


15/02/2012 Chimal:

Personal: Ing. residente, ing aux, ins sst, topógrafo, cuestionario, residente int, ins int, maestro, ayudantes, operarios.

Maquinaria: Retroexcavadora, volquete, demolición, saltarín, herramientas.

Actividades: Se retoman actividades de lleno y compactación de rebolo en zanja de rod matriza, se realizan otras maquinarias de material proveniente de la excavación.



Vch. D.L.M.

16/02/2012 Chimal:

Personal: Ing. residente, ing aux, ins sst, topógrafo, cuestionario, residente int, ins int, maestro, ayudantes, operarios.

Maquinaria: Retroexcavadora, volquete, demolición, saltarín, herramientas.

Actividades: Continua actividad de excavación para asfalto, se hace lleno y compactación en rebolo de zanja de asfalto, se instala máquina para asfalto.



Vch. D.L.M.

17/02/2012 Chimal:

Personal: Ing. residente, ing aux, ins sst, topógrafo, cuestionario, residente int, ins int, maestro, ayudantes, operarios.

Maquinaria: Retroexcavadora, volquete, demolición, saltarín, herramientas.

Actividades: Continua actividad de excavación para asfalto de acoducto, se hace lleno y compactación en rebolo de zanja de acoducto.




Vch. D.L.M.

18/02/2012 Chimal:

Personal: Ing. residente, ing aux, ins sst, topógrafo, cuestionario, residente int, ins int, maestro, ayudantes, operarios.

Maquinaria: Retroexcavadora, volquete, demolición, saltarín, herramientas.

Actividades: Continua actividad de excavación para asfalto de acoducto, se hace lleno y compactación en rebolo



Vch. D.L.M.

01/07/2017
02/07/2017 Chimal

Personal = Ing. residente, Ing aux, ins SST, topógrafo, cedenero, residente int, ins int, maestro auxiliar, operarios

Maquinaria = Retroexcavadora, volquetes, demoler, soterrar, herramienta mano.

Actividades: Se retoman actividades de excavación para instalación de alcantarillas acueducto, se instalan collares y mangas para alcantarillas, se hacen actividades de lleno y compactación de relleno en zonas de alcantarillas acueducto.

Vista D/LN

04/07/2017 Chimal
05/07/2017 Chimal

Personal = Ing. residente, Ing aux, ins SST, topógrafo, cedenero, residente int, ins int, maestro auxiliar, operarios.

Maquinaria = Retroexcavadora, volquetes, demoler, soterrar, herramienta mano.

Actividades: Se realiza demolición de concreto y acero para continuar una excavación de alcantarillas de acueducto, se retoma excavación de red matriz, se instala tubería de 3" con su respectiva cámara de alineación, se realiza lleno y compactación de relleno en zanja de red matriz y alcantarillas acueducto.

Vista D/Sdr

23/07/2017

Chimal

Personal = Ing. residente, Ing aux, ins SST, topógrafo, cedenero, residente int, ins int, maestro auxiliar, operarios

Maquinaria = Retroexcavadora, volquetes, demoler, soterrar, herramienta mano.

Actividades: Se realiza prueba hidrostática sobre tubería de red matriz desde la calle 141 hasta la 143 por la calle 81, luego de transcurridos 1 hora de iniciada la prueba, se evidencia una perdida de glibras de presión, no se logra la verificación de fallas debido a las existencias de lluvias de días anteriores, se vuelve la prueba hidrostática; se empiezan a ejercer las acciones correspondientes de excavación para verificación de collares;

Nota de la revisión de cada collar y sus respectivas reparaciones y realizar nuevamente la prueba hidrostática. Luego de la prueba y su aceptación queda pendiente programación de impulso en el día más.

Vista D/Sdr

Libro de Bitácora de obra

Contrato a obra: 0062 del 2021

Objeto: Rehabilitación y/o Recuperación y/o Reparación a las Redes de acueducto y alcantarillado para garantizar la continuidad del servicio en los sectores comprendidos para el distrito hidráulico del IBAL N° 7, Ubicada dentro del perímetro hidro-sanitario del IBAL SAESP oficial en la ciudad de Ibagué.

Contratista: Consorcio Redes Hidráulicas 2021

NIT: 901478972 -4

Representante legal: Juan Carlos Ramírez Ospina

Contrato de Intervención: 063 del 2021

Objeto: Intervención técnica administrativa y Ambiental Para las obras de Rehabilitación y/o Recuperación y/o Reparación de las Redes de acueducto y alcantarillado para garantizar la continuidad del servicio en los distritos hidráulicos del perímetro hidro-sanitario del IBAL SAESP oficial en la ciudad de Ibagué.

Contratista: Consorcio Intervención Externa IBAL

NIT: 901479007 -6

Representante legal: Luis Francisco Espitia Ramírez

44 CHUCAIMA

02/05/22

Clima: muy seco. Tierra seca. Tierra seca.
Personal: Ing. Residente, (2) Ing. Aux., (2) SST, (1) R. Inter. (1) Insp.
Int., (1) Maestro, (2) Ayudantes.

Maquinaria - Equipo: Herramienta menor, minicargadora.

Actividades: Instalación de guijarros cada 3 mts y políombra 150 mts
para el serramiento del falso o excavación.

Excavación mecánica para PP-15



Vd. Delgado


03/05/22

Clima: Soleado

Personal: Ing. Residente, (2) Ing. Aux., (2) SST, (1) R. Inter. (1) Insp.
Int., (1) maestro, (2) ayudantes.

Maquinaria - Equipo: Herramienta menor.

Actividades: apique } manual para voltear Cruce de red



Vd. Delgado

04/05/22

Clima: Soleado

Personal: Ing. Residente, (2) Ing. Aux., (2) SST, (1) R. Inter. (1) Insp.
Int., (1) maestro (5) Ayudantes.

Maquinaria - Equipo: Herramienta menor.

Actividades: Continuidad de excavación manual en los cruces de Redes
y excavación para caja de inspección a la cava 9
Mz-5, Excavación mecánica, Red Control PP-15, 6 mts.



Vd. Delgado

05/05/22


Clima: Soleado

Personal: Ing. Residente, (2) Ing. Aux., (2) SST, (1) R. Inter. (1) Insp.
Int., (1) maestro, (5) Ayudantes.

Maquinaria - Equipo: Herramienta menor, Minicargador, Volqueta.

Actividades: Retiro de agua y sobrante en PP-15.

Limpieza mecánica "minicargador y volqueta".



Vd. Delgado

10/12/22 Clima: Soleado

Personal: Ing. Residente, (2) Ing. Aux., (2) SST, (1) R. Inter, (1) Insp.
Inter, (1) Muestro, (5) Ayudantes

Maquinaria - Equipo: Herramienta menor, Moto bimbo, Bateas, Volqueta.

Actividades: Caja de Inspección fundida en concreto rígido C59

M2-S, Apique en C5 a M2-T, para ubicar caja de

Inspección existente, Excavación mecánica red central PP-S14
a lo abscisa 10 mts.

Abrir

N.D. Díjach N

10/12/22 Clima: Lluvioso

Personal: Ing. Residente, (2) Ing. Aux., (2) SST, (1) R. Inter, (1) Insp. Inter.
(1) Muestro, (5) Ayudantes

Maquinaria - Equipo: Herramienta menor.

Actividades: Limpieza manual del PP-S14 al PP-S15 en la abscisa
2 a lo Abscisa 8.

Abrir

N.D. Díjach N

10/12/22 Clima: Soleado

Personal: Ing. Residente, (2) Ing. Aux., (2) SST, (1) R. Inter, (1) Insp. Inter,
(1) Muestro, (5) Ayudantes.

Maquinaria - Equipo: Herramienta menor, Moto bimbo, Bateas,
Volqueta y Soltalín.

Actividades: Retiro de agua de la excavación central al PP-S15, re-
tiro manual del sobrecuello red central de la abscisa 2 a la ab-
scisa 8, Instauración de tapa de concreto a roja et inspección C5
M2-S, Limpieza mecánica al horno con bateas, nivelación
topográfica al terreno extremo PP-S14 a la abscisa 15,
Instauración de 2 tablas en red central con nivelería topográfica
llena en rectas, a medida seca y comprobación manual con
PIZEN.

Abrir

N.D. Díjach N

10/12/22 Clima: Soleado

Personal: Ing. Residente, (2) Ing. Aux., (2) SST, R. Inter, (1) Insp. Inter, (2)

Maestros, (5) Ayudantes.

Maquinaria - Equipo: Herramienta menor, Motobomba, Soltarin, bobcat, aucta.

Actividades: Retiro de agua en excavación en PP-S15 con Motobomba, limpieza mecánica en tramo PP-S14 a la abertura 15, tubo en arena, Instalación red central con sillas "Y," atraque en lomas lleno con rebose, lleno de excavación a 30 cm y Completado con Soltarin.

  Victor Delgado hz 15/05/2018


21/05/22

Clima: lluvioso

Personal: Ing. Residente, (2) Ing. Aux, (2) SGT, R. Interv, (1) Insp. Interv, (1) Maestro, (1) Oficial, (7) Ayudantes.

Maquinaria - Equipo: Herramienta menor, Motobomba, Bobcat.

Actividades: Retiro de agua PP-S15, Cerramiento con quadraarcada 3 mts y Polisombra del PP-S4 al PP-S3.

Victor Delgado hz


22/05/22

Clima: lluvioso

Personal: Ing. Residente, (2) Ing. Aux, (2) SGT, (1) R. Interv, (1) Insp. Interv, (1) Maestro, (2) Oficiales, (7) Ayudantes.

Maquinaria - Equipo: Herramienta menor, Motobomba

Actividades: Excavación planicial PP-S4 a PP-S3, Retiro de agua del PP-S15 con motobomba.

Victor Delgado hz

23/05/22

Clima: lluvioso

Personal: Ing. Residente, (2) Ing. Aux, (2) SGT, (1) R. Interv, (1) Insp. Interv, (1) Maestro, (2) Oficiales, (7) Ayudantes.

Maquinaria - Equipo: Herramienta menor, motobomba.

Actividades: Retiro de agua con motobomba, retiro del sobrecasco en excavación PP-S15, reparación del cilindro afectado por el Sobrecasco de excavación, Continuidad de excavación en tramo PP-S4 al PP-S3, Retiro roca en tramo, Nivelación topográfica del tramo PP-2A a PP-1A, cono reductor del PP-S15.



~~16/05/21~~ Clima: lluvioso

Personal: Ing. Residente, (2) Ing. Aux., (2) SST, R. Interv., Insp. Inter.,
 (1) maestro, (2) oficiales, (7) Ayudantes.

Maquinaria-Equipo: Herramienta menor.

Actividades: Se continua la excavación de los tramos PP3A a
 PP53 y terminación del cono del PP-315.

~~Edmundo~~

Nivelado al por

~~16/05/22~~

Clima: lluvioso

Personal: Ing. Residente, (2) Ing. Aux., (2) SST, (1) R. Interv.

(1) Insp. Inter., (1) maestro, (2) oficiales, (7) Ayudantes.

Maquinaria-Equipo: herramientas menor, mezcladora y vibro.

Actividades: Lecho en arena, tramo PP3A - PP53, Excavación manual tramo PP2A - PP1A, solido en concreto rígido, inicio PP54 para sostener lecho de arena y concreto rígido base para canuela PP53.

~~Edmundo~~

Victor Al, dñr

~~17/05/22~~

Clima: lluvioso, terreno húmedo

Personal: Ing. Residente, (2) Ing. Aux., (2) SST, (1) R. Interv., (1) Insp. Inter., (2) oficiales, (1) maestro, (7) Ayudantes.

Maquinaria-Equipo: herramienta menor, mezcladora, vibro.

Actividades: nivelación topográfica Ø" del tramo PP3A a PP3 red central, fundida de concreto rígido con una capa de 15 cm, se realizan apiques para ubicación de la red central y continuidad de la excavación del tramo PP2A a PP1A.

~~Edmundo~~

Victor Al, dñr

~~18/05/22~~


Clima: soleado

Personal: Ing. Residente, (2) Ing. Aux., (2) SST, (1) R. Interv., (1) Insp. Inter., (1) maestro, (2) oficiales, (7) Ayudantes.

Maquinaria-Equipo: Equipo de herramientas menor, Mezcladora.

Actividades: nivelación topográfica de los tramos PP2A - PP1A

Continuidad entre excavación a los tramos PP2A - PP14, hecha en el lado al PP3.




Vch. Alyda

12/05/22 Clima: soleado + nublado

Personal: Ing. Residente, (2) Ing. Aux., (2) SGT, (1) R. Inter., (1) Insp. Inter., (1) maestro, (2) oficiales, (7) Ayudantes.

Maquinaria - Equipo: Herramienta menor.

Actividades: hecho crevicio entramo PP3 o PP2A, Instalación de tubería de diámetro 3"; 3 tubos instalados de red principal con nivelación topográfica, lleno con recebo a media zanja, compactado manual con pizón y excavación manual para el PP2A, Y lleno también con el mismo material excavado o relleno.




Vch. Alyda

22/05/22 Clima: lluvioso

Personal: Ing. Residente, (2) Ing. Aux., (2) SGT, (1) R. Inter., (1) Insp. Inter., (1) maestro, (2) oficiales, (7) Ayudantes.

Maquinaria - Equipo: Herramienta menor, motobomba.

Actividades: retiro de agua con motobomba en excavación del PP3/15, lleno en recebo a la rezante de lluvia, compactado con saltarín, lleno en excavación en el PP3 a PP2A con material de la misma excavación.



Vch. Alyda

13/05/22 Clima: lluvioso

Personal: Ing. Residente, (2) Ing. Aux., (2) SGT, (1) R. Inter., (1) Insp. Inter., (1) maestro, (2) oficiales, (5) ayudantes.

Maquinaria - Equipo: herramienta menor, saltarín, retroexcavadora, volquete.

Actividades: Excavación mecánica en el tramo PP2A a PP14, replanteo topográfico, hecho en trituras a 5 mts, tramo PP2A - PP11, instalación de 4.8 mts longitud nulos a tubería, revestimiento en conducto rígido a 15 cm.

del fondo del tubo arriba.

Edmundo

Vch Dylsch

10/5/22 Clima: lluvioso

Personal: Ing. Residente, (2) Ing. Aux, (2) SGT, Topografico, (1) R. Inter.,
(1) Insp. Inter, (1) maestro, (2) oficiales, (5) ayudantes.

Maquinaria - Equipo: herramientas menores, Sartén, Retrete exterior, Volequetera.

Actividades: Hizo en reboso el medio zanjo, a la vez que se levanta el tramo PP2A-PP3A, se compacta con sartén, excavadora menor, para el PP3, tal PP3A y hace chorro de agua en el inicio de PP2A.

Edmundo

Vch Dylsch

10/5/22 Clima: soleado

Personal: Ing. Residente, (2) Ing. Aux, (2) SGT, Topografico, (1) R. Inter.,
(1) Insp. Inter, (1) maestro, (2) oficiales, (5) ayudantes

Maquinaria - Equipo: herramientas menores, Maquinaria, retroexcavadora, Volequetera, Bobcat y Sartén.

Actividades: Se activó la excavación del tramo PP31 sobre los 35.6 mts a la altura de 0.90 mts; excavadora menor a la altura de 20 mts a la altura de 0.90 mts "Eje PP1A" de fondo la base del pozo PP3 en concreto rígido en 2.500 PSI, limpiaza menor en el bobcat, se funde la base en concreto rígido del PP1A en 2.500 PSI, Repunta la boca en buen, hecho arena, Instala en el 2 tubos en red central con Nivelación, topografía, lonas, con relleno utilizado como estribo a los lados y fondo de la tubería, lleno de reboso a media zanja compactado con sartén en tramo PP1A-PP3 a la altura de 2.50 mts a 6 mts.

Edmundo


Vch Dylsch

25/05/22 Clima: Soleado

Personal: R.inter, (2) Ing aux, (2) DST, (1) Insp. Inter, (1) muestro, (2) oficiales, (5) ayudantes, (3) operarios.

Maquinaria - Equipo: herramienta menor, saltarin, mezcladora Bobcat

Actividades: Instalación de aerotapa en los PP4 y PP3, se funde tubería en concreto rígido con 15 cm por en sima del fondo de la tubería de PP1A a PP3I de la obra hasta al 3.00 mts, limpieza mecánica con Bobcat, lleno con relleno, compactado con saltarin, Instalación de 6 tubos de 80" en red central del tramo PP1A a PP3, lleno en zapato con rececho a 30 cm y compactado con saltarin.



Victor Diaz, ddm

26/05/22 Clima: Soleado

Personal: Ing. Residente, (2) Ing. Aux, (2) DST, (1) R. Inter, (1) Insp. Inter, (1) muestro, (2) oficiales, (5) ayudantes (3) operarios de retro

Maquinaria - Equipo: herramienta menor, saltarin, mezcladora, retroexcavadora, Bobcat, Volqueta.

Actividades: Se instala aerotapa en PP4 - PP3, PP2 - PP1A, lleno en rececho medio en la caja arrozante de la vía PP1A, compactado con saltarin, hechura cilindro en fundillo PP3, lleno en rececho media tanda a rasante de la vía abajo/3.00 mts hasta la 35.6 mts al PP3.



Victor Diaz, ddm

27/05/22 Clima: Soleado

Personal: Ing. Residente, (2) Ing. Aux, (2) DST, (1) R. Inter, (1) Insp. Inter, (1) muestro, (2) oficiales, (5) ayudantes, (3) operadores de retro, (1) Topógrafo.

Maquinaria - Equipo: herramienta menor, saltarin, mezcladora, retroexcavadora, bobcat, Volqueta.

Actividades: lleno en rececho a media tanda, compactado con saltarin, lleno en rececho en el PP3 con compactación de saltarin, excavación mecánica en el PP525 - PB3I desde la obra 35.50 hasta la 26 mts, entubado metálico

abreva 3.00mts y instalan los pilares del tramo PP 2A.

clima: soleado

Personal: Ing. Residente, (02) Ing. Aux, (2) SST, Topografía, (1) R. Interv, (1) Insp. Inter, (1) maestro, (2) oficiales, (5) ayudantes.

Maquinaria - Equipo: herramientas menores mezcladora, retroexcavadora, Volquetas.

Actividades: se instalan los pilares de los PP 4 - PP 3 - PP 2A - PP 2A y Panete, terminación de excavación del tramo PP 2A - PP 3A o la altura 26.0 a la 0.90 y hechura del piso base del PP 2A.

clima: soleado

Personal: Ing. Residente, (2) Ing. Aux, (2) SST, (1) R. Interv, (1) Insp. Inter, (1) maestro, (2) oficiales, (5) ayudantes.

Maquinaria - Equipo: herramientas menores, Bobcat, Volqueta, mezcladora, Sultán.

Actividades: hechura cilindro PP 2A, nivelación del terreno PP 3A al PP 2A, lecho en triturado para la instalación de red central, limpieza con Bobcat, se instalan 3 tubos de diámetro 6" de red central, se rebajan 19.80 mts en concreto ligero del tramo 0.90 del PP 3A al la altura de 10 mts.

clima: soleado - terreno seco

Personal: Ing. Residente, (2) Ing Aux, (2) SST, (1) R. Interv, (1) Insp. Interv, (1) maestro, (2) oficiales, (5) ayudantes

Maquinaria - Equipo: herramientas menores, mezcladora, Sultán, Bobcat, Volqueta.

Actividades: Cubrimiento de tubería en concreto ligero para proteger en el tramo PP 3A al PP 2A desde la

abertura 0.90 mts a la 14.8 mts, lleno en recebo a media zanja / la rasante, compactado con volcarín desde la abertura 0.90 a los 32.5 mts, instalación de guadua a cada 3mts de distancia, filofera a cada 1.50 de altura en el tramo PP24 al PP31.




02/06/22 Clima: lluvioso - terreno húmedo

Personal: Ing. Residente, (2) Ing. Aux, (2) SST, (1) R. inter., (1) Insp. Int., (1) maestro, (2) oficiales, (5) ayudantes.

Maquinaria - Equipo: herramienta menor.

Actividades: Excavación domiciliaria Casas 10-11-1-M2 A,

Instalación de tubería de 6" en casa 10-8.40, Casa 11-9.30, Casa 12-9.0, Casa 13-10.35, Cubrimiento en concreto rígido para su protección.



03/06/22 Clima: lluvioso - terreno húmedo

Personal: Ing. Residente, (2) Ing. Aux, (2) SST, (1) R. Inter., (1) Insp. Int., (1) maestro, (2) oficiales, (5) ayudantes.

Maquinaria - Equipo: herramienta menor.

Actividades: lleno en recebo a rasante de vía de domiciliarios

Casa 10-11-12, instalación de zócalo yeso a 6 mts y cubrimiento en concreto rígido en domiciliarios tramos 6 mts a cajar inspección.



04/06/22 Clima: lluvioso - terreno húmedo

Personal: Ing. Residente, (2) Ing Aux, (2) SST, (1) R. inter., (1) Insp. Int., (1) maestro, (2) oficiales, (5) ayudantes.

Maquinaria y equipos - herramienta menor, bobcat, retroexcavadora y volcuelas

Actividades: limpieza en tramo con minicargador, excavación mecánica en tramo PP7A al PP54, longitud 22,08 mts, abscisa 22,08 mts PP54 a la 0.90 PP1A, reparación de red de acueducto

3^o con una cuchilla, altura de compuerta de 30 mts, dura operación con retroexcavadora



victor alvarez

08-2022 Clima: lluvioso - terreno húmedo


Personal: Ingr 02 residente (2) SST, R. inter. inspectador, (1)

maestro, (2) oficiales, (4) ayudantes, (3) operarios de maquinaria

Plaguicaria = equipo: herramienta menor

Actividades: continuidad de excavación mecánica en los tramos

PPT# al PPS 19 encontrándose una roca en la absisa 2 mts y absisa 12 mts, limpieza mecánica con mini cargador en el tramo PPTA al PPS4 entiendo metro de 1.20 mts x 2.4 mts, en la absisa 14 mts y la 16 mts.




victor alvarez

Clima: soleado

Personal: Ing residente, (2) ing auxiliar, (2) SST, (1) R. interventor, (1) inspe inter, (1) maestro, (2) oficiales, (5) ayudantes, (3) operario maquinaria y equipo.

Plaguicaria y equipo: herramienta menor, compresor, con martillo propulsor, mini cargador, retroexcavadora

Actividades: perforación roca con martillo propulsor en la absisa 2 mts y a los 12 mts, aplicación de concreto expansivo para su fractura, limpieza en el tramo PP 31 al PPS8 con mini cargador, excavación domiciliaria en la casa 14 MZ-A excavación y fundida de caja en concreto rígido en casa 14, lleno de recibo de red central absisa 20 mts a la 32.50 PPS25.



victor alvarez

18-06-22

Clima: Soleado - Terreno húmedo

Personal: Ing Residente, (2) ing auxiliar, (2) SST, (1) R. inter, (1) inspe inter, (1) maestro, (2) oficiales, (5) ayudantes, (3) operarios de maquinaria.

Maquinaria - equipo: herramienta menor compresión con martillo propulsor retroexcavadora.

Actividades: se instala red domiciliaria en casa 14 mts a 10.30 mts, cubrimiento en concreto rígido la protección de tubería, excavación mecánica de la red central del tramo PPS 4 al PPS 5, demolición de roca con polvorina en la abertura 12 mts y un tiro.




Vdr Dz h

09/06/22 Clima: soleado, húmedo

Personal: Ing. Residente, Ing. Aut (2), (2) SJT, R. Inter, (1) Ins. Inter, (1) Mxstro, (2) oficiales, (5) ayudantes, (3) operarios de maquinaria.

Maquinaria - equipo: herramienta menor martillo propulsor, retroexcavadora de Onega, retro, Bobcat.

Actividades: Limpieza mecánica con Bobcat, tramo PPS 4 al PPS 5 que destiende la abertura 90 a la 13, Nivelación topográfica, base en trazo red central de la abertura 90 al 13 con sillones yee, entibado metálico a la abertura 15 al PPS 4 con apoyo a la retroexcavadora, entibado metálico 2 peras a cada 2 mts, Cubrimiento en concreto rígido red central para su protección desde la abertura 90 a la 5.3 mts, Retiro de sobrecrecho red central abertura 9.90 mts hacia el tramo PPS 4 con retroexcavadora, lleno en recebo red central, a media cancha en la abertura 5.20 mts hacia la 13 mts, compactado con Sultamín.



Vdr Dz h

10/06/22 Clima: soleado

Personal: Ing. Residente, (2) Ing. Aut, (2) SJT, (1) R. Inter, (1) Inspecc, Inter, (1) maestro, (2) oficiales, (5) ayudantes, (3) operadores de maquinaria.

Maquinaria - equipo: maquinaria, herramienta menor, Sultamín, Bobcat, retroexcavadora.

Actividades: lleno en recebo de la red central a lo rocente de vía, compactado con sultamín abertura 9.90 a la 13 mts, Nivelación

Topográficos, instalación de tubería de Ø" en red central y su
accerorio por el clavero hereda. Entrevista técnica PP.35 = PP.36.

Cruce del PPF6 al PFGA




Nº 01

12 Clima: Nuboso

Personal: Ing. Residente, (1) Aux. Ing, (2) SGT, (1) R. Inter, (1) Inspe. Inter, (1) muestra, (2) oficiales, (5) ayudantes.

Plaguicidas - Equipo: herramientas menores y de jardinería

Actividades: Cubriendo en concreto rigido unión 15mts del saliente
del tramo incluido en la red central donde el tramo PP.34 =
PP.35, en la abertura 0.90 al 1.30.



Nº 01

12 Clima: soleado = humedo

Personal: Ing. Residente, (2) Ing. Aux, (2) SGT, (1) R. Inter, (1) Inspe. Inter, (1) muestra, (2) oficiales, (5) ayudantes, (3) Operarios de Plaguicidas.

Plaguicidas - Equipo: herramientas menores

Actividades: Entrega de telitas, tramo PP.34 al PP.35 abertura 15.00
a la 22, repletos excesivos, instalación de tubería Ø"
en red central con su aceptorio, sillas yee, llaves a medida
y equipo y completamente en jardinería.




Nº 01

13/06/22 Clima: Soleado

Personal: Ing. Residente, (2) Ing. Aux, (2) SGT, (1) R. Inter, (1) Inspe. Inter, (1) muestra, (2) oficiales, (4) ayudantes.

Plaguicidas - Equipo: herramientas menores, Soltorin, Bobcat, vulqueter.

Actividades: Tramo en recebo al cierre de vía en red central en
la abertura al tramo PP.34, compactado con soltorin, Limpieza
en entorno con Bobcat, reparación de muro de cajones roto-
los existentes en el tramo PP.35-PP.36




Nº 01

15/06/22 Clima: soleado

Personal: Ing. Residente, (2) Ing. Aux, (2) SIT, (1) R. Inter, (1) Insp. Inter, (1) maestro, (2) oficiales, (4) ayudantes.

Maquinaria - Equipo: herramienta menor, mezcladora, sotarín, Bubcat.

Actividades: Limpieza del tramo PP54 al PP55, llano en rececho a la parte de caja a cada 30mts., compactado con sotarín donde la abertura 0.90 hacia el tramo PP54 a la abertura 11.87, hechura de piso en concreto rígido para cañuela del PP54, excavación mecánica en el PP55A




16/06/22 Clima: Soleado

Personal: Ing. Residente, (2) Ing. Aux, (2) SIT, (1) R. Inter, (1) Insp. Inter, (1) maestro, (2) oficiales, (4) ayudantes.

Maquinaria - Equipo: herramienta menor, mezcladora, sotarín.

Actividades: Construcción de Camara de Caida y hechura de cilindro del PP54, excavación mecánica en el tramo PP54, al PP55, actividad metrín en el ultimo tramo.




17/06/22 Clima: Soleado

Personal: Ing. Residente, (2) Ing. Aux, (2) SIT, (1) R. Inter, (1) Insp. Inter, (1) maestro, (2) oficiales, (4) ayudantes.

Maquinaria - Equipo: herramienta menor.

Actividades: terminación del PP54, Camara de caida, hechura de piso del PP55A



18/06/22 Clima: Iluvioso

Personal: Ing. Residente, (2) Ing. Aux, (2) SIT, (1) R. Inter, (1) Insp. Inter, (1) maestro, (2) oficiales, (4) ayudantes.

Maquinaria - Equipo: herramienta menor, retroexcavadora, sotarín.

Actividades: Instalación del arbol topo del PP54, llano en rececho a la parte de la vía al tramo RP54 al PP55, se realiza la compactación con sotarín.



Vet Dlyn

25/12 Clima: Totalmente nublado

Personal: Ing. Residente, (2) Ing. Aux, (2) SST, (1) R. Inter, (1) Insp. Inter, (1) maestro, (2) oficiales, (4) ayudantes.

Maquinaria - Equipo: herramientas menores, retroexcavadora, Bobcat Volqueta.

Actividades: limpieza en el tramo ejercitado con Bobcat, Volqueta, excavación manual del tramo PP22N al PP22, excavación mecánica en el mismo tramo, terminación de Pozo PP522.



Vctr D1/2

26/12 Clima: Nuboso, "Tierra húmeda"

Personal: Ing. Residente, (2) Ing. Aux, (2) SST, (1) R. Inter, (1) Insp. Inter, (1) maestro, (2) oficiales, (4) ayudantes.

Maquinaria - Equipo: herramientas menores, mezcladora.

Actividades: hechura del piso de Pozo PP55 en concreto ligero.



Vctr D1/2

27/12 Clima: Nuboso - húmedo en la mañana y seco en la tarde

Personal: Ing. Residente, (2) Ing. Aux, (2) SST, (1) R. Inter, (1) Insp. Inter, (1) maestro, (2) oficiales, (4) ayudantes.

Maquinaria - Equipo: herramientas menores, mezcladora.

Actividades: hechura del cilindro del PP-05 en ladrillo, construcción de la cara de salida en el PP-35.



Vctr A1/2

28/12 Clima: Soleado, tierra húmeda.

Personal: Ing. Residente, (2) Ing. Aux, (2) SST, (1) R. Inter, (1) Insp. Inter, (1) maestro, (2) oficiales, (4) ayudantes.

Maquinaria - Equipo: herramientas menores, mezcladora, silla de ruedas.

Actividades: hechuras del eje recto, terminación del PP22N, instalación de tubería en la tapa del PP22N, instalación de tubería de 6" desde el PP35 al PP22N.



Vctr A1/2


29/12 Clima: Soleado

Personal: Ing. Residente, (2) Ing. Aux, (2) SST, (1) R. Inter, (1) Insp. Res. Inter.

(1) maestro, (2) oficiales, (1) ayudantes.

Maquinaria - Equipo: herramienta menor, Soltarin

Actividades: Fundición de la cámara de Carga del PP 55, hacer un ancho reductor del PP 22 N, instalación red central.




Vch 2

28/06/22 Clima: Soleado

Personal: Ing. Residente, (2) Ing Aux, (2) SST, (1) R. Inter, (1) Insp. Inter, (1) maestro, (2) oficiales, (1) ayudantes, (3) operarios de máquina.

Maquinaria - Equipo: herramienta menor, soltarín, retroexcavadora, volteo.

Actividades: Limpieza mecánica en el tramo PP 1 = PP 31 - PP 25, nivelación con reboco, compactado con pízón, lleno en reboco o rebote de vía, compactado con soltarín en los tramos PP 35 al PP 22 N. Excavación mecánica el tramo PP 15 al PP 56, abriendo 0.90 a lo 24 lecho en triturado, instalación trastubos de 8" en la red central, nivelación topográfica, lleno en reboco a medida ranjo, compactado en soltarín.



Vch 21, n

29/06/22 Clima: Soleado

Personal: Ing Residente, (2) Ing Aux, (2) SST, (1) R. Inter, (1) Insp. Inter, (1) maestro, (2) oficiales, (1) ayudantes, (2) operarios de máquina.

Maquinaria - Equipo: herramienta menor, mezcladora retroexcavadora, volteo.

Actividades: Cubrimiento en concreto, 15 mts por en el eje del fondo de la tubería en la red principal del fondo PP 55 al PP 56, lleno en reboco a medida ranjo, rebote de vía, compactación con soltarín, limpieza mecánica con retroexcavadora.



Vch 21, n

01/06/22 Clima: lluvioso, terreno húmedo

Personal: Ing. Residente, (2) Ing. Aux, (2) SST, (1) R. Inter, (1) Insp. Inter, (1) maestro, (2) oficiales, (1) ayudantes, (2) operarios de máquina.

Maquinaria - Equipo: herramienta menor.

Actividades: lecho en triturado, instalación de tubería a su altura

central, nivelación topográfica en tramo PP20N al PP22N, lleno en recepción al medir zanja compactado con volteín, excavación mecánica en tramos PP55 al PP56 en los abocaderos 24 al 35.34, nivelación topográfica en el eje del Piso.



Vcto 31/3m

01/01/22 Clima: Soleado

Personal: Ing. Residente, (2) Ing. Aux., (2) SSI, (1) R. Interv., (1) Inspe. Inter., (1) maestro (2) oficiales, (4) ayudantes, (2) operadores de máquina

Maquinaria - Equipo: herramientas menor, volteín.

Actividades: Instalación de red principal con tubería de 8" entre los tramos PP5 al PP6, nivelación topográfica lleno en recepción a medida zanja, el relleno se vio compactado con volteín.




Vcto 01 h

01/01/22 Clima: Soleado

Personal: Ing. Residente, (2) Ing. Aux., (2) SSI, (1) R. Interv., (1) Inspe. Inter., (1) maestro (2) oficiales, (4) ayudantes, (2) operadores de máquina.

Maquinaria - Equipo: herramientas menor, retroexcavadora, volquetes mecánicos.

Actividades: Se instala sillar "Y", chico de 1.5mts para clavado de ob�icaciones en el tramo PP5 al PP6, lleno en recepción a medida zanja, compactación con volteín, hechura del piso en el PP6, limpieza con retroexcavadora.




Vcto 01 h

01/01/22 Clima: Soleado

Personal: Ing. Residente, (2) Ing. Aux., (2) SSI, (1) R. Interv., (1) Inspe. Inter., (1) maestro, (2) oficiales, (6) ayudantes, (02) operadores de máquina.

Maquinaria - Equipo: herramientas menor.

Actividades: hechura del cilindro de PP6, instalación de tubería de 8" red principal en el tramo PP6.




Vcto 01 m

01/01/22 Clima: Soleado

Personal: Ing. Residente, (2) Ing. Aux., (2) SJT, (1) R. Inter., (1) Insp. Inter., (1) maestro, (2) oficiales, (6) ayudantes, (2) operarios de maquinaria.

Maquinaria - Equipo: herramienta menor, Soltarin, retroexcavadora, Bobcat, Volqueta.

Actividades: Limpieza mecánica en el tramo PP 22N al PP 22, lleno en recebo hasta la roqueta de la vía en el tramo PP 6; compactado con Soltarin, excavación mecánica en los tramos PP 6 al PP 7, desde la abscisa 0.90 a la 30.



Vct. D1, m


23/08/22 Clima: Soleado

Personal: Ing. Residente, (2) Ing. Aux., (2) SJT, (1) R. Inter., (1) Insp. Inter., (1) maestro, (2) oficiales, (6) ayudantes, (2) operarios de maquinaria.

Maquinaria - Equipo: herramienta menor, retroexcavadora, bobcat.

Actividades: Se realiza la planificación del tramo PP 22N y el PP 22, lleno en recebo a media zanja hasta la roqueta de vía, tramo PP 5 al PP 6 hasta la abscisa 18 y la 32, compactado con Soltarin.

Excavación mecánica el tramo PP 6 al PP 7 donde la abscisa 10 (hasta los 20m), entubado metálico a cada 2mts con 5 pares de formateos. Excavación manual de domiciliarios en la caja 5 x 9 Mz + 0



Vct. D1, m

24/08/22 Clima: Soleado Parcialmente

Personal: Ing. Residente, (2) Ing. Aux., (2) SJT, (1) R. Inter., (1) Insp. Inter., (1) maestro, (2) oficiales, (6) ayudantes, (2) operarios de maquinaria.

Maquinaria - Equipo: herramienta menor, retroexcavadora, Volqueta.

Actividades: Lleno en triturado, instalación de tubería de 8" en la red central, sillones "Y", chico para chimenea, dormideros en el tramo PP 5 al PP 5+7, lleno en recebo a media zanja a flujo de la vía y su compactación con Soltarin.



Vct. D1, m

25/08/22 Clima: Soleado

Personal: Ing. Residente, (2) Ing. Aux., (2) SJT, (1) R. Inter., (1) Insp. Inter., (1)

máster (2) oficiale, 10 ayudantes, (2) operadores de Maquinaria

Maquinaria = Equipo: herramienta menor, sotorn, Bobcat, volteo

Actividades: se realizó el lleno en relleno a la mitad de la trinchera, compuesto con sotorn en el tramo PP 27 desde y finalizadas a los alrededor 20mts, hechura del piso en concreto rígido para canal de drenaje del PPS, entubado a medida mas de diámetro y las partes el ferrocarril.

Nicanor Delgadillo

112 Clima: soleado parcialmente

Personal: Ing. Residente, (2) Ing. Aux, (2) SST, (1) R. Inter, (1) Insp. Inter,

máster, (2) oficiales, (6) ayudantes, (2) operadores de Maquinaria

Retiro,

Maquinaria = Equipo: herramienta menor, sotorn, Bobcat, volteo.

Actividades: lleno en relleno a media altura a la mitad de la trinchera, compuesto con sotorn, hechura del drenaje del PPS, excavación mecánica del tramo PP 27 al PPS.

Jefe: Delgadillo

112 Clima: soleado

Personal: Ing Residente, (2) Ing. Aux, (2) SST, (1) R. Inter, (1) Insp. Inter, (1)

máster, (2) oficiales, (6) ayudantes, (2) operadores de Maquinaria

Maquinaria = Equipo: herramienta menor, sotorn, Bobcat, retroexcavadora.

Actividades: El equipo de topográfico reportó en el tramo PP 27 al PPS, excavación mecánica en el tramo PP 22 al PPS, excavación mecánica del PP 22, hechura del piso para la construcción del PP 22.

Nicanor Delgadillo


110862 Clima: lluvioso

Personal: Ing. Residente, (2) Ing. Aux, (2) SST, (1) R. Inter, (1) Insp. Inter, (1)

máster, (2) oficiales, (6) ayudantes, (3) operadores de Maquinaria

Topógrafo.

Maquinaria = Equipo: herramienta menor, sotorn, retroexcavadora,

 Bobcat, miniexcavadora.

Actividades: Se realiza excavación mecánica en el tramo PP8 al PP16A, instalación de tubería de 8" en red principal en el tramo PP7 al PP8, lleno en recebo o media, compactado y consolidación.



Victor 01

29/08/22 Clima: Soleado

Personal: Ing. Residente, (2) Ing. Aux, (2) S.S.T, (1) R. Inter, (1) Inspe. Inter, (1) muestra, (2) oficiales, (6) ayudantes, (3) operadores de Maquinaria.

Maquinaria - Equipo: Herramienta menor, Soltain, mecedora, retroexcavadora.

Actividades: Se ejecuta excavación e instalación de tubo metálico del tramo

PP8 al PP22 N lado izquierdo, excavación mecánica en el tramo PP8 a PP9 desde la abertura existente a la Banda. Minelación, replanteo del tramo PP6 al PP22A, hoz de cilindro del PP21 N.



Victor 01

30/08/22 Clima: Soleado

Personal: Ing. Residente, (2) Ing. Aux, (2) S.S.T, (1) R. Inter, (1) Inspe. Inter, (1) muestra, (2) oficiales, (6) ayudantes, (2) operarios.

Maquinaria - Equipo: herramienta menor, motobomba, Soltain, mecedora, retroexcavadora, Volqueta.

Actividades: Se cierra terminado el PP21 con asfalto, piso en concreto rígido, PP22A hecho en falso seco en el tramo PP8 al PP21 todo izquierdo, instalación de tubería de 8" de red central.



Victor 01

31/08/22 Clima: Soleado

Personal: Ing. Residente, (2) Ing. Aux, (2) S.S.T, (1) R. Inter, (1) Inspe. Inter, (1) muestra, (2) oficiales, (9) ayudantes, (2) operarios.

Maquinaria - Equipo: herramienta menor, motobomba, Soltain, Bobcat, Volqueta.

Actividades: Se prueba el lleno en recebo o media alza hasta llegar a la altura de la vía, compactado y consolidación en el tramo

PP 6' al PP 22 donde se encuentra la piedra. Instalación de
de tres sillar "Y" para climatizaciones, dos con chimeney grande
y uno en recodo a media altura hasta llegar a la roquería
de lava, computado con soterría en el tramo PP8 al PP21,
terminan con lluvia a media altura hasta la roquería de lava.

edumy

Vctr. 01, n.

1/09/22 Clima: soleado

Personal: Ing. Residente, (2) Ing. Aux, (2) S.S.T, (1) R. Inter, (1) Insp. Inter, (1) muestra
- (2) Oficiales, (9) ayudantes, (2) operarios.

Maquinaria - Equipo: herramientas menores; sotterín, motobomba, Bobcat,
Volquete.

Actividades: Limpieza mecánica con Bobcat, en el tramo PP7 al PP8,
retiro de agua con bomba eléctrica en el tramo PP8 al PP9
nivelación del suelo, se instala red central con tubo
sólido a 8" en el tramo PP5 a PP522, nivelación topo.
grafita, hechura del PP521

edumy

Vctr. 01, n.

1/09/22 Clima: soleado

Personal: Ing Residente, (2) Ing. Aux, (2) S.S.T, (1) R. Inter, (1) Insp. Inter, (1) muestra
- (2) Oficiales, (9) ayudantes, (2) operarios de Maquinaria.

Maquinaria - Equipo: herramientas menores; sotterín, Bobcat, Volquete.

Actividades: Se retira la instalación de sillar yee en el tramo PP55 al
PP52, ME = E34, ME = E37, MB = E33, EXCAVACIÓN MECANICA
para climatización en el tramo PP55 al PP52, Limpieza ME =
EXCAVACIÓN en el tramo PP6 al PP7, EXCAVACIÓN MECANICA en el
tramo PP8 al PP21, entubado metálico tramo PP5 al PP9,

edumy

Vctr. 01, n.

1/09/22 Clima: soleado

Personal: Ing Residente, (2) Ing Aux, (2) S.S.T, (1) R. Inter, (1) Insp. Inter, (1) ma-
estro, (2) Oficiales, (9) ayudantes, (2) operarios.

Maquinaria - Equipo: herramientas menores; sotterín, Bobcat, Volquete

Actividades: Se replantea los tramos entre el PP9 al PP20, listo

64

para hechura al piso ocho anula el PP20, se instala red de
militares en las casas 1, 7, 8 de la M2, CyB, tramo de
PP55 al PP22 llano en recibo a media zanja hasta los edificios
de la vía comprendidos con soterramiento.

Vct. D1, h

04/09/22

Clima: Soleado

Personal: Ing. Residente, (1) Ing. Aux, (2) SSI, (1) R. Inter, (1) Insp. Inter, (1) maestro,
(2) oficiales, (9) ayudantes, (2) operarios:

Maquinaria - Equipo: herramienta menor, soterramiento, Bobcat, retroexcavadora,
volquete.

Actividades: hecho en triturado, instalado de dos tubos de tuberías de
8" en red central tramo del PP8 al PP9, excavación me-
cánica del PP9 al PP10 donde la abertura es hasta los 10mts.

Vct. D1, h

05/09/22

Clima: Soleado

Personal: Ing. Residente, (1) Ing Aux, (2) SSI, (1) topógrafo, (1) R. Inter, (1) Insp. Inter,
(1) maestro, (2) oficiales, (9) ayudantes, (2) operarios

Maquinaria - Equipo: herramienta menor, soterramiento, retroexcavadora, volquete

Actividades: Equipo de topográfico, se realiza nivelación topográfica para
la instalación de tres tubos de 8" en red central en el tramo
PP9 a PP30 donde la abertura es 0.90mts alta 20mts, excavación
mecánica.

Vct. D1, h

06/09/22

Clima: Nuboso

Personal: Ing. Residente, (1) Ing Aux, (2) SSI, (1) topógrafo, (1) R. Inter, (1) Insp. Inter,
(1) maestro, (2) oficiales, (9) ayudantes, (2) operarios.

Maquinaria - Equipo: herramienta menor, soterramiento, Bobcat, volquete.

Actividades: nivelación topográfica para la instalación de tuberías
de 8" en red central en el tramo PP9 donde los aberturas
son a la 20mts, instalación de tres accesorios sifónes "Y"
con chicle para obstrucción.

Vct. D1, h

01/12 Clima: lluvioso

Personal: Ing. Residente, (1) Ing. Aux., (1) S.S.T, (1) Topógrafo, (1) R. inter, (1) Insp. inter, (1) maestro, (2) oficiales, (4) ayudantes, (2) operarios.

Maquinaria - Equipo: herramienta menor, sartén, retroexcavadora, Bobcat, Volqueta.

Actividades: Se realizará limpieza mecánica del tramo PP 3 al PP 20, topografía con nivelación y replanteo del tramo PP 9 al PP 20 desde los abanicos 0.90mts a los 20mts, compactado con vibrocompactador en los tramos PP 2 al PP 7.

~~Edmundo~~

Vch. 01, h

02/12 Clima: lluvioso

Personal: Ing. Residente (1) Ing Aux, (2) S.S.T, (1) R. inter, (1) Insp. inter, (1) maestro (2) oficiales, (4) ayudantes, (2) operarios

Maquinaria - Equipo: herramienta menor, sartén, Bobcat, Volqueta

Actividades: Lecho en triturado en el tramo PP 9 al PP 20, lleno en reboso a la rasante de lluvia.
Lleno en reboso a la rasante a lluvia en los tramos PP 7 al PP 21.

~~Edmundo~~

Vch. 01, h

03/12 Clima: soleado

Personal: Ing Residente (1) Ing Aux, (2) S.S.T, (1) topógrafo, (1) R. inter, (1) Insp. int, (1) maestro, (2) oficiales, (4) ayudante, (2) operarios

Maquinaria - Equipo: herramienta menor, sartén, Bobcat, Volqueta

Actividades: Se instalará tubería de Ø", des tubos en el tramo PP 10 al PP 20 con nivelación topográfica, lleno en reboso a media zanja, tramo PP 9 al PP 10, empalme con sartén, instalación de zonas "Y" en el tramo PP 10 al PP 20.

~~Edmundo~~

Vch. 01, h

04/12 Clima: soleado

Personal: Ing. Residente, (1) Ing Aux, (1) S.S.T, (1) topógrafo, (1) R. inter, (1) Insp. int, (1) maestro, (2) oficiales, (4) ayudantes, (2) Operarios.

Maquinaria - Equipo: herramienta menor, martillo prensor, Bobcat,

retroexcavadora, Volqueta.

Actividades: Limpieza mecánica con Bobcat en los tramos PP8 al PP9, PP10, excavación mecánica tramo PP9 al PP30, excavación manual en el tramo PP10 donde se abrió a 90mts de fondo para ubicar la red de acueducto, hidrulización de tuberías 8", Cima de la ladera con un grosor de 10mts y nivelación topográfica en los tramos PP10 al PP20, la abertura de los tramos PP10 al PP20.




Vct. 2,

11/09/22 Clima: Soleado

Personal: Ing Residente, (1) Ing Aux, (1) ST, (1) R. inter, (1) Topo. Int, (1) maestro, (2) oficiales, (9) ayudantes, (2) operarios.

Maquinaria - Equipo: herramienta menor, retroexcavadora.

Actividades: Terminación de la excavación del tramo PP10 al PP20. Replanteo, entubado en los tramos PP10 al PP20. dos pares de entubos cada uno con una distancia de 2mts, limpieza mecánica con retroexcavadora.





Vct. 21, d. h. ss.

12/09/22 Clima: Soleado

Personal: Ing. Residente, (1) Ing Aux, (1) ST, (1) R. Int, (1) Topo. Int, (1) maestro, (2) oficiales, (9) ayudantes

Maquinaria - Equipo: herramienta menor, saltarin

Actividades: Compacación con saltarin en el tramo PP9 al PP30 a media zanja, demolición de roca en PP30, retiro de rocas manualmente en los tramos PP10 al PP20, Replanteo, hidrulización desillo "T", chicote en domitorios en el tramo PP9 al PP20.



Vct. 21, h

13/09/22 Clima: Soleado

Personal: Ing Residente, (1) Ing Aux, (1) ST, (1) Topógrafo, (1) R. inter, (1) Topo. Int, (1) maestro, (2) oficiales, (9) ayudantes, (2) operarios.

Maquinaria - Equipo: herramienta menor, saltarin.

Actividades: se extrae tubería mordida por fluvio, se instala de nuevo la tubería con nivel óptico en el tramo PP9 al PP19, donde las abrenza 0.90mts a la 20mts. Se instala de nuevo el lecho a trinchera y tubería, instalación sillas "S" con chicote para climatización. Horno en recepción a medida seco y compactado con saltarín.

Vet. Dic, m

109/12 Clima: soleado

Personal: Ing. Residente, (1) Ing Aux, (1) SST, (1) topógrafo, (1) R. int., (1) insp. int., (1) maestro, (2) oficiales, (9) ayudantes, (2) operarios.

Maquinaria - Equipo: herramienta menor, saltarín, Bobcat, Volquete retro excavadora.

Actividades: se entierra en madera 4tro pernos separados a cada 1.5 mts, replanteo, limpieza mecánica, tramos PP10 al PP20 excavación mecánica con retroexcavadora donde la abertura 0.90mts a la 15mts.

Vet. Dic

109/12 Clima: soleado

Personal: Ing. Residente, (1) Ing Aux, (1) SST, (1) Topógrafo, (1) R. int., (1) insp. int., (1) maestro, (2) oficiales, (9) ayudantes, (2) operarios.

Maquinaria - Equipo: herramienta menor, saltarín.

Actividades: se procede a la demolición de roca con compresor propulsor en el tramo PP10, excavación domiciliarion en la m- c>6 del tramo PP9 al PP19

Vet. Dic

109/12 Clima: soleado

Personal: Ing Residente, (1) Ing Aux, (1) SST, (1) topógrafo, (1) R. int., (1) insp. int., (1) maestro, (2) oficiales, (9) ayudantes, (2) operarios.

Maquinaria - Equipo: herramienta menor, saltarín, compresor con martillo propulsor.

Actividades: lecho en trinchera en el tramo PP9 al PP10 para la instalación de tubería de 9" en la red central, hechura

de piso para conectar el PP20, perforación en arena
con polvorín en el tramo.



11/09/22 Clima: soleado

Personal: Ing. Residente, (1) Ing Aux, (1) S.S.T, (1) topógrafo, (1) R. int., (1) insp. int., (1) maestro, (2) oficiales, (9) ayudantes, (2) operarios.

Maquinaria - Equipo: herramienta menor, zalterín, Bobcat.

Actividades: demolición de roca con polvorín en el tramo PP11.



Vet. 01, 18

13/09/22 Clima: soleado

Personal: Ing. Residente, (1) Ing Aux, (1) S.S.T, (1) topógrafo, (1) R. int., (1) insp. int., (1) maestro, (2) oficiales, (9) ayudantes, (2) operarios.

Maquinaria - Equipo: herramienta menor, zalterín retroexcavadora, Bobcat, Volqueta.

Actividades: excavación mecánica con retroexcavadora en el tramo PP10 al PP11, lleno en recebo a medida zanjón, compactado con zalterín en tramo PP9 al PP10 donde se abrió 20mts, replanteo manual en tramo PP10 al PP20, se chequió con nivel óptico dos tubos y un chicle de diámetro de la tubería 8" en el tramo PP10 al PP11.



Vet.

14/09/22 Clima: soleado

Personal: Ing. Residente, (1) Ing Aux, (1) S.S.T, (1) topógrafo, (1) R. int., (1) insp. int., (1) maestro, (2) oficiales, (9) ayudantes, (2) operarios.

Maquinaria - Equipo: herramienta menor, Bobcat, Volqueta.

Actividades: replanteo manual, fundida en concreto rigido para concretar del PP9



Vet. 01, 18

16/09/22 Clima: soleado

Personal: Ing. Residente, (1) Ing Aux, (1) S.S.T, (1) topógrafo, (1) R. int., (1) insp. int., (1) maestro, (2) oficiales, (9) ayudantes, (2) operarios.

Maquinaria - Equipo: herramienta menor

Actividades: Se continua la terminación del cilindro, el cono reductor PP11, pendiente cresta de agua

~~Equipo~~

Vct. Q1, g - dN

Clima: Soleado

Personal: Ing Residente, (1) Ing Aux, (1) SST, (1) Topógrafo, (1) R. Int., (1) Insp. Int., (1) maestro, (2) oficiales, (9) ayudantes, (2) operarios.

Maquinaria - Equipo: herramienta menor.

Actividades: Instalación de 2 tubos de 8" con su respectiva silla "Y" en el tramo PP10 al PP11, llano a media ranura, compactar con voltearín.

~~Equipo~~

Vct. Q1, h

Clima: Soleado

Personal: Ing Residente, (1) Ing. Aux, (1) SST, (1) R. Int., (1) Insp. Int., (1) Topógrafo, (1) maestro, (2) oficiales, (9) ayudantes, (2) operarios

Maquinaria - Equipo: herramienta menor, retroexcavadora, volquete(s)

Actividades: Excavación mecánica del PP9, replanteo manual.

~~Equipo~~

Victor. Del 1 c dN

Clima: Soleado

Personal: Ing Residente, (1) Ing Aux, (1) SST, (1) Topógrafo, (1) R. Int., (1) Insp. Int., (1) maestro, (2) oficiales, (9) ayudantes, (2) operarios

Maquinaria - Equipo: herramienta menor, retroexcavadora, volquete(s)

Actividades: replanteo, hechura pto cañuela del PP9.

~~Equipo~~

Vct. Q1, m

Clima: Soleado

Personal: Ing. Residente (1) Ing Aux, (1) SST, (1) Topógrafo, (1) R. Int., (1) Insp. Int., (1) maestro, (2) oficiales, (9) ayudantes, (2) operarios

Maquinaria - Equipo: herramienta menor, retroexcavadora, volquete(s)

Actividades: Replanteo, hechura pto y cañel.

~~Equipo~~


Vct. Q1, m

10/09/22 Clima: Nuboso y soleado

Personal: Ing. Residente, (1) Ing. Aux, (1) S.S.T, (1) Topógrafo, (1) R. int., (1) Insp. Int., (1) muestreo, (2) oficiales, (9) ayudantes, retroexcavadora.

Maquinaria - Equipo: herramienta menor, saltarin.

Actividades: Continuación del PP9, limpieza manual en andenes, Alero total.




Vto. Día 2

11/09/22 Clima: Soleado

Personal: Ing. Residente, (1) Ing. Aux, (1) S.S.T, (1) R. int., (1) Insp. Int., (1) muestreo, (2) oficiales, (9) ayudantes, (2) operario.

Maquinaria - Equipo: herramienta menor, Bobcat, Volquete.

Actividades: Limpieza mecánica, manual en los tramos PP9 al PP13, terminación del círculo del círculo del PP9 y hachura del piso conuela.




Vto. Día 2

12/09/22 Clima: Soleado

Personal: Ing. Residente, (1) Ing. Aux, (1) S.S.T, (1) Topógrafo, (1) R. int., (1) Insp. Int., (1) muestreo, (1) oficial, (3) ayudantes, (1) Operario.

Maquinaria - Equipo: herramienta menor, taladro propulsor, retroexcavadora, Volqueta.

Actividades: Limpieza mecánica en tramo PP8 al PP9, demolición de roca en el PP10 con volqueta, (9) hrs, terminación del círculo redondo del PP9, limpieza mecánica y acopio en el PP8 al PP9.



Vto. Día 2

13/09/22 Clima: Soleado

Personal: Ing. Residente, (1) Ing. Aux, (1) S.S.T, (1) topógrafo, (1) R. int., (1) Insp. Int., (1) muestreo, (1) oficial, (3) ayudantes, (2) operario.

Maquinaria - Equipo: herramienta menor.

Actividades: Retiro de roca, retiro de escombros en PP10, panetudación en el PP12, demolición manual de rocas en el PP10.



Vto. Día 2

14/09/22 Clima: Soleado