


DOCUMENTOS ACTA 05 CONT 040-22 GILDARDO GALINDO



De <dolly.camacho@ibal.gov.co>
Destinatario Sgeneral <sgeneral@ibal.gov.co>
Fecha 2022-07-11 15:36

 DOUMENTOS ACTA 05 CONT 040-22 GILDARDO GALINDO.PDF (~6,7 MB)

ADJUNTO DOCUMENTOS DEL ASUNTO PARA TRÁMITE PERTINENTE

	SOPORTES DOCUMENTALES PARA TRAMITE DE CUENTA	CÓDIGO: GJ-R-050
		FECHA VIGENCIA: 2016-10-12
		VERSIÓN: 02
		Página 1 de 1
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		

Ibagué, 8 de julio de 2022

Doctor(a)
Olga Lucia Liévano Rodríguez
Secretario(a) General
(Empresa)
(Ciudad)

*D/Dolores
11-07-22*

**REF: ENVIO SOPORTES PARA TRAMITE DE CUENTA DEL CONTRATO N°040
de 27 de enero del 2022.**

Cordial Saludo:

Por medio de la presente me dirijo a usted con el fin de allegarle los soportes documentales originales para que obren dentro de la carpeta del archivo de gestión de la secretaria general, así como también las copias de los documentos que son requeridos por la oficina de contabilidad para el respectivo tramite de cuenta, para lo cual me permito relacionar al detalle los documentos que adjunto, de la siguiente manera:

DOCUMENTOS ACTA PARCIAL N°5:

- Informe de actividades de actividades.
- Planilla integrada autoliquidación aportes.
- Cuenta de cobro N°5.
- Ficha técnica de evaluación y reevaluación de proveedores.

Atentamente,

Diley Vanessa Barrero O.

IBAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE PRODUCTOS Y ALIMENTARIOS

DILEY VANESSA BARRERO OLAYA - LIDER DE ACUEDUCTO



ACTA PARCIAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-033


FECHA VIGENCIA:
2022-01-12

VERSIÓN: 07

Página 1 de 2

Contrato No.	040 de 27 de enero de 2022																													
Objeto	APOYO A LA GESTIÓN DE PERSONAL ASISTENCIAL GRADO II, PARA EL GRUPO GESTIÓN ACUEDUCTO DEL IBAL S.A ESP OFICIAL.																													
Valor total	NUEVE MILLONES TRECIENTOS MIL PESOS (\$9.300.000) IVA INCLUIDO																													
Contratista	GILDARDO GALINDO FLÓREZ																													
Supervisor	DILEY VANESSA BARRERO OLAYA																													
Fecha de Inicio	8 DE FEBRERO DE 2022																													
Fecha de terminación	7 DE AGOSTO DE 2022																													
Plazo de Ejecución	SEIS (6) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO																													
FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA PARCIAL		Año	Mes																											
		2022	julio																											
			Día																											
			7																											
En la ciudad de Ibagué, en la fecha antes indicada, contratista y supervisor suscriben la presente Acta Parcial No.05 del contrato antes identificado. Para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago.																														
Periodo informado	8 de junio– 7 de julio de 2022																													
Informe de las actividades desarrolladas y avaladas por el supervisor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Visitas técnicas a los tanques de almacenamiento, para dar inicio al plan de recuperación y actualización de información de sistema de entradas y salidas y el sistema de válvulas. 2. Apoyar visitas de socialización en diferentes barrios de la ciudad, con el fin de concientizar a la comunidad en los procesos de cambios de redes hidrosanitarias, que intervendrá el IBAL. 3. Visitas de apoyo y levantamientos planimétricos en diferentes barrios de la ciudad, para el plan de cambio de redes del sistema hidro-sanitario y la carpeta asfáltica, que intervendrá infraestructura. 4. Adelantar y entregar toda la documentación actualizada de lo ejecutado en el desarrollo del contrato a la dependencia Gestión Acueducto. 5. Apoyo de gestión en correspondencia y archivo. 6. Apoyo en cargue de agua trata en carro tanques para suministro en diferentes barrios de la ciudad, debido a la emergencia invernal. <p>(se adjunta cronograma detallado de actividades desarrolladas desde junio 8 hasta julio 7 del 2022)</p>																													
Evidencias de la ejecución del contrato	<p align="center">ANEXO DOCUMENTO CON EVIDENCIAS DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS: -cronograma detallado de actividades desarrolladas desde junio 8 hasta julio 7 del 2022</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>DETALLE DEL BIEN</th> <th>CODIGO</th> <th>CPC DESCRIPCION</th> <th>CANTIDAD</th> <th>VALOR UNITARIO</th> <th>VALOR SOLICITADO PRESUPUESTALMENTE</th> <th>VALOR ACTA</th> <th>SALDO PRESUPUESTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Apoyo a la gestión</td> <td>85954</td> <td>servicios de preparación de documentos y otros servicios</td> <td>1</td> <td>\$1.550.000,00</td> <td>\$3.100.000,00</td> <td>\$1.550.000,00</td> <td>\$1.550.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">VALOR PRESENTE ACTA</td> <td>\$1.550.000,00</td> <td>\$1.550.000,00</td> </tr> </tbody> </table>			ITEM	DETALLE DEL BIEN	CODIGO	CPC DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR SOLICITADO PRESUPUESTALMENTE	VALOR ACTA	SALDO PRESUPUESTAL	1	Apoyo a la gestión	85954	servicios de preparación de documentos y otros servicios	1	\$1.550.000,00	\$3.100.000,00	\$1.550.000,00	\$1.550.000,00	VALOR PRESENTE ACTA							\$1.550.000,00	\$1.550.000,00
ITEM	DETALLE DEL BIEN	CODIGO	CPC DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR SOLICITADO PRESUPUESTALMENTE	VALOR ACTA	SALDO PRESUPUESTAL																						
1	Apoyo a la gestión	85954	servicios de preparación de documentos y otros servicios	1	\$1.550.000,00	\$3.100.000,00	\$1.550.000,00	\$1.550.000,00																						
VALOR PRESENTE ACTA							\$1.550.000,00	\$1.550.000,00																						
ESTADO DE CUENTA																														
Valor Contrato	\$9.300.000,00																													
Valor Acta No. 01	\$1.550.000,00																													
Valor Acta No. 02	\$1.550.000,00																													
Valor Acta No. 03	\$1.550.000,00																													
Valor Acta No. 04	\$1.550.000,00																													
Valor Acta No. 05	\$1.550.000,00																													
Saldo (Valor pendiente para pago)	\$1.550.000,00																													

AN



ACTA PARCIAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-033

FECHA VIGENCIA:

2022-01-12

VERSIÓN: 07

Página 2 de 2

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

PERSONA JURIDICA

El contratista presentó certificación suscrita por el revisor fiscal o el representante legal acreditando que se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y pagos de parafiscales a que hubiere lugar.

APORTA CERTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL

SI

NO

APORTA CERTIFICACION REVISOR FISCAL (En caso de aportar certificación del revisor fiscal deberá adjuntar con ella, copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes de la Junta Central de Contadores)

SI

NO

PERSONA NATURAL

Entidad en donde se realiza el pago.	BANCOMEVA EFACTY	Valor total del aporte	\$ 285.000.00	
Planilla No.	4449694962	Salud	\$ 125.000	
Periodo cotizado	De:	01/06/2022	Pensión	\$ 160.000
	Hasta:	31/07/2022	ARL	N/A
ANEXOS:			Marque con x	
Recibo de pago de seguridad social			x	
Copias planillas de aporte			x	

Firma		
Nombre	GILDARDO GALINDO FLÓREZ	DILEY VANESSA BARRERO OLAYA
	Contratista	Supervisor
V° B° Profesional Salud Ocupacional IBAL	CLAUDIA COMBITA ZAMBRANO	

**INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR GILDARDO
GALINDO FLOREZ C.C No. 14.269.349
CONTRATO 040 APOYO A LA GESTION CORRESPONDIENTE
DEL 8 DE JUNIO AL 7 DE JULIO DE 2022**

Junio 8,9 y 10 de 2022

Se realiza visita de apoyo y levantamiento en el sector barrio el pedregal; carrera 11C, entre calles 87 y 85
- Carrera 11C; entre calle 85, 83

Junio 13 de 2022

Se realiza visita de apoyo y levantamiento en el sector barrio horizonte en la carrera 19 sur; entre calles 124 y 125

Junio 14 de 2022

Se realiza visita de apoyo y levantamiento en el sector barrio rincón piedra pintada.
- Calle 5D; entre carreras 6 y 6A.

Junio 15 de 2022

Se realiza visita levantamiento en el sector barrio Oviedo
- Calle 141, entre carreras 8c bis y transversal 8

Junio 16 de 2022

Se realiza visita y levantamiento en el sector barrio la ceiba
- Calle 141 entre carreras 8 y 8B

Junio 22 de 2022

Se realiza visita y levantamiento en el sector barrio Montecarlo la isla
- Calle 131 entre carreras 8A y 9
- Barrio palo grande – placas verdes calle 140; entre carreras 9 y 12A.

Junio 23 de 2022

Se realiza visita y levantamiento en el sector barrio Oviedo
- Calle 141; entre carreras 8c Bis y 8D

Junio 28 de 2022

Se realiza visita y levantamiento en el sector barrio Oviedo
- Carreras 8C bis; entre calles 139 y 140
- Barrio Oviedo calle 140, entre carreras 8c bis y transversal 8

Junio 29 de 2022

Se realiza visita y levantamiento en el sector barrio Oviedo (callejón)
- Carrera 8c bis; entre calles 141 y 141A
- Barrio Oviedo carrera 8E; entre calles 139 y 141

Junio 30 de 2022

Se realiza visita y levantamiento en el sector barrio Oviedo
- Carrera 8D; entre calles 139 y 141

m

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">- Barrio el jardín, ciudad blanca placas verdes carrera 4^a, entre calles 86 y 87- Barrio jardín carrera 4^a bis, entre calles 87^a y 88 |
|---|

Julio 1 de 2022

Se realiza visita y levantamiento en el sector barrio combeima <ul style="list-style-type: none">- Calle 11 entre carreras 1b sur y 26 sur
--

Julio 6 de 2022

Se realizó visita al sector urbanización de Lady Di a las direcciones:

Cra. 14 No. 157-28 . Con el objeto de verificar anomalías en la red de acueducto (fugas), se puede constatar lo siguiente:

Calle 160A No. 17-20 -	Existe fuga
Calle 160 No. 16-59 -	Arreglada
Calle 160 No. 16B-17 -	Existe fuga
Mza G casa 91 -	Arreglo rudimentario hecho por el usuario

Atentamente,



GILDARDO GALINDO FLOREZ

C.C 14.169.349 Armero

CONTRATO 040 APOYO GESTION

GRUPO ACUEDUCTO

- Barrio el jardín, ciudad blanca placas verdes carrera 4ª, entre calles 86 y 87
- Barrio jardín carrera 4ª bis, entre calles 87ª y 88

Julio 1 de 2022

Se realiza visita y levantamiento en el sector barrio combeima

- Calle 11 entre carreras 1b sur y 26 sur

Atentamente,

GILDARDO GALINDO FLOREZ

C.C 14.169.349 Armero

CONTRATO 040 APOYO GESTION

GRUPO ACUEDUCTO



FORMATO DE LEVANTAMIENTOS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: PA-R-GA-022

FECHA DE VIGENCIA:
2022-03-17

VERSIÓN: 00

Página 1 de 1


FECHA: JUNIO-08-2022.

DIRECCION: CALLE 87, ENTRE CARRERAS 11 E Y 12 B / PEDREGAL.

DATOS DE LA VIA

Total Intervención L(Ml)	40.00 MTS.
Ancho De La Vía (Ml)	4.00 - 5.00 - 6.40 MTS.
Ancho De Los Andenes (Ml)	1.00 MTS.
Nº De Acometidas Largas	-
Nº De Acometidas Cortas	-
Nº De Usuarios Totales	-
Acometidas Largas (Ml)	-
Acometidas Cortas (Ml)	-
Espesor Pavimento Flexible	0,10 cms.
Espesor Pavimento Rígido	-
Profundidad (M)	1.20 MTS.
Material De La Vía	ASFALTO - DETERIORADO.
Material Tubería	A.C.
Diámetro Tubería	3"

DIAGRAMA



OBERVACIONES GENERALES (estado de la vía y otros):

NOMBRE DEL FUNCIONARIO: Luis Antonio Peña-T-Gilberto Galindo.
FIRMA RESPONSABLE: [Signature]
CARGO Y DEPENDENCIA: Supervisor Gestión de Obras.



FORMATO DE LEVANTAMIENTOS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: PA-R-GA-022

FECHA DE VIGENCIA:
2022-03-17

VERSIÓN: 00

Página 1 de 1


FECHA: JUNIO - 13 - 2022

DIRECCION: CARRERA 19 SUR, ENTRE CALLES 124 Y 125. B/BELLO HORIZONTE.

DATOS DE LA VIA

Total Intervención L(MI)	92.30 MTS.
Ancho De La Via (MI)	10.00 MTS. (PROYECTADA) PUES NO HAY VIA.
Ancho De Los Andenes (MI)	NO HAY.
Nº De Acometidas Largas	NO HAY.
Nº De Acometidas Cortas	NO HAY.
Nº De Usuarios Totales	NO HAY.
Acometidas Largas (MI)	NO HAY.
Acometidas Cortas (MI)	NO HAY.
Espesor Pavimento Flexible	NO HAY.
Espesor Pavimento Rígido	NO HAY.
Profundidad (M)	-
Material De La Vía	TERRENO NATURAL.
Material Tubería	NO HAY.
Diámetro Tubería	-

DIAGRAMA



OBSERVACIONES GENERALES (estado de la via y otros):

Todo en el área, es proyectado. No hay sardineles, Andenes, ni VIA.
 Todo esta virgen, inundado de maleza. y una gran cantidad de
 tubos de Presión de 300mm. Color AZUL.

NOMBRE DEL FUNCIONARIO:

Luis Antonio Perea T. Gilcardo Calvo

FIRMA RESPONSABLE:

[Signature] Apoyo al Gestor

CARGO Y DEPENDENCIA:

Supervisor - Gestión Ambiental.

m



FORMATO DE LEVANTAMIENTOS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: PA-R-GA-022

FECHA DE VIGENCIA:
2022-03-17

VERSIÓN: 00

Página 1 de 1


FECHA: JUNIO - 13 - 2022

DIRECCION: CARRERA 19 SUR, ENTRE CALLES 124 Y 125. B/BELLO HORIZONTE.

DATOS DE LA VIA

Total Intervención L(MI)	92.30 MTS.
Ancho De La Via (MI)	10.00 MTS. (PROYECTADA) PUES NO HAY VIA.
Ancho De Los Andenes (MI)	NO HAY.
Nº De Acometidas Largas	NO HAY.
Nº De Acometidas Cortas	NO HAY.
Nº De Usuarios Totales	NO HAY.
Acometidas Largas (MI)	NO HAY.
Acometidas Cortas (MI)	NO HAY.
Espesor Pavimento Flexible	NO HAY.
Espesor Pavimento Rígido	NO HAY.
Profundidad (M)	-
Material De La Vía	TERRENO NATURAL.
Material Tubería	NO HAY.
Diámetro Tubería	-

DIAGRAMA



OBERVACIONES GENERALES (estado de la via y otros):

Todo EN el Área, es proyectado. NO HAY sardineles, Andenes ni VIA. Toda esta virgen, inundado de maleza. y una GRAN CANTIDAD de tubos de presión de 300mm. Color AZUL.

NOMBRE DEL FUNCIONARIO: Luis Antonio Peña T. Gilardo Colina
 FIRMA RESPONSABLE: [Signature]
 CARGO Y DEPENDENCIA: Supervisor - Gestión Ambiental.

17



FORMATO DE LEVANTAMIENTOS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: PA-R-GA-022

FECHA DE VIGENCIA:
2022-03-17

VERSIÓN: 00

Página 1 de 1


FECHA: JUNIO-14 DE 2022.

DIRECCION: CALLE 50, ENTRE CARRERAS 6 Y 6A. B/RINCON DE Piedra Pintada.

DATOS DE LA VIA

Total Intervención L(MI)	60.00 MTS.
Ancho De La Vía (MI)	6.00 MTS.
Ancho De Los Andenes (MI)	1.50 - 1.55 MTS.
Nº De Acometidas Largas	1.
Nº De Acometidas Cortas	-
Nº De Usuarios Totales	1.
Acometidas Largas (MI)	8.00 MT).
Acometidas Cortas (MI)	-
Espesor Pavimento Flexible	0.10 cms.
Espesor Pavimento Rígido	-
Profundidad (M)	1.20 MTS.
Material De La Vía	ASFALTO - DESTRUÍDO.
Material Tubería	A.C.
Diámetro Tubería	3"

DIAGRAMA



OBSERVACIONES GENERALES (estado de la vía y otros):

NOMBRE DEL FUNCIONARIO:

FIRMA RESPONSABLE:

CARGO Y DEPENDENCIA:

RUI ARAUJO PERAZA - Gobierno Galindo
Araujo
Supervisor - Gestión Vecindario



FORMATO DE LEVANTAMIENTOS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN


CÓDIGO: PA-R-GA-022
FECHA DE VIGENCIA:
2022-03-17
VERSIÓN: 00
Página 1 de 1

FECHA: JUNIO-15-2022.
DIRECCION: CALLE 141, ENTRE CARRERA 8 BIS Y TRANSVERSAL 8. B/OVIEDO.

DATOS DE LA VIA

Total Intervención L(MI)	60.50 MTS.
Ancho De La Via (MI)	7.00 MTS.
Ancho De Los Andenes (MI)	1.20 - 1.25 - 1.30 - 1.40 MTS.
Nº De Acometidas Largas	6.
Nº De Acometidas Cortas	8.
Nº De Usuarios Totales	14.
Acometidas Largas (MI)	8.50 MTS.
Acometidas Cortas (MI)	3.50 MTS.
Espesor Pavimento Flexible	0.10 cm r.
Espesor Pavimento Rígido	-
Profundidad (M)	1.20 MTS.
Material De La Vía	ASFALTO - DESTRUIDO.
Material Tubería	P.V.C. BLANCO.
Diámetro Tubería	3"

DIAGRAMA # 12-183



OBSERVACIONES GENERALES (estado de la vía y otros):

NOMBRE DEL FUNCIONARIO: Luis Antonio PENAT - GILBERTO GONZALEZ
FIRMA RESPONSABLE: [Signature]
CARGO Y DEPENDENCIA: Supervisor Gestión Aduana



FORMATO DE LEVANTAMIENTOS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: PA-R-GA-022
FECHA DE VIGENCIA:
2022-03-17
VERSIÓN: 00


FECHA: JUNIO-16-2022

DIRECCION: CALLE 141, ENTRE CARRERA 8 Y 8^B. B/ CEIBA NORTE.

DATOS DE LA VIA

Total Intervención L(MI)	123.50 MTS.
Ancho De La Via (MI)	7.50 - 8.50 MTS.
Ancho De Los Andenes (MI)	1.40 - 1.80 - 2.40 MTS.
Nº De Acometidas Largas	-
Nº De Acometidas Cortas	11.
Nº De Usuarios Totales	11.
Acometidas Largas (MI)	-
Acometidas Cortas (MI)	4.00 MTS.
Espesor Pavimento Flexible	-
Espesor Pavimento Rígido	-
Profundidad (M)	1.20 MTS.
Material De La Vía	TERRENO NATURAL.
Material Tubería	P.V.C. BLANCO.
Diámetro Tubería	3"

DIAGRAMA



OBSERVACIONES GENERALES (estado de la vía y otros):

NOMBRE DEL FUNCIONARIO: San Antonio Peña T. - Gilberto Galindo
 FIRMA RESPONSABLE: [Signature]
 CARGO Y DEPENDENCIA: Supervisor - Gestión Acueducto



FORMATO DE LEVANTAMIENTOS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: PA-R-GA-022

FECHA DE VIGENCIA:
2022-03-17

VERSIÓN: 00

Página 1 de 1

FECHA: JUNIO - 22 - 2022


DIRECCION: CALLE 140A, ENTRE CRAI 9412A. B1 PALOGRANDE.

PLACAS VERDES: CALLE 140, ENTRE CRAI 9412A PALOGRANDE.

DATOS DE LA VIA

Total Intervención L(MI)	163.50 MTS.
Ancho De La Via (MI)	7.00 MTS.
Ancho De Los Andenes (MI)	0.65 - 1.40 - 3.10 MTS.
N° De Acometidas Largas	17.
N° De Acometidas Cortas	12.
N° De Usuarios Totales	29.
Acometidas Largas (MI)	9.00 MTS.
Acometidas Cortas (MI)	4.50 MTS.
Espesor Pavimento Flexible	0.10 cms.
Espesor Pavimento Rígido	-
Profundidad (M)	1.20 MTS.
Material De La Vía	ASFALTO. DETERIORADO.
Material Tubería	P.U.C. BLANCO
Díámetro Tubería	3" y 6"

DIAGRAMA



OBSERVACIONES GENERALES (estado de la via y otros):

NOMBRE DEL FUNCIONARIO: Luis Antonio Peña - Gildardo Caliendo
 FIRMA RESPONSABLE: [Signature]
 CARGO Y DEPENDENCIA: Supervisor - Gestión Aéreo



FORMATO DE LEVANTAMIENTOS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: PA-R-GA-022

FECHA DE VIGENCIA:
2022-03-17

VERSIÓN: 00

Página 1 de 1


FECHA: JUNIO - 23 DE 2022

DIRECCION: CALLE 141, ENTRE CARRERAS 8^C BIS Y 8^D B/OVIEDO.

DATOS DE LA VIA

Total Intervención L(MI)	46.00 MTS.
Ancho De La Vía (MI)	6.50 MTS.
Ancho De Los Andenes (MI)	1.10 - 1.30 - MTS.
Nº De Acometidas Largas	4.
Nº De Acometidas Cortas	6. -
Nº De Usuarios Totales	10.
Acometidas Largas (MI)	8.00 MTS.
Acometidas Cortas (MI)	4.00 MTS.
Espesor Pavimento Flexible	0.10 cms.
Espesor Pavimento Rígido	-
Profundidad (M)	1.20 MTS.
Material De La Vía	ASFALTO - DETERIORADO.
Material Tubería	A.C.
Diámetro Tubería	3"

DIAGRAMA



OBSERVACIONES GENERALES (estado de la vía y otros):

NOMBRE DEL FUNCIONARIO: Luis Antonio Peña - Gilgado Gálvez
 FIRMA RESPONSABLE: [Signature]
 CARGO Y DEPENDENCIA: Supervisor - Gestión de Obras



FORMATO DE LEVANTAMIENTOS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: PA-R-GA-022

FECHA DE VIGENCIA:

2022-03-17

VERSIÓN: 00

Página 1 de 1


FECHA: JUNIO 28 - 2022.

DIRECCION: CARRERA 8^C BIS, ENTRE CALLES 139 Y 140. B/DUQUE.

DATOS DE LA VIA

Total Intervención L(MI)	81.40 MTS.
Ancho De La Vía (MI)	3.70 - 4.00 MTS.
Ancho De Los Andenes (MI)	0.70 - 0.80 - 1.00 - 1.10 - 1.30 MTS.
N° De Acometidas Largas	9.
N° De Acometidas Cortas	2
N° De Usuarios Totales	11.
Acometidas Largas (MI)	5.50 MTS.
Acometidas Cortas (MI)	3.50 MTS.
Espesor Pavimento Flexible	-
Espesor Pavimento Rígido	-
Profundidad (M)	1.20 MTS.
Material De La Vía	TERRENO NATURAL.
Material Tubería	P.U.C. GRIS.
Diámetro Tubería	3"

DIAGRAMA



OBERVACIONES GENERALES (estado de la vía y otros):

NOMBRE DEL FUNCIONARIO:

José Antonio Peña - Gilberto Galindo

FIRMA RESPONSABLE:

[Signature]

CARGO Y DEPENDENCIA:

Supervisor - Cesim Acandreo



FORMATO DE LEVANTAMIENTOS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: PA-R-GA-022

FECHA DE VIGENCIA:
2022-03-17

VERSIÓN: 00

Página 1 de 1

FECHA: JUNIO - 28 - 2022

DIRECCION: CALLE 140, ENTRE CARRERAS 8^{ta} BIS Y TRANSVERSAL B. B/OVIEDO.

DATOS DE LA VIA

Total Intervención L(Ml)	75.30 MTS.
Ancho De La Via (Ml)	7.00 MTS.
Ancho De Los Andenes (Ml)	1.30 MTS.
N° De Acometidas Largas	5.
N° De Acometidas Cortas	16.
N° De Usuarios Totales	21.
Acometidas Largas (Ml)	8.50 MTS.
Acometidas Cortas (Ml)	4.00 MTS.
Espesor Pavimento Flexible	0.10 CMS.
Espesor Pavimento Rígido	-
Profundidad (M)	1.20 MTS.
Material De La Vía	ASFALTO DESTRUIDO.
Material Tubería	P.V.C. GRIS.
Diámetro Tubería	3"

DIAGRAMA



OBSERVACIONES GENERALES (estado de la vía y otros):

NOMBRE DEL FUNCIONARIO: Luis Antonio Peña T. - Gildardo Galindo.

FIRMA RESPONSABLE: [Signature]

CARGO Y DEPENDENCIA: Supervisor Gestión Andenero.



FORMATO DE LEVANTAMIENTOS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: PA-R-GA-022
FECHA DE VIGENCIA:
2022-03-17
VERSIÓN: 00
Página 1 de 1


FECHA: JUNIO-24-2022.

DIRECCION: CARRERA 8^{ta} BIS, ENTRE CALLES 141 Y 141A. B/OUIEDO - CALLE 707.

DATOS DE LA VIA

Total Intervención L(MI)	44.00 MTS.
Ancho De La Via (MI)	3.60 MTS.
Ancho De Los Andenes (MI)	1.10 - 1.30 MTS.
Nº De Acometidas Largas	5
Nº De Acometidas Cortas	6
Nº De Usuarios Totales	11.
Acometidas Largas (MI)	9.50 MI
Acometidas Cortas (MI)	4.50 MI
Espesor Pavimento Flexible	-
Espesor Pavimento Rígido	0.14 CMS.
Profundidad (M)	1.20 MTS.
Material De La Vía	CONCRETO - BUEN ESTADO.
Material Tubería	PVC. 621.
Diámetro Tubería	3"

DIAGRAMA



OBERVACIONES GENERALES (estado de la via y otros): B/OUIEDO.

NOMBRE DEL FUNCIONARIO: Jos Antonio PEGAT - Gilfredo Galindo
 FIRMA RESPONSABLE: [Signature]
 CARGO Y DEPENDENCIA: Supervisor - Gestión Ambiental



FORMATO DE LEVANTAMIENTOS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: PA-R-GA-022

FECHA DE VIGENCIA:
2022-03-17

VERSIÓN: 00

Página 1 de 1


FECHA: Junio-29-2022.

DIRECCION: CARRERA 8^E ENTRE CALLES 139 Y 141 B/Oviedo.

DATOS DE LA VIA

Total Intervención L(MI)	133.50 MTS.
Ancho De La Vía (MI)	7.30 - 7.50 MTS.
Ancho De Los Andenes (MI)	1.10 MTS.
Nº De Acometidas Largas	13.
Nº De Acometidas Cortas	15.
Nº De Usuarios Totales	28.
Acometidas Largas (MI)	9.30 MTS.
Acometidas Cortas (MI)	4.20 MTS.
Espesor Pavlmento Flexible	0.10 cms.
Espesor Pavlmento Rígido	-
Profundidad (M)	1.20 MTS.
Material De La Vía	ASFALTO - DESTRUIDO.
Material Tubería	P.V.C. GRIS.
Diámetro Tubería	3"

DIAGRAMA



OBERVACIONES GENERALES (estado de la vía y otros):

NOMBRE DEL FUNCIONARIO: Luis Antonio Peñat - Gilberto Galindo

FIRMA RESPONSABLE: [Signature]

CARGO Y DEPENDENCIA: Supervisor - Cesin Acanduro



FORMATO DE LEVANTAMIENTOS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: PA-R-GA-022

FECHA DE VIGENCIA:
2022-03-17

VERSIÓN: 00

Página 1 de 1


FECHA: JUNIO - 30 - 2022

DIRECCION: CARRERA 8^{DA}, ENTRE CALLES 139 Y 141. B/OUIDO.

DATOS DE LA VIA

Total Intervención L(MI)	133.50 MTS.
Ancho De La Vía (MI)	6.00 - MTS.
Ancho De Los Andenes (MI)	1.00 - 1.10 - 1.30 - 1.40 MTS.
Nº De Acometidas Largas	17.
Nº De Acometidas Cortas	14.
Nº De Usuarios Totales	31.
Acometidas Largas (MI)	8.00 MTS.
Acometidas Cortas (MI)	4.00 MTS.
Espesor Pavimento Flexible	0.10 CM.
Espesor Pavimento Rígido	-
Profundidad (M)	1.20 MTS.
Material De La Vía	ASFALTO - ACERAMIOS
Material Tubería	P.V.C GRI.
Diámetro Tubería	3"

DIAGRAMA



OBSERVACIONES GENERALES (estado de la vía y otros):

NOMBRE DEL FUNCIONARIO: Luis Antonio PENA - Gilardo Galindo
 FIRMA RESPONSABLE: [Signature]
 CARGO Y DEPENDENCIA: Supervisor - Gestión de Obras



FORMATO DE LEVANTAMIENTOS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: PA-R-GA-022
FECHA DE VIGENCIA:
2022-03-17
VERSIÓN: 00
Página 1 de 1


FECHA: Juio - 30 - 2022

DIRECCION: CARRERA 4, ENTRE CALLES 864 87. B/JARDIN - CIUDAD BLANCA.
PLACAS: CARRERA 4A, CALLES 864 87. B/JARDIN
VERDES:

DATOS DE LA VIA

Total Intervención L(MI)	97.50 MTS.
Ancho De La Via (MI)	6.00 - 6.50 MTS.
Ancho De Los Andenes (MI)	1.05 - 1.18 - 1.40 - 1.50 MTS.
N° De Acometidas Largas	19.
N° De Acometidas Cortas	15.
N° De Usuarios Totales	34.
Acometidas Largas (MI)	8.00 MTS.
Acometidas Cortas (MI)	4.00 MTS.
Espesor Pavlmento Flexible	0.10 cms.
Espesor Pavlmento Rígido	-
Profundidad (M)	1.20 MTS.
Material De La Vía	ASFALTO - DESTRUIDO.
Material Tubería	PVC BLANCO.
Diámetro Tubería	3"

DIAGRAMA



OBSERVACIONES GENERALES (estado de la vía y otros):

NOMBRE DEL FUNCIONARIO: José Antonio Peña - Gilardo Galindo
FIRMA RESPONSABLE: [Signature]
CARGO Y DEPENDENCIA: Supervisor - Gestión Asfaltero.



FORMATO DE LEVANTAMIENTOS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: PA-R-GA-022

FECHA DE VIGENCIA:

2022-03-17

VERSIÓN: 00

Página 1 de 1


FECHA: Julio-30-2022.

DIRECCION: CARRERA 4^A Bis, ENTRE CALLES 87^A Y 88. B/JARDIN.

DATOS DE LA VIA

Total Intervención L(Ml)	63.00 MTS.
Ancho De La Via (Ml)	6.00 MTS.
Ancho De Los Andenes (Ml)	1.00 MT.
N° De Acometidas Largas	8.
N° De Acometidas Cortas	10.
N° De Usuarios Totales	18.
Acometidas Largas (Ml)	8.00 MTS.
Acometidas Cortas (Ml)	4.00 MTS.
Espesor Pavimento Flexible	0.10 cms.
Espesor Pavimento Rígido	-
Profundidad (M)	1.20 MTS.
Material De La Vía	ASFALTO - DESTRUÍDO.
Material Tubería	P.V.C. BLANCO.
Diámetro Tubería	3" -

DIAGRAMA



OBSERVACIONES GENERALES (estado de la vía y otros):

NOMBRE DEL FUNCIONARIO:

Luis Antonio Peña - Córdoba Galindo.

FIRMA RESPONSABLE:

Supervisor - Gestión de Obras.

CARGO Y DEPENDENCIA:



FORMATO DE LEVANTAMIENTOS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN


CÓDIGO: PA-R-GA-022
FECHA DE VIGENCIA:
2022-03-17
VERSIÓN: 00
Página 1 de 1

FECHA: JULIO-01-2022
DIRECCION: CALLE-11, ENTRE CARRERAS 1^B SUR Y 2 SUR, B/COMBEIMA.

DATOS DE LA VIA

Total Intervención L(MI)	73,40 MTS.
Ancho De La Via (MI)	7,00 MTS.
Ancho De Los Andenes (MI)	0,90 - 1,20 - 1,30 MTS.
Nº De Acometidas Largas	1.
Nº De Acometidas Cortas	5.
Nº De Usuarios Totales	6.
Acometidas Largas (MI)	8,50 MTS.
Acometidas Cortas (MI)	4,00 MTS.
Espesor Pavimento Flexible	-
Espesor Pavimento Rígido	0,14 cms.
Profundidad (M)	1,20 MTS.
Material De La Vía	CONCRETO - DESTRUÍDO.
Material Tubería	A.C.
Diámetro Tubería	3"

DIAGRAMA



OBERVACIONES GENERALES (estado de la via y otros):

NOMBRE DEL FUNCIONARIO: Luis Antonio Peña T - Gilzelo Galindo
 FIRMA RESPONSABLE: [Signature]
 CARGO Y DEPENDENCIA: Supervisor - Gestión de Obras



PLANILLA DE VISITA TÉCNICA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CODIGO: PA-R-GA-00

FECHA VIGENTE:

05/10/2018

VERSION:04

Radicado IBAL: _____

Reporte Call-Center: _____

Peticionario: _____

Dirección: _____


Radicado Gerencia: _____

Otros Radicados: _____

Fecha Visita: JULIO 6 de 2018

Observaciones de la visita: Don servicio Agua

SE REALIZA VISITA TÉCNICA AL SECTOR BARRIO LADY DI MAD CASA #140, calle 160 número 16B-17 con el fin de verificar posible fuga en la red Acueducto. se puede constatar que no ha sido intervenido el daño, posible daño entre medidor y la red la visita no la otorga la sra Blanca Dupuyra Inquilina. SE ANEXAN FOTOS del daño.



Blanco E Quervo A

Nombre de la persona que atendió la visita

Firma: * Blanco E Quervo A

C.C X

Teléfono: x 05551816
3167654973

Las Armas Pedro Gilberto Galindo

Nombre del funcionario IBAL

Firma: [Signature]

Móvil Supervisor Carlos Andueza
Gilberto Galindo
apoyo al grupo operativo



PLANILLA DE VISITA TÉCNICA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CODIGO: PA-R-GA-00
FECHA VIGENTE:
05/10/2018
VERSION:04

Radicado IBAL: _____
Reporte Call-Center: _____
Petitionario: _____
Dirección: _____

Radicado Gerencia: _____
Otros Radicados: _____

Fecha Visita: Julio 6 de 2017

Observaciones de la visita:

SE REALIZA VISITE al sector del barrio Lady en residencia calle 160
#16-59 casa 12 D. MARIA A. ANSA II con el fin de verificar daño
red posible fuga. Se puede constatar que ya fue intervenido
y arreglado por el IBAL por atender la visita la Srta. Beatriz
Galindo se anexan fotos

Beatriz Galindo Lopez

Nombre de la persona que atendió la visita

Firma: Beatriz Galindo Lopez
C.C. 38236285 - Isaque
Teléfono: 3216283297

Rosario Pesa - Gilfredo Galme

Nombre del funcionario IBAL

Firma: [Signature]
Móvil: Supervisor - César Acosta
Gilfredo Galme
A/2010 Grupo AVELLTO



PLANILLA DE VISITA TÉCNICA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CODIGO: PA-R-GA-00
FECHA VIGENTE:
05/10/2018
VERSION:04

Radicado IBAL: _____

Radicado Gerencia: _____

Reporte Call-Center: _____

Otros Radicados: _____

Peticionario: _____

Fecha Visita: JULIO 6 DE 2022

Dirección: _____

Observaciones de la visita: SE ANEXA FOTOS

SE REALIZA A SECTOR DEL BARRIO URBANIZACION Lady Di visita técnica con el fin de verificar posible fuga red acueducto, dando se puede constatar que si presenta un encharcamiento sobre el paso de la red de distribución del sector el predio afectado calle IVOA #17.20 ó manzana A CASA 12 LA VISITA FUE ATENDIDA por la SRA 107 MARINA BARRETO

(RA 142 # 150726)

Luz Yamir Berto
Nombre de la persona que atendió la visita

Firma: Luz Yamir Berto
C.C. 38245579
Teléfono: 3172572705

Ris Anderson Peña - Gilberto Bernal
Nombre del funcionario IBAL

Firma: [Signature]
Móvil: Supervisor de Operación Acueducto
G. Antonio Galano Sr
Apoyo campo acueductos



PLANILLA DE VISITA TÉCNICA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CODIGO: PA-R-GA-00
FECHA VIGENTE:
05/10/2018
VERSION:04

Radicado IBAL: _____

Radicado Gerencia: _____

Reporte Call-Center: _____

Otros Radicados: _____


Peticionario: _____

Fecha Visita: 7/10/2012

Dirección: _____

Observaciones de la visita:

SE REALIZA VISITA AL SECTOR DEL BARRIO LADY DI' GAN EL FIN DE VERIFICAR POSIBLE FUGA DEL ACUODUCTO. SE PUEDE VERIFICAR QUE EL IBAL NO HA ASEGURADO EL DADO. LO HIJO EL PROPIETARIO CON MATERIALES INDUMENTARIOS (NEUMÁTICO) EN EL MOMENTO NO PRESENTE FUGA NI HUMEDAD INVISIBLE IDENTIFICADO COMO H76 C#91 O NOMENCLATURA CRA 14 #157-28 VISITA ATENDIDA POR EL SEÑOR RUBEN HENAO SE ANEXA FOTOS EN EL MOMENTO ENCUNTRADO HUBO SEQUEÑO DE AGUA



Nombre de la persona que atendió la visita

Firma: B. M. H. W. S.

C.C. 19139385

Teléfono: 3143140764

Andrés Antonio Pérez Gilberto Cortés
Nombre del funcionario IBAL

Firma: A. Pérez
Móvil: 3143140764

Glenn Sabido
Grupo Acqua



PLANILLA DE VISITA TECNICA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO: PA-R-GA-002

FECHA VIGENTE:

05/10/2018

VERSION: 04

Radicado IBAL: _____

Radicado Gerencia: _____

Reporte Call-Center: _____

Otros Radicados: _____

Peticionario: _____

Fecha visita: Julio 07. 2022

Direccion: _____

Observaciones de la Visita:

Siendo las 10.AM, de hoy 07 de Julio del 2022, se programó -
visita técnica al predio identificado MANZANA #9, CASA N: 1
Barrio VARSOVIA de Itapúa; cuyo propietario es el señor JOSE -
BLANCO Cortes y el motivo de la visita es INFORMARSE por el inte-
rumpido servicio de Acueducto en su predio en la AZULETA ES;
#66531. El señor José Blanco Cortes, personalmente atendió
la visita y nos manifestó que el problema consistía en las
permanentes suspensiones del servicio. Se le explicó que por
motivos de invierno intenso y la alta turbiedad del río se
hace necesario suspender el tratamiento y suministro. En
el momento el usuario goza de buen servicio en su
vivienda y de hecho en las casas vecinas se constata
lo mismo. Caso comprobado en la MANZANA "8" CASA #1.-
video.

- otra observación es que se le cobraron fuertes penas
durante el periodo de Agosto del 2021 hasta Enero del
2022. se le orientó la forma de solicitar la reanudación
del cobro en el código F-25. - Por tener desocupada la vivienda.
La Sra Luzmary firmó en representación al usuario.-
En constancia 2 la presente firmamos quienes intervie-
nen en la visita.

Luzmary Rey Bonilla
Nombre de la Persona que atendió la Visita

Luis Armando Peña - Gildardo Escobar
Nombre del Funcionario IBAL

Firma: Luzmary Rey Bonilla
C.C. 65062461
Telefono: 3118596492

Firma: [Signature]
Movil: Supervisor Gestor Operativo



FORMATO DE LEVANTAMIENTOS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: PA-R-GA-022

FECHA DE VIGENCIA:
2022-03-17

VERSIÓN: 00

Página 1 de 1


FECHA: JULIO 07- 2022.

DIRECCION: CALLE 87, ENTRE CARRERAS 5 Y 6. 13/LAS MARGARITAS.

DATOS DE LA VIA

Total Intervención L(MI)	90.50 MTS.
Ancho De La Vía (MI)	8.50 - 9.00 MTS.
Ancho De Los Andenes (MI)	2.20 - 2.30 - 2.50 MTS.
Nº De Acometidas Largas	5.
Nº De Acometidas Cortas	5.
Nº De Usuarios Totales	10.
Acometidas Largas (MI)	11.00 MTS.
Acometidas Cortas (MI)	5.50 MTS.
Espesor Pavimento Flexible	0.10 cms.
Espesor Pavimento Rígido	-
Profundidad (M)	1.20 MTS.
Material De La Vía	ASFALTO - DESTRUÍDO.
Material Tubería	A.C.
Diámetro Tubería	3"

DIAGRAMA



OBSERVACIONES GENERALES (estado de la via y otros):

NOMBRE DEL FUNCIONARIO: Juan Antonio Peña T. Galdames Galindo.
 FIRMA RESPONSABLE: [Signature]
 CARGO Y DEPENDENCIA: supervisor - Gestión de Obras.

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT. 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogota

ORDEN DE SERVICIO

No OS: 9239823218 DV: 009768

Cajero: CRCACABE

Cliente beneficiario:
110263 PILA RECAUDO

Fecha: 07/07/2022 14:07:37

PS Recaudador:
035522 SERVIENTREGA LOS PANCHES UNO

Cantidad cupones: 1

Identificacion: 14269349

Nombre: GILDARDO
Apellido 1: GALINDO
Apellido 2: FLOREZ
TIPO DOCUMENTO: CEDULA DE CIUDADANIA
TELEFONO: 3162700668
Codigo Planilla: 4449694962
Periodo Pago: 2022/06
Valor Comision: 0
Valor Iva Comision: 0
Referencia: Valor
14269349 \$285.000,00

Valor recibido: \$285.000,00
Forma de pago: EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el
cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico
soporte valido para atender cualquier
reclamacion.

Con la solicitud y aceptacion de mi
parte, de la prestacion de este
servicio, entiendase que manifiesto
verbalmente mi autorizacion para el
tratamiento de los datos personales que
voluntariamente he entregado a Efectivo
Ltda., Estos datos pueden ser utilizados
unica y exclusivamente para la
prestacion del servicio convenido.

Linea de servicio al cliente: (1)
6510101

servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co



FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES

CÓDIGO: GJ-R-056

FECHA VIGENCIA:

2021/07/15

VERSIÓN: 01

Página 1 de 4

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Evaluación: Fecha evaluación 08/07/2022Reevaluación: Fecha reevaluación: _____

Acta Parcial N° 5

Acta Final _____

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: 040 DEL 27 DE ENERO DE 2022

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA: GILDARDO GALINDO FLÓREZ

NIT: C.C.14269349

FECHA DE INICIO: 8 DE FEBRERO DEL 2022

FECHA DE TERMINACION: 7 DE AGOSTO DEL 2022

OBJETO DEL CONTRATO: APOYO A LA GESTIÓN DE PERSONAL ASISTENCIAL GRADO II, PARA EL GRUPO GESTIÓN ACUEDUCTO DEL IBAL S.A ESP OFICIAL.

CLASE DE CONTRATO	1. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION	X
	2. SUMINISTRO Y ADQUISICION	
	3. ARRENDAMIENTO	
	4. CONSULTORIA E INTERVENTORIA	
	5. SERVICIO	
	6. SEGUROS	
	7. INTERMEDIARIO DE SEGUROS	
	8. OBRA PUBLICA	

ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA

PUNTAJE 2= MALO 3= REGULAR 4= BUENO 5= EXCELENTE

1. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN EL SERVICIO	5	PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE	5
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	5	ATENCION DE REQUERIMIENTOS	5
CUMPLIMIENTO EN LOS TERMINOS PARA LEGALIZAR EL CONTRATO Y SUS ADICIONES	5	PAGO OPORTUNO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5
TOTAL PROMEDIO	5.00	ENTREGA OPORTUNA DE FACTURA	5
		CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	5
		CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	5
CRITERIOS DE CALIDAD	PUNTAJE	TOTAL PROMEDIO	5.00
CALIDAD Y/O CONFORMIDAD EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	5		
TOTAL PROMEDIO	5.00	EVALUACION TOTAL	5.00
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE BIENES	5	ATENCION DE REQUERIMIENTOS POR LA CALIDAD DEL SUMINISTRO ADQUIRIDO	5
CANTIDADES DE ENTREGA DE BIENES	5	SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS	5
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	5	ALMACENAMIENTO Y BODEGAJE	5
CUMPLIMIENTO EN LOS TERMINOS PARA LEGALIZAR EL CONTRATO Y SUS ADICIONES	5	SERVICIO POSTVENTA	5
TOTAL PROMEDIO	5.00	ENTREGA OPORTUNA DE FACTURA	5
		CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	5
CRITERIOS DE CALIDAD	PUNTAJE	TOTAL PROMEDIO	5.00
CALIDAD Y/O CONFORMIDAD EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	5		
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE MERCANCIA Y GARANTIAS	5	EVALUACION TOTAL	5.00
FUNCIONAMIENTO	5		
TOTAL PROMEDIO	5.00		

ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA EVALUACION REEVALUACION _____ POR PARTE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR (Cuando un contrato cuente con interventor y supervisor, este criterio debe ser diligenciado por los dos, en sus respectivas calidades):



FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES

CÓDIGO: GJ-R-056

FECHA VIGENCIA:

2021/07/15

VERSIÓN: 01

Página 1 de 4

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

OBSERVACIONES AL RESULTADO DE LA EVALUACION REEVALUACION POR PARTE DEL CONTRATISTA:

INTERPONE RECURSO DE REPOSICION SI NO

INTERPONE RECURSO DE APELACION SI NO

NOTA INFORMATIVA: (Aplica unicamente para la reevaluacion) De conformidad con el articulo 7 de la resolucion que reglamenta el procedimiento para la evaluacion y reevaluacion de proveedores la calificacion de la reevaluacion de proveedores, tendra los siguientes efectos: El contratista o Proveedor que obtenga como resultado de la reevaluacion puntaje de 3 o superior, sera tenido en cuenta para contratar con el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. El contratista que en el proceso de reevaluacion obtenga un promedio de calificacion inferior a tres (3), sera suspendido por un termino igual al plazo total del contrato ejecutado. En todo caso el termino de suspension no podra ser inferior a seis (6) meses. Durante el termino de la suspension el contratista no se podra presentar a participar como proponente individual o plural (Consortio, Union Temporal, Promesa de Sociedad Futura u otra) en procesos de seleccion que adelante el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.

La Suspension a que hace referencia el presente articulo se extendera por igual termino a cada uno de los integrantes de Consortios o Uniones Temporales que en el proceso de reevaluacion hayan obtenido una calificacion inferior a tres (3).

Los efectos mencionados en la nota anterior aplican para la reevaluacion de este contrato, de acuerdo con la fecha de su suscripcion.

SI NO

Dilex Vanessa Barrero O.

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR- LIDER DE ACUERDO CON G. DILEX VANESSA BARRERO OLAYA

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL CONTRATISTA- GILVARDO GALINDO FLÓREZ


CUENTA DE COBRO No. 05
IBAL SA ESP OFICIAL
Empresa ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado

DEBE A:
GILDARDO GALINDO FLOREZ
C.C. 14269349

LA SUMA DE: Un millón quinientos cincuenta mil pesos moneda corriente
(\$1.550.000,00)

POR CONCEPTO DE: Prestación de servicios
y apoyo a la gestión del
08 de junio de 2022
al 07 de julio de 2022

Cordialmente,



Gildardo Galindo Flórez
C.C. 14269349