5.REGISTROS FOTOGRÁFICOS DEL PREDIO

OBSERVACIONES: 30-38

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA INTERVENTOR

FIRMA SUPERVISOR

NOMBRE DEL PROYECTO:	REHABILITACION Y/O RECUPERACION Y/O REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA LOS DISTRITOS HIDRAULICOS No. 5, 5A Y 8 UBICADOS DENTRO DEL PERIMETRO HIDROSANITARIO DEL IBAL S.A ESP OFICIAL
NUMERO DE CONTRATO: 113	CONTRATISTA: UNION TEMPORAL RB INGENIEROS
SUPERVISOR:	
NUMERO CONTRATO INTERVENTORIA:	INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL
CIUDAD: IBAGUE	FECHA: Febrero 21/2022
FUNCIONARIO (A) Orlando Zambrano Torres	CARGO: Ing. Auxiliar

1. DATOS DEL PREDIO

RESIDENTE: Consuelo Guzman Maria

PROPIETARIO ____ ARRENDATARIO ____ POSEEDOR ____ VIVIENDA FAMILIAR X

NOMBRE DEL PROPIETARIO: Consuelo Guzman Maria FIRMA: Consuelo Guzmán

DIRECCION: Carrera 1A con Calle 32 # 30-28 B/America TELEFONO: 3122764645

ESTRATO: 1 ____ 2 X 3 ____ 4 ____ 5 ____

GARAGE: No ANDEN Si No DE PISOS 2

2. SERVICIOS PUBLICOS				3. DESCRIPCION DEL PREDIO	
AGUA	SI	X	NO	RESIDENCIAL	X
ALCANTARILLADO	SI	X	NO	COMERCIAL	
ENERGIA	SI	X	NO	FINANCIERO	
TELEFONO	SI		NO	INDUSTRIAL	
GAS	SI	X	NO	BODEGA, DEPOSITO, PARQUEADERO	
CABLE	SI		NO	URBANIZADO NO EDIFICADO	
OTRO	SI		NO	NO URBANIZABLE	

4. DESCRIPCION DEL ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO

Predio Frontal, Por la Carrera 1A, se evidencia Anden en Concreto, con grietas y Fisuras y Resanes, Contiene en la entrada de la Residencia Baldosa, la cual Presenta fisuras y hundimiento. Posee una zona verde en buen estado, igual que la Fachada. El Sardinel Se encuentra en estado Regular, con Sus bordes Incompletos "caidos".

5.REGISTROS FOTOGRÁFICOS DEL PREDIO

OBSERVACIONES: 30-28

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA INTERVENTOR

FIRMA SUPERVISOR

NOMBRE DEL PROYECTO:	REHABILITACION Y/O RECUPERACION Y/O REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA LOS DISTRITOS HIDRAULICOS No. 5, 5A Y 8 UBICADOS DENTRO DEL PERIMETRO HIDROSANITARIO DEL IBAL S.A ESP OFICIAL

NUMERO DE CONTRATO:	113	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL RB INGENIEROS
SUPERVISOR:			
NUMERO CONTRATO INTERVENTORIA:		INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL
CIUDAD: IBAGUE		FECHA: Febrero 21/2022	
FUNCIONARIO (A) Orlando Zambrano Perez		CARGO: Ing. Auxiliar	

1. DATOS DEL PREDIO

RESIDENTE: Jhon Ramirez

PROPIETARIO ____ ARRENDATARIO ____ POSEEDOR X VIVIENDA FAMILIAR ____

NOMBRE DEL PROPIETARIO: Juan Carlos Brinez FIRMA: [signature]

DIRECCION: Carrera 1A Con calle 32 # 30-18 B/ America TELEFONO: 3155919770

ESTRATO: 1 ____ 2 X 3 ____ 4 ____ 5 ____

GARAGE: Si ANDEN Si No DE PISOS 1

2. SERVICIOS PUBLICOS				3. DESCRIPCION DEL PREDIO	
AGUA	SI	X	NO	RESIDENCIAL	X
ALCANTARILLADO	SI	X	NO	COMERCIAL	
ENERGIA	SI	X	NO	FINANCIERO	
TELEFONO	SI		NO	INDUSTRIAL	
GAS	SI	X	NO	BODEGA, DEPOSITO, PARQUEADERO	
CABLE	SI		NO	URBANIZADO NO EDIFICADO	
OTRO	SI		NO	NO URBANIZABLE	

4. DESCRIPCION DEL ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO

Por la carrera 1A, Presenta Anden en Granito, en la zona de Acceso al garage, Se evidencia Fisuras y Partidura en el Granito, cuenta con 1 arbol en la zona Verde, el Sardinel Se encuentra en Termino Regular, con bordes Despicados, la Fachada en buen Estado.

5.REGISTROS FOTOGRÁFICOS DEL PREDIO

OBSERVACIONES: 30-18

FIRMA CONTRATISTA	FIRMA INTERVENTOR	FIRMA SUPERVISOR

NOMBRE DEL PROYECTO:	REHABILITACION Y/O RECUPERACION Y/O REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA LOS DISTRITOS HIDRAULICOS No. 5, 5A Y 8 UBICADOS DENTRO DEL PERIMETRO HIDROSANITARIO DEL IBAL S.A ESP OFICIAL		
NUMERO DE CONTRATO:	113	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL RB INGENIEROS
SUPERVISOR:			
NUMERO CONTRATO INTERVENTORIA:		INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL
CIUDAD: IBAGUE		FECHA:	Febrero 21/2022
FUNCIONARIO (A)	Orlando Zambrano Torres	CARGO:	Ing. Auxiliar

1. DATOS DEL PREDIO

RESIDENTE: Liliana Barrero Rojas

PROPIETARIO X ARRENDATARIO ____ POSEEDOR ____ VIVIENDA FAMILIAR ____

NOMBRE DEL PROPIETARIO: Liliana Barrero Rojas FIRMA: Liliana Maria Barrero Rojas

DIRECCION: Carrera 1A # 30-02 B/America TELEFONO: 3142915816

ESTRATO: 1 ____ 2 X 3 ____ 4 ____ 5 ____

GARAGE: NO ANDEN Si No DE PISOS 1

2. SERVICIOS PUBLICOS

AGUA	SI	X	NO	
ALCANTARILLADO	SI	X	NO	
ENERGIA	SI	X	NO	
TELEFONO	SI		NO	
GAS	SI	X	NO	
CABLE	SI		NO	
OTRO	SI		NO	

3. DESCRIPCION DEL PREDIO

RESIDENCIAL	X
COMERCIAL	
FINANCIERO	
INDUSTRIAL	
BODEGA, DEPOSITO, PARQUEADERO	
URBANIZADO NO EDIFICADO	
NO URBANIZABLE	

4. DESCRIPCION DEL ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO

Predio Esquinero, Por la Carrera 1A, Presenta Fachada con caida de Pintura y algunas Fisuras, el Anden en estado Regular, en Cemento, Partido, cuenta con 5 arboles como zona verde. Por la calle, se observa Falta de Pintura y con Resanes en la Fachada, el Anden esta en concreto, en estado Regular con Grietas, la zona verde cuenta con 2 arboles Grandes.

5.REGISTROS FOTOGRÁFICOS DEL PREDIO

OBSERVACIONES: 30-02

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA INTERVENTOR

FIRMA SUPERVISOR

NOMBRE DEL PROYECTO:	REHABILITACION Y/O RECUPERACION Y/O REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA LOS DISTRITOS HIDRAULICOS No. 5, 5A Y 8 UBICADOS DENTRO DEL PERIMETRO HIDROSANITARIO DEL IBAL S.A ESP OFICIAL
NUMERO DE CONTRATO: 113	CONTRATISTA: UNION TEMPORAL RB INGENIEROS
SUPERVISOR:	
NUMERO CONTRATO INTERVENTORIA:	INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL
CIUDAD: IBAGUE	FECHA: Febrero 21 /2022
FUNCIONARIO (A) Orlando Zambrano Torres	CARGO: Ing. Auxiliar

1. DATOS DEL PREDIO

RESIDENTE: Martha Zenaida

PROPIETARIO X ARRENDATARIO ____ POSEEDOR ____ VIVIENDA FAMILIAR ____

NOMBRE DEL PROPIETARIO: Martha Zenaida Pineda FIRMA: Martha Zenaida Pineda P

DIRECCION: Carrera 1A # 29C 18 B/America TELEFONO: 3023465433

ESTRATO: 1 ____ 2 ____ 3 X 4 ____ 5 ____

GARAGE: NO ANDEN Si No DE PISOS 2

2. SERVICIOS PUBLICOS

AGUA	SI	X	NO	
ALCANTARILLADO	SI	X	NO	
ENERGIA	SI	X	NO	
TELEFONO	SI		NO	
GAS	SI	X	NO	
CABLE	SI		NO	
OTRO	SI		NO	

3. DESCRIPCION DEL PREDIO

RESIDENCIAL	X
COMERCIAL	
FINANCIERO	
INDUSTRIAL	
BODEGA, DEPOSITO, PARQUEADERO	
URBANIZADO NO EDIFICADO	
NO URBANIZABLE	

4. DESCRIPCION DEL ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO

Predio esquinero, Por la carrera 1A, Presenta un Anden en buen estado sin Fisuras, en Tableta "baldosa", con Zona verde, en buen estado. Por la calle, el Anden Tambien esta en Perfecto estado, en Tableta, con Zona verde en estado optimo. La Fachada esta bien, sin Fisuras, en Tableta. El Sardinel en buen estado.

5.REGISTROS FOTOGRÁFICOS DEL PREDIO

OBSERVACIONES: 29c-18

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA INTERVENTOR

FIRMA SUPERVISOR

NOMBRE DEL PROYECTO:	REHABILITACION Y/O RECUPERACION Y/O REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA LOS DISTRITOS HIDRAULICOS No. 5, 5A Y 8 UBICADOS DENTRO DEL PERMETRO HIDROSANITARIO DEL IBAL S.A ESP OFICIAL		
NUMERO DE CONTRATO:	113	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL RB INGENIEROS
SUPERVISOR:			
NUMERO CONTRATO INTERVENTORIA:		INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL
CIUDAD: IBAGUE		FECHA: Febrero 21/2022	
FUNCIONARIO (A) Orlando Zambrano Torres		CARGO: Ing. Auxiliar	

1. DATOS DEL PREDIO

RESIDENTE: Flor Palma

PROPIETARIO X ARRENDATARIO POSEEDOR VIVIENDA FAMILIAR

NOMBRE DEL PROPIETARIO: Flor Palma FIRMA: Flor Palma

DIRECCION: Carrera 1A con calle 32 # 29c02 B/America TELEFONO: 3127253765

ESTRATO: 1 2 X 3 4 5

GARAGE: Si ANDEN Si No DE PISOS 1

2. SERVICIOS PUBLICOS				3. DESCRIPCION DEL PREDIO	
AGUA	SI	Si	NO	RESIDENCIAL	Si
ALCANTARILLADO	SI	Si	NO	COMERCIAL	
ENERGIA	SI	Si	NO	FINANCIERO	
TELEFONO	SI	Si	NO	INDUSTRIAL	
GAS	SI	Si	NO	BODEGA, DEPOSITO, PARQUEADERO	
CABLE	SI		NO	URBANIZADO NO EDIFICADO	
OTRO	SI		NO	NO URBANIZABLE	

4. DESCRIPCION DEL ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO

Predio Esquinero, Sardinel Terminado en granito lavado y Tableta de gres Por la calle 32, el Sardinel Presenta Rampa en la tableta. Por la carrera 1A, el Anden se encuentra en buen estado, con terminado en granito lavado y Tableta, Presenta una Zona Verde, con sus respectivos Arboles. Se encuentra en buen Estado la Fachada.

5.REGISTROS FOTOGRÁFICOS DEL PREDIO

OBSERVACIONES: 29c-07

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA INTERVENTOR

FIRMA SUPERVISOR

IBAL SIG

ACTA DE VECINDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FECHA VIGENCIA 2018 06 14

VERSION: 3.

NOMBRE DEL PROYECTO:	REHABILITACION Y/O RECUPERACION Y/O REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA LOS DISTRITOS HIDRAULICOS No. 5, 5A Y 8 UBICADOS DENTRO DEL PERIMETRO HIDROSANITARIO DEL IBAL S.A ESP OFICIAL

NUMERO DE CONTRATO:	113	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL RB INGENIEROS
SUPERVISOR:			
NUMERO CONTRATO INTERVENTORIA:		INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL
CIUDAD: IBAGUE		FECHA:	

FUNCIONARIO (A) Orlando Zambrano Torres CARGO: ING. Auxiliar

1. DATOS DEL PREDIO

RESIDENTE: Judit Echeverry Pineda

PROPIETARIO X ARRENDATARIO POSEEDOR VIVIENDA FAMILIAR

NOMBRE DEL PROPIETARIO: Judit Echeverry Pineda FIRMA:

DIRECCION: Cra 1D N° 31-75 B/ Angelica TELEFONO: 3125839253

ESTRATO: 1 2 X 3 4 5

GARAGE: SI ANDEN SI No DE PISOS 2

2. SERVICIOS PUBLICOS

AGUA	SI	X	NO		
ALCANTARILLADO	SI	X	NO		
ENERGIA	SI	X	NO		
TELEFONO	SI	X	NO		
GAS	SI	X	NO		
CABLE	SI	X	NO		
OTRO	SI		NO		

3. DESCRIPCION DEL PREDIO

RESIDENCIAL	X
COMERCIAL	
FINANCIERO	
INDUSTRIAL	
BODEGA, DEPOSITO, PARQUEADERO	
URBANIZADO NO EDIFICADO	
NO URBANIZABLE	

4. DESCRIPCION DEL ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO

Pegolo esquinero anden ondulado en rampa acceso entrada, anden en concreto y rampa en gravilla lavado y cordones en buen estado, reglilla en angulo y viselilla en buen estado, reja, piso interno y muros fachada en buen estado.

5.REGISTROS FOTOGRÁFICOS DEL PREDIO

OBSERVACIONES: 31-78

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA INTERVENTOR

FIRMA SUPERVISOR

NOMBRE DEL PROYECTO: REHABILITACION Y/O RECUPERACION Y/O REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA LOS DISTRITOS HIDRAULICOS No. 5 5A Y 8 UBICADOS DENTRO DEL PERIMETRO HIDROSANITARIO DEL IBAL S.A ESP OFICIAL

NUMERO DE CONTRATO:	113	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL RB INGENIEROS
SUPERVISOR:			
NUMERO CONTRATO INTERVENTORIA:		INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL
CIUDAD: IBAGUE		FECHA:	
FUNCIONARIO (A) Orlando Zarzeano Torres		CARGO:	ING auxiliar

1. DATOS DEL PREDIO

RESIDENTE: Maritza Torres Gomez

PROPIETARIO ____ ARRENDATARIO ____ POSEEDOR ____ VIVIENDA FAMILIAR X

NOMBRE DEL PROPIETARIO: Maritza Torres Gomez FIRMA: Maritza Torres Gomez

DIRECCION: Cll 1D N 31-67 Barrio America TELEFONO: 3118149969

ESTRATO: 1 ____ 2 X 3 ____ 4 ____ 5 ____

GARAGE: SI ANDEN SI No DE PISOS 3

2. SERVICIOS PUBLICOS				3. DESCRIPCION DEL PREDIO	
AGUA	SI	X	NO	RESIDENCIAL	X
ALCANTARILLADO	SI	X	NO	COMERCIAL	
ENERGIA	SI	X	NO	FINANCIERO	
TELEFONO	SI		NO	INDUSTRIAL	
GAS	SI	X	NO	BODEGA, DEPOSITO, PARQUEADERO	
CABLE	SI		NO	URBANIZADO NO EDIFICADO	
OTRO	SI		NO	NO URBANIZABLE	

4. DESCRIPCION DEL ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO

Fachada en concreto dilatado en rampa, anden en concreto con dilataciones cada 1 metro, reja en buen estado, piso interno y muros fachada en buen estado.

5.REGISTROS FOTOGRÁFICOS DEL PREDIO

OBSERVACIONES: 5147

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA INTERVENTOR

FIRMA SUPERVISOR

NOMBRE DEL PROYECTO: REHABILITACION Y/O RECUPERACION Y/O REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA LOS DISTRITOS HIDRAULICOS No. 5, 5A Y 8 UBICADOS DENTRO DEL PERIMETRO HIDROSANITARIO DEL IBAL S.A ESP OFICIAL

NUMERO DE CONTRATO:	113	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL RB INGENIEROS
SUPERVISOR:			
NUMERO CONTRATO INTERVENTORIA:		INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL
CIUDAD: IBAGUE		FECHA:	

FUNCIONARIO (A) Orlando Zambrano Torres CARGO: Ing. Auxiliar

1. DATOS DEL PREDIO

RESIDENTE: Ana Elisa Galeano Ruiz

PROPIETARIO x ARRENDATARIO ____ POSEEDOR ____ VIVIENDA FAMILIAR ____

NOMBRE DEL PROPIETARIO: Ana Elisa Galeano Ruiz FIRMA: Ana Elisa Galeano Ruiz

DIRECCION: Cra 1D N° 31-59 Barrio America TELEFONO: 3114914639

ESTRATO: 1 ____ 2 X 3 ____ 4 ____ 5 ____

GARAGE: SI ANDEN SI No DE PISOS 1

2. SERVICIOS PUBLICOS

AGUA	SI	NO
ALCANTARILLADO	SI	NO
ENERGIA	SI	NO
TELEFONO	SI	NO
GAS	SI	NO
CABLE	SI	NO
OTRO	SI	NO

3. DESCRIPCION DEL PREDIO

RESIDENCIAL	
COMERCIAL	
FINANCIERO	
INDUSTRIAL	
BODEGA, DEPOSITO, PARQUEADERO	
URBANIZADO NO EDIFICADO	
NO URBANIZABLE	

4. DESCRIPCION DEL ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO

Sardinel y Anden terminados en concreto, Anden dilatado en el centro de la Fachada, Reja en buen estado, piso en granito lavado y ceramica en buen estado, muros Fachada en buenas condiciones

5.REGISTROS FOTOGRÁFICOS DEL PREDIO

OBSERVACIONES: 31-09

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA INTERVENTOR

FIRMA SUPERVISOR

IBAL SIG

ACTA DE VECINDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FECHA VIGENCIA 2018 08 14

VERSION: 02

NOMBRE DEL PROYECTO: REHABILITACION Y/O RECUPERACION Y/O REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA LOS DISTRITOS HIDRAULICOS No. 5 5A Y 8 UBICADOS DENTRO DEL PERIMETRO HIDROSANITARIO DEL IBAL S A ESP OFICIAL

NUMERO DE CONTRATO:	113	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL RB INGENIEROS
SUPERVISOR:			
NUMERO CONTRATO INTERVENTORIA:		INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL
CIUDAD: IBAGUE		FECHA:	
FUNCIONARIO (A) Orlando Zorgeano Torres		CARGO:	ING Auxiliar

1. DATOS DEL PREDIO

RESIDENTE:

PROPIETARIO ____ ARRENDATARIO ____ POSEEDOR ____ VIVIENDA FAMILIAR ____

NOMBRE DEL PROPIETARIO: ____ FIRMA: ____

DIRECCION: ____ TELEFONO: ____

ESTRATO: 1 ____ 2 ____ 3 ____ 4 ____ 5 ____

GARAGE: NO ANDEN NO No DE PISOS LOTE

2. SERVICIOS PUBLICOS			3. DESCRIPCION DEL PREDIO	
AGUA	SI X	NO	RESIDENCIAL	
ALCANTARILLADO	SI	NO	COMERCIAL	
ENERGIA	SI	NO	FINANCIERO	
TELEFONO	SI	NO	INDUSTRIAL	
GAS	SI	NO	BODEGA, DEPOSITO, PARQUEADERO	
CABLE	SI	NO	URBANIZADO NO EDIFICADO	X
OTRO	SI	NO	NO URBANIZABLE	

4. DESCRIPCION DEL ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO

Lote sin anden, solo tiene muro fachada y porton metalico, el muro esta en bloque nortero con dilataciones sin pañete. Sardinel en mamposteria y concreto en malas condiciones.

5.REGISTROS FOTOGRÁFICOS DEL PREDIO

OBSERVACIONES: lote

FIRMA CONTRATISTA **FIRMA INTERVENTOR** **FIRMA SUPERVISOR**

NOMBRE DEL PROYECTO:	REHABILITACION Y/O RECUPERACION Y/O REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA LOS DISTRITOS HIDRAULICOS No 5 5A Y 8 UBICADOS DENTRO DEL PERIMETRO HIDROSANITARIO DEL IBAL S A ESP OFICIAL

NUMERO DE CONTRATO:	113	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL RB INGENIEROS
SUPERVISOR:			
NUMERO CONTRATO INTERVENTORIA:		INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL
CIUDAD: IBAGUE		FECHA:	
FUNCIONARIO (A) Orlando Zambrano Torres		CARGO: Inf. Auxiliar	

1. DATOS DEL PREDIO

RESIDENTE: Pedro Pablo Colmenares

PROPIETARIO X ARRENDATARIO ____ POSEEDOR ____ VIVIENDA FAMILIAR ____

NOMBRE DEL PROPIETARIO: Pedro Pablo Colmenares FIRMA:

DIRECCION: Cra 3A N° 31-43 Barrio America TELEFONO:

ESTRATO: 1 ____ 2 X 3 ____ 4 ____ 5 ____

GARAGE: SI ANDEN SI No DE PISOS 2

2. SERVICIOS PUBLICOS				3. DESCRIPCION DEL PREDIO	
AGUA	SI X	NO		RESIDENCIAL	X
ALCANTARILLADO	SI X	NO		COMERCIAL	
ENERGIA	SI X	NO		FINANCIERO	
TELEFONO	SI	NO	X	INDUSTRIAL	
GAS	SI X	NO		BODEGA, DEPOSITO, PARQUEADERO	
CABLE	SI	NO	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
OTRO	SI	NO		NO URBANIZABLE	

4. DESCRIPCION DEL ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO

Predio con anden terminados en concreto con 2 adiciones y parches concreto cerca al medidor agua, Reja en buenas condiciones, piso despues de la reja en concreto, muros fachada en buenas condiciones.

5.REGISTROS FOTOGRÁFICOS DEL PREDIO

OBSERVACIONES: 31-43

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA INTERVENTOR

FIRMA SUPERVISOR

NOMBRE DEL PROYECTO: REHABILITACION Y/O RECUPERACION Y/O REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA LOS DISTRITOS HIDRAULICOS No 5 5A Y 8 UBICADOS DENTRO DEL PERIMETRO HIDROSANITARIO DEL IBAL S A ESP OFICIAL

NUMERO DE CONTRATO:	113	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL RB INGENIEROS
SUPERVISOR:			
NUMERO CONTRATO INTERVENTORIA:		INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL
CIUDAD: IBAGUE		FECHA:	

FUNCIONARIO (A) Orlando Zambrano Torres CARGO: 136 Auxiliar

1. DATOS DEL PREDIO

RESIDENTE: Marica Olinda Betancourth

PROPIETARIO ____ ARRENDATARIO ____ POSEEDOR X VIVIENDA FAMILIAR ____

NOMBRE DEL PROPIETARIO: Marica Ines Betancourth FIRMA: Diana M. Gonzalez

DIRECCION: Carrera 1A # 31-35 B/America TELEFONO: 3125281512

ESTRATO: 1 ____ 2 X 3 ____ 4 ____ 5 ____

GARAGE: NO ANDEN SI No DE PISOS 2

2. SERVICIOS PUBLICOS					3. DESCRIPCION DEL PREDIO	
AGUA	SI	X	NO		RESIDENCIAL	X
ALCANTARILLADO	SI	X	NO		COMERCIAL	
ENERGIA	SI	X	NO		FINANCIERO	
TELEFONO	SI		NO	X	INDUSTRIAL	
GAS	SI	X	NO		BODEGA, DEPOSITO, PARQUEADERO	
CABLE	SI		NO	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
OTRO	SI		NO		NO URBANIZABLE	

4. DESCRIPCION DEL ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO

Predio Frontal, el Anden se encuentra en concreto, con Presencia de Fisuras, grietas y Rasgos, cuenta con 1 arbol al costado Derecho. La Fachada se encuentra en estado Regular, con Caida de Pintura y Presencia de algunas Fisuras

5.REGISTROS FOTOGRÁFICOS DEL PREDIO

OBSERVACIONES: 31-35

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA INTERVENTOR

FIRMA SUPERVISOR

IBAL SIG

ACTA DE VECINDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FECHA VIGENCIA 2018 08 14

VERSION 0.

NOMBRE DEL PROYECTO:	REHABILITACION Y/O RECUPERACION Y/O REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA LOS DISTRITOS HIDRAULICOS No. 5, 5A Y 8 UBICADOS DENTRO DEL PERIMETRO HIDROSANITARIO DEL IBAL S A ESP OFICIAL

NUMERO DE CONTRATO:	113	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL RB INGENIEROS
SUPERVISOR:			
NUMERO CONTRATO INTERVENTORIA:		INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL
CIUDAD: IBAGUE		FECHA:	

FUNCIONARIO (A) Orlando Fonseca Torres CARGO: Ing. Auxiliar

1. DATOS DEL PREDIO

RESIDENTE: Argenis Quijano de Sanchez

PROPIETARIO X ARRENDATARIO ____ POSEEDOR ____ VIVIENDA FAMILIAR ____

NOMBRE DEL PROPIETARIO: Argenis Quijano de Sanchez FIRMA:

DIRECCION: Carrera 1A Nº 31-27 B/ America TELEFONO: 3219313545

ESTRATO: 1 ____ 2 X 3 ____ 4 ____ 5 ____

GARAGE: Si ANDEN Si No DE PISOS 2

2. SERVICIOS PUBLICOS				3. DESCRIPCION DEL PREDIO	
AGUA	SI	X	NO	RESIDENCIAL	X
ALCANTARILLADO	SI	X	NO	COMERCIAL	
ENERGIA	SI	X	NO	FINANCIERO	
TELEFONO	SI	X	NO	INDUSTRIAL	
GAS	SI	X	NO	BODEGA, DEPOSITO, PARQUEADERO	
CABLE	SI		NO X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
OTRO	SI		NO	NO URBANIZABLE	

4. DESCRIPCION DEL ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO

Fachada Frontal, el poden se encuentra en Tableta y Ladrillo, con Presencia de Fisuras. El Garaje esta en baldosa, en buen estado. La Fachada esta en buen estado, y cuenta con rejas a la entrada. No Posee una zona verde al costado Izquierdo de la casa, Pequeña.

5.REGISTROS FOTOGRÁFICOS DEL PREDIO

OBSERVACIONES: 31-27

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA INTERVENTOR

FIRMA SUPERVISOR

IBAL SIG

ACTA DE VECINDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FECHA VIGENCIA 2018-06-1

VERSION 3.

NOMBRE DEL PROYECTO:	REHABILITACION Y/O RECUPERACION Y/O REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA LOS DISTRITOS HIDRAULICOS No 5 5A Y 8 UBICADOS DENTRO DEL PERIMETRO HIDROSANITARIO DEL IBAL S A ESP OFICIAL

NUMERO DE CONTRATO:	113	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL RB INGENIEROS
SUPERVISOR:			
NUMERO CONTRATO INTERVENTORIA:		INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL
CIUDAD: IBAGUE		FECHA:	
FUNCIONARIO (A) Orlando Zambrano Torres		CARGO:	ING. Auxiliar

1. DATOS DEL PREDIO

RESIDENTE: Rita Gutierrez Bonilla

PROPIETARIO ____ ARRENDATARIO X POSEEDOR ____ VIVIENDA FAMILIAR ____

NOMBRE DEL PROPIETARIO: Anatilde Gutierrez Bonilla FIRMA:

DIRECCION: Carrera 1A #2 31-13 B/America TELEFONO 3123227357

ESTRATO: 1 ____ 2 X 3 ____ 4 ____ 5 ____

GARAGE: Si ANDEN Si No DE PISOS 3

2. SERVICIOS PUBLICOS				3. DESCRIPCION DEL PREDIO	
AGUA	SI	X	NO	RESIDENCIAL	X
ALCANTARILLADO	SI	X	NO	COMERCIAL	
ENERGIA	SI	X	NO	FINANCIERO	
TELEFONO	SI	X	NO	INDUSTRIAL	
GAS	SI	X	NO	BODEGA, DEPOSITO, PARQUEADERO	
CABLE	SI	X	NO	URBANIZADO NO EDIFICADO	
OTRO	SI		NO	NO URBANIZABLE	

4. DESCRIPCION DEL ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO

Predio Frontal, NO Tiene Zona Verde. La Fachada Se encuentra en buen estado, Sin grietas. El Anden, esta Constituido Por Baldosa y Granito, Se observa en el costado derecho la falta de una baldosa. No Posee Sardinel. El Garaje esta Ubicado en la Parte Interna de la Residencia. El Pegue del Granito con la via, se encuentra Fisurado, igual que varias Zonas del anden.

5.REGISTROS FOTOGRÁFICOS DEL PREDIO

OBSERVACIONES: 31-15

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA INTERVENTOR

FIRMA SUPERVISOR

IBAL SIG

ACTA DE VECINDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FECHA VIGENCIA 2018 08 14

VERSIÓN: 0.

NOMBRE DEL PROYECTO:	REHABILITACION Y/O RECUPERACION Y/O REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA LOS DISTRITOS HIDRAULICOS No. 5, 5A Y 8 UBICADOS DENTRO DEL PERIMETRO HIDROSANITARIO DEL IBAL S A ESP OFICIAL

NUMERO DE CONTRATO:	113	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL RB INGENIEROS
SUPERVISOR:			
NUMERO CONTRATO INTERVENTORIA:		INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL
CIUDAD: IBAGUE		FECHA:	

FUNCIONARIO (A) Orlando Zambrano Torres CARGO: Ing. Auxiliar

1. DATOS DEL PREDIO

RESIDENTE: Reinaldo Franco

PROPIETARIO X ARRENDATARIO POSEEDOR VIVIENDA FAMILIAR

NOMBRE DEL PROPIETARIO: Reinaldo Franco Silva FIRMA:

DIRECCION: Carrera 1A # 31-19 B/America TELEFONO: 3058154S2

ESTRATO: 1 2 X 3 4 5

GARAGE: Si ANDEN Si No DE PISOS 2

2. SERVICIOS PUBLICOS				3. DESCRIPCION DEL PREDIO	
AGUA	SI	X	NO	RESIDENCIAL	X
ALCANTARILLADO	SI	X	NO	COMERCIAL	
ENERGIA	SI	X	NO	FINANCIERO	
TELEFONO	SI	X	NO	INDUSTRIAL	
GAS	SI	X	NO	BODEGA, DEPOSITO, PARQUEADERO	
CABLE	SI	X	NO	URBANIZADO NO EDIFICADO	
OTRO	SI		NO	NO URBANIZABLE	

4. DESCRIPCION DEL ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO

Predio Frontal, El Anden se encuentra en concreto, El cual Presenta grietas y Resanes. La Fachada se encuentra en buen estado, sin grietas. El Garage, se encuentra en baldosa en buen estado. Al costado derecho, Posee un Jardin Pequeño, donde el suelo Presenta Fisuras, y esta en concreto. Posee una Rampa pequeña en concreto, para el acceso a la Residencia.

5.REGISTROS FOTOGRÁFICOS DEL PREDIO

OBSERVACIONES: 31-19

FIRMA CONTRATISTA | **FIRMA INTERVENTOR** | **FIRMA SUPERVISOR**

NOMBRE DEL PROYECTO:	REHABILITACION Y/O RECUPERACION Y/O REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA LOS DISTRITOS HIDRAULICOS No. 5, 5A Y 8 UBICADOS DENTRO DEL PERIMETRO HIDROSANITARIO DEL IBAL S.A ESP OFICIAL

NUMERO DE CONTRATO:	113	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL RB INGENIEROS
SUPERVISOR:			
NUMERO CONTRATO INTERVENTORIA:		INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL
CIUDAD: IBAGUE		FECHA:	Febrero 21/2022
FUNCIONARIO (A)	Orlando Zambrano Torres	CARGO:	Ing. Auxiliar

1. DATOS DEL PREDIO

RESIDENTE: Clara Ines Palomino

PROPIETARIO ____ ARRENDATARIO ____ POSEEDOR X VIVIENDA FAMILIAR ____

NOMBRE DEL PROPIETARIO: Maria Hermanda oviedo FIRMA: Clara Ines Palomino

DIRECCION: Carrera 1A # 31-05 "esquina" B/America TELEFONO: 3003209524

ESTRATO: 1 ____ 2 X 3 ____ 4 ____ 5 ____

GARAGE: Si ANDEN Si No DE PISOS 1

2. SERVICIOS PUBLICOS				3. DESCRIPCION DEL PREDIO	
AGUA	SI	X	NO	RESIDENCIAL	X
ALCANTARILLADO	SI	X	NO	COMERCIAL	
ENERGIA	SI	X	NO	FINANCIERO	
TELEFONO	SI		NO	INDUSTRIAL	
GAS	SI	X	NO	BODEGA, DEPOSITO, PARQUEADERO	
CABLE	SI		NO	URBANIZADO NO EDIFICADO	
OTRO	SI		NO	NO URBANIZABLE	

4. DESCRIPCION DEL ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO

Predio Esquinero. Cuenta con un Anden en concreto, en buen estado, en Forma de L. El Garaje se encuentra con Piso en baldosa, sin Fisuras. La Fachada se encuentra en buen Estado, con un portón negro Sobre la carrera 1A.

5.REGISTROS FOTOGRÁFICOS DEL PREDIO

OBSERVACIONES: 31-08

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA INTERVENTOR

FIRMA SUPERVISOR

NOMBRE DEL PROYECTO:	REHABILITACION Y/O RECUPERACION Y/O REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA LOS DISTRITOS HIDRAULICOS No. 5, 5A Y 8 UBICADOS DENTRO DEL PERIMETRO HIDROSANITARIO DEL IBAL S A ESP OFICIAL		
NUMERO DE CONTRATO:	113	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL RB INGENIEROS
SUPERVISOR:			
NUMERO CONTRATO INTERVENTORIA:		INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL
CIUDAD: IBAGUE		FECHA:	Febrero 21 /2022
FUNCIONARIO (A)	Orlando Zorgeano Torres	CARGO:	Ing. Auxiliar

1. DATOS DEL PREDIO

RESIDENTE:	Nelfa lidia ospina Torres				
PROPIETARIO		ARRENDATARIO		POSEEDOR	X
VIVIENDA FAMILIAR					
NOMBRE DEL PROPIETARIO:	Jerman eduardo Almonacid			FIRMA:	
DIRECCION:	Carrera 1A con calle 30 Nº 30-85 B/America			TELEFONO:	3229081942
ESTRATO: 1	2 X	3	4	5	
GARAGE:	NO	ANDEN	NO	No DE PISOS	1

2. SERVICIOS PUBLICOS				3. DESCRIPCION DEL PREDIO	
AGUA	SI	X	NO	RESIDENCIAL	X
ALCANTARILLADO	SI	X	NO	COMERCIAL	
ENERGIA	SI	X	NO	FINANCIERO	
TELEFONO	SI		NO X	INDUSTRIAL	
GAS	SI	X	NO	BODEGA, DEPOSITO, PARQUEADERO	
CABLE	SI	X	NO	URBANIZADO NO EDIFICADO	
OTRO	SI		NO	NO URBANIZABLE	

4. DESCRIPCION DEL ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO

Predio Esquinero, Cuenta con un Anden en Concreto, con Fisuras y Grietas, en la Parte de abajo. Posee un muro en ladrillo, Pintado de Blanco, localizado en el frente de la Casa, cuenta con unas escaleras en concreto, en la Parte del Frente de la Residencia. La Fachada esta en buen estado. NO Posee Zona Verde.

5.REGISTROS FOTOGRÁFICOS DEL PREDIO

OBSERVACIONES: 30-85

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA INTERVENTOR

FIRMA SUPERVISOR

NOMBRE DEL PROYECTO:	REHABILITACION Y/O RECUPERACION Y/O REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA LOS DISTRITOS HIDRAULICOS No 5, 5A Y 8 UBICADOS DENTRO DEL PERIMETRO HIDROSANITARIO DEL IBAL S A ESP OFICIAL

NUMERO DE CONTRATO:	113	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL RB INGENIEROS
SUPERVISOR:			
NUMERO CONTRATO INTERVENTORIA:		INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL
CIUDAD: IBAGUE		FECHA:	Febrero 21 /2022
FUNCIONARIO (A)	Orlando Zambrano Torres	CARGO:	ING. Auxiliar

1. DATOS DEL PREDIO

RESIDENTE: Elizabeth Rodriguez de Mendez

PROPIETARIO X ARRENDATARIO ____ POSEEDOR ____ VIVIENDA FAMILIAR ____

NOMBRE DEL PROPIETARIO: Jorge Hernan mendez FIRMA: Rodriguez.

DIRECCION: Carrera 1A con calle 30 # 30A - 39 TELEFONO: 3175028091

ESTRATO: 1 ____ 2 X 3 ____ 4 ____ 5 ____

GARAGE: NO ANDEN Si No DE PISOS 3

2. SERVICIOS PUBLICOS				3. DESCRIPCION DEL PREDIO	
AGUA	SI	X	NO	RESIDENCIAL	X
ALCANTARILLADO	SI	X	NO	COMERCIAL	
ENERGIA	SI	X	NO	FINANCIERO	
TELEFONO	SI	X	NO	INDUSTRIAL	
GAS	SI	X	NO	BODEGA, DEPOSITO, PARQUEADERO	
CABLE	SI		NO	URBANIZADO NO EDIFICADO	
OTRO	SI		NO	NO URBANIZABLE	

4. DESCRIPCION DEL ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO

Predio Residencial, El Anden se encuentra en Granito y Tableta color naranja, en estado Regular, con Fisuras y Grietas. No cuenta con Bordillo, la mitad de la casa, sino en Granito. La Fachada Esta en buen Estado. Cuenta con Zona verde, al costado derecho.

5.REGISTROS FOTOGRÁFICOS DEL PREDIO

OBSERVACIONES: 30-09

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA INTERVENTOR

FIRMA SUPERVISOR

NOMBRE DEL PROYECTO:	REHABILITACION Y/O RECUPERACION Y/O REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA LOS DISTRITOS HIDRAULICOS No 5, 5A Y 8 UBICADOS DENTRO DEL PERIMETRO HIDROSANITARIO DEL IBAL S A ESP OFICIAL
NUMERO DE CONTRATO: 113	CONTRATISTA: UNION TEMPORAL RB INGENIEROS
SUPERVISOR:	
NUMERO CONTRATO INTERVENTORIA:	INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL
CIUDAD: IBAGUE	FECHA: Febrero 21 /2022
FUNCIONARIO (A) Orlando Zorgiano Torres	CARGO: Ing. Auxiliar

1. DATOS DEL PREDIO

RESIDENTE: Luciano Camacho Cortes	
PROPIETARIO X ARRENDATARIO POSEEDOR	VIVIENDA FAMILIAR
NOMBRE DEL PROPIETARIO: Luciano Camacho Cortes	FIRMA:
DIRECCION: Carrera 1A Con Calle 32 # 30A-13	TELEFONO 3243733961
ESTRATO: 1 2 X 3 4 5	
GARAGE: Si ANDEN Si	No DE PISOS 2

2. SERVICIOS PUBLICOS				3. DESCRIPCION DEL PREDIO	
AGUA	SI	X	NO	RESIDENCIAL	X
ALCANTARILLADO	SI	X	NO	COMERCIAL	
ENERGIA	SI	X	NO	FINANCIERO	
TELEFONO	SI		NO	INDUSTRIAL	
GAS	SI	X	NO	BODEGA, DEPOSITO, PARQUEADERO	
CABLE	SI		NO	URBANIZADO NO EDIFICADO	
OTRO	SI		NO	NO URBANIZABLE	

4. DESCRIPCION DEL ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO

Predio Frontal, No posee Zona Verde. Cuenta con un Garage, el cual esta encerrado con Rejas, en estado oxidado, Posee un Anden en Granito blanco, con tableta Negra, con algunos Resanes. La Fachada esta Interna, en buen estado. No cuentan con bordillo, Pero si con Cuneto, en estado Regular, Con Presencia de Particulas.

5.REGISTROS FOTOGRÁFICOS DEL PREDIO

OBSERVACIONES: 30-13

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA INTERVENTOR

FIRMA SUPERVISOR

NOMBRE DEL PROYECTO:	REHABILITACION Y/O RECUPERACION Y/O REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA LOS DISTRITOS HIDRAULICOS No. 5, 5A Y 8 UBICADOS DENTRO DEL PERIMETRO HIDROSANITARIO DEL IBAL S A ESP OFICIAL

NUMERO DE CONTRATO:	113	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL RB INGENIEROS
SUPERVISOR:			
NUMERO CONTRATO INTERVENTORIA:		INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL
CIUDAD: IBAGUE		FECHA:	Febrero 21 /2022
FUNCIONARIO (A)	Orlando Zarabano Torres	CARGO:	Apoyo Auxiliar

1. DATOS DEL PREDIO

RESIDENTE: Ingrid Moreno Marin

PROPIETARIO X ARRENDATARIO ____ POSEEDOR ____ VIVIENDA FAMILIAR ____

NOMBRE DEL PROPIETARIO: Ingrid Moreno Marin FIRMA:

DIRECCION: Carrera 4 con calle 30 Nº 30A-23 B/America TELEFONO: 3132260831

ESTRATO: 1 ____ 2 X 3 ____ 4 ____ 5 ____

GARAGE: Si ANDEN Si No DE PISOS 2 "Semano"

2. SERVICIOS PUBLICOS				3. DESCRIPCION DEL PREDIO	
AGUA	SI	X	NO	RESIDENCIAL	X
ALCANTARILLADO	SI	X	NO	COMERCIAL	
ENERGIA	SI	X	NO	FINANCIERO	
TELEFONO	SI		NO	INDUSTRIAL	
GAS	SI	X	NO	BODEGA, DEPOSITO, PARQUEADERO	
CABLE	SI		NO	URBANIZADO NO EDIFICADO	
OTRO	SI		NO	NO URBANIZABLE	

4. DESCRIPCION DEL ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO

Predio Frontal, El Anden Presenta Fisuras y grietas, se encuentra en granito y Tableta Naranja, el Garage se encuentra en igualdad condiciones, la Fachada esta en buenas Condiciones, No Posee Zona verde. El Frente Posee rejas. como Cerramiento.

5.REGISTROS FOTOGRÁFICOS DEL PREDIO

OBSERVACIONES: 30-23

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA INTERVENTOR

FIRMA SUPERVISOR

NOMBRE DEL PROYECTO:	REHABILITACION Y/O RECUPERACION Y/O REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA LOS DISTRITOS HIDRAULICOS No 5, 5A Y 8 UBICADOS DENTRO DEL PERIMETRO HIDROSANITARIO DEL IBAL S A ESP OFICIAL

NUMERO DE CONTRATO:	113	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL RB INGENIEROS
SUPERVISOR:			
NUMERO CONTRATO INTERVENTORIA:		INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL
CIUDAD: IBAGUE		FECHA:	Febrero 21/2022
FUNCIONARIO (A)	Orlando Zambrano Torres	CARGO:	ING. Auxiliar

1. DATOS DEL PREDIO

RESIDENTE:	Alexandra Garcia Cortes				
PROPIETARIO		ARRENDATARIO		POSEEDOR	X
VIVIENDA FAMILIAR					
NOMBRE DEL PROPIETARIO:	Juan Manuel Garcia			FIRMA:	
DIRECCION:	Carrera 1A con calle 32 # 30A - 15			TELEFONO:	3168737664

ESTRATO: 1 2 3 4 5

GARAGE: NO ANDEN NO No DE PISOS 0

2. SERVICIOS PUBLICOS				3. DESCRIPCION DEL PREDIO	
AGUA	SI	NO	X	RESIDENCIAL	
ALCANTARILLADO	SI	NO	X	COMERCIAL	
ENERGIA	SI	NO	X	FINANCIERO	
TELEFONO	SI	NO	X	INDUSTRIAL	
GAS	SI	NO	X	BODEGA, DEPOSITO, PARQUEADERO	
CABLE	SI	NO	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	X
OTRO	SI	NO		NO URBANIZABLE	

4. DESCRIPCION DEL ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO

Predio Frontal, Posee una Placa, estilo Plancha en concreto, localizada al frente de la Residencia, Actualmente NO Cuenta con un estrato, debido a que es un lote SIN edificación. NO Posee Zonas Verde, La Fachada Se encuentra en ladrillo, Pintada de color Verde. la matricula Se encuentra en Tramite.

5.REGISTROS FOTOGRÁFICOS DEL PREDIO

OBSERVACIONES: 30-15

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA INTERVENTOR

FIRMA SUPERVISOR

NOMBRE DEL PROYECTO:	REHABILITACION Y/O RECUPERACION Y/O REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA LOS DISTRITOS HIDRAULICOS No. 5, 5A Y 8 UBICADOS DENTRO DEL PERIMETRO HIDROSANITARIO DEL IBAL S.A ESP OFICIAL

NUMERO DE CONTRATO:	113	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL RB INGENIEROS
SUPERVISOR:			
NUMERO CONTRATO INTERVENTORIA:		INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL
CIUDAD: IBAGUE		FECHA:	Febrero 21 / 2022
FUNCIONARIO (A)	Orlando Zambrano Torres	CARGO:	ING. Auxiliar

1. DATOS DEL PREDIO

RESIDENTE: Fernanda Ramos Triana

PROPIETARIO ____ ARRENDATARIO X POSEEDOR ____ VIVIENDA FAMILIAR ____

NOMBRE DEL PROPIETARIO: Mariela Reyes FIRMA:

DIRECCION: Carrera 1A con calle 32 # 39A-07/09 TELEFONO: 3043776714

ESTRATO: 1 ____ 2 X 3 ____ 4 ____ 5 ____

GARAGE: Si ANDEN Si No DE PISOS 2

2. SERVICIOS PUBLICOS				3. DESCRIPCION DEL PREDIO	
AGUA	SI	X	NO	RESIDENCIAL	X
ALCANTARILLADO	SI	X	NO	COMERCIAL	
ENERGIA	SI	X	NO	FINANCIERO	
TELEFONO	SI	X	NO	INDUSTRIAL	
GAS	SI	X	NO	BODEGA, DEPOSITO, PARQUEADERO	
CABLE	SI	X	NO	URBANIZADO NO EDIFICADO	
OTRO	SI		NO	NO URBANIZABLE	

4. DESCRIPCION DEL ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO

Predio Frontal, Posee Zona Verde al costado Izquierdo. El Anden se encuentra con Fisuras y Resanes, en Baldosa Amarilla. El Sardinel se encuentra despicado en los Bordes. La Fachada se encuentra en Buen estado. El Garage se encuentra en Baldosa.

5.REGISTROS FOTOGRÁFICOS DEL PREDIO



OBSERVACIONES: 30-07-09

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA INTERVENTOR

FIRMA SUPERVISOR

IBAL SIG

ACTA DE VECINDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FECHA VIGENCIA 2018 08 [illegible]

VERSION: 02

NOMBRE DEL PROYECTO:	REHABILITACION Y/O RECUPERACION Y/O REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA LOS DISTRITOS HIDRAULICOS No. 5, 5A Y 8 UBICADOS DENTRO DEL PERIMETRO HIDROSANITARIO DEL IBAL S.A ESP OFICIAL

NUMERO DE CONTRATO:	113	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL RB INGENIEROS
SUPERVISOR:			
NUMERO CONTRATO INTERVENTORIA:		INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL
CIUDAD: IBAGUE		FECHA:	
FUNCIONARIO (A) Orlando Zamorano Torres		CARGO: ING Auxiliar	

1. DATOS DEL PREDIO

RESIDENTE: Nilson Ibus Rodriguez

PROPIETARIO	ARRENDATARIO	POSEEDOR	VIVIENDA FAMILIAR
		X	

NOMBRE DEL PROPIETARIO: Jose Valeriano Ibus Andrade FIRMA: 93.390.901.

DIRECCION: Carrera 1A # 30-35 B/America TELEFONO: 3132200557

ESTRATO: 1 2 X 3 4 5

GARAGE: X ANDEN X No DE PISOS 1

2. SERVICIOS PUBLICOS					3. DESCRIPCION DEL PREDIO	
AGUA	SI	X	NO		RESIDENCIAL	X
ALCANTARILLADO	SI	X	NO		COMERCIAL	
ENERGIA	SI	X	NO		FINANCIERO	
TELEFONO	SI		NO	X	INDUSTRIAL	
GAS	SI	X	NO		BODEGA, DEPOSITO, PARQUEADERO	
CABLE	SI		NO	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
OTRO	SI		NO		NO URBANIZABLE	

4. DESCRIPCION DEL ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO

Predio Frontal, NO Posee Anden. Cuenta con una Rampa de Acceso, en estado Regular, con una Socavacion en el costado derecho en la Parte de abajo, cerca a la Reja. La Fachada, Se observa con Rescaro. Se evidencia Humedad en general en el Predio.

5.REGISTROS FOTOGRÁFICOS DEL PREDIO

OBSERVACIONES: 30-08

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA INTERVENTOR

FIRMA SUPERVISOR

NOMBRE DEL PROYECTO:	REHABILITACION Y/O RECUPERACION Y/O REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA LOS DISTRITOS HIDRAULICOS No. 5, 5A Y 8 UBICADOS DENTRO DEL PERIMETRO HIDROSANITARIO DEL IBAL S.A ESP OFICIAL
NUMERO DE CONTRATO: 113	CONTRATISTA: UNION TEMPORAL RB INGENIEROS
SUPERVISOR:	
NUMERO CONTRATO INTERVENTORIA:	INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL
CIUDAD: IBAGUE	FECHA: Febrero 21 /2022
FUNCIONARIO (A) Orlando Zambrano Ortiz	CARGO: Auxiliar SIG.

1. DATOS DEL PREDIO

RESIDENTE: Teresa Montealegre

PROPIETARIO X ARRENDATARIO ____ POSEEDOR ____ VIVIENDA FAMILIAR ____

NOMBRE DEL PROPIETARIO: Ferney Sanchez Reyes FIRMA:

DIRECCION: Carrera 1A Nº 30-19 B/America TELEFONO: 3175708915

ESTRATO: 1 ____ 2 X 3 ____ 4 ____ 5 ____

GARAGE: Si ANDEN Si No DE PISOS 2

2. SERVICIOS PUBLICOS

AGUA	SI	X	NO	
ALCANTARILLADO	SI	X	NO	
ENERGIA	SI	X	NO	
TELEFONO	SI		NO	X
GAS	SI	X	NO	
CABLE	SI	X	NO	
OTRO	SI		NO	

3. DESCRIPCION DEL PREDIO

RESIDENCIAL	X
COMERCIAL	
FINANCIERO	
INDUSTRIAL	
BODEGA, DEPOSITO, PARQUEADERO	
URBANIZADO NO EDIFICADO	
NO URBANIZABLE	

4. DESCRIPCION DEL ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO

Predio Frontal, Anden en Baldosa y Granito, en buen estado, sin Fisuras. El Garaje se encuentra encerrado Por Porton Corredizo, en estado optimo, el cual cuenta con Baldosa en buen estado. La Fachada se encuentra en Tableta, sin Fisuras, No cuenta con Sardinel, ni Zona Verde. Presenta 2 Rampas pequeñas en Granito, como acceso.

5.REGISTROS FOTOGRÁFICOS DEL PREDIO

OBSERVACIONES:

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA INTERVENTOR

FIRMA SUPERVISOR

NOMBRE DEL PROYECTO:	REHABILITACION Y/O RECUPERACION Y/O REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA LOS DISTRITOS HIDRAULICOS No 5, 5A Y 8 UBICADOS DENTRO DEL PERIMETRO HIDROSANITARIO DEL IBAL S.A ESP OFICIAL

NUMERO DE CONTRATO:	113	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL RB INGENIEROS
SUPERVISOR:			
NUMERO CONTRATO INTERVENTORIA:		INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL
CIUDAD: IBAGUE		FECHA:	Febrero 21/2022
FUNCIONARIO (A)	Orlando Zambrano Torres	CARGO:	ING. Auxiliar

1. DATOS DEL PREDIO

RESIDENTE: Silvia Ines Reyes

PROPIETARIO	X	ARRENDATARIO		POSEEDOR		VIVIENDA FAMILIAR	

NOMBRE DEL PROPIETARIO: Silvia Ines Reyes FIRMA: Silvia Ines Reyes.

DIRECCION: Carrera 1A con Calle 32 # 30-19 TELEFONO: 2645518.

ESTRATO: 1 2 X 3 4 5

GARAGE: NO ANDEN SI No DE PISOS 1

2. SERVICIOS PUBLICOS				3. DESCRIPCION DEL PREDIO	
AGUA	SI	X	NO	RESIDENCIAL	X
ALCANTARILLADO	SI	X	NO	COMERCIAL	
ENERGIA	SI	X	NO	FINANCIERO	
TELEFONO	SI	X	NO	INDUSTRIAL	
GAS	SI	X	NO	BODEGA, DEPOSITO, PARQUEADERO	
CABLE	SI	X	NO	URBANIZADO NO EDIFICADO	
OTRO	SI		NO	NO URBANIZABLE	

4. DESCRIPCION DEL ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO

Predio Frontal, No Posee Zona Verde. El Anden Se encuentra una Parte en Baldosa y otra en Cemento, con Presencia de Fisuras y grietas en algunas zonas. La Fachada esta en buen estado. SE localiza una Rampa en concreto, sobre la entrada. Cuenta con Bordinel, con Fisuras.

5.REGISTROS FOTOGRÁFICOS DEL PREDIO

OBSERVACIONES: 30-19

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA INTERVENTOR

FIRMA SUPERVISOR

NOMBRE DEL PROYECTO:	REHABILITACION Y/O RECUPERACION Y/O REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA LOS DISTRITOS HIDRAULICOS No. 5, 5A Y 8 UBICADOS DENTRO DEL PERIMETRO HIDROSANITARIO DEL IBAL S.A ESP OFICIAL		
NUMERO DE CONTRATO:	113	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL RB INGENIEROS
SUPERVISOR:			
NUMERO CONTRATO INTERVENTORIA:		INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL
CIUDAD: IBAGUE		FECHA:	Feb/21/22
FUNCIONARIO (A) Orlando Zambrano Torres		CARGO:	

1. DATOS DEL PREDIO

RESIDENTE: Jose Ariel Ortiz					
PROPIETARIO X	ARRENDATARIO		POSEEDOR	VIVIENDA FAMILIAR	
NOMBRE DEL PROPIETARIO: Jose Ariel Ortiz			FIRMA:		
DIRECCION: Cra 5A N° 30-11 Barrio America			TELEFONO: 2662891		
ESTRATO: 1	2 X	3	4	5	
GARAGE: NO	ANDEN SI	No DE PISOS 1			

2. SERVICIOS PUBLICOS				3. DESCRIPCION DEL PREDIO	
AGUA	SI	X	NO	RESIDENCIAL	X
ALCANTARILLADO	SI	X	NO	COMERCIAL	
ENERGIA	SI	X	NO	FINANCIERO	
TELEFONO	SI		NO	INDUSTRIAL	
GAS	SI	X	NO	BODEGA, DEPOSITO, PARQUEADERO	
CABLE	SI		NO	URBANIZADO NO EDIFICADO	
OTRO	SI		NO	NO URBANIZABLE	

4. DESCRIPCION DEL ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO

Sardinel en concreto pintado o roto frente a segunda entrada, con zona verde sin grama anden terminado en ebdito lavado y tableta de gres pintado en la zona media hasta el predio vecino, muros fachada en buen estado, medidor agua sin tapa.

5.REGISTROS FOTOGRÁFICOS DEL PREDIO

OBSERVACIONES:

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA INTERVENTOR

FIRMA SUPERVISOR

NOMBRE DEL PROYECTO:	REHABILITACION Y/O RECUPERACION Y/O REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA LOS DISTRITOS HIDRAULICOS No. 5, 5A Y 8 UBICADOS DENTRO DEL PERIMETRO HIDROSANITARIO DEL IBAL S.A ESP OFICIAL		
NUMERO DE CONTRATO:	113	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL RB INGENIEROS
SUPERVISOR:			
NUMERO CONTRATO INTERVENTORIA:		INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL
CIUDAD: IBAGUE		FECHA:	
FUNCIONARIO (A) Deivido Fernando Torres		CARGO:	

1. DATOS DEL PREDIO

RESIDENTE: Carolina Gutierrez

PROPIETARIO X ARRENDATARIO ____ POSEEDOR ____ VIVIENDA FAMILIAR ____

NOMBRE DEL PROPIETARIO: Carolina Gutierrez FIRMA: X

DIRECCION: Calle Cra 1ª Nº 30-05 Barrio America TELEFONO: 3163121057

ESTRATO: 1 ____ 2 X 3 ____ 4 ____ 5 ____

GARAGE: SI ANDEN SI No DE PISOS 2

2. SERVICIOS PUBLICOS				3. DESCRIPCION DEL PREDIO	
AGUA	SI	X	NO	RESIDENCIAL	X
ALCANTARILLADO	SI	X	NO	COMERCIAL	
ENERGIA	SI	X	NO	FINANCIERO	
TELEFONO	SI		NO	INDUSTRIAL	
GAS	SI	X	NO	BODEGA, DEPOSITO, PARQUEADERO	
CABLE	SI		NO	URBANIZADO NO EDIFICADO	
OTRO	SI		NO	NO URBANIZABLE	

4. DESCRIPCION DEL ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO

Sardinel terminado en concreto dilatado frente a sumidero y frente a puertas, con antejardin en tierra y materia circular con 2 dilataciones, andenes terminado en concreto con dilataciones frente a ventanas, frente a puerta Hacera, Muro Fachada en buen estado

5.REGISTROS FOTOGRÁFICOS DEL PREDIO

OBSERVACIONES:

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA INTERVENTOR

FIRMA SUPERVISOR

IBAL SIG	FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GJ-R-056 FECHA VIGENCIA: 2021/07/15 VERSIÓN: 01 Página 1 de 4

Evaluación: [x] Fecha evaluación 20/04/2022 Reevaluación: [ ] Fecha reevaluación: _____

Acta Parcial No. 02 Acta Final _____

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: 113 de 11 de Agosto de 2021	
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL RB INGENIEROS	NIT: 901.508013-6
FECHA DE INICIO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021	FECHA DE TERMINACION: 08 DE JUNIO DE 2022

OBJETO DEL CONTRATO: REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA LOS DISTRITOS HIDRÁULICOS 5, 5A Y 8 UBICADO DENTRO DEL PERÍMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ

CLASE DE CONTRATO	1. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION	
	2. SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN	
	3. ARRENDAMIENTO	
	4. CONSULTORIA E INTERVENTORIA	
	5. SERVICIO	
	6. SEGUROS	
	7. INTERMEDIARIO DE SEGUROS	
	8. OBRA PUBLICA	X

ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA

PUNTAJE	2= MALO	3= REGULAR	4= BUENO	5= EXCELENTE

4. CONTRATO DE CONSULTORIA E INTERVENTORIA

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS	4,5
COBERTURA DEL SERVICIO	4,6
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	4,6
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO	4,4
ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS	4,8
CUMPLIMIENTO EN LOS TERMINOS PARA LEGALIZAR EL CONTRATO Y SUS ADICIONES	4,9
TOTAL PROMEDIO	4,6

CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE	4,8
ATENCION DE REQUERIMIENTOS	4,7
PAGO OPORTUNO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4,8
DISPOSICION DEL SERVICIO	4,8
ASIGNACION DE REEMPLAZOS	4,7
CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	4,8
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES	4,9
ENTREGA OPORTUNA DE FACTURA	5
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	4,8
TOTAL PROMEDIO	4,81

CRITERIOS DE CALIDAD	PUNTAJE
IDONEIDAD DE LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO	4,9
IDONEIDAD DEL EQUIPO DE TRABAJO	4,8
LOGISTICA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO	4,7
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO	4,8
TOTAL PROMEDIO	4,80

EVALUACION TOTAL	4,75

ANALISIS DEL RESULTADO DE LA EVALUACION _X_ REEVALUACION _____ POR PARTE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: A LA FECHA EL CONTRATISTA HA CUMPLIDO CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS Y ESTANDARES GENERADOS POR IBAL SA ESP OFICIAL Y LA NORMATIVA VIGENTE PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE LAS OBRAS SOBRE LAS CUALES SE DESARROLLA EL CONTRATO DE INTERVENTORIA

IBAL SIG	FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GJ-R-056 FECHA VIGENCIA: 2021/07/15 VERSIÓN: 01 Página 1 de 4

OBSERVACIONES AL RESULTADO DE LA EVALUACION __X__ REEVALUACION _____ POR PARTE DEL CONTRATISTA:

NINGUNA

INTERPONE RECURSO DE REPOSICION	SI		NO	x
INTERPONE RECURSO DE APELACION	SI		NO	x

NOTA INFORMATIVA: (Aplica unicamente para la reevaluacion) De conformidad con el articulo 7 de la resolucion que reglamenta el procedimiento para la evaluación y reevaluación de proveedores la calificacion de la reevaluación de proveedores, tendra los siguientes efectos: El contratista o Proveedor que obtenga como resultado de la reevaluación puntaje de 3 o superior, será tenido en cuenta para contratar con el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. El contratista que en el proceso de reevaluación obtenga un promedio de calificación inferior a tres (3), será suspendido por un término igual al plazo total del contrato ejecutado. En todo caso el término de suspensión no podrá ser inferior a seis (6) meses. Durante el término de la suspensión el contratista no se podrá presentar a participar como proponente individual o plural (Consorcio, Unión Temporal, Promesa de Sociedad Futura u otra) en procesos de selección que adelante el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.

La Suspensión a que hace referencia el presente artículo se extenderá por igual termino a cada uno de los integrantes de Consorcios o Uniones Temporales que en el proceso de reevaluación hayan obtenido una calificación inferior a tres (3).

Los efectos mencionados en la nota anterior aplican para la reevaluacion de este contrato, de acuerdo con la fecha de su suscripcion.	SI		NO	x

CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL
R. L. LUIS FRANCISCO ESPAÑA RAMIREZ
INTERVENTOR

CARLOS ANDRES MEDINA AREVALO
SUPERVISOR

FIRMA DEL CONTRATISTA
UNION TEMPORAL RS INGENIEROS
R.L. DUVAN RAMIREZ BAYONA

UNION TEMPORAL RB INGENIEROS
NIT 901.508.013-6
AV AMBALA CLL 69 19-109 LC102
Tel: (038) 2755843
Ibagué - Colombia
oficinaduvanramirez@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE-2

Señores	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A.E.S.P OFICIAL		
NIT	800.089.809-6	**Teléfono**	(038) 2708103
Dirección	CR 3 N° 1-04 LA POLA	**Ciudad**	Ibagué - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	16/05/2022, 09:08
Expedición	16/05/2022, 09:08
Vencimiento	16/05/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	ACTA PARCIAL DE OBRA No 02 CONTRATO DE OBRA No 113 DE AGOSTO 11/2021	1.00	319,933,193.00	319,933,193.00	319,933,193.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Trescientos diecinueve millones novecientos treinta y tres mil ciento noventa y tres pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 319,933,193.00

Total Bruto	319,933,193.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**319,933,193.00**

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764022248953 aprobado en 20211202 prefijo FE desde el número 1 al 10 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 9c875a469a95b2f8755e54050109048d84b03aa3041df4ad92ad1099ffd70c95a36648f7234fbb566155a11661375c14b

Elaborado por software Siigo Nube y emitido electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo Siigo S.A.S NIT 830.048.145-8

IBAL SIG	CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: GR-R-109 FECHA VIGENCIA:2022-01-18 VERSION:04 Página : 1 de 1

CDP 20220314

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL *No.* 20220291

EXPEDICION	7	- Febrero	- 2022

CONCEPTO:
CUENTAS POR PAGAR 2021 CONSECUTIVO 108 / 149 UNION TEMPORAL RB INGENIEROS - REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DISTRITOS HIDRÁULICOS 5 5A Y 8 UBICADOS DENTRO DEL PERÍMETRO HIDRO

EL JEFE DEL GRUPO FINANCIERO
HACE CONSTAR:

Que revisado el libro de presupuesto de gastos de la entidad, existe disponibilidad a favor de 901508013 UNION TEMPORAL RB INGENIEROS en los rubros segun valor estimado asi:

CODIGO	DESCRIPCION	CPC	RECURSO	PTO	VALOR
2320101001030801	Acueductos y otros conductos de suministros de aguas, excepto gasoductos - RECURSOS	54251	RP	VIGENCIA	701,577,598.00
2320101001031601	Alcantarillas y plantas de tratamiento de agua - RECURSOS PROPIOS	54251	RP	VIGENCIA	638,722,872.00
	TOTAL DOCUMENTO				**1,340,300,470.00**

Elaboro:

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 03
Aprobo:

IBAL SIG	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: GF-R-108 FECHA VIGENCIA: 2022-01-18 VERSION: 04 Página : 1 de 1

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 20220314

EXPEDICION	7 - Febrero - 2022

CONCEPTO:

CUENTAS POR PAGAR 2021 CONSECUTIVO 108 / 149 UNION TEMPORAL RB INGENIEROS - REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DISTRITOS HIDRÁULICOS 5 5A Y 8 UBICADOS DENTRO DEL PERÍMETRO HIDRO

EL JEFE DEL GRUPO FINANCIERO
HACE CONSTAR:

Que revisado el libro de presupuesto de gastos de la entidad, existe disponibilidad en los rubros segun valor estimado asi:

CODIGO	DESCRIPCION	CPC	RECURSOPTO	VALOR
232010100103080	Acueductos y otros conductos de suministros de aguas, excepto gasoductos - RECURSOS PROPIOS	54251	RP VIGENCIA ACTUAL	701,577,598.00
232010100103160	Alcantarillas y plantas de tratamiento de agua - RECURSOS PROPIOS	54251	RP VIGENCIA ACTUAL	638,722,872.00
TOTAL DOCUMENTO				**1,340,300,470.00**

Elaboro:

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 03
Aprobo: