

## DOCUMENTOS ACTA FINAL CONT 0112-2021 UNION TEMPORAL INTEC SIMIN



**De** <dolly.camacho@ibal.gov.co>  
**Destinatario** Sgeneral <sgeneral@ibal.gov.co>  
**Fecha** 2022-07-01 12:59

 DOCUMENTOS ACTA FINAL CONT 0112-2021 UNION TEMPORAL INTEC SIMIN .PDF (~4,8 MB)

ADJUNTO DOCUMENTOS PARA TRÁMIE DEL ASUNTO

Ibagué, 21 de Junio de 2022

Doctora  
**OLGA LUCIA LIEVANO RODRIGUEZ**  
Secretaria General  
IBAL S.A. ESP. OFICIAL  
Ibagué

*OLGA LUCIA LIEVANO RODRIGUEZ*  
*22 JUNIO 2022*

**REF: ENVIO SOPORTES PARA TRAMITE DE CUENTA DEL CONTRATO DE SUMINISTRO N° 112 del 11 de AGOSTO de 2021 – UNION TEMPORAL INTEC-CSIMIM.**

Cordial Saludo:

Por medio de la presente me dirijo a usted con el fin de allegarle los soportes documentales originales para que obren dentro de la carpeta del archivo de Gestión de la Secretaria General, así como también las copias de los documentos que son requeridos por la oficina de contabilidad para el respectivo tramite de cuenta, para lo cual me permito relacionar al detalle los documentos que adjunto, de la siguiente manera:

**DOCUMENTOS ACTA FINAL DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION**

1. FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. UT- 10
2. ACTA FINAL DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION
3. FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES
4. INFORME Y REGISTRO FOTOGRAFICO DE LOS MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS
5. CERTIFICACION DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL POR EL REPRESENTANTE LEGAL
6. PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

Atentamente,



**JAVIER PIEDRAHITA SARMIENTO**  
Profesional Especializado III Gestión Recursos Físicos  
Y Servicios Generales

Proyectó// Jennifer C.



**IBAL SIG**  
SA ESP OFICIAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

**ACTA FINAL DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN**

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

CÓDIGO: GJ-R-055

FECHA VIGENCIA: 2022-01-12

VERSIÓN: 07

Página 1 de 2

Contrato No.	112 DEL 11 DE DE AGOSTO DE 2021.
Objeto	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS DE INSPECCIÓN DE REDES (ROBOT) DE LOS VEHICULOS CON PLACA OTD 918, OTE 022 Y OET 017 Y PRESIÓN – SUCCIÓN DE LODOS MARCA VACTOR, INSTALADOS SOBRE LOS VEHÍCULOS INTERNATIONAL, PLACAS OTD 919, OTE 024 Y OET 019 DE PROPIEDAD DEL IBAL S.A. ESP OFICIAL"
Valor Total	TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS (\$300.000.000.00) MCTE.
Valor Adición No. 01	CIEN MILLONES DE PESOS (\$100.000.000.00) MCTE
Valor Total	CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS (\$400.000.000.00) MCTE
Contratista	UNION TEMPORAL INTEC SIMIN – RL. WILSON IGNACIO BONILLA TORRES.
Supervisor	JAVIER PIEDRAHITA SARMIENTO – Profesional Especializado III Gestión Recursos Físicos Y Servicios Generales.
Fecha de Inicio	08 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Fecha de terminación	07 DE ABRIL DE 2022.
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES
Plazo Prorroga No. 01	UN (01) MES
Plazo Total	SIETE (07) MESES

**FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA FINAL**

Año	Mes	Día
2022	04	07

En la ciudad de Ibagué, en la fecha antes indicada, contratista y supervisor suscriben la presente Acta Final de Entrega y Recibo a Satisfacción del contrato antes identificado. Para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago.

**Periodo informado** Marzo - Abril de 2022.

**Informe de las actividades desarrolladas y avaladas por el supervisor**

- MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO
- SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS DE INSPECCIÓN DE REDES (ROBOT) Y PRESIÓN – SUCCIÓN DE LODOS MARCA VACTOR, DE PROPIEDAD DEL IBAL S.A. ESP OFICIAL.

- Informe de actividades con registro fotográfico
- Remisión de Repuestos

**Evidencias de la ejecución del contrato**

ITEM	DETALLE DEL SERVICIO	CPC		CANT	VALOR UNITARIO	VALOR SOLICITADO PRESUPUESTAL MENTE	VALOR ACTA	SALDO PRESUPUESTAL
		CODIGO	DESCRIPCION					
1	Mantenimiento preventivo, correctivo, suministro de repuestos, para equipos especiales			1	0	\$400.000.000	\$32.834.480	\$14.348



**ACTA FINAL DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN**  
**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

**CÓDIGO:** GJ-R-055  
**FECHA VIGENCIA:** 2022-01-12  
**VERSIÓN:** 07  
**Página 2 de 2**

		zados vactor y video robot							
<b>VALOR PRESENTE ACTA</b>								\$32.834.480	

**ESTADO DE CUENTA**

<b>Valor Contrato</b>	<b>\$ 300.000.000.00</b>
<b>Valor Adición No. 01</b>	<b>\$ 100.000.000.00</b>
<b>Valor Acta No. 01</b>	<b>\$ 198.982.399.00</b>
<b>Valor Acta No. 02</b>	<b>\$ 168.168.777.00</b>
<b>Valor Acta Final</b>	<b>\$ 32.834.480.00</b>
<b>Valor Sin Ejecutar a Reintegrar</b>	<b>\$ 14.348.00</b>

**APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL**

**PERSONA JURIDICA**

El contratista presentó certificación suscrita por el revisor fiscal o el representante legal acreditando que se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y pagos de parafiscales a que hubiere lugar.

<b>APORTA CERTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL</b>	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
<b>APORTA CERTIFICACION REVISOR FISCAL</b> (En caso de aportar certificación del revisor fiscal deberá adjuntar con ella, copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes de la Junta Central de Contadores)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

**ANEXOS:**

Marque con x

Factura Electrónica de Venta	X
Ordenes – Entradas – Entregas de Almacén	X
Informe de actividades y registro fotográfico	X
Certificación juramentada cumplimiento de aportes al sistema de seguridad social	X
Copia planilla Resumen General de Pago de seguridad Social	X

<b>Firma</b>		
<b>Nombre</b>	<b>WILSON IGNACIO BONILLA TORRES</b>	<b>JAVIER PIEDRAHITA SARMIENTO</b>
	Contratista	Supervisor
<b>V° B° Profesional Salud Ocupacional IBAL</b>	<b>CLAUDIA COMBITA ZAMBRANO</b>	

# UNION TEMPORAL INTEC-SIMIM

<b>PROCEDIMIENTO:</b>	<p>Se procedió a reparar la manguera de sondeo en todos los puntos con desgaste y rotura, para permitir una operación segura del operador y de terceras personas que circulen alrededor del equipo.</p> <p>Se procedió a reemplazar la manguera de llenado del tanque de agua agilizando el tiempo de llenado en los tanques y también para evitar pérdidas significativas de agua durante su llenado, para permitir su normal operación.</p> <p>Se procedió a desmontar la manguera de succión para ser reemplazada debido a su pérdida de material, los flanches de la manguera se reemplazaron debido a su alto desgaste interno, el tubo interno se desmontó para su reemplazo debido a la alta erosión del tubo, el codo de succión y el tubo externo de succión se desmontó para realizar las diferentes actividades de mantenimiento y reparación estructural, para esto se requirió lamina para realizar las diferentes reparaciones en los lados internos, realizando trabajos estructurales que permitían corregir los problemas de vacío en el equipo, luego de ser reparados se realizó el debido montaje reemplazando tornillos de ajuste, sellos y empaques, los cuales permitieron dejar hermético el sistema de succión, para luego realizar las pruebas de funcionamiento</p>
<b>ESTADO:</b>	El equipo se encuentra operativo
<b>RECOMENDACIONES:</b>	<p>Se debe programar actividades de mantenimiento preventivo y se debe reemplazar las siguientes partes por desgaste normal:</p> <p>Tapa de pestillo en Switch de apagado de emergencia Revisar carretel frontal y estructuras porta-tubos Rodamiento tornamesa, cilindros neumáticos largos y dientes. Válvula de 1" Boquillas de lavado Corta raíces triangulares Cola de tigre cantidad 2</p>

# UNION TEMPORAL INTEC-SIMIM

	<p>Reparar carretel rojo frontal manguera de domiciliaria Revisar alivio de succión por fugas en válvula mariposa, externa Devanador reparación y mantenimiento Abrazaderas rápidas de 8" Revisión de flanches superior manguera de succión Reparación tapas filtros</p>
--	--

**ANEXOS: FOTOS**

  
**ATT**  
**ING. WILSON IGNACIO BONILLA TORRES.**  
**Gerente y Representante Legal**  
**Profesional Ingeniería Mecánica**

# UNION TEMPORAL INTEC-SIMIM




FIGURA 5. MANGUERA DE SONDEO RASGADA CON HUECOS



FIGURA 6. REPARACION DE MANGUERA DE SONDEO



FIGURA 7. MANGUERA DE SONDEO CON PERDIDA DE MATERIAL



FIGURA 8. REPARACION DE MANGUERA DE SONDEO

# UNION TEMPORAL INTEC-SIMIM



FIGURA 13. MANGUERA DE SONDEO RASGADA CON HUECOS



FIGURA 14. REPARACION DE MANGUERA DE SONDEO



FIGURA 15. MANGUERA DE SONDEO RASGADA CON HUECOS



FIGURA 16. REPARACION DE MANGUERA DE SONDEO



# UNION TEMPORAL INTEC-SIMIM



FIGURA 17. SUMINISTRO DE FLANCHE PARA EMSAMBLE



FIGURA 18. SUMINISTRO DE FLANCHE PARA EMSAMBLE



FIGURA 17. SUMINISTRO DE MANGUERA CON FLANCHE INSTALADOS



FIGURA 18. CAMBIO DE MANGUERA DE SUCCION CON FLANCHE INSTALADOS

Carrera 57 c No 67 c 11. Tel. 2217791 Celular.: 3175361667

Bogotá D.C. Colombia

E-mail: [intecsimim@gmail.com](mailto:intecsimim@gmail.com)

# UNION TEMPORAL INTEC-SIMIM



FIGURA 17. DESMONTE DE TUBOS INTERNO Y EXTERNO POR FUGAS



FIGURA 18. DESMONTAJE DE CODO DE SUCCION POR FUGAS



FIGURA 17. TUBO INTERNO CON EROSION Y HUECO



FIGURA 18. TUBO EXTERNO EROSIONADO

# UNION TEMPORAL INTEC-SIMIM



FIGURA 17. REPARACION ESTRUCTURAL TUBO EXTERNO CON ROLLER FRAME



FIGURA 18. REPARACION ESTRUCTURAL CODO DE SUCCION CON SEAL FRAME



FIGURA 17. SUMINISTRO DE TUBO INTERNO DE SUCCION, TORNILLOS Y SELLOS



FIGURA 18. MONTAJE DE TUBERIA EXTERNA Y INTERNA DE SUCCION CON TORNILLOS, ESPACIADORES Y SELLOS

# UNION TEMPORAL INTEC-SIMIM




FIGURA 17. SUMINISTRO  
TORNILLOS Y SELLOS



FIGURA 18. SUMINISTRO DE SPRING  
PARA AJUSTE DE TUBO DE  
SUCCION




FIGURA 17. INSTALACION DE CODO  
DE SUCCION CON TORNILLERIA Y  
SELLOS



FIGURA 18. PRUEBA DE  
FUNCIONAMIENTO

# UNION TEMPORAL INTEC-SIMIM

Bogotá D.C., Abril 7 de 2022

Señores

**EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P.**

Ibagué

**REFERENCIA:** CERTIFICACION PAGO DE APORTES PARAFISCALES.

Respetados señores:

En concordancia con lo exigido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2.002, atentamente me permito certificar que la UNION TEMPORAL INTEC-SIMIM, está cumpliendo con el pago de los aportes mensuales de nuestros empleados por concepto de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

Atentamente



**WILSON IGNACIO BONILLA TORRES**

REPRESENTANTE LEGAL U.T INTEC SIMIM











ORDEN DE COMPRA  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO : AF-R-204

FECHA VIGENCIA : 2016-11-09

VERSION : 01

Página : 1 de 1

Fecha del proceso: 01/06/2022

Contrato :

Proveedor: [901509069] UNION TEMPORAL INTEC Nit: 901509069

Direccion: CR. 57C 67C 11

Telefono: 3175361667

Ciudad: IBAGUE

Comprador: ERIKA MELLISA PALMA HUERTAS  
52905413

Orden de Compra: 20220234

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
11247122	HOSE MENDER 1	19	B01	UNIDAD	2.00	369,000.00	140,220.00	878,220.00
11247123	PIPE SWAGE,1 MALE	19	B01	UNIDAD	5.00	112,000.00	106,400.00	666,400.00
11232632	DEBRIS HOSE ,8X62,RUBBER	19	B01	UNIDAD	1.00	2,811,300.00	534,147.00	3,345,447.00
11247115	HOSE END WELD ,8 REPLACES 5224	19	B01	UNIDAD	2.00	351,400.00	133,532.00	836,332.00
1128795	TRANSMISSION OIL,1 GAL	19	B01	UNIDAD	1.00	294,500.00	55,955.00	350,455.00
1125866	HOSE ASSY HYDRANT 2 1/2X 75	19	B01	UNIDAD	1.00	1,771,200.00	336,528.00	2,107,728.00
11258621	TUBE WELDMENTBOOM 7 FT TELE	19	B01	UNIDAD	1.00	8,415,000.00	1,598,850.00	10,013,850.00
112745621	INLET SEAL, 43.750 LG	19	B01	UNIDAD	1.00	395,200.00	75,088.00	470,288.00
11258622	SHOULDER SCREW 3/8 X 3/4	19	B01	UNIDAD	9.00	72,400.00	123,804.00	775,404.00
112447	SPRING	19	B01	UNIDAD	1.00	163,900.00	31,141.00	195,041.00
11258623	SILICON RUBBER SEALANT	19	B01	UNIDAD	1.00	163,300.00	31,027.00	194,327.00
11258624	ROLLER FRAME WELD	19	B01	UNIDAD	1.00	3,320,800.00	630,952.00	3,951,752.00
11258625	SEAL FRAME WELDMENT	19	B01	UNIDAD	1.00	1,748,900.00	332,291.00	2,081,191.00
11258626	SPACER PLATE ,STL, REAR DOOR 1/2	19	B01	UNIDAD	2.00	103,300.00	39,254.00	245,854.00
11258627	SCREW,S8 SELF TAP	19	B01	UNIDAD	20.00	32,500.00	123,500.00	773,500.00

OBSERVACION :

SUB- TOTAL

22,593,100.00

VALOR IVA

4,292,689.00

TOTAL

26,885,789.00

JAIME EDUARDO ORTIZ

PROFESIONAL EN BIENES E INVENTARIOS

ELABORADO POR

APROBADO POR

RECIBIDO POR



ENTRADA POR COMPRAS  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO : AF-R-205

FECHA VIGENCIA : 2016-11-09

VERSION : 05

Página : 1 de 1

Fecha del proceso: 16/06/2022

Numero: 20220144

Proveedor: [901509069] UNION TEMPORAL	Nit: 901509069	Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
Direccion: CR. 57C 67C 11		Orden de Compra: 20220234
Telefono: 3175361667	Ciudad: IBAGUE	

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
11232632	DEBRIS HOSE ,8X62,RUBBER	B01	UNIDAD	1.00	3,345,447.00	3,345,447.00
112447	SPRING	B01	UNIDAD	1.00	195,041.00	195,041.00
11247115	HOSE END WELD ,8 REPLACES 5224	B01	UNIDAD	2.00	418,166.00	836,332.00
11247122	HOSE MENDER 1	B01	UNIDAD	2.00	439,110.00	878,220.00
11247123	PIPE SWAGE,1 MALE	B01	UNIDAD	5.00	133,280.00	666,400.00
11258621	TUBE WELDMENTBOOM 7 FT TELE	B01	UNIDAD	1.00	10,013,850.00	10,013,850.00
11258622	SHOULDER SCREW 3/8 X 3/4	B01	UNIDAD	9.00	86,156.00	775,404.00
11258623	SILICON RUBBER SEALANT	B01	UNIDAD	1.00	194,327.00	194,327.00
11258624	ROLLER FRAME WELD	B01	UNIDAD	1.00	3,951,752.00	3,951,752.00
11258625	SEAL FRAME WELDMENT	B01	UNIDAD	1.00	2,081,191.00	2,081,191.00
11258626	SPACER PLATE ,STL, REAR DOOR 1/2	B01	UNIDAD	2.00	122,927.00	245,854.00
11258627	SCREW,S8 SELF TAP	B01	UNIDAD	20.00	38,675.00	773,500.00
1125866	HOSE ASSY HYDRANT 2 1/2X 75	B01	UNIDAD	1.00	2,107,728.00	2,107,728.00
112745621	INLET SEAL, 43.750 LG	B01	UNIDAD	1.00	470,288.00	470,288.00
1128795	TRANSMISSION OIL,1 GAL	B01	UNIDAD	1.00	350,455.00	350,455.00

**TOTAL**  
26,885,789.00

OBSERVACION :


FACTURA ELECTRONICA N° UT-10

  
JAIME EDUARDO ORTIZ NARANJO  
PROFESIONAL EN BIENES E INVENTARIOS

Elaboro:




Reviso:

Aprobo:

	<b>ENTREGA DE MATERIALES</b>	CODIGO : AF-R-203
	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	FECHA VIGENCIA : 2016-11-09
		VERSION : 05
		Página : 1 de 1

SALIDA DE ALMACEN	
CONCEPTO : VACTOR OET 019	NUMERO : 22003040
	FECHA : 16/06/2022
NIT/ CC : 93357339	NOMBRE : [93357339] JAVIER PIEDRAHITA SARMIENTO

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	11232632	DEBRIS HOSE ,8X62,RUBBER	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	3,345,447.00	3,345,447.00
2	112447	SPRING	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	195,041.00	195,041.00
3	11247115	HOSE END WELD ,8 REPLACES 5224	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	418,166.00	836,332.00
4	11247122	HOSE MENDER 1	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	439,110.00	878,220.00
5	11247123	PIPE SWAGE,1 MALE	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	5	133,280.00	666,400.00
6	11258621	TUBE WELDMENTBOOM 7 FT TELE	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	10,013,850.00	10,013,850.00
7	11258622	SHOULDER SCREW 3/8 X 3/4	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	9	86,156.00	775,404.00
8	11258623	SILICON RUBBER SEALANT	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	194,327.00	194,327.00
9	11258624	ROLLER FRAME WELD	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	3,951,752.00	3,951,752.00
10	11258625	SEAL FRAME WELDMENT	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	2,081,191.00	2,081,191.00
11	11258626	SPACER PLATE ,STL, REAR DOOR 1/2	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	122,927.00	245,854.00
12	11258627	SCREW,S8 SELF TAP	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	20	38,675.00	773,500.00
13	1125866	HOSE ASSY HYDRANT 2 1/2X 75	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	2,107,728.00	2,107,728.00
14	112745621	INLET SEAL, 43.750 LG	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	470,288.00	470,288.00
15	1128795	TRANSMISSION OIL,1 GAL	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	350,455.00	350,455.00
						<b>CANTIDAD : 49</b>	<b>TOTAL \$ :</b>	<b>26,885,789.00</b>

**Elaborado:**

**Entregado:**

**Recibido:**





FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES

CÓDIGO: GJ-R-056

FECHA VIGENCIA:

15/07/2021

VERSIÓN: 01

Página 1 de 2

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

**NOTA INFORMATIVA: (Aplica unicamente para la reevaluacion)** De conformidad con el artículo 7 de la resolución que reglamenta el procedimiento para la evaluación y reevaluación de proveedores la calificación de la reevaluación de proveedores, tendrá los siguientes efectos: El contratista o Proveedor que obtenga como resultado de la reevaluación puntaje de 3 o superior, será tenido en cuenta para contratar con el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. El contratista que en el proceso de reevaluación obtenga un promedio de calificación inferior a tres (3), será suspendido por un término igual al plazo total del contrato ejecutado. En todo caso el término de suspensión no podrá ser inferior a seis (6) meses. Durante el término de la suspensión el contratista no se podrá presentar a participar como proponente individual o plural (Consorcio, Unión Temporal, Promesa de Sociedad Futura u otra) en procesos de selección que adelante el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.

La Suspensión a que hace referencia el presente artículo se extenderá por igual término a cada uno de los integrantes de Consorcios o Uniones Temporales que en el proceso de reevaluación hayan obtenido una calificación inferior a tres (3).

Los efectos mencionados en la nota anterior aplican para la reevaluacion de este contrato, de acuerdo con la fecha de su suscripción.

SI

NO

JAVIER PIEDRAHITA SARMIENTO

**NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR (Cuando un contrato cuente con interventor y supervisor, este documento debe ser firmado por los dos, en sus respectivas calidades)**

WILSON IGNACIO BONILLA TORRES

**NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL CONTRATISTA**



FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES

CÓDIGO: GJ-R-056

FECHA VIGENCIA:

15/07/2021

VERSIÓN: 01

Página 1 de 2

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Evaluación:  Fecha evaluación \_\_\_\_\_ Reevaluación:  Fecha reevaluación: Abril 07 de 2022

Acta Parcial N° \_\_\_\_\_ Acta Final \_\_\_\_\_

INFORMACION DEL CONTRATO

NÚMERO Y FECHA: 112 DEL 11 DE DE AGOSTO DE 2021

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTEC SIMIN - RL. WILSON IGNACIO BONILLA TORRES.

NIT: 901.509.069-2

C.C.

FECHA DE INICIO: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021

FECHA DE TERMINACION: 07 DE ABRIL DE 2022

OBJETO DEL CONTRATO: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS DE INSPECCIÓN DE REDES (ROBOT) DE LOS VEHICULOS CON PLACA OTD 918, OTE 022 Y OET 017 Y PRESIÓN - SUCCIÓN DE LODOS MARCA VACTOR, INSTALADOS SOBRE LOS VEHÍCULOS INTERNATIONAL, PLACAS OTD 919, OTE 024 Y OET 019 DE PROPIEDAD DEL IBAL S.A. ESP OFICIAL".

CLASE DE CONTRATO	1. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION	
	2. SUMINISTRO Y ADQUISICION	X
	3. ARRENDAMIENTO	
	4. CONSULTORIA E INTERVENTORIA	
	5. SERVICIO	
	6. SEGUROS	
	7. INTERMEDIARIO DE SEGUROS	
	8. OBRA PUBLICA	

ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA

PUNTAJE	2= MALO	3= REGULAR	4= BUENO	5= EXCELENTE
<b>2. SUMINISTRO Y ADQUISICION</b>				
<b>CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD</b>		<b>PUNTAJE</b>	<b>CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO</b>	
<b>PUNTAJE</b>			<b>PUNTAJE</b>	
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE BIENES	5	5	ATENCION DE REQUERIMIENTOS POR LA CALIDAD DEL SUMINISTRO ADQUIRIDO	5
CANTIDADES DE ENTREGA DE BIENES	4	4	SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS	5
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	4	4	ALMACENAMIENTO Y BODEGAJE	0
CUMPLIMIENTO EN LOS TERMINOS PARA LEGALIZAR EL CONTRATO Y SUS ADICIONES	4	4	SERVICIO POSTVENTA	0
<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>4.25</b>		ENTREGA OPORTUNA DE FACTURA	4
			CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	4
<b>CRITERIOS DE CALIDAD</b>		<b>PUNTAJE</b>	<b>TOTAL PROMEDIO</b>	
<b>PUNTAJE</b>			<b>PUNTAJE</b>	
CALIDAD Y/O CONFORMIDAD EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	5	5	<b>EVALUACION TOTAL</b>	<b>4.47</b>
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE MERCANCIA Y GARANTIAS	5	5		
FUNCIONAMIENTO	4	4		
<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>4.66</b>	<b>4.66</b>		

ANALISIS DEL RESULTADO DE LA EVALUACION  REEVALUACION \_\_\_\_\_ POR PARTE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR (Cuando un contrato cuente con interventor y supervisor, este criterio debe ser diligenciado por los dos, en sus respectivas calidades): se realizo Evaluacion al contratista evidenciando que el contratista cumplio con los requerimientos solicitados.

OBSERVACIONES AL RESULTADO DE LA EVALUACION  REEVALUACION \_\_\_\_\_ POR PARTE DEL CONTRATISTA: Estoy de acuerdo y conforme con la evaluacion asignada.

INTERPONE RECURSO DE REPOSICION SI  NO

INTERPONE RECURSO DE APELACION SI  NO



FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES

CÓDIGO: GJ-R-056

FECHA VIGENCIA:

15/07/2021

VERSIÓN: 01

Página 1 de 2

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

**NOTA INFORMATIVA: (Aplica únicamente para la reevaluación)** De conformidad con el artículo 7 de la resolución que reglamenta el procedimiento para la evaluación y reevaluación de proveedores la calificación de la reevaluación de proveedores, tendrá los siguientes efectos: El contratista o Proveedor que obtenga como resultado de la reevaluación puntaje de 3 o superior, será tenido en cuenta para contratar con el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. El contratista que en el proceso de reevaluación obtenga un promedio de calificación inferior a tres (3), será suspendido por un término igual al plazo total del contrato ejecutado. En todo caso el término de suspensión no podrá ser inferior a seis (6) meses. Durante el término de la suspensión el contratista no se podrá presentar a participar como proponente individual o plural (Consortio, Unión Temporal, Promesa de Sociedad Futura u otra) en procesos de selección que adelante el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.

La suspensión a que hace referencia el presente artículo se extenderá por igual término a cada uno de los integrantes de Consortios o Uniones Temporales que en el proceso de reevaluación hayan obtenido una calificación inferior a tres (3).

Los efectos mencionados en la nota anterior aplican para la reevaluación de este contrato, de acuerdo con la fecha de su suscripción.

SI

NO

  
JAVIER PIEDRAHITA SARMIENTO

**NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR (Cuando un contrato cuente con interventor y supervisor, este documento debe ser firmado por los dos, en sus respectivas calidades)**

  
WILSON IGNACIO BONILLA TORRES

**NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL CONTRATISTA**

UNION TEMPORAL  
INTEC SIMIM

**UNION TEMPORAL INTEC SIMIM**  
 NIT 901.509.069-2  
 cra 57C67C-11  
 Tel: (317) 5361667  
 Bogotá - Colombia  
 intecsimim@gmail.com



Factura electrónica de venta  
 No. UT-10

Señores	EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P. OFICIAL.		
NT	800.089.809-6	Teléfono	(8) 2756000
Dirección	CR 3 1 04 BRR LA POLA	Ciudad	Ibagué - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	16/06/2022, 09:53
Expedición	16/06/2022, 09:53
Vencimiento	16/06/2022

Ítem	Descripción	Referencia	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Total
1	HOSE MENDER 1	3872	2.00	369,000.00	140,220.00	19 %	878,220.00
2	PIPE SWAGE,1,MALE	2888	5.00	112,000.00	106,400.00	19 %	666,400.00
3	DEBRIS HOSE,8X62,RUBBER	4088	1.00	2,811,300.00	534,147.00	19 %	3,345,447.00
4	HOSE END WELD,8 REPLACES 5224	6882	2.00	351,400.00	133,532.00	19 %	836,332.00
5	TRANSMSSION OIL,1 GAL.	5120	1.00	294,500.00	55,955.00	19 %	350,455.00
6	HOSE ASSY HYDRANT 2 1/2 X25	9325	1.00	1,771,200.00	336,528.00	19 %	2,107,728.00
7	TUBE WELDMENT,BOOM7FT. TELE	133	1.00	8,415,000.00	1,598,850.00	19 %	10,013,850.00
8	INLET SIDE SHEET	7528	1.00	395,200.00	75,088.00	19 %	470,288.00
9	SHOULDER SCREW 3/8 X3/4	53	9.00	72,400.00	123,804.00	19 %	775,404.00
10	SPRING ADJUSTER WELD.	9033	1.00	163,900.00	31,141.00	19 %	195,041.00
11	SILICON RUBBER SEALANT	2763	1.00	163,300.00	31,027.00	19 %	194,327.00
12	ROLLER FRAME WELD	190	1.00	3,320,800.00	630,952.00	19 %	3,951,752.00
13	SEAL FRAME WELDMENT	1817	1.00	1,748,900.00	332,291.00	19 %	2,081,191.00
14	SPACER PLATE,STL,REAR DOOR,1/2	6357	2.00	103,300.00	39,254.00	19 %	245,854.00
15	SCREW,S8,SELF TAP	106	20.00	32,500.00	123,500.00	19 %	773,500.00
16	Reparación general del sistema de succión.	33	1.00	1,388,600.00	263,834.00	19 %	1,652,434.00
17	Cambio de manguera de succión	32	1.00	184,300.00	35,017.00	19 %	219,317.00
18	Revisión Tecnica	40	5.00	685,200.00	650,940.00	19 %	4,076,940.00

Total ítems: 18

Valor en Letras:

Treinta y dos millones ochocientos treinta y cuatro mil cuatrocientos ochenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Cheque \$ 32,834,480.00

Observaciones:

Total Bruto	27,592,000.00
IVA 19%	5,242,480.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>32,834,480.00</b>

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764017223123 aprobado en 20210830 prefijo UT desde el número 1 al 200 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 3312 Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo Tarifa 9.66  
 CUIE: 019500c26e39c0ca3e074e7e17a6b25e5c90fe22284ae47c65969e299150c38916c2d1e83129b6a5f280e98d1b4a29a

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A. S.N.E. 830.046.1459