



 <p><b>CONSORCIO SECTOR 6</b> Nit: 901490124-4</p>	<p>“Rehabilitación y/o Recuperación y/o Reposición de las redes de acueducto y alcantarillado para garantizar la continuidad del servicio en los sectores comprendido para el distrito hidráulico No6 ubicado dentro del perímetro hidro sanitario del IBAL SA”</p>	SG-SST/INF:006
		Fecha Marzo de 2022
	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión: 01

## 10.2 ACTA COMITÉ SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

	CONSORCIO SECTOR 6	SG-SST/INF:001
	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión: 01 Fecha: Julio de 2021

**LISTADO DE COMUNICACION**  
**REUNION COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**  
**22 MARZO DE 2022**

No.	NOMBRE	No. CEDULA	FIRMA
1	Luz Amparo Molina		
2	Hanser Quintero		
3	Raquel Ayala		
4	John Camilo Bermudez		
5			

**INVITACION COMITÉ PARITARIO DE**  
**SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

DIRIGIDA: MIEMBROS COPASST  
 FECHA: 25 DE MARZO DE 2022  
 HORA: 2:00 P.M.  
 LUGAR: CAMPAMENTO DE OBRA  
 INVITA: PRESIDENTE COPASST



CONSORCIO SECTOR 6  
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL  
TRABAJO

SG-SST/INF-001  
Versión: 01  
Fecha: Julio de 2021

LISTADO DE ASISTENCIA  
REUNION COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  
25 DE MARZO DE 2022

No.	NOMBRE	No. CEDULA	FIRMA
1	Raquel Ayala		Raquel Ayala
2	Juan Carlos Bermudez		Juan Carlos Bermudez
3	Luz Amparo Molina		Luz Amparo Molina
4			
5			

INVITACION COMITÉ PARITARIO DE  
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

DIRIGIDA: MIEMBROS COPASST  
FECHA: 25 DE MARZO DE 2022  
HORA: 2:00 P.M.  
LUGAR: CAMPAMENTO DE OBRA  
INTE: PRESIDENTE COPASST

TEMAS TRATADOS


1. Se verifico el caso de Hector Torres.
2. en el cual la AEL valoro su estado de
3. Salud y se reintegro a laborar.
- 4.

COMPROMISOS

1. Realizar solicitud ante AEL para valoración
2. de Récord por discapacidad laboral.
- 3.
- 4.


Presidente COPASST

Secretario COPASST

 <b>CONSORCIO SECTOR 6</b> Nit: 901490124-4	“Rehabilitación y/o Recuperación y/o Reposición de las redes de acueducto y alcantarillado para garantizar la continuidad del servicio en los sectores comprendido para el distrito hidráulico No6 ubicado dentro del perímetro hidro sanitario del IBAL SA”	SG-SST/INF:006
	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha Marzo de 2022  Versión: 01

### 10.3 CAPACITACIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.



 <p>CONSORCIO ELECTOR DE LA PROVINCIA DE TUCUMÁN</p>	<p>ASISTENCIA A CAPACITACION</p> <p>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</p>	<p>CÓDIGO: CH-R-004</p> <p>FECHA VIGENCIA: 2017-05-18</p> <p>VERSION: 04</p> <p>Página 1 de 2</p>
---	--	---


TEMA: Implementación del Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

FECHA: 07-07-2017

HORA: 2:00 PM

**ASISTENTES**

CD.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Diego Castorena	123456789	AY	Operativo		Diego C
2	Julio C. Cordero	5866207	AY	"		Francisco
3	Julio C. Cordero	111111111	AY	"		Francisco
4	Diego A. Cordero	111111111	AY	"		Francisco
5	Diego A. Cordero	111111111	AY	"		Francisco
6	Diego A. Cordero	111111111	AY	"		Francisco
7	Diego A. Cordero	111111111	AY	"		Francisco
8	Diego A. Cordero	111111111	AY	"		Francisco
9	Diego A. Cordero	111111111	AY	"		Francisco
10	Diego A. Cordero	111111111	AY	"		Francisco
11	Diego A. Cordero	111111111	AY	"		Francisco
12	Diego A. Cordero	111111111	AY	"		Francisco
13	Diego A. Cordero	111111111	AY	"		Francisco
14	Diego A. Cordero	111111111	AY	"		Francisco
15	Diego A. Cordero	111111111	AY	"		Francisco



**CONSORCIO  
SECTOIRS**  
NIG 501490124-3

**ASISTENCIA A CAPACITACION**

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

**CÓDIGO: GH-R-004**

**FECHA VIGENCIA:**  
2017-05-18

**VERSIÓN: 04**

**Página 1 de 2**

TEMA: Capacitación del Capatzen, Dic. 2019/18

FECHA 02-03-2022

HORA 7:00 PM

**FACILITADOR:**

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Yvonne Leonor	110494552	ALXI	operativo	leonorleonor@sectois.gov.gt	[Firma]
2	Andrés Urbes	110494449	Asesor	"		[Firma]
3	Deisy Aguilar	73522350	Asesor	"		[Firma]
4	Carla Pantoja	79111126	Conductora	"		[Firma]
5	Yvonne Leonor	110494552	ALXI	"		[Firma]
6	Andrés Urbes	110494449	Asesor	"		[Firma]
7	Deisy Aguilar	73522350	Asesor	"		[Firma]
8	Carla Pantoja	79111126	Conductora	"		[Firma]
9	Yvonne Leonor	110494552	ALXI	Adm. Operativo		[Firma]
10	Andrés Urbes	110494449	Asesor	Operativo		[Firma]
11	Deisy Aguilar	73522350	Asesor	"		[Firma]
12	Carla Pantoja	79111126	Conductora	"		[Firma]
13	Yvonne Leonor	110494552	ALXI	"		[Firma]
14	Andrés Urbes	110494449	Asesor	"		[Firma]
15	Deisy Aguilar	73522350	Asesor	"		[Firma]
16	Carla Pantoja	79111126	Conductora	"		[Firma]



CONSORCIO  
SECTOR 6  
NUEVO GORGONIA - C

ASISTENCIA A CAPACITACION  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GH-R-004

FECHA VIGENCIA:  
2017-05-15

VERSION: 01

Página 1 de 1


TEMA Capacitación y entrenamiento en Proyectos, Planes  
labes, Procedimientos de Trabajo

FECHA 03-03-2022

HORA 2:00 pm

FACILITADOR

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Yessan Romero	11003525	Asesor	"		
2	Andrés Molina	11003525	Asesor	"		
3	Wilsy Cordero	11003525	Asesor	"		
4	Yessan Romero	11003525	Asesor	"		
5	Yessan Romero	11003525	Asesor	"		
6	Yessan Romero	11003525	Asesor	"		
7	Yessan Romero	11003525	Asesor	"		
8	Yessan Romero	11003525	Asesor	"		
9	Yessan Romero	11003525	Asesor	"		
10	Yessan Romero	11003525	Asesor	"		
11	Yessan Romero	11003525	Asesor	"		
12	Yessan Romero	11003525	Asesor	"		
13	Yessan Romero	11003525	Asesor	"		
14	Yessan Romero	11003525	Asesor	"		

 <b>CONSORCIO SECTOR 6</b> NIT: 901490124-4	<b>ASISTENCIA A CAPACITACION SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		<b>CÓDIGO:</b> GH-R-004
			<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2017-05-18
			<b>VERSIÓN:</b> 04 Página 1 de 1

TEMA: Capacitación y entrenamiento en Pases, según


labores, Procedimientos de Trabajo

FECHA 03-03-2022

HORA 7:00 AM

FACILITADOR:

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
15	Edson Camilo Sandoval	11105322880	Supervisor de Operación	Adm. Operativo		
16	Diego Chaves	1069893305	Maestro	Operativo		
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						

 <p><b>CONSORCIO SECTOR 6</b> NÚM: 20149024-2</p>	<p align="center"><b>ASISTENCIA A CAPACITACION</b></p> <p align="center"><b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b></p>	<p><b>CÓDIGO:</b> GH-R-004</p>
		<p><b>FECHA VIGENCIA:</b> 2017-05-18</p>
		<p><b>VERSIÓN:</b> 04</p>
		<p><b>Página</b> 1 de 1</p>

TEMA Capacitación en Uso e Implementación de los ERP

FECHA 04-03-2022

HORA 2:00 PM

ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO: \_\_\_\_\_

FACILITADOR: DEPARTAMENTO SST - PROFESIONAL EN SST

Nº.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Luis Eucilio	5824217	AUXILIAR OPERATIVO.			<i>[Firma]</i>
2	Marcelo Medina	7705788988	Oficial	"		<i>[Firma]</i>
3	Gerardo Hernandez	1100174552	CUX	"		<i>[Firma]</i>
4	Carlos Castro	15676764	Oficial	"		<i>[Firma]</i>
5	Angel Padilla	18399896	AY	"		<i>[Firma]</i>
6	Carolina Ruiz	19777758	conductor	"		<i>[Firma]</i>
7	Andrés Samir	100197188	Auxiliar	"		<i>[Firma]</i>
8	Julian Ospina	7705788988	AY	"		<i>[Firma]</i>
9	Stiven Cruz	7705788988	aux	"		<i>[Firma]</i>
10	Gerardo Salinas	100197188	AY	"		<i>[Firma]</i>
11	Diego Gomez	123456789	AY	"		<i>[Firma]</i>



CONSORCIO  
SECTOR 6  
INTEGRACIÓN

ASISTENCIA A CAPACITACION  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: CH-R-004

FECHA VIGENCIA:  
2017-05-18

VERSIÓN: 04

Página 1 de 1

TEMA Capacitación en el uso e importación de los  
ERP


FECHA 01-03-2022

HORA 3:00 pm

ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO:

PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
12	Andrés Uribe	110881117	Analista de sistemas			
13	Fabian Camilo Salazar Uribe	110881117	Analista de sistemas			
14	Yelson Reyes	110881117	Analista de sistemas			
15	Sebastián López	110881117	Analista de sistemas			
16	Carlos Andrés Uribe	110881117	Analista de sistemas			
17	Diego Uribe	110881117	Analista de sistemas			
18	Yarel Calderón	110881117	Analista de sistemas			
19						
20						
21						
22						

 <p><b>CONSORCIO SECTOR 6</b> MUNICIPIO DE SAN CARLOS</p>	<p align="center"><b>ASISTENCIA A CAPACITACION</b></p> <p align="center"><b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b></p>	CÓDIGO: GH-R-004
		FECHA VIGENCIA: 2017-05-18
		VERSIÓN: 04
		Página 1 de 1

TEMA: Manejo Atencional de Emergencias (Habilidades)

FECHA: 05-03-2022

HORA: 7:00 am

ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO:

FACILITADOR: DEPARTAMENTO SST - PROFESIONAL EN SST

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Andrés Uribe	110421449	Asesor	Operativo		
2	Geison Hernandez	110424352	ALX	"		
3	Guadalupe Medina	1105786982	Oficial	"		
4	Luis Capitán	5824219	Auxiliar	"		
5	Ricardo	100223305	Asesor	"		
6	Andrés Uribe	110421449	Asesor	"		
7	Diego Capitán	123064298	ALX	"		
8	Carlos Anderson	2235480	Asesor	"		
9	Geison Uribe	110552548	ALX	"		
10	Seigra A. Concio	110512191	ALX	"		
11	Puigosa Solares	100242829	ALX	"		



CONSORCIO  
SECTORIAL  
DE BOMBEROS  
DE BOGOTÁ

ASISTENCIA A CAPACITACION

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GH-R-004

FECHA VIGENCIA:  
2017-05-16

VERSIÓN: 04

Página 1 de 1

TEMA

Manejo de Emergencias Químicas  
Hogares de Seguridad

FECHA 05-03-2022


HORA 2:00 PM

ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO:

FACILITADOR DE ENTAMENIO EST - PRO FESINA EN PTI

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
12	Daniel Calderon	110495474	OPERARIO	E. Bomberos		Daniel C
13	Stefan Cruz	701010128	AUX	operarios		Stefan
14	Gabriel Cruz	9977728	COMUNICADOR	"		Gabriel
15	Angel	10796892	A-f	"		Angel
16	Orlando Cortes	17640741	Oficial	"		Orlando
17	Edson Camilo Amador	110552850	Operario	Adm-operarios		Edson
18						
19						
20						
21						
22						



 <b>CONSORCIO SECTOR 6</b> NIT: 9014290124-4	<b>ASISTENCIA A CAPACITACION</b>  <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	CÓDIGO: GH-R-004
		FECHA VIGENCIA: 2017-05-18
		VERSIÓN: 04
		Página 1 de 1

TEMA: Jornada de las SS

FECHA 07-03-2022  
HORA 7:00 PM

ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO: \_\_\_\_\_

FACILITADOR DEPARTAMENTO SST - PROFESIONAL EN SST

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Andrés Uribe	1110421449	Asesor			<i>[Firma]</i>
2	Gerson H. García	110518196	Asesor			<i>[Firma]</i>
3	Gerson C. Horvath	110447452	Ayudante			<i>[Firma]</i>
4	Luis Eudilio	5824219	Auxiliar			<i>[Firma]</i>
5	Yessan Rey	1103323450	Asesor			<i>[Firma]</i>
6	Juclian Osuna	110505437	Asesor			<i>[Firma]</i>
7	Diego Caballero	17676764	Oficial			<i>[Firma]</i>
8	Diego Caballero	123462793	Asesor			<i>[Firma]</i>
9	Carlos Alarín Cruz	2235480	Asesor			<i>[Firma]</i>
10	Yessan Rey	1103323450	Asesor			<i>[Firma]</i>
11	Angela S.	1001931884	Asesor			<i>[Firma]</i>



CONSORCIO  
SECTOR 6  
NIT 901450134-4

ASISTENCIA A CAPACITACION  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GH-R-004

FECHA VIGENCIA:  
2017-05-18

VERSIÓN: 04

Página 1 de 1

TEMA

Jornada de los SS

FECHA 07-03-2022

HORA 7:00 PM.

ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO:

FACILITADOR DEPARTAMENTO SST – PROFESIONAL EN SST

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
12	Dion Herra	73392750	Def			
13	Steven Cord	7010102328				
14	Gilberto Ram	79771118				
15	Fabian Comba Sombal	1110552880				
16	Melinda Medina	7105788983				
17	Dr. Chany	106983305				
18						
19						
20						
21						
22						



CONSORCIO  
SECTOR 6  
NATURICOLTA

ASISTENCIA A CAPACITACION  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GH-R-004

FECHA VIGENCIA:  
2017-05-18

VERSIÓN: 04

Página 1 de 1

TEMA

Relacio Continuo e Interconlate

FECHA 08-03-2022

HORA 7:00 AM.

ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO:

FACILITADOR DEPARTAMENTO SST - PROFESIONAL EN SST

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Andrés Uribe	1110481417	auxiliar	operativo		
2	Oscar Arce	7392252	OP	"		
3	Yerson Hernandez	1110474552	AUX	"		
4	Sergio A. Guevara	1110518184	CC	"		
5	Luis Echeverría	5824217	AUXILIAR	"		
6	Francisco Molina	7705786985	OFICIAL	"		
7	Fabian Camilo Sandoval	1110552222	topografo	Adm. operativo		
8	Yerson Reyes	1110552222	topografo	operativo		
9	Andrés Sánchez	1110474552	Asistente	"		
10	Yerson Sánchez	1110474552	MT	"		
11	Guilherme Pinheiro	1110552222	DU	"		



CONSEJO SECTOR 6  
MUNICIPALIDAD

ASISTENCIA A CAPACITACION  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: CTR-004  
FECHA VIGENCIA:  
2017-05-18  
VERSIÓN: 04  
Página 1 de 1

TEMA

Reglas Convenciones de Intervenciones


FECHA 08-03-2022

HORA 2:00 PM

ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO:

ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO: PROTECCIÓN FISCAL

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
12	Diego Gomez	123456789	As	operativo		Diego c
13	Diego Cruz	109876543	As	"		Diego Cruz
14	Diego Cruz	110987654	As	"		Diego Cruz
15	Angelo Rodriguez	163456789	As	"		Angelo
16	Diego Cruz	176543210	Oficial	"		Diego Cruz
17	Diego Chancaga	106543210	Maestro	"		Diego Cruz
18	Gilberto Cruz	79771128	comunicador			Gilberto Cruz
19						
20						
21						
22						

 <b>CONSORCIO SECTOR 6</b> NIT 900680024-4	<b>ASISTENCIA A CAPACITACION</b>  <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	CÓDIGO: GH-R-004
		FECHA VIGENCIA: 2017-05-18
		VERSIÓN: 04
		Página 1 de 1

TEMA

Temperaturas extremas


FECHA 09-03-2022

HORA 7:00 Am.

ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO:

FACILITADOR: DEPARTAMENTO SST - PROFESIONAL EN SST

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	José Emilio C	5824214	AUXILIAR	operativo		
2	Don Hysa	43972730	Oper	"		
3	Don Chany	106981205	oper	"		
4	Monica Molina	1105764982	Oficial	"		
5	Gilberto Pardo	117777229	conductor			
6	Anderson Sumalde	1-001-91186	Asistente			
7	Yerson Rey	11055548	Ayud			
8	Carlos Alarín	2235420	Ayud			
9	Yerson Alarín	11041352	Ay			
10	Julian Ospina	117034517	Ay			
11	Diego Gomez	1234642795	Ay			



ASISTENCIA A CAPACITACION  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GH-R-004

FECHA VIGENCIA:  
2017-05-18

VERSIÓN: 04

Página 1 de 1

TEMA:

Temperatura Extremas


FECHA 09-03-2022

HORA 7:00 AM.

ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO:

FACILITADOR: DEPARTAMENTO SST - PROFESIONAL EN SST

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
12	Fegon Siles Salazar	501918124	NY			
13	Sebastián	202222288	ASST			
14	Federico Simón Uru	110552830	Temperatura			
15	DANIEL GARDON	110418141	OPINION			
16	Sebastián GARCIA	110515191	an			
17	Andrés Uribe	1104181449	ALUMINUM			
18	OMAR RODRIGUEZ	17676764	25.1.1.1			
19	Angel Rodriguez	10396892	97			
20						
21						
22						

 <b>CONSORCIO SECTOR 6</b> NIC 501490124-4	<b>ASISTENCIA A CAPACITACION</b>  <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	CÓDIGO: GH-R-004
		FECHA VIGENCIA: 2017-05-18
		VERSIÓN: 04
		Página 1 de 1

TEMA:

Docualización Política de Seg y Salud en el  
Tobacco, Política No Alcohol, No Tobacco

FECHA 10-03-2022

HORA 3:00 AM.

ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO: \_\_\_\_\_

FACILITADOR DEPARTAMENTO SST - PROFESIONAL EN SST

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	María del Mar	1105288983	Oficial	Operativo		
2	Luis Escobedo	58342271	Analista	"		
3	Dora	73972755	Oficial	"		
4	Bayan Salazar	1105288983	Ag	"		
5	Geison Hernandez	1105288983	Ag	"		
6	Yerson Perez	1105288983	Ag	"		
7	Anderson Sanchez	1105288983	Ag	"		
8	Carlos MORALES	2235480	Analista	"		
9	Diego Gomez	123456789	Ag	"		
10	Steven Cruz	90101234	Ag	"		
11	Julian Ospina	1105288983	Ag	"		



CONSORCIO  
SECTOR 6  
Nº 1301400024-6

ASISTENCIA A CAPACITACION  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CÓDIGO: 01/R-001

FECHA VIGENCIA  
2017-05-18

VERSION: 1.0

Página 1 de 1

TEMA

Realización de Reuniones

FECHA 10-03-2022

HORA 2:00 PM

ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO:

CACILADOR DE PARTICIPACIÓN DEL PROFESORADO

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Callesra Mami	9771166	contable	dependencia		
2	Felipe Camilo Sandoval V	140552850	Agente de	dependencia		
3	Don Carlos	100000000	dependencia	dependencia		
4	Guillermo P. Garcia H	110000000	dependencia	"		
5	Andrés Uribe	110000000	dependencia	"		
6	Carlos Carlos	120000000	dependencia	"		
7	Angelo Rodriguez	100000000	dependencia	"		
8						
9						
10						
11						





CONSORCIO  
SECTOR 6  
NIE 9067901244

ASISTENCIA A CAPACITACION  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GH-R-004

FECHA VIGENCIA:  
2017-05-18

VERSIÓN: 04

Página 1 de 1

TEMA:


Indicacion Prepresupuesto al Herramienta, No. 1000, 2017-05-18

FECHA 11-03-2022

HORA 3:00 AM.

FACILITADOR:

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Diego Aguirre	13992750	Operario	operativo		
2	Diego Aguirre	77676764	Operario	"		
3	Diego Aguirre	58242124	AUXILIAR	"		
4	Diego Aguirre	110548985	Operario	"		
5	Diego Aguirre	110548985	Operario	"		
6	Diego Aguirre	110548985	Operario	"		
7	Diego Aguirre	110548985	Operario	"		
8	Diego Aguirre	110548985	Operario	"		
9	Diego Aguirre	110548985	Operario	"		
10	Diego Aguirre	110548985	Operario	"		
11	Diego Aguirre	110548985	Operario	"		
12	Diego Aguirre	110548985	Operario	"		
13	Diego Aguirre	110548985	Operario	"		
14	Diego Aguirre	110548985	Operario	"		

 <b>CONSORCIO SECTOR 6</b> NIC 901490124-4	<b>ASISTENCIA A CAPACITACION SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>CÓDIGO:</b> GH-R-004
		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2017-05-18
		<b>VERSIÓN:</b> 04
		<b>Página</b> 1 de 1

TEMA:

Inspección Prácticidad en el Manejo de Herramienta, Materiales y Equipo

FECHA 14-03-2022

HORA 3:00 PM

FACILITADOR:

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
15	Yelson Rey	110355518	A.T.	Operativo		
16	Yelson C. Hernandez	110492552	A.T.	"		
17	CARLOS ALARCÓN CIL	223540	Ajudante	"		
18	Gilberto Peña	19911718	conductor			
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						



CONSORCIO  
SECTOR 6  
MERCADO VOLCAN

ASISTENCIA A CAPACITACION  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GH-R-004

FECHA VIGENCIA:  
2017-05-18

VERSIÓN: 04

Página 1 de 1

TEMA

Procedimiento de Atención al Cliente

FECHA 12-03-2022

HORA 7:00 AM

ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO:

FACILITADOR DEPARTAMENTO SSI - PROFESIONAL EN SSI

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Morales Medina	1105788983	Oficial			
2	Diego	12392270	Oficial			
3	Ormaiztegui	1767674110	Oficial			
4	Wiscovich	58849377	Asistente			
5	Anderson S.	100195166	Asistente			
6	Carlos Nakón	223506	Asistente			
7	Diego Gomez	125464295	Asistente			
8	Leonora Hernandez	110474552	Asistente			
9	Stefan Cruz	100102358	Asistente			
10	Wagner Gutierrez	100102358	Asistente			
11	Angel Rodriguez	12396	Asistente			



CONSORCIO  
SECTOR 6  
NIT: 901490124-4

ASISTENCIA A CAPACITACION  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GH-R-004

FECHA VIGENCIA:  
2017-05-18

VERSIÓN: 04

Página 1 de 1

TEMA:

Prevención, lesiones Osteomusculares


FECHA 12-03-2022

HORA 7:00 AM.

ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO:

FACILITADOR: DEPARTAMENTO SST - PROFESIONAL EN SST

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
12	Gerardo Ruiz	79771718	COMUNICADOR			
13	Georgina P. Garcia	110518196	OP.			
14	Daniel Calderon	110481471	OP.			
15	Dr. Charly	1005213305	maestro			
16	Yerson Camilo Sanchez	11105570886	tecnico			
17	Yerson Rely	11105570886	tecnico			
18						
19						
20						
21						
22						

 <p><b>CONSORCIO SECTORES</b> NIT: 901490124-4</p>	<p align="center"><b>ASISTENCIA A CAPACITACION</b></p> <p align="center"><b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b></p>	<b>CÓDIGO:</b> GH-R-004
		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2017-05-18
		<b>VERSIÓN:</b> 04
		<b>Página</b> 1 de 1

**TEMA:** El Buen Uso de los ERP

**FECHA:** 14-02-2022

**HORA:** 7:00 AM.

**FACILITADOR:**

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Andrés Steven Salazar	102928219	AY			<i>[Firma]</i>
2	Wilsa Erazo	5884217	AUXILIAR			<i>[Firma]</i>
3	Wilson Hernandez	1140474531	AV			<i>[Firma]</i>
4	Gilberto Diaz	79777728	CONDUCTOR			<i>[Firma]</i>
5	Daniel Carrion	110481451	OR. MAQ			<i>[Firma]</i>
6	Osmin Aguero	73977250	OP-			<i>[Firma]</i>
7	Georgio A. Garcia	114518141	AV-			<i>[Firma]</i>
8	Yessica Reyes	110555518	AY			<i>[Firma]</i>
9	Andrés Samir	110797180	AS			<i>[Firma]</i>
10	Steven Cruz	10101238	POX			<i>[Firma]</i>
11	Carlos Andres Abad	2273548	ayudante			<i>[Firma]</i>
12	Alejo Belli	11316592	AY			<i>[Firma]</i>
13	Bryan Rojas	1193548232	ayudante			<i>[Firma]</i>
14	Py- Chamy	106281305	MAESTRO			<i>[Firma]</i>

CONSEJO SECTORIAL  
SECTOR 6

ASISTENCIA A CAPACITACION  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GH-R-004

FECHA VIGENCIA:  
2017-05-10

VERSIÓN: 04

Página 1 de 1

TEMA


El Puesto de los FPP

FECHA 04-03-2022

HORA 09:00 AM

FACILITADOR:

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
15	Andrés Uribe	110491449	Maximo			
16	Nelson Luciani	209336544	OP			
17	Fabian Samir Soriano	110552081	Operador			
18	Therese Caratani	1048467	OP			
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						



**CONSORCIO  
SECTOR 6**  
NÚMERO 00000000000000000000

**ASISTENCIA A CAPACITACION**

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

**CÓDIGO:** GH-R-004

**FECHA VIGENCIA:**  
2017-05-18

**VERSIÓN:** 04

Página 1 de 1















**TEMA**


Operatividad de la Red 107

**FECHA** 15-03-2022

**HORA** 2:00 pm

**FACILITADOR**





No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Edison Hernandez	1110474552	AY	Operativo.		
2	Luis Eucilio	58242717	AVX	"		
3	Rogelio Salazar	60225219	AY	"		
4	Jhon Carlos	10487870	Operativo	"		
5	Sergio Andres	1110518146	ayun	"		
6	Gustavo Ruiz	79777728	conductor			
7	Yanet Gomez	111048471	OP. MAQ			
8	Andreson Sanchez	101091818	Agudador			
9	Juan Crist	70010237	Aus			
10	Seayon Rojas	1193548737	As. Inad	opres		
11	Yerson Rey	1110552546	AY			
12	Carlos Alvarado	2325610	Dyubete			
13	Fabian Camilo Sanchez	1110552546	Agudador			
14	Hector Daniel	17681838	Dyubete			

 <b>CONSORCIO SECTOR 6</b> Nit: 901490124-4	<b>ASISTENCIA A CAPACITACION SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>CÓDIGO:</b> GH-R-004
		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2017-05-18
		<b>VERSIÓN:</b> 04
		Página 1 de 1

TEMA: Socialización de las Resoluciones 1401/07

FECHA 15-03-2022  
 HORA 2:00 PM

FACILITADOR:

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
15	Andrés Uribe	1104281149	Auxiliar			
16	Angelo Rodríguez	15296847	AY			
17	Maribel Morales	1105788983	Oficial			
18	D-e (Chang)	1099771205	Maestro			
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						



**ASISTENCIA A CAPACITACION**  
**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**

**SECCION**  
**SECRETARIA**

**FECHA**

11/05/2017

11/05/2017

11/05/2017

**SECCION**

Nº	NOMBRE	CURP	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	RODRIGO GARCIA	RODRIGO GARCIA	Asesor	operativo		
2	JOSE LUIS GARCIA	JOSE LUIS GARCIA	Asesor	"		
3	JOSE LUIS GARCIA	JOSE LUIS GARCIA	Asesor	"		
4	JOSE LUIS GARCIA	JOSE LUIS GARCIA	Asesor	"		
5	JOSE LUIS GARCIA	JOSE LUIS GARCIA	Asesor	"		
6	JOSE LUIS GARCIA	JOSE LUIS GARCIA	Asesor	"		
7	JOSE LUIS GARCIA	JOSE LUIS GARCIA	Asesor	"		
8	JOSE LUIS GARCIA	JOSE LUIS GARCIA	Asesor	"		
9	JOSE LUIS GARCIA	JOSE LUIS GARCIA	Asesor	"		
10	JOSE LUIS GARCIA	JOSE LUIS GARCIA	Asesor	"		
11	JOSE LUIS GARCIA	JOSE LUIS GARCIA	Asesor	"		
12	JOSE LUIS GARCIA	JOSE LUIS GARCIA	Asesor	"		
13	JOSE LUIS GARCIA	JOSE LUIS GARCIA	Asesor	"		
14	JOSE LUIS GARCIA	JOSE LUIS GARCIA	Asesor	"		



CONSORCIO  
SECTORIAL  
DE INFRAESTRUCTURA  
Y TRANSPORTACIÓN

ASISTENCIA A CAPACITACION  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GHR-004  
FECHA VIGENCIA:  
2017-05-18  
VERSIÓN: 04  
Página 1 de 1

TEMA


Manejo de datos financieros

FECHA 16-03-2017

HORA 2:00 PM

FACILITADOR

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	DEPENDENCIA	COPIEO ELECTRONICO	FIRMA
15	Andrés Uribe	1144444444	Manejador de datos	Operativo		
16	Andrés Uribe	1144444444	Manejador de datos	"		
17	Andrés Uribe	1144444444	Manejador de datos	"		
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						

 <p><b>CONSORCIO SECTOR 6</b> NIT: 901490124-4</p>	<b>ASISTENCIA A CAPACITACION</b>  <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		<b>CÓDIGO:</b> GH-R-004
			<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2017-05-18
			<b>VERSIÓN:</b> 04
			<b>Página</b> 1 de 1















TEMA:


Religiosos Asociados Poesya Biologicas

FECHA 17-03-2022

HORA 7:00 AM.

FACILITADOR:

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Luis Escobar C	5884917	AUXILIA			
2	Diana Ariza	9399250	OP--			
3	Reina Hernandez	1110424532	AUX			
4	Orayon Rojas	1105548732	aux			
5	Yerson Reyes	1105525008	Ay--			
6	Carlos Alvarado	27275480	Ay			
7	Dani Calderon	1110484491	OP INQ			
8	Andrés Uribe	1110481440	Mux. v-			
9	Bryan Juan Sabre	1007492514	Ay			
10	Gabriel Daza	79797120	conductor			
11	Florencia Sanchez Ulla	1105525002	topografo			
12	Tania Camacho	10494942	CP. Mapas			
13	Dra. Diana	1007492514	Mux. v-			
14	Dr. Cris	79797120	OP			

 <p><b>CONSORCIO SECTOR 6</b> Nit: 901490124-4</p>	<p align="center"><b>ASISTENCIA A CAPACITACION</b> <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b></p>	<b>CÓDIGO:</b> GH-R-004
		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2017-05-18
		<b>VERSIÓN:</b> 04
		<b>Página</b> 1 de 1

**TEMA:**


Religiosos Asociados Pueblo Biológico

**FECHA** 17-03-2022

**HORA** 7:00 Am.

**FACILITADOR:**

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
15	Anderson Sarmiento	1.001.931.000.170001170	Presidente			Anderson S.
16	Angelito Rodriguez	14296512	As			Angelito
17	Stany Cruz	1000000000				Stany
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						

 <b>CONSORCIO SECTOR 6</b> NIT: 9014990124-4	<b>ASISTENCIA A CAPACITACION</b>  <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>CÓDIGO:</b> GH-R-004
		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2017-05-18
		<b>VERSIÓN:</b> 04
		<b>Página</b> 1 de 1

TEMA:


Orden VAsas

FECHA 18-03-2022

HORA 9:00 AM

FACILITADOR:

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Calderon Rina	99771728	condenar			
2	Yessica Reyes	110026552	AY			
3	Joson Hurtado	110026552	AY			
4	Esmeralda Saldarriaga	110026552	trayecto			
5	Bertha Rojas	110026552	AY			
6	Yessica Reyes	110026552	AY			
7	Yessica Reyes	110026552	AY			
8	Yessica Reyes	110026552	AY			
9	Yessica Reyes	110026552	AY			
10	Yessica Reyes	110026552	AY			
11	Yessica Reyes	110026552	AY			
12	Yessica Reyes	110026552	AY			
13	Yessica Reyes	110026552	AY			
14	Yessica Reyes	110026552	AY			

 <b>CONSORCIO SECTOR 6</b> NIT: 901490124-4	<b>ASISTENCIA A CAPACITACION</b>  <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>CÓDIGO:</b> GH-R-004
		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2017-05-18
		<b>VERSIÓN:</b> 04
		<b>Página</b> 1 de 1

TEMA:


Orden y Aseo

FECHA 18-03-2022

HORA 7:00 AM

FACILITADOR:

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
15	Pedro	9312130	AY		vip@tele	
16	Fthen Cauceta	1044197	opn@tele			
17	Stelen Cruz	11102257	DOX			
18	Andres Samiento	9.001.931.931	ASUDANTE			Andres Samiento
19	Argelio Vozgomez	14396012	AY			Argelio
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						

 <b>CONSORCIO SECTOR 6</b> Nit: 901490124-4	<b>ASISTENCIA A CAPACITACION</b>  <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>CÓDIGO:</b> GH-R-004
		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2017-05-18
		<b>VERSIÓN:</b> 04
		<b>Página</b> 1 de 1

TEMA:


Uso de Tecnología - Correlado de Referencial

FECHA 19-03-2022

HORA 7:00 AM

FACILITADOR:

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Luis Sandoval	5826444	AUXILIAR			
2	Diego Aguirre	9300220	CH			
3	Roberto Aguirre	7630220	CH			
4	Yessica Hernandez	110024552	CH			
5	Gilberto Diaz	7711728	CH			
6	Yessica Aguirre	110024552	CH			
7	Yessica Aguirre	110024552	CH			
8	Diego Aguirre	110024552	CH			
9	Bryan Rojas	110024552	CH			
10	Carlos Aguirre	7630220	CH			
11	Yessica Aguirre	110024552	CH			
12	Yessica Aguirre	110024552	CH			
13	Yessica Aguirre	110024552	CH			
14	Yessica Aguirre	110024552	CH			

 <b>CONSORCIO SECTOR 6</b> NIT 901490124-4	<b>ASISTENCIA A CAPACITACION</b>  <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>CÓDIGO:</b> GH-R-004
		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2017-05-18
		<b>VERSIÓN:</b> 04
		<b>Página</b> 1 de 1

TEMA:

Oso Tapabaca - Ciudad de Palmone


FECHA 19-08-2022.

HORA 7:00 Am.

FACILITADOR:

No.	NOMBRE	GEDULA	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
15	Yolanda Monica	1705788413	ORICIA			<i>[Signature]</i>
16	Angel Rodriguez	18396592	PA			<i>[Signature]</i>
17	John Carvajal	10482821	Operador			<i>[Signature]</i>
18	Felipe Combe Sarmiento	11055250	Proyecto			<i>[Signature]</i>
19	PAIRO	93121380	P			<i>[Signature]</i>
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						





**CONSORCIO  
SECTOR 6**  
Nit: 501490124-2

**ASISTENCIA A CAPACITACION**

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

**CÓDIGO:** GH-R-004

**FECHA VIGENCIA:** 2017-05-18

**VERSIÓN:** 04

**Página** 1 de 1

TEMA:


Importancia uso accidento de trabajo

FECHA 22-03-2022.

HORA 7:00 AM.

FACILITADOR:

No.	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Buena Gloria Salazar	107018219	N/A			P. Salazar
2	Yessica Perez	110553508	N/A			Y. Perez
3	Urian Hernandez	110130552	A			Urian Hernandez
4	Gilberto Pineda	11771728	conductor			G. Pineda
5	Andrés Uribe	110021245	auxiliar			A. Uribe
6	Urian Hernandez	110130552	OP. MAQ			Urian Hernandez
7	Urian Hernandez	100273505	maquinista			Urian Hernandez
8	Urian Hernandez	13997950	OP.			Urian Hernandez
9	Bryan Rojas	119324822	as.			B. Rojas
10	Urian Hernandez	17676764	Oficial			Urian Hernandez
11	Urian Hernandez	10481800	Operador			Urian Hernandez
12	Carlos Andres Salazar	2775480	Ayudante			C. Salazar
13	Luis Cuenca	5820217	Ayudante			L. Cuenca
14	Pedro	53013010				P. Cuenca

 <b>CONSORCIO SECTOR 6</b> Nit: 901490124-4	<b>ASISTENCIA A CAPACITACION</b>  <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>CÓDIGO:</b> GH-R-004
		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2017-05-18
		<b>VERSIÓN:</b> 04
		<b>Página</b> 1 de 1


TEMA: Importancia Uso y Control de Dotación

FECHA 22-03-2022

HORA 7:00 Am

FACILITADOR:

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
15	Indalber Samudio	1001931916	Asistente			Andrés M. S.
16	Angelo Rodriguez	10396892	Asistente			Angelo
17	Andrés Molina	105788913	Asistente			Andrés
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						

 <b>CONSORCIO SECTOR 6</b> NIT: 9014590124-4	<b>ASISTENCIA A CAPACITACION</b>  <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>CÓDIGO:</b> GH-R-004
		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2017-05-18
		<b>VERSIÓN:</b> 04
		<b>Página</b> 1 de 1

TEMA:


Como mejorar condiciones de trabajo

FECHA 23-03-2022

HORA 7:00 AM

FACILITADOR:

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Pedro	93121376	Asistente			U. R. / 266
2	Luis Sando	58249214	Asistente			U. R. / 266
3	Marcelo Molina	775768983	Oficial			U. R. / 266
4	Angel Lodigera	118396897	DT			U. R. / 266
5	Tham Camacho	10402922	Operador			U. R. / 266
6	Carlos M. P. C. C.	2235420	DT			U. R. / 266
7	Brayan Rojas	119354022	DT			U. R. / 266
8	Valle	110452411	Operador			U. R. / 266
9	Guillermo	19776764	Oficial			U. R. / 266
10	Yadon E. H. H.	1110120552	DT			U. R. / 266
11	Calberto Ruiz	79771128	Operador			U. R. / 266
12	Andrés Uribe	110481449	Asistente			U. R. / 266
13	Ugo	12377222	Asistente			U. R. / 266
14	Anderson Salas	1100931818	Asistente			U. R. / 266

 <b>CONSORCIO SECTOR 6</b> <small>NIT: 900600124-4</small>	<b>ASISTENCIA A CAPACITACION</b>  <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>CÓDIGO:</b> GH-R-004
		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2017-05-18
		<b>VERSIÓN:</b> 04
		<b>Página</b> 1 de 1

TEMA:


Como mejorar Condiciones de Trabajo

FECHA 23-03-2022

HORA 7:00 Am

FACILITADOR:

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
15	Wagner Salazar	1007428214	Ay			Wagner
16	Steven Cruz	1010107338	ayudante			Steven
17	Yelson Pety...	110552548	Ay			Yelson Pety...
18	Mauro Chavez	1069873305	maestro			Mauro
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						

 <p><b>CONSORCIO SECTOR 6</b> NIT 900100154-9</p>	<p align="center"><b>ASISTENCIA A CAPACITACION</b></p> <p align="center"><b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b></p>	<b>CÓDIGO:</b> GH-R-004
		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2017-05-18
		<b>VERSIÓN:</b> 04
		<b>Página</b> 1 de 1

**TEMA:**


Complimentando Normas de Seguridad

**FECHA** 24-03-2022

**HORA** 3:00 AM

**FACILITADOR:**

No.	NOMBRE	GEDULA	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Bayan Jhon Solano	162412254	AY	Operativo		
2	Wendelito Hernandez	110214557	AY	"		
3	Waldo Cortes	12276764	Oficial	"		
4	Yerson Reyes	110553518	AY	"		
5	Frazer Camilo Sandoval	1110552852	Operativo	Adm. Operativo		
6	Salvo Luis	110102551	AY	Operativo		
7	Bryan Reyes	1193512731	AY	"		
8	Andrés Uribe	1110212449	AY	"		
9	Walter Cortes	11101481151	OP. MIO	"		
10	Enrique Diaz	79111128	Operativo	"		
11	Ricardo Chango	110102551	Operativo	"		
12	Walter Reyes	13992730	Operativo	"		
13	Anderson Sandoval	900193188	Operativo	"		
14	Carlos Alvarado	2025498	AY			

 <b>CONSORCIO SECTOR 6</b> NIT 900000124-4	<b>ASISTENCIA A CAPACITACION</b>  <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>CÓDIGO:</b> GH-R-004
		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2017-05-18
		<b>VERSIÓN:</b> 04
		<b>Página</b> 1 de 1

**TEMA:**


Complimiento Normas de Seguridad.

**FECHA** 24-03-2022.

**HORA** 7:00 Am.

**FACILITADOR:**

No.	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
15	John Canetad	1044294	Operad			
16	WIS EVELIO C	586603	Auxiliar			
17	Yelba	5012770	P			
18	Angen Codiguo	4000006	Py			
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						

 <b>CONSORCIO SECTOR 6</b> NIT: 901450124-4	<b>ASISTENCIA A CAPACITACION</b>  <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>CÓDIGO:</b> GHR-004
		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2017-05-18
		<b>VERSIÓN:</b> 04
		<b>Página</b> 1 de 1

TEMA:


Trabajo en Equipo

FECHA 25-03-2022

HORA 9:00 AM

FACILITADOR:

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Daniel Calderon	110484451	OR MAG	F. BAJOE		Daniel C
2	Diana Cobates	17676764	Oficial			Diana
3	Yerson Negre	110552548	Asesor			Yerson Negre
4	Rafael Rojas	110548938	Asesor			Rafael Rojas
5	Osvaldo Arango	1377730	Oficial			Osvaldo
6	Andrés Uribe	110548144	Asesor			Andrés
7	Stefano Cruz	101101338	Asesor			Stefano Cruz
8	Yerson Hernandez	110479552	Asesor			Yerson Hernandez
9	Gilberto Pardo	10117718	Asesor			Gilberto
10	Rafael Guevara	110242214	Asesor			Rafael Guevara
11	Fabian Camacho	110552548	Asesor			Fabian
12	Yerson Carvajal	10481246	Asesor			Yerson
13	Andrés Rodríguez	10396892	Asesor			Andrés
14	Andrés Serrano	10117718	Asesor			Andrés S.

 <b>CONSORCIO SECTOR 6</b> NIT: 901499124-4	<b>ASISTENCIA A CAPACITACION SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>CÓDIGO:</b> GH-R-004
		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2017-05-18
		<b>VERSIÓN:</b> 04
		<b>Página</b> 1 de 1

TEMA:

Trabajo en Equipo


FECHA 25-07-2022

HORA 7:00 AM

FACILITADOR:

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
15	Luis Ramirez	AVIATION 580121				
16	Carlos Alarcon	AVIATION 223540				
17	Wendy Medina	1705788983	Oficial			
18	Plano	93121370	A			
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						



 <b>CONSORCIO SECTOR 6</b> NIT: 901490124-4	<b>ASISTENCIA A CAPACITACION</b>  <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>CÓDIGO:</b> GH-R-004
		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2017-05-18
		<b>VERSIÓN:</b> 04
		<b>Página</b> 1 de 1

TEMA:


Importancia de la Serialización y Documentación

FECHA 26-03-2022

HORA 7:00 AM

FACILITADOR:

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Deor Han	7599230	Doc			
2	Leon Hernandez	11017652	AY			
3	David Lopez	1767674	Oficial			
4	Bernard Rojas	11935510087	Asesor			
5	Andres Uribe	110421479	Asesor			
6	Yerson Reyes	110351548	Asesor			
7	Edgar Ruiz	707012338	Asesor			
8	Angela Elena Salazar	1007928217	Asesor			
9	Glennys Rivas	79771708	Asesor			
10	Daniel Calderon	110104711	Oficial			
11	Angel Rodriguez	10396872	Asesor			
12	Andrés Méndez	110588983	Oficial			
13	Pezo	9212177	Asesor			
14	Carlos Alvarado	2035484	Asesor			

 <b>CONSORCIO SECTOR 6</b> Nit: 901690124-4	<b>ASISTENCIA A CAPACITACION</b>  <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>CÓDIGO:</b> GH-R-004
		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2017-05-18
		<b>VERSIÓN:</b> 04
		<b>Página</b> 1 de 1





TEMA:


Importancia de la Socialización y demarcación

FECHA 26-03-2022.

HORA 2:00 PM

FACILITADOR:

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
15	Jhon Carvajal	10482282	OP. mant.			
16	Roberto Sarmiento	94191816	Asistente			
17	Der Chaves	1069873705	proceso			
18	Fabian Lombardi	110558882	topografía			
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						

 <b>CONSORCIO SECTORIAL</b> N°: 001-90124-7	<b>ASISTENCIA A CAPACITACION</b>  <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>CÓDIGO:</b> GH-R-004
		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2017-05-18
		<b>VERSIÓN:</b> 04
		<b>Página</b> 1 de 1

TEMA:


Actas y conclusiones Inoperas

FECHA 28-03-2022

HORA 9:00 AM

FACILITADOR:

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	YESSICA DELGADO	1105523028	Asistente	Operativo		Yessica Delgado
2	GILBERTO PARRA	7977728	conductor	conductor "		
3	RODRIGO RASCA	1023548232	Asistente	"		Rodrigo Rasca
4	ANDRÉS GARCÍA	17626764	OFICIAL	"		
5	ANDRÉS URIBE	11081440	Auxiliar	"		CCS
6	RODRIGO DELGADO	102428219	Asistente	"		B.S. S.M.
7	STEFAN	106200232	Asistente	"		
8	JOHN HERNANDEZ	73792350	Asistente	"		
9	YESSICA HERNANDEZ	110474552	Asistente	"		
10	FABIAN CAMILO SANCHEZ	110551550	Asistente	Adm. operativo		
11	JOSE CARLOS	11042171	OFICIAL	operativo		
12	MICHAEL MANISA	7705788983	OFICIAL	"		
13	CARLOS ANDRÉS ALAR	90735480	Asistente	"		
14	LUIS CASTILLO	587427	AUXILIAR	"		

 <b>CONSORCIO SECTOR 6</b> NIT: 9004600124-2	<b>ASISTENCIA A CAPACITACION</b>  <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>CÓDIGO:</b> GH-R-004
		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2017-05-18
		<b>VERSIÓN:</b> 04
		<b>Página</b> 1 de 1

TEMA:


Actas y Condiciones Inscritas

FECHA 28-03-2022

HORA 7:00 AM

FACILITADOR:

No.	NOMBRE	GEDULA	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
15	Anderson Samirando	7001931818	Asistente	operativo	/	Anderson S
16	Pedro	92121370	Ay	"	/	Pedro
17	Jhon Camargo	10481870	Operador	"	/	Jhon
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						

 <p><b>CONSORCIO SECTOR 6</b> NIT: 901400154-9</p>	<p align="center"><b>ASISTENCIA A CAPACITACION</b> <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b></p>	<b>CÓDIGO:</b> GH-R-004
		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2017-05-18
		<b>VERSIÓN:</b> 04
		<b>Página</b> 1 de 1

TEMA:


Que voces en caso de AT

FECHA 29-03-2022

HORA 2:00 Am.

FACILITADOR:

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Andrés Uribe	1104181445	Asesor	operativo.		
2	Maya Salazar Medina	100406014	As	"		
3	Edson Rumbora	1104174552	As	"		
4	Bryan Rojas	1103548322	As	"		
5	Ortiz Cortes	17666764	Oficial	"		
6	Esteban Arut	101401032	As	"		
7	Yelson Rey	110552508	As	"		
8	Edison Camilo Sandoval	110552880	Topógrafo	Adm. operativo		
9	Walter Calderon	1104241471	OP MAQ	operativo		
10	Pedro Aguirre	13922550	Operador	"		
11	Orlando Renteria	7977772	Asesor	"		
12	Diego Chirry	101223305	maestro	"		
13	Thomás Camacho	1046782	Operador	"		
14	Pedro	9312150	As	"		

 <b>CONSORCIO SECTOR 6</b> NIT: 901430134-2	<b>ASISTENCIA A CAPACITACION</b> <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		<b>CÓDIGO:</b> GH-R-004
			<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2017-05-18
			<b>VERSIÓN:</b> 04
			Página 1 de 1

TEMA:


Que hacer en caso de AT

FECHA 29-03-2022

HORA 7:00 AM.

FACILITADOR:

No.	NOMBRE	GEDULA	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
15	Carlos Alarcón	227548	ayd A	operativo		
16	Hector Torres	1085161916	Oficial	"		Director Torres
17	Diego Esquivel	586421	Auxiliar	"		
18	Monelias Molina	1105188985	Oficial	"		
19	Guillermo	029688	AT	"		Guillermo
20	Alfonso Samaniego	1.001.931.818	Ayudante	"		A. Samaniego
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						

 <b>CONSORCIO SECTOR 6</b> NIT: 901490124-4	<b>ASISTENCIA A CAPACITACION</b>  <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>CÓDIGO:</b> GH-R-004
		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2017-05-18
		<b>VERSIÓN:</b> 04
		<b>Página</b> 1 de 1















TEMA:


Socialización Matriz de Riesgo

FECHA 30-03-2022.

HORA 7:00 AM.

FACILITADOR:

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Yelson Contreras	1100474557	AY	operativo.		
2	David Aguero	13397732	OF	"		
3	Andrés Uribe	1110481459	Asesor	"		
4	Yelson Rey	110352548	AY	"		
5	Hector Torres	1085181916	OF	"		
6	Steven Cruz	1010102331	AUX Obra	"		
7	Gabriel Pineda	79777722	Conductor	"		
8	Fernando Suarez	1010552890	torgete	adm. operativo		
9	Carlos Andres Cordero	82735490	Adm	operativo		
10	Thelma Contreras	10487724	Operaria	"		
11	Rebeca	97171320		"		
12	Maribel Maniza	110578985	Oficial	"		
13	Luis Escobar	58217174	AUXILIA	"		
14	Alcides Dominguez	1006642	BY	"		

 <b>CONSORCIO SECTOR 6</b> NIT: 901490124-4	<b>ASISTENCIA A CAPACITACION</b>  <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>CÓDIGO:</b> GH-R-004
		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2017-05-18
		<b>VERSIÓN:</b> 04
		<b>Página</b> 1 de 1

TEMA:

socializacion Matriz de Presgo


FECHA 30-03-2022

HORA 2:00 AM

FACILITADOR:

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
15	Beyron Rojas	1193548237	AN	Operativo		Beyron Rojas
16	Diana Lopez	12676764	OFICIAL	"		
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						


















 <b>CONSORCIO SECTOR 6</b> NIT 201690124-4	<b>ASISTENCIA A CAPACITACION</b>  <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		<b>CÓDIGO:</b> GH-R-004
			<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2017-05-18
			<b>VERSIÓN:</b> 04
			Página 1 de 1

TEMA: Diseno de Accidental de Trabajo y Manejo de Accidentes

FECHA 31-03-2022  
 HORA 7:00 AM

**FACILITADOR:**

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Pedro	937137	AY	operativo		
2	Juan Camacho	1048782	Operador	"		
3	Regina Rojas	1055832	AN	"		
4	Wils Carlos	5824717	AUXILIA	"		
5	Carla Alarcón	223540	Adic	"		
6	Carla Cortes	19076764	Oficial	"		
7	Wils Carlos	110552580	OP. AUXILIA	"		
8	Florencia Sandoval	110552580	tecnica	adm. operativo		
9	Angela Uribe	110512449	Operador	Operativo		
10	Yessica Rey	108525850	AY	"		
11	Helena Torres	1085181916	RF	"		
12	Catalina Mora	79711720		"		
13	Ana Chumbe	106983105	ANALISTA	"		
14	Wils Carlos	110552580	AY	"		

 <b>CONSORCIO SECTOR 6</b> NIT: 901690124-4	<b>ASISTENCIA A CAPACITACION</b>  <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>CÓDIGO:</b> GH-R-004
		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2017-05-18
		<b>VERSIÓN:</b> 04
		<b>Página</b> 1 de 1






TEMA:


Que es Accidente de Trabajo y Tiempo para Reparo

FECHA 31-03-2022



HORA 2:00 AM

FACILITADOR:











No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
15	David Ben	43992350	DT	operativo		
16	Maya Salazar M.	101612211	AY	"		
17	Steven Cruz	101017358	DT	"		
18	Andrés Méndez	105588983	Oficial	"		
19	Angelo Rodríguez	10390892	DT			
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						


 <p><b>CONSORCIO SECTOR 6</b> Nit: 901490124-4</p>	<p>“Rehabilitación y/o Recuperación y/o Reposición de las redes de acueducto y alcantarillado para garantizar la continuidad del servicio en los sectores comprendido para el distrito hidráulico No6 ubicado dentro del perímetro hidro sanitario del IBAL SA”</p>	SG-SST/INF:006
		Fecha Marzo de 2022
	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión: 01

## 10.4 INDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

 <b>CONSORCIO SECTOR 6</b> <small>NO. 91000124-4</small>	<b>CONSORCIO SECTOR 6</b>		<b>DOCUMENTO</b>		<b>SG</b>
	<b>NIT: 901.430.124-4</b>		<b>SST/D.008</b>		
	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b>		<b>Versión: 01</b>		
				<b>Fecha: Julio de 2021</b>	
<b>INFORMACION DEL PROYECTO</b>	<b>Objeto:</b>	Rehabilitación y/o recuperación y/o reposición de las redes de acueducto y alcantarillado para garantizar la continuidad del servicio en los sectores comprendidos para el distrito hidráulico No.6 ubicado dentro del perímetro hidro sanitario del IBAL SA Esp Oficial de la ciudad de Ibagué			
	<b>Ubicación:</b>	IBAGUE TOLIMA			
<b>CONTRATANTE:</b>	IBAL	<b>CONTRATISTA:</b>	CONSORCIO SECTOR 6		
<b>INTERVENTOR:</b>		<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	ING. JHON JAIRO PEÑA SERRATO		
<b>DOCUMENTO REFERENTE:</b>	PROCESO DE INDUCCIÓN PARA INGRESO AL PROYECTO				
<b>Responsable del Proceso:</b>	RESIDENTE DE OBRA- RESIDENTE SST				
<b>Objetivo Documento:</b>	Capacitar a personal nuevo en obra sobre aspectos relacionados con promoción y prevención de la seguridad y salud en el ámbito laboral.				
<b>DATOS PERSONALES</b>					
<b>Nombre:</b>	Jhon Jairo Peña Serrato	Sexo	M	<input checked="" type="checkbox"/>	F
<b>Número de documento:</b>	10487970	Edad:	29		
<b>Cargo a desempeñar:</b>	OP. MAQUINARIA	<b>EPS:</b>	Salud Total	<b>AFL:</b>	101 Pa. Ex. 0
<b>Fecha de inducción:</b>	14-03-2022	<b>Fecha de ingreso:</b>	14-03-2022		
<b>RESPONSABLE DE LA INDUCCIÓN</b>					
<b>NOMBRE</b>			<b>FIRMA</b>		
Jhon Jairo Peña Serrato					
<b>TEMAS DE LA INDUCCIÓN</b>					
<b>TEMAS</b>		<b>SI</b>	<b>NO</b>		
Estructura organizacional		<input checked="" type="checkbox"/>			
Breve historia		<input checked="" type="checkbox"/>			
Misión y visión del Consorcio		<input checked="" type="checkbox"/>			
Reglamento interno de trabajo		<input checked="" type="checkbox"/>			
Manual de funciones y responsabilidades		<input checked="" type="checkbox"/>			
Reglamento de higiene y seguridad industrial		<input checked="" type="checkbox"/>			
Política del OG-SST Seguridad y salud en el trabajo		<input checked="" type="checkbox"/>			
Política prevención alcohol, drogas y tabaquismo		<input checked="" type="checkbox"/>			
Política de Seguridad Vial		<input checked="" type="checkbox"/>			
Legislación vigente aplicable al SG-SST- COVID 19		<input checked="" type="checkbox"/>			
Conceptos básicos en temas de SST - COVID 19		<input checked="" type="checkbox"/>			
Comité paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo		<input checked="" type="checkbox"/>			
Comité de Convenciones Laboral		<input checked="" type="checkbox"/>			
Afiliación al Sistema de Seguridad Social (ARL, EPS, FPP, CCF)		<input checked="" type="checkbox"/>			
Uso adecuado y sustitución de los EPP (Seguridad Industrial- Covid 19)		<input checked="" type="checkbox"/>			
Procedimiento seguro para las actividades de alto riesgo		<input checked="" type="checkbox"/>			
Reconocimiento de actos y condiciones inseguras		<input checked="" type="checkbox"/>			
Responsabilidades medio ambientales, Seguridad y Salud en el trabajo		<input checked="" type="checkbox"/>			
Plan de contingencia de Consorcio		<input checked="" type="checkbox"/>			
Protocolo de bioseguridad, prevención y mitigación del COVID 19		<input checked="" type="checkbox"/>			
Responsabilidad y proceso sancionatorio por incumplimiento al protocolo COVID 19		<input checked="" type="checkbox"/>			

<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>100-100000-100000</span> <span>100-100000-100000</span> </div>		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span><i>John Doe</i></span> <span><i>100-100000-100000</i></span> </div>		
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">             FBI CONTRACTS           </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">             FBI INVESTIGATIONS           </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">             FBI RESIDENTIAL CENS           </div>
<div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>	<div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>	<div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>
<div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>	<div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>	<div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>

	CONSORCIO SECTOR 6		Codigo: SG-SST 0.009	
	NIT. 901.480.124-4		Versión: 01	
	EVALUACION DEL PROCESO DE INDUCCIÓN PARA INGRESO AL PROYECTO		Fecha: Junio de 2021	
<b>OBJETIVO:</b>		Identificar los conocimientos adquiridos en temas de promoción y prevención de la seguridad y salud en el ambiente laboral, adquiridos por el trabajador durante el proceso de inducción.		
<b>DATOS PERSONALES</b>				
Nombre:	THAN JAVIER CORTES JEL		EDAD:	49
Número de documento:	10487870		Sexo:	M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>
Cargo a desempeñar:	Operador maquinaria		EPS:	Salud Total
Fecha de inducción:	14-03-2022		Fecha de ingreso:	14-03-2022
<b>METODO DE CALIFICACIÓN</b>				
Total de preguntas: 15.	Valor por pregunta: 0,33	Puntaje Máximo: 4,95 Aprox. 5.0		
CALIFICACIÓN:				
<b>MARQUE CON UNA X LA RESPUESTA CORRECTA</b>				
1. La empresa cuenta con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo?				
A. Si <input checked="" type="checkbox"/>				
B. No <input type="checkbox"/>				
2. La empresa cuenta con un Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo?				
A. Si <input checked="" type="checkbox"/>				
B. No <input type="checkbox"/>				
3. Cuál es el tiempo máximo establecido por la ARL para reportar accidentes de trabajo?				
A. 5 Minutos.				
B. 8 Horas.				
C. 8 Horas Máximas. <input checked="" type="checkbox"/>				
4. Conoce los riesgos a los que está expuesto:				
A. Si <input checked="" type="checkbox"/>				
B. No <input type="checkbox"/>				
5. Conoce las funciones del cargo a desempeñar:				
A. Si <input checked="" type="checkbox"/>				
B. No <input type="checkbox"/>				
<b>MARQUE FALSO (F) O VERDADERO (V)</b>				
6. Los elementos de protección personal son únicos e intransferibles, cada trabajador deberá dar el uso adecuado y solicitar reposición una vez cumplida su vida útil.				
F <input type="checkbox"/> V <input checked="" type="checkbox"/>				
7. Omitir información la información de un accidente de trabajo				
F <input checked="" type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/>				
8. No se debe fallar al reglamento de higiene y seguridad industrial del Consorcio.				
F <input type="checkbox"/> V <input checked="" type="checkbox"/>				
9. Conozco el plan de bioseguridad de prevención, promoción y mitigación del contagio del Coronavirus COVID 19 del Consorcio.				
F <input type="checkbox"/> V <input checked="" type="checkbox"/>				
10. Es de carácter obligatorio brindar información oportuna sobre su estado de salud para respectivo seguimiento.				
F <input type="checkbox"/> V <input checked="" type="checkbox"/>				
<b>RELACIONE CON UNA FLECHA LA COLUMNA A CON LA B SEGÚN CORRESPONDA</b>				
<b>COLUMNA A</b>		<b>COLUMNA B</b>		
	   	RIESGO QUÍMICO Manejo de sustancias		
		RIESGO MECÁNICO Atramiento		
		RIESGO ELÉCTRICO Electrocución		
		RIESGO ERGONÓMICO Posturas inadecuadas		
		RIESGO BIOLÓGICO (Animales) <span style="float: right;">Fuerzonas</span>		
<b>DESEMPEÑO POR EL EMPLEADOR</b>		<b>DESEMPEÑO POR EL TRABAJADOR</b>		
A. Demuestra dominio en el tema.		A. Supera las expectativas.		
B. Demuestra conocimiento en el tema.		B. Cumple las expectativas.		
C. Demuestra conocimientos parciales en el tema.		C. No cumple sus expectativas.		
D. No demuestra conocimientos.				
Fecha de inducción	14-03-2022			
Firma del Capacitado	THAN JAVIER CORTES JEL			
Firma del Residente SST	THAN JAVIER CORTES JEL			

	CONSORCIO SECTOR 6		DOCUMENTO SG	
	NIT: 901.490.124-4		SST/D: 003	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Versión: 01	
		Fecha: Julio de 2021		

INFORMACION DEL PROYECTO	Objeto:	Rehabilitación y/o recuperación y/o reposición de las redes de acueducto y alcantarillado para garantizar la continuidad del servicio en los sectores comprendidos para el distrito hidraulico No6 ubicado dentro del perímetro hidro sanitario del IBAL SA Esp Oficial de la ciudad de Ibagué		
	Ubicación:	IBAGUE TOLIMA		

CONTRATANTE:	IBAL	CONTRATISTA:	CONSORCIO SECTOR 6
INTERVENTOR:		REPRESENTANTE LEGAL:	ING. JHON JAIR PEÑA SERRATO

DOCUMENTO REFERENTE:	PROCESO DE INDUCCIÓN PARA INGRESO AL PROYECTO
Responsable del Proceso:	RESIDENTE DE OBRA- RESIDENTE SST
Objetivo Documento:	Capacitar a personal nuevo en obra sobre aspectos relacionados con promoción y prevención de la seguridad y salud en el ámbito laboral.

DATOS PERSONALES				
Nombre:	WILTON TOARPS	Sexo:	M	X
Número de documento:	1085181916	Edad:	38	
Cargo a desempeñar:	Oficial	EPS:	Familiares	ARL:
Fecha de inducción:	Inducción	Fecha de ingreso:	Inducción	

RESPONSABLE DE LA INDUCCIÓN	
NOMBRE	FIRMA
Wilton Toarps	[Firma]











  


TEMAS DE LA INDUCCIÓN		
TEMAS	SI	NO
Estructura organizacional	X	
Reseña histórica	X	
Misión y visión del Consorcio	X	
Reglamento interno de trabajo	X	
Manual de funciones y responsabilidades	X	
Reglamento de higiene y seguridad industrial	X	
Política del SG-SST Seguridad y salud en el trabajo	X	
Política prevención, alcohol, drogas y tabaquismo	X	
Política de Seguridad Vial	X	
Legislación vigente aplicable al SG-SST- COVID 19	X	
Conceptos básicos en temas de SST - COVID 19	X	
Comité portuario de Seguridad y Salud en el Trabajo	X	
Comité de Convivencia Laboral	X	
Afiliación al Sistema de Seguridad Social (ARL, EPS, FPP, CCH)	X	
Uso adecuado y sustitución de los EPP (Seguridad Industrial- Covid 19)	X	
Procedimiento seguro para las actividades de alto riesgo	X	
Reconocimiento de actos y condiciones inseguras	X	
Responsabilidades medio ambientales, Seguridad y Salud en el trabajo	X	
Plan de contingencia de Consorcio	X	
Protocolo de bioseguridad, prevención y mitigación del COVID 19	X	
Responsabilidad y proceso sancionatorio por incumplimiento al protocolo COVID 19	X	

OBSERVACIONES		
FIRMA DEL TRABAJADOR		FIRMA DEL RESIDENTE SST
HECTOR TOARPS		<i>[Signature]</i>
Vº Dº		
POR EL CONTRATISTA	POR EL INTERVENTOR	POR EL RESIDENTE OERA
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE:
CARGO:	CARGO:	CARGO:



# REINDUCCION SST.

 <b>CONSORCIO SECTOR 6</b>	<b>CONSORCIO SECTOR 6</b>		<b>Código: SG- SST</b> <b>ID: 009</b>		
	<b>NIT: 901.490.124-4</b>		<b>Versión: 01</b>		
	<b>EVALUACION DEL PROCESO DE INDUCCIÓN PARA INGRESO AL PROYECTO</b>		<b>Fecha: Junio de 2021</b>		
<b>OBJETIVO:</b>		Identificar los conocimientos adquiridos en temas de promoción y prevención de la seguridad y salud en el ámbito laboral, adquiridos por el trabajador durante el proceso de inducción.			
<b>DATOS PERSONALES</b>					
<b>Nombre:</b>		<b>EDAD:</b>			
<b>Numero de documento:</b>		<b>Sexo:</b>		<input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	
<b>Cargo a desempeñar:</b>		<b>EPS:</b>		<b>ARL:</b>	
<b>Fecha de Inducción:</b>		<b>Fecha de Ingreso:</b>			
<b>METODO DE CALIFICACIÓN</b>					
<b>Total de preguntas: 15.</b>		<b>Valor por pregunta: 0,33</b>		<b>Puntaje Máximo: 4,95 Aprox. 5,0</b>	
		<b>CALIFICACIÓN:</b>			
<b>MARQUE CON UNA X LA RESPUESTA CORRECTA</b>					
1. La empresa cuenta con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo:					
A. Si <input checked="" type="checkbox"/>					
B. No <input type="checkbox"/>					
2. La empresa cuenta con un Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo:					
A. Si <input checked="" type="checkbox"/>					
B. No <input type="checkbox"/>					
3.Cuál es el tiempo máximo establecido por la ARL para reportar accidentes de trabajo?					
A. 5 Minutos.					
B. 8 Horas.					
C. 48 Horas hábiles. <input checked="" type="checkbox"/>					
4. Conoce los riesgos a los que está expuesto:					
A. Si <input checked="" type="checkbox"/>					
B. No <input type="checkbox"/>					
5. Conoce las funciones del cargo a desempeñar:					
A. Si <input checked="" type="checkbox"/>					
B. No <input type="checkbox"/>					
<b>MARQUE FALSO (F) O VERDADERO (V)</b>					
6. Los elementos de protección personal son únicos e intransferibles, cada trabajador deberá dar el uso adecuado y solicitar reposición una vez cumplida su vida útil.				<input checked="" type="checkbox"/>	
7. Omitir información la información de un accidente de trabajo		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
8. No se debe faltar al reglamento de higiene y seguridad industrial del Consorcio.		<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
9. Conoce el plan de bioseguridad de prevención, promoción y mitigación del contagio del Coronavirus COVID 19 del Consorcio.		<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
10. Es de carácter obligatorio brindar información oportuna sobre su estado de salud para respectivo seguimiento.		<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>RELACIONE CON UNA FLECHA LA COLUMNA A CON LA B SEGÚN CORRESPONDA</b>					
<b>COLUMNA A</b>		<b>COLUMNA B</b>			
1 	2 	2	<b>RIESGO QUÍMICO</b> Derrame de sustancias		
2 	3 	1	<b>RIESGO MECÁNICO</b> Atornillado		
3 	4 	5	<b>RIESGO ELÉCTRICO</b> Electrocución		
4 	5 	4	<b>RIESGO ERGONÓMICO</b> Posturas inadecuadas		
5 		3	<b>RIESGO BIOLÓGICO</b> (Animales) <span style="float: right;">Ratones</span>		
<b>DEMOSTRAR POR EL EMPLEADOR</b>		<b>DEMOSTRAR POR EL TRABAJADOR</b>			
A. Demuestra dominio en el tema.		A. Supera las expectativas.			
B. Demuestra conocimiento en el tema.		B. Cumple las expectativas.			
C. Demuestra conocimientos parciales en el tema.		C. No cumple sus expectativas.			
D. No demuestra conocimiento.					
<b>Fecha de Inducción</b>		28/03/2022			
<b>Firma del Capacitado</b>		Hector Torres			
<b>Firma del Residente SST</b>		[Firma]			

	CONSORCIO SECTOR 6		DOCUMENTO	SG
	NIT:901.490.124-4		SST/D:003	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Versión: 01	
		Fecha: Julio de 2021		

INFORMACION DEL PROYECTO	Objeto:	Rehabilitación y/o recuperación y/o reposición de las redes de acueducto y alcantarillado para garantizar la continuidad del servicio en los sectores comprendidos para el distrito hidraulico No6 ubicado dentro del perímetro hidro sanitario del IBAL SA Esp Oficial de la ciudad de Ibagué		
	Ubicación:	IBAGUE TOLIMA		

CONTRATANTE:	IBAL	CONTRATISTA:	CONSORCIO SECTOR 6
INTERVENTOR:		REPRESENTANTE LEGAL:	ING. JHON JAIRO PEÑA SERRATO


  

DOCUMENTO REFERENTE:	PROCESO DE INDUCCIÓN PARA INGRESO AL PROYECTO
Responsable del Proceso:	RESIDENTE DE OBRA- RESIDENTE SST
Objetivo Documento:	Capacitar a personal nuevo en obra sobre aspectos relacionados con promoción y prevención de la seguridad y salud en el ámbito laboral.

DATOS PERSONALES				
Nombre:	Beaury Estiben Rojas Pinto	Sexo:	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> F
Número de documento:	1193548737	Edad:	20 años	
Cargo a desempeñar:	ayudante	EPS:	consanar	ARL: colpatina
Fecha de inducción:	14/03/22	Fecha de ingreso:	14/03/22	








  


RESPONSABLE DE LA INDUCCIÓN	
NOMBRE	FIRMA
Juan Carlos Rojas	

TEMAS DE LA INDUCCIÓN		
TEMAS	SI	NO
Estructura organizacional	<input checked="" type="checkbox"/>	
Reseña histórica	<input checked="" type="checkbox"/>	
Misión y visión del Consorcio	<input checked="" type="checkbox"/>	
Reglamento interno de trabajo	<input checked="" type="checkbox"/>	
Manual de funciones y responsabilidades	<input checked="" type="checkbox"/>	
Reglamento de higiene y seguridad industrial	<input checked="" type="checkbox"/>	
Política del SG-SST Seguridad y salud en el trabajo	<input checked="" type="checkbox"/>	
Política prevención de accidentes, riesgos y enfermedades	<input checked="" type="checkbox"/>	
Política de Seguridad Vial	<input checked="" type="checkbox"/>	
Leyación vigente aplicable al SG-SST- COVID 19	<input checked="" type="checkbox"/>	
Conceptos básicos en temas de SST - COVID 19	<input checked="" type="checkbox"/>	
Conjunto planario de Seguridad y Salud en el Trabajo	<input checked="" type="checkbox"/>	
Norma de Convención Laboral	<input checked="" type="checkbox"/>	
Afiliación al Sistema de Seguridad Social (ARL, EPS, AFP, CCF)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Tipos de contrato y estructura de los EPP (Seguridad Industrial - Covid 19)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Procedimiento seguro para las actividades de alto riesgo	<input checked="" type="checkbox"/>	
Reconocimiento de actos y condiciones inseguras	<input checked="" type="checkbox"/>	
Responsabilidades médicas, ambientales, Seguridad y Salud en el trabajo	<input checked="" type="checkbox"/>	
Plan de contingencia de Convención	<input checked="" type="checkbox"/>	
Protocolo de bioseguridad, prevención y mitigación del COVID 19	<input checked="" type="checkbox"/>	
Resumen de salud y procesos sanitarios para cumplimiento al protocolo COVID 19	<input checked="" type="checkbox"/>	

FOLIO 1000 0000 0000		
FIRMA DEL TRABAJADOR		FIRMA DEL RESIDENTE
<i>Benito Rojas</i>		<i>[Signature]</i>
Vº Bº		
<b>POR EL CONTRATISTA</b> FIRMA  NOMBRE CARGO	<b>POR EL INTERVENIOR</b> FIRMA  NOMBRE CARGO	<b>POR EL RESIDENTE OBRA</b> FIRMA  NOMBRE CARGO

	CONSORCIO SECTOR 6		Codigo: SG- SST	
	NIT: 901.430.124-4		Versión: 01	
	EVALUACION DEL PROCESO DE INDUCCIÓN PARA INGRESO ALPROYECTO		Fecha: Junio de 2021	
OBJETIVO:		Identificar los conocimientos adquiridos en temas de promoción y prevención de la seguridad y salud en el ambiente laboral, adquiridos por el trabajador durante el proceso de inducción.		
DATOS PERSONALES				
Nombre:	Bryan Esteban Rojas Pinto		EDAD:	20
Numero de documento:	1193549737		Sexo:	<input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F
Cargo a desempeñar:	operante		EPS:	Ensamay
Fecha de inducción:	14/03/22		Fecha de ingreso:	14/03/22
METODO DE CALIFICACIÓN				
Total de preguntas: 15.	Valor por pregunta: 0,33	Puntaje Máximo: 4,95 Aprox. 5,0		
CALIFICACIÓN:				
MARQUE CON UNA X LA RESPUESTA CORRECTA				
1. La empresa cuenta con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo?				
<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO				
2. La empresa cuenta con un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo?				
<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO				
3. Cuál es el tiempo máximo establecido por la AITL para reportar accidentes de trabajo?				
A. 5 Minutos				
<input checked="" type="checkbox"/> B. 8 Horas				
<input type="checkbox"/> C. 48 Horas hábiles				
4. Conoce los riesgos a los que está expuesto?				
<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO				
5. Conoce las funciones del cargo a desempeñar?				
<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO				
MARQUE FALSO (F) O VERDADERO (V)				
6. Los elementos de protección personal son únicos e intransferibles, cada trabajador deberá dar el uso adecuado y solicitar reposición una vez cumplida su vida útil.				
<input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> V				
7. Ocultar información la información de un accidente de trabajo.				
<input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> V				
8. No se debe faltar al reglamento de higiene y seguridad industrial del Consorcio.				
<input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> V				
9. Conoce el plan de bioseguridad de prevención, promoción y mitigación del contagio del Coronavirus COVID 19 del Consorcio.				
<input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> V				
10. Es de carácter obligatorio brindar información oportuna sobre su estado de salud para respectivo seguimiento.				
<input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> V				
RELACIONE CON UNA FLECHA LA COLUMNA A CON LA B SEGUN CORRESPONDA				
COLUMNA A		COLUMNA B		
		RIESGO QUIMICO Derrame de sustancias		
		RIESGO MECANICO Atresamiento		
		RIESGO ELECTRICO Electrocución		
		RIESGO ERGONOMICO Posturas inadecuadas		
		RIESGO BIOLOGICO (Animales)		
		Riesgos		
DEMOSTRAR POR EL EMPLEADOR		DEMOSTRAR POR EL TRABAJADOR		
A. Demuestra dominio en el tema.		A. Supera las expectativas.		
B. Demuestra conocimiento en el tema.		B. Cumple las expectativas.		
C. Demuestra conocimientos prácticos en el tema.		C. No cumple sus expectativas.		
D. No demuestra conocimientos.				
Fecha de inducción	14/03/22			
Firma del Capacitado	Bryan Rojas			
Firma del Responsable SST				

 <p><b>CONSORCIO SECTOR 6</b> Nit: 901490124-4</p>	<p>“Rehabilitación y/o Recuperación y/o Reposición de las redes de acueducto y alcantarillado para garantizar la continuidad del servicio en los sectores comprendido para el distrito hidráulico No6 ubicado dentro del perímetro hidro sanitario del IBAL SA”</p>	SG-SST/INF:006
		Fecha Marzo de 2022
	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión: 01

## 10.5 AUTODECLARACIÓN PROTOCOLO COVID 19.

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO SECTOR 6		DOC-COVID 19-001
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Versión: 001
PLAN DE APLICACIÓN PROTOCOLO SANITARIO-COVID-19		Fecha: julio de 2021
INFORMACION DEL PROYECTO	Objeto:	Rehabilitación y/o recuperación y/o reposición de las redes de acueducto y alcantarillado para garantizar la continuidad del servicio en los sectores comprendidos para el distrito hidrotécnico No.6 ubicado dentro del perímetro hidro sanitario del IBAL SA Esp Oficial de la ciudad de Itaguá
	Ubicación:	IBAGUE TOLIMA
CONTRATANTE:	IBAL	CONTRATISTA: CONSORCIO SECTOR 6 REPRESENTANTE LEGAL: ING. JHON JAIR PEÑA SERRATO
DOCUMENTO REFERENTE:	ACTA DE AUTODECLARACION DE SALUD	
Responsable del Proceso:	SUPERVISOR SST	
Objetivo Documento:	Realizar seguimiento diario al estado de Salud del Trabajador; a fin prevenir y controlar la expansión y/o transmisión del virus COVID-19	
Es obligación del Trabajador suministrar la información de su estado de salud, si así lo considera la compañía para control, seguimiento y mitigación del COVID 19		
Yo <u>Tha Tania Carvajal</u> identificado con N° de C.C. <u>104193621</u> en calidad de (cargo) <u>OP. Mantenimiento</u> del proyecto <u>Grupo 6</u> concuerdo el Plan de contingencia y Mitigación del Covid-19, dispuesto por la compañía, para el cuidado del personal.		
Por lo anterior autorizo que al ingreso de la jornada laboral; se me realice el protocolo de bioseguridad de condiciones de salud e información de mi estado de salud, para vigilancia y control en la prevención de la emisión del COVID-19.		
ME COMPROMETO A		
1	Notificar al Área Seguridad y Salud en el Trabajo, si presento alguna sintomatología de COVID-19	SI NO
2	Cumplir con el (Plan de contingencia y mitigación del COVID-19) desarrollado para la obra.	X
3	Tener una buena higiene personal y laboral	X
4	Colaborar con los protocolos de bioseguridad diarios (Desinfección antes, durante y después de la jornada laboral así mismo permitir que el área de SST tome la temperatura diaria según sea requerido).	X
5	Evitar acercamiento hacia mis compañeros de trabajo y aglomeraciones; guardando la distancia mínima de 2 metros de distancia.	X
6	Ocho contar con mi herramienta de mano individual y diariamente realizar la correspondiente desinfección y esta es de uso personal	X
7	Si voy a trabajar con equipos o maquinaria pesada debo realizar todo el protocolo de bioseguridad; limpieza y desinfección de los mismos	X
8	No debo compartir ningún tipo de bebida, alimento o prenda con mis compañeros.	X
9	Realizar el lavado de manos correctamente cada 3 horas o como lo dispone el Área Seguridad y Salud en el Trabajo en los protocolos de bioseguridad de 20 a 30 segundos.	X
10	El uso adecuado de EPP, se deben desinfectar los de uso permanente (casaca, gafas, tapa oídos u otros; y los desechables deben ser eliminados una vez cumplan con su tiempo de uso.	X
11	Aplicar el autocuidado en todos los procesos a desarrollar en obra; en pro de la mitigación y expansión del COVID-19.	X
12	Declaro que no he tenido contacto cercano con ningún individuo sospechoso o contagiado de COVID-19	X
La anterior constancia se firma bajo gravedad de juramento el día <u>14.02.2022</u> en (Lugar) <u>Itaguá, Piedad Pin-tada</u>		
Firma:	<u>Tha Tania Carvajal</u>	
Nombre del Trabajador	<u>Tha Tania Carvajal</u>	
Número de Cédula	<u>104193621</u>	
Y B		
FOR EL CONTRATISTA	FOR EL INTERVENTOR	FOR EL SUPERVISOR
FIRMA		

NOMBRE:


NOMBRE:

NOMBRE:

CRAGO:

CRAGO:

CRAGO:

 <p><b>CONSORCIO SECTOR 6</b> Nit: 901490124-4</p>	<p>“Rehabilitación y/o Recuperación y/o Reposición de las redes de acueducto y alcantarillado para garantizar la continuidad del servicio en los sectores comprendido para el distrito hidráulico No6 ubicado dentro del perímetro hidro sanitario del IBAL SA”</p>	<p>SG-SST/INF:006</p>
	<p>DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</p>	<p>Fecha Marzo de 2022</p> <p>Versión: 01</p>

## 10.6 CENSO DE CONDICIONES DE SALUD.





CONSORCIO SECTOR 6	DOC- COVID 19- 002
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión: 001
PLAN DE APLICACIÓN PROTOCOLO SANITARIO-COVID-19	Fecha: Julio de 2021

INFORMACION DEL PROYECTO	Objeto:	Rehabilitación y/o recuperación y/o reposición de las redes de acueducto y alcantarillado para garantizar la continuidad del servicio en los sectores comprendidos para el distrito hidraulico No6 ubicado dentro del perímetro hidro sanitario del IBAL SA Esp Oficial de la ciudad de Ibagué		
	Ubicación:	ISAGUE TOLIMA		
CONTRATANTE:	IBAL	CONTRATISTA:	CONSORCIO SECTOR 6	
		REPRESENTANTE LEGAL:	ING. JHON JAIRO PEÑA SERRATO	
DOCUMENTO REFERENTE:	CENSO DE CONDICIONES DE SALUD DE PERSONAL EN OBRA			
Responsable del Proceso:	SUPERVISOR SST			
Objetivo Documento:	Determinar el grupo de trabajadores con mayor riesgo Vulnerabilidad a contraer el COVID -19			

DATOS PERSONALES					
Nombre:	Beayen Estelba Rojas pato		SEXO	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> F
Número de documento:	1193348737	Estado de embarazo (Si aplica)	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	
Número de Contacto	3182564303	Edad	20	Fecha	14/03/22
Entidad prestadora de Salud	colpatra				
Administradora de Riesgos Laborales	PDSGONAR				
ESTE FORMATO DEBE SER ACTUALIZADO CADA 14 DIAS - LA INFORMACION SUMINISTRADA DEBE SER BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO					

A continuación, se le presentan una serie de preguntas, marque con una x sobre el espacio que corresponda a su respuesta

Por favor sea sincero al emitir su respuesta, de usted depende que las estrategias, alternativas y actividades planteadas para minimizar o mitigar la transmisión del virus COVID-19, de manera que se asegure la protección de los trabajadores. Esta encuesta se realiza partiendo del principio de la buena fe de los colaboradores.

1. Sufre usted alguna enfermedad pulmonar, enfermedad cardíaca, hipertensión arterial, enfermedad renal, diabetes, o enfermedades inmunosupresoras (incluyendo cáncer, trasplante previo, lupus, entre otras)?	SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Si su respuesta es afirmativa a la anterior pregunta, ¿cuál o cuáles padece?		
2. Conviene usted con alguien que preste servicios de salud?	SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
3. Conviene usted con personas adultas mayores a 60 años?	SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
4. Ha presentado alguno de los siguientes síntomas, en las últimas dos semanas:		
a. Fiebre	SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
b. Dolor de garganta	SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
c. Congestión nasal	SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
d. Tos	SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
e. Dificultad para respirar	SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
f. Fatiga	SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
g. Dolor Abdominal	SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
h. Diarrea	SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
i. Escalofrío	SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
5. Tuvo contacto con personas con sospecha o sintomatología de COVID-19, los últimos 14	SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO

NAME <u>James Smith</u> ADDRESS <u>123 Main Street, Apt. 456</u> CITY <u>Springfield, IL 62761</u>		
FOR THE APPLICANT NAME _____ ADDRESS _____ CITY _____	FOR THE INTERVIEWER NAME _____ ADDRESS _____ CITY _____	FOR THE SUPERVISOR NAME _____ ADDRESS _____ CITY _____



CONSORCIO SECTOR 6	DOC- COVID 19-002
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión: 001
PLAN DE APLICACIÓN PROTOCOLO SANITARIO-COVID-19	Fecha: Julio de 2021

INFORMACION DEL PROYECTO	Objeto:	Rehabilitación y/o recuperación y/o reposición de las redes de acueducto y alcantarillado para garantizar la continuidad del servicio en los sectores comprendidos para el distrito hidraulico No8 ubicado dentro del perímetro hidro sanitario del IBAL SA Esp Oficial de la ciudad de Ibagué		
	Ubicación:	IBAGUE TOLIMA		
CONTRATANTE:	IBAL	CONTRATISTA:	CONSORCIO SECTOR 6	
		REPRESENTANTE LEGAL:	ING. JHON JAIRO PEÑA SERRATO	
DOCUMENTO REFERENTE:	CENSO DE CONDICIONES DE SALUD DE PERSONAL EN OBRA			
Responsable del Proceso:	SUPERVISOR SST			
Objetivo Documento:	Determinar el grupo de trabajadores con mayor riesgo Vulnerabilidad a contraer el COVID -19			

DATOS PERSONALES							
Nombre:	Jhon Jairo Contreras		SEXO	M	<input checked="" type="checkbox"/>	F	<input type="checkbox"/>
Número de documento:			Estado de embarazo (Si aplica)	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
Número de Contacto	3166047561	Edad	49	Fecha	14/03-2022		
Entidad prestadora de Salud	Salud Total						
Administradora de Riesgos Laborales	Col Patia						


ESTE FORMATO DEBE SER ACTUALIZADO CADA 14 DIAS - LA INFORMACION SUMINISTRADA DEBE SER BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO

A continuación, se le presentan una serie de preguntas, marque con una x sobre el espacio que corresponda a su respuesta


Por favor sea sincero al emitir su respuesta, de usted depende que las estrategias, alternativas y actividades planteadas para minimizar o mitigar la transmisión del virus COVID-19, de manera que se asegure la protección de los trabajadores. Esta encuesta se realiza partiendo del principio de la buena fe de los colaboradores.

1. Sufrir usted alguna enfermedad pulmonar, enfermedad cardíaca, hipertensión arterial, enfermedad renal, diabetes, o enfermedades inmunosupresoras (incluyendo cáncer, trasplante previo, lupus, entre otras)?	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
Si su respuesta es afirmativa a la anterior pregunta, ¿cuál o cuáles padece?				
2. Conviene usted con alguien que preste servicios de salud ?	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
3. Conviene usted con personas adultas mayores a 60 años ?	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
4. Ha presentado alguno de los siguientes síntomas, en las últimas dos semanas:				
a. Fiebre	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
b. Dolor de garganta	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
c. Congestión nasal	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
d. Tos	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
e. Dificultad para respirar	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
f. Fatiga	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
g. Dolor Abdominal	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
h. Diarrea	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
i. Escalofrío	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
5. Tuvo contacto con personas con sospecha o sintomatología de COVID-19, los últimos 14	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>

NAME: <i>John Doe</i> ADDRESS: <i>123 Main St</i> CITY: <i>Anytown</i> STATE: <i>CA</i> ZIP: <i>90210</i>		
NAME: <i>John Doe</i> ADDRESS: <i>123 Main St</i> CITY: <i>Anytown</i> STATE: <i>CA</i> ZIP: <i>90210</i>	NAME: <i>John Doe</i> ADDRESS: <i>123 Main St</i> CITY: <i>Anytown</i> STATE: <i>CA</i> ZIP: <i>90210</i>	NAME: <i>John Doe</i> ADDRESS: <i>123 Main St</i> CITY: <i>Anytown</i> STATE: <i>CA</i> ZIP: <i>90210</i>

 <p><b>CONSORCIO SECTOR 6</b> Nit: 901490124-4</p>	<p>“Rehabilitación y/o Recuperación y/o Reposición de las redes de acueducto y alcantarillado para garantizar la continuidad del servicio en los sectores comprendido para el distrito hidráulico No6 ubicado dentro del perímetro hidro sanitario del IBAL SA”</p>	<p>SG-SST/INF:006</p>
	<p>DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</p>	<p>Fecha Marzo de 2022</p> <p>Versión: 01</p>

## 10.7 ATS ANALISIS DE TRABAJO SEGURO.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Cod: Form: 004
	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO	Versión: 01
		Fecha: julio de 2021

Empresa: CONSORCIO SECTOR 6

Ciudad: IBAGUÉ

Área/Proceso: Constructivo/Operativo

Ubicación donde se realiza el trabajo:

Fecha de realización del Trabajo: 28-02-2022.  
05-03-2022

Lugar de Trabajo: Aplica para todos los frente de trabajo en la ciudad de Ibagué; del Contrato 089

Hora de Inicio (a.m./p.m.): 7:00 am

Hora de Finalización (a.m./p.m.): 6:00 pm

Descripción de la tarea a realizar: Rehabilitación y/o recuperación y/o reposición de las redes de acueducto y alcantarillado para garantizar la continuidad del servicio en los sectores comprendidos para el distrito hidrúlico No6 ubicado dentro del perímetro hidro sanitario del IBAL SA Esp Oficial de la ciudad de Ibagué Tolima.

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA (X) ESPACIO CONFINADO (X) CALIENTE (X)  
ENERGÍA PELIGROSAS (X) OTRO, CUAL?

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)

Firma

7234642795 Diego Castañeda

Diego Castañeda

110482077 John Cordero

~~John Cordero~~

1067420214 Bryan Salinas m.

Bryan Salinas m.

110518196 Sergio A. Galcio

Sergio A. Galcio

283480 CARLOS ALARCÓN CUE

CARLOS ALARCÓN CUE

77777128 GILBERTO MORA

GILBERTO MORA

5824214 Luis Eucilio

Luis Eucilio

110484451 Daniel Calderón

Daniel C.

116595437 JULIAN OSPINA

JULIAN O.

106957305 Dey Chen

Dey Chen

400493818 Anderson Samiengo

Anderson S.

701010538 Steven Cruz

Steven Cruz

110552508 Yerson Reyes

Yerson Reyes

17676764 Omar Montes


Omar Montes

93121370

VINCE/C

14596892 Angel Rodriguez

Angel Rodriguez

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Cod: Form: 004
		Versión: 01
	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO	Fecha: julio de 2021

Empresa: CONSORCIO SECTOR 6

Ciudad: IBAGUÉ

Área/Proceso: Constructivo/Operativo

Ubicación donde se realiza el trabajo:

Fecha de realización del Trabajo: 28-02-2022  
05-03-2022.

Lugar de Trabajo: Aplica para todos los frente de trabajo en la ciudad de Ibagué; del Contrato 089

Hora de Inicio (a.m./p.m.): 7:00 am

Hora de Finalización (a.m./p.m.): 6:00 pm

Descripción de la tarea a realizar: Rea rehabilitación y/o recuperación y/o reposición de las redes de acueducto y alcantarillado para garantizar la continuidad del servicio en los sectores comprendidos para el distrito hidraulico No6 ubicado dentro del perímetro hidro sanitario del IBAL SA Esp Oficial de la ciudad de Ibagué Tolima.


PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:


TRABAJO EN ALTURA (X) ESPACIO CONFINADO (X) CALIENTE (X)  
ENERGIA PELIGROSAS (X) OTRO, CUAL?

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)

Firma

1110 474 552 Yelson Hernandez  
1110 542 812 Carlos Tovar



	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Cod: Form: 004
		Versión: 01
	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO	Fecha: julio de 2021

Empresa: CONSORCIO SECTOR 6

Ciudad: IBAGUÉ.

Área/Proceso: Constructivo/Operativo

Ubicación donde se realiza el trabajo:

Fecha de realización del Trabajo: 07-03-2022  
12-03-2022

Lugar de Trabajo: Aplica para todos los frente de trabajo en la ciudad de Ibagué; del Contrato 039

Hora de Inicio (a.m./p.m.): 7:00 am

Hora de Finalización (a.m./p.m.): 6:00 pm

Descripción de la tarea a realizar: Rehabilitación y/o recuperación y/o reposición de las redes de acueducto y alcantarillado para garantizar la continuidad del servicio en los sectores comprendidos para el distrito hidraulico No6 ubicado dentro del perímetro hidro sanitario del IBAL SA Esp Oficial de la ciudad de Ibagué Tolima.


PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA (X) ESPACIO CONFINADO (X) CALIENTE (X)  
ENERGÍA PELIGROSAS (X) OTRO, CUAL?

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)

Firma

1110481449. Andrés Uribe  
1110474552 Yeison Hernandez  
5804217 Luis Castiblanco



110532548 Yeison Rey--  
1110195433 JULIAN OSYNA

YEISON REY--  
JULIAN

17676764 Omar Cortes




Sergio A Garcia Huilale

1234602795 Diego Gomez

Diego Castañeda

2235480 Alarcón Cruz




10492014 Buen Solís m

Buen Solís m

1004931818 Anderson I.

Anderson Samiranto

13392750 Oscar Agca



1010102338 Dyer Cruz



79111128 Gilberto Piro



1110551880 Fabian Camilo Sandoval Villego



7905788983 Inés Molina







SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Cod: Form: 004

Versión: 01

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

Fecha: julio de 2021

Empresa: CONSORCIO SECTOR 6

Ciudad: IBAGUÉ

Área/Proceso: Constructivo/Operativo

Ubicación donde se realiza el trabajo:

Fecha de realización del Trabajo: 07-03-2022

Lugar de Trabajo: Aplica para todos los frentes de trabajo en la ciudad de Ibagué; del Contrato 089

12-03-2022

Hora de Inicio (a.m./p.m.): 7:00 am

Hora de Finalización (a.m./p.m.): 6:00 pm

Descripción de la tarea a realizar: Rehabilitación y/o recuperación y/o reposición de las redes de acueducto y alcantarillado para garantizar la continuidad del servicio en los sectores comprendidos para el distrito hidraulico No6 ubicado dentro del perímetro hidro sanitario del IBAL SA Esp Oficial de la ciudad de Ibagué Tolima.

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA

(X)

ESPACIO CONFINADO (X)

CALIENTE (X)

ENERGÍA PELIGROSAS

(X)

OTRO, CUAL?


Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)

Firma

1067873305

D. C. Chaves

[Firma]

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Cod: Form: 004
	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO	Versión: 01
		Fecha: julio de 2021

Empresa: CONSORCIO SECTOR 6

Ciudad: IBAGUÉ

Área/Proceso: Constructivo/Operativo

Ubicación donde se realiza el trabajo:

Fecha de realización del Trabajo: 14-03-2022  
19-03-2022

Lugar de Trabajo: Aplica para todos los frente de trabajo en la ciudad de Ibagué; del Contrato 089

Hora de Inicio (a.m./p.m.): 7:00 am

Hora de Finalización (a.m./p.m.): 6:00 pm

Descripción de la tarea a realizar: Rehabilitación y/o recuperación y/o reposición de las redes de acueducto y alcantarillado para garantizar la continuidad del servicio en los sectores comprendidos para el distrito hidraulico No6 ubicado dentro del perímetro hidro sanitario del IBAL SA Esp Oficial de la ciudad de Ibagué Tolima.


PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA (X) ESPACIO CONFINADO (X) CALIENTE (X)  
ENERGIA PELIGROSAS (X) OTRO, CUAL?

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)

Firma

1007428214 Bryan Salinas m	Bryan Salinas m
5824217 LUIS EUCIO	Luis Eucio
1110474552 GEORGE E. Hernandez	George E. Hernandez
77771728 GILBERTO DUEZ	Gilberto Duez
1110484451 DANIEL CADERON	Daniel Caderon
73992780 Oscar Aguirre	Oscar Aguirre
1110518146 Sergio A. Garcia H	Sergio A. Garcia H
110552548 YEISON REY	Yeison Rey
1007431818 Anderson Samirto	Anderson S.
7070702338 Steven Cruz	Steven Cruz
2255480 CARLOS ANDRÉS ALARCÓN C/C	Carlos Andrés Alarcón C/C
10296892 Angelo Rodriguez Ar	Angelo Rodriguez Ar
1193548737 BRAYAN ROJAS R	Brayan Rojas R
93365448 NELSON BUENITO	Nelson Buenito
10487870 JHON Jairo Cuatrecasas	Jhon Jairo Cuatrecasas
1064873305 Dr. Chavarria	Dr. Chavarria

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Cod: Form: 004
	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO	Versión: 01
		Fecha: julio de 2021

Empresa: CONSORCIO SECTOR 6

Ciudad: IBAGUÉ

Área/Proceso: Constructivo/Operativo

Ubicación donde se realiza el trabajo:

Fecha de realización del Trabajo: 14-03-2022  
19-03-2022.

Lugar de Trabajo: Aplica para todos los frente de trabajo en la ciudad de Ibagué; del Contrato 089

Hora de Inicio (a.m./p.m.): 7:00 am

Hora de Finalización (a.m./p.m.): 6:00 pm

Descripción de la tarea a realizar: Rehabilitación y/o recuperación y/o reposición de las redes de acueducto y alcantarillado para garantizar la continuidad del servicio en los sectores comprendidos para el distrito hidráulico No6 ubicado dentro del perímetro hidro sanitario del IBAL SA Esp Oficial de la ciudad de Ibagué Tolima.

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:


TRABAJO EN ALTURA ☒ ESPACIO CONFINADO ☒ CALIENTE ☒  
ENERGÍA PELIGROSAS ☒ OTRO, CUAL?

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)

Firma

93121370 PEDRO

VIAJERO PEDRO ANTONIO

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Cod: Form: 004
		Versión: 01
	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO	Fecha: julio de 2021

Empresa: CONSORCIO SECTOR 6

Ciudad: IBAGUÉ

Área/Proceso: Constructivo/Operativo

Ubicación donde se realiza el trabajo:

Fecha de realización del Trabajo: 22-03-2022  
26-03-2022

Lugar de Trabajo: Aplica para todos los frentes de trabajo en la ciudad de Ibagué; del Contrato 089

Hora de Inicio (a.m./p.m.): 7:00 am

Hora de Finalización (a.m./p.m.): 6:00 pm

Descripción de la tarea a realizar: Rehabilitación y/o recuperación y/o reposición de las redes de acueducto y alcantarillado para garantizar la continuidad del servicio en los sectores comprendidos para el distrito hidrahulico No6 ubicado dentro del perímetro hidro sanitario del IBAL SA Esp Oficial de la ciudad de Ibagué Tolima.


PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA (X) ESPACIO CONFINADO (X) CALIENTE (X)  
ENERGIA PELIGROSAS (X) OTRO, CUAL?

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)

Firma

1007920214 Boyan Steven Salas m	B. S. Salas
11055540 Yerson Rey	Yerson Rey
1110470552 Yerson Hernandez	Yerson Hernandez
79771188 Gilberto Mejia	Gilberto Mejia
1110481449 Andres Uribe	Andres Uribe
110484451 Daniel Cardona	Daniel Cardona
1067275205 Dr. Chana	Dr. Chana
73732750 Oscar Aguirre	Oscar Aguirre
1193348737 Boyan Rojas	Boyan Rojas
17616764 Omar Cortes	Omar Cortes
10483820 Juan Carvajal	Juan Carvajal
2235400 Carlos Alarcón Cruz	Carlos Alarcón Cruz
5824214 Luis Castiblanco	Luis Castiblanco
93121370 Pedro A	Pedro A
1001931918 Anderson Samudio	Anderson S.
12396892 Angelo Rodriguez	Angelo Rodriguez

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Cod: Form: 004
		Versión: 01
	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO	Fecha: julio de 2021

Empresa: CONSORCIO SECTOR 6

Ciudad: IBAGUÉ

Área/Proceso: Constructivo/Operativo

Ubicación donde se realiza el trabajo:

Fecha de realización del Trabajo: 22-03-2022  
26-03-2022

Lugar de Trabajo: Aplica para todos los frente de trabajo en la ciudad de Ibagué; del Contrato 089

Hora de Inicio (a.m./p.m.): 7:00 am

Hora de Finalización (a.m./p.m.): 6:00 pm

Descripción de la tarea a realizar: Rehabilitación y/o recuperación y/o reposición de las redes de acueducto y alcantarillado para garantizar la continuidad del servicio en los sectores comprendidos para el distrito hidraulico No6 ubicado dentro del perímetro hidro sanitario del IBAL SA Esp Oficial de la ciudad de Ibagué Tolima.

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:


TRABAJO EN ALTURA ☒ ESPACIO CONFINADO ☒ CALIENTE ☒  
ENERGÍA PELIGROSAS ☒ OTRO, CUAL?

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)

Firma

1105788983 Jonathan Molina



 <b>CONSORCIO SECTOR 6</b> <small>NO FUMES</small>	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b>	<b>Cod: Form: 004</b>
		<b>Versión: 01</b>
	<b>ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO</b>	<b>Fecha: julio de 2021</b>

Empresa: CONSORCIO SECTOR 6

Ciudad: IBAGUÉ

Área/Proceso: Constructivo/Operativo

Ubicación donde se realiza el trabajo:

Fecha de realización del Trabajo: 28-03-2022  
02-04-2022

Lugar de Trabajo: Aplica para todos los frentes de trabajo en la ciudad de Ibagué; del Contrato 089

Hora de Inicio (a.m./p.m.): 7:00 am

Hora de Finalización (a.m./p.m.): 5:00 pm

Descripción de la tarea a realizar: Rehabilitación y/o recuperación y/o reposición de las redes de acueducto y alcantarillado para garantizar la continuidad del servicio en los sectores comprendidos para el distrito hidraulico No6 ubicado dentro del perímetro hidro sanitario del IBAL SA Esp Oficial de la ciudad de Ibagué Tolima.

**PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:**

TRABAJO EN ALTURA ☒ ESPACIO CONFINADO ☒ CALIENTE ☒  
ENERGÍA PELIGROSAS ☒ OTRO, CUAL?

Cédula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)

Firma

110552548 Yerson REY --  
197771180 ELBERTO RIVERA

Yerson REY --  
G.R.

1193548737 Brayan Rojas  
17676764 OMAR CORTES

Brayan ROJAS  
Omar

11104814149 ANDRÉS URIBE

Andrés

1007425214 Brayan Sierra

Brayan Sierra

700106238 Steven Cruz

Steven Cruz

73397950 Oscar Agu

Oscar Agu

1110474552 Yerson Hernandez

Yerson Hernandez

1110552880 Camilo Sandoval

Camilo Sandoval

110.494.471 Daniel Cordero

Daniel C.

1125788983 Jonathan Molina

Jonathan

2235480 CARLOS ALARCÓN CR

Carlos Alarcón

5824214 LEVIS CASTIB

Levis Castib

1001431818 Anderson Sarmiento

Anderson Sarmiento

93121370 PEDRO

Pedro



SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Cod: Form 004

Versión: 01

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

Fecha: Julio de 2021

Empresa: CONSORCIO SECTOR 5

Ciudad: BAQUE

Área/Proceso: Constructivo/Operativo

Ubicación donde se realiza el trabajo:

Fecha de realización del Trabajo:

23-03-2022

Lugar de Trabajo: Aplica para todos los frentes de trabajo en la ciudad de Baqué del Contrato 032

02-04-2022

Hora de Inicio (a.m./p.m.): 7:00 am

Hora de Finalización (a.m./p.m.): 6:00 pm

Descripción de la tarea a realizar: Restricción y/o recuperación y/o reposición de las redes de abastecimiento y alcantarillado para garantizar la continuidad del servicio en los sectores comprendidos para el distrito hidrográfico No 6 ubicado dentro del perímetro hidrográfico del BAQ SA Exp Oficial de la ciudad de Baqué Tolima.

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA

☒

ESPACIO CONFINADO ☒

CALENTE ☒

ENERGÍA PELIGROSAS

☒

OTRO, CUAL?

Cédula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)

Firma

Jhon Canoja / 10489990

Dr. Lina / 1069873305

Hector Torres / 1085181916


Hector Torres

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
<b>Localización y replanteo del terreno</b>	<p>Físicos (Radiaciones no ionizantes)</p> <p>Biológicos (fluidos, excrementos)</p> <p>Químicos (Polvos inorgánicos, Psicosocial (Jornadas de trabajo) Biomecánico (Movimientos repetitivos, Manipulación de cargas) Locativo (Superficies de trabajo irregulares, condiciones de orden y aseo, accidente de tránsito) Público (Robo, asaltos, atentados, y otros de orden público) Fenómenos naturales (Sismos, terremotos, vendaval, precipitaciones lluvias) Contagio por COVID 19</p>	<p>Físico: Cefalea, Biológico: mordeduras, reacciones alérgicas, Lesiones en la piel, irritación de vías aéreas, Biomecánicos: lesiones musculares y sistemas en sistema musculoesquelético, Locativo: tropezones, machucones, caídas, Público: Delincuencia común.</p> <p>Fenómenos naturales: Resfriados, neumonía, muerte Covid 19: Fiebre, dolor de garganta, congestión nasal, decaimiento y otros síntomas asociados a la pandemia.</p>	<p>Charla preoperacional con la socialización de riesgos y peligros asociados a la tarea a realizar, uso de elementos de protección personal (Botas de seguridad, casco de seguridad, guantes de vaqueta, gafas de seguridad, Ropa de trabajo (Pantalón Jeans, Camisa o buzo manga larga), identificación del terreno antes de ejecutar la tarea, señalización en la vía en caso de requerirse, Uso de tapabocas permanente.</p>
<b>Cerramiento</b>	<p>Físicos (Radiaciones no ionizantes, ruido continuo) Biológicos (fluidos, excrementos)</p> <p>Químicos (Polvos inorgánicos, fibras, material particulado, Psicosocial (Trabajo en equipo, inducción y capacitación) Biomecánico (Movimientos repetitivos esfuerzo, Manipulación de cargas) Mecánico: Herramienta menor, Locativo (Superficies de trabajo irregulares, condiciones de orden y aseo, accidente de tránsito) Público (Robo, asaltos, atentados, y otros de orden público) Fenómenos naturales (Sismos, terremotos, vendaval, precipitaciones lluvias) Contagio por COVID 19</p>	<p>Físico: Cefalea, Biológico: mordeduras, reacciones alérgicas, Lesiones en la piel, irritación de vías aéreas, Biomecánicos: lesiones musculares y sistemas en sistema musculoesquelético, Locativo: tropezones, machucones, caídas, Público: Delincuencia común.</p> <p>Fenómenos naturales: Resfriados, neumonía, muerte Covid 19: Fiebre, dolor de garganta, congestión nasal, decaimiento y otros síntomas asociados a la pandemia.</p>	<p>Charla preoperacional con la socialización de riesgos y peligros asociados a la tarea a realizar: Manipulación de herramienta menor, uso e importancia de los elementos de protección personal, uso de elementos de protección personal (Botas de seguridad, casco de seguridad, guantes de vaqueta, gafas de seguridad, Ropa de trabajo (Pantalón Jeans, Camisa o buzo manga larga), Pausas activas, hidratación continua, identificación del terreno antes de ejecutar la tarea, Verificación por medio de recorrido en obra actos y condiciones inseguras, señalización en la vía en caso de requerirse, Uso de tapabocas permanente.</p>



Excavaciones manuales	<p><b>Físicos</b> (Radiaciones no ionizantes, ruido continuo, vibraciones específicas o de cuerpo completo) <b>Biológicos</b> (Virus, mordeduras, picaduras, Rickettsias, fluidos y excrementos.) <b>Químicos</b> (Polvos Orgánicos e inorgánicos, fibras, material particulado, gases y vapores)</p>	<p><b>Físico:</b> Cefalea, deshidratación  <b>Biológico:</b> mordeduras, reacciones alérgicas, Lesiones en la piel.  <b>Químico:</b> Quemaduras, intoxicaciones, y otras afectaciones de la piel y vías respiratorias.</p>	<p>Charla preoperacionales con la socialización de riesgos y peligros asociados a la tarea a realizar, Capacitación en temas de riesgo por contacto con sustancias químicas (Monóxido de Carbono) Manipulación de herramienta menor, e importancia de los elementos de protección personal, inspeccionar y hacer entrega de elementos protección personal ( Botas de seguridad, casco de seguridad, guantes de vaqueta, gafas de seguridad,</p>
Excavaciones manuales	<p><b>Psicosocial</b> (Trabajo en equipo, inducción, capacitación, definición de roles y organización del trabajo) <b>Biomecánico</b> (Movimientos repetitivos esfuerzo, Manipulación de cargas) <b>Mecánico:</b> Herramienta menor, Locativo (Superficies de trabajo irregulares, condiciones de orden y aseo, accidente de tránsito) <b>Público</b> (Robo, asaltos, atentados, y otros de orden público) <b>Fenómenos naturales</b> (Sismos, terremotos, vendaval, precipitaciones lluvias) <b>Contagio por COVID 19</b></p>	<p><b>Psicosocial:</b> Estrés, Diferencias personales. <b>Biomecánicos:</b> lesiones musculares y sistemas en sistema musculoesquelético, inflamaciones, dolores articulares pueden ser de espalda o de otras extremidades. <b>Mecánico:</b> Cortadas, punzadas, atrapamiento de alguna parte del cuerpo. . Locativo tropezones, machucones, obstrucción de áreas, caídas, <b>Público:</b> Delincuencia común. <b>Fenómenos naturales:</b> Resfriados, neumonía, muerte Covid 19: Fiebre, dolor de garganta, congestión nasal, decaimiento y otros síntomas asociados a la pandemia.</p>	<p>así mismo vigilar que trabajen con ropa de trabajo (Pantalón Jeans, Camisa o blusa manga larga), Pausas activas, hidratación continua, identificación del terreno antes de ejecutar la tarea, Verificación por medio de recorrido en obra actos y condiciones inseguras, señalización en el área a intervenir, Seguimiento a las condiciones de salud, desinfección y lavado de manos y uso de tapabocas permanente para disminuir la probabilidad de contagio por Covid 19.</p>

Excavaciones mecanicas	<p>Físicos ( Radiaciones no ionizantes, ruido continuo, vibraciones específicas o de cuerpo completo) Biológicos Virus, mordeduras, picaduras, Rickettsias, fluidos y excrementos. ) Químicos(Polvos Organicos e inorganicos, fibras, material particulado, gases y vapores Psicosocial (Trabajo en equipo, inducción, capacitación, definición de roles y organización del trabajo)</p>	<p>Físico: Cefalea, Biológico: mordeduras, reacciones alérgicas, Lesiones en la piel. Químico: Quemaduras, intoxicaciones y otras afectaciones de la piel y vías respiratorias. Psicosocial: Estrés, Diferencias personales.</p>	<p>Charla preoperacionales con la socialización de riesgos y peligros asociados a la tarea a realizar, Capacitación en temas de manejo defensivo para maquinaria, Inspección preoperacional de maquinaria (Volqueta, retroexcavadora), control de mantenimientos preventivos, uso de los Epp ( Botas de seguridad, casco de seguridad, guantes de vaqueta, gafas de seguridad, así mismo vigilar que trabajen con ropa de trabajo (Pantalon Jeans, Camisa o buso manga larga), Pausas activas, hidratación continua, identificación del terreno antes de ejecutar la tarea.</p>
iones mecanicas	<p>Biomecanico (Movimientos repetitivos esfuerzo, Manipulación de cargas) Mecanico: Maquinas (Retroexcavadora) y otras. Locativo (Superficies de trabajo irregulares, condiciones de orden y aseo, accidente de tránsito) Publico (Robo, asaltos,</p>	<p>Biomecanicos: lesiones musculares y sistemas en sistema musculoesquelético, inflamaciones, dolores articulares pueden ser de espalda o de otras extremidades. Mecanico: Cortadas, punzadas, atrapamiento de alguna parte del cuerpo, aplastamiento, atropellamiento. Locativo tropezones, machucones, obstrucción de áreas</p>	<p>Verificación por medio de recorrido en obra actos y condiciones inseguras, señalización en el área a intervenir, Seguimiento a las condiciones de salud, desinfección y lavado de manos y uso de tapabocas permanente</p>

Excavación	<p>atentados, y otros de orden público)</p> <p>Fenómenos naturales (Sismos, terremotos, vendavales, precipitaciones lluvias) Contagio por COVID 19</p>	<p>caídas.Público: Delincuencia común. Fenómenos naturales:Resfriados, neumonía, muerte Covid 19.Fiebre, dolor de garganta, congestión nasal, decaimiento y otros síntomas asociados a la pandemia.</p>	<p>para disminuir la probabilidad de contagio por Covid 19.</p>
no y Compactación	<p>Físicos</p> <p>Radiaciones no ionizantes, ruido continuo, vibraciones específicas o de cuerpo completo)</p> <p>Químicos(Polvos Orgánicos e inorgánicos, fibras, material particulado, gases y vapores Psicosocial (Trabajo en equipo, inducción, capacitación, definición de roles y organización del trabajo)</p> <p>Biomecánico (Movimientos repetitivos esfuerzo, Manipulación de cargas)</p> <p>Mecánico: Maquinas</p>	<p>Físico: Cefalea, pérdida temporal de la audición, daños en la motricidad,</p> <p>Químico: alergias u otros síntomas en vías respiratorias. Psicosocial: Estrés, Diferencias personales.</p> <p>Biomecánicos: lesiones musculares y sistemas en sistema musculoesquelético, inflamaciones, dolores articulares pueden ser de espalda o de otras extremidades. Mecánico: aplastamiento, atropellamiento .</p> <p>Locativo tropiezos,</p>	<p>Charla preoperacionales con la socialización de riesgos y peligros asociados a la tarea a realizar, Capacitación en tema de vibraciones, Inspección preoperacional de maquinaria (Vibrocompactador) o equipos (Canguro), control de mantenimientos preventivos, uso de los Epp ( Sotas de seguridad, casco de seguridad, Protección auditiva de copa o inserción, protección respiratoria, guantes de vaqueta, gafas de seguridad, así mismo vigilar que trabajen con ropa de trabajo (Pantalón jeans, Camiso o buzo manga larga), Pausas activas, hidratación continua, identificación del</p>

Relle

Figurado y Armado de Acero

<p>(Retroexcavadora, viibrocompactador) y otras. Locativo (Superficies de trabajo irregulares, condiciones de orden y aseo, accidente de transito) Fenomenos naturales (Sismos, terremotos, vendabal, precipitaciones lluvias) Contagio por COVID 19</p>	<p>macnucones, obstrucción de areas, caidas,Publico: Delincuencia comun. Fenomenos naturales:Resfriados, neumonia, muerte Covid 19:Fiebre, dolor de garganta, congestión nasal, decaimiento y otros sintomas asociados a la pandemia.</p>	<p>terreno antes de ejecutar la tarea, Verificación por medio de recorrido en obra actos y condiciones inseguras,señalización en el area a intervenir, Seguimiento a las condiciones de salud, desinfección , lavado de manos y uso de tapabocas permanente para disminuir la probabilidad de contagio por Covid 19.</p>
<p>Fisicos (Radiaciones no ionizantes) Biologicos (Presencia de animales, serpientes, alacranes ) Quimicos(Humos metalicos) Psicosocial (Trabajo en equipo, inducción, capacitación, definición de roles y organización del trabajo) Biomecanico (Movimientos repetitivos esfuerzo, )Mecanico: Herramienta menor, Locativo ( condiciones de orden y aseo,) Fenomenos naturales (Sismos, terremotos, vendabal, precipitaciones lluvias) Contagio por COVID 19</p>	<p>Fisico: Cefalea, Biologico: mordeduras, reacciones alergicas, Lesiones en la piel.Psicosocial: Estrés, Diferencias personales. Biomecanicos: lesiones musculares y sistemas en sistema musculo-esqueletico, inflamaciones, dolores articulares pueden ser de espalda o de otras extremidades. Locativo Tropezones, machucones, obstrucción de areas, caidas. Fenomenos naturales:Resfriados, neumonia, muerte Covid 19:Fiebre, dolor de garganta, congestión nasal, decaimiento y otros sintomas asociados a la pandemia.</p>	<p>Charla preoperacionales en temas de riesgos biomecanicos, pausas activas, entrega de elementos de protección personal (Casco de seguridad, guantes de vaqueta, gafas de seguridad,)asi mismo vigilar que trabajen con ropa de trabajo (Pantalon Jeans, Camisa o buso manga larga, botas de seguridad), Pausas activas, hidratación continua, identificación del area antes de ejecutar la tarea, Verificación por medio de recorrido en obra actos y condiciones inseguras, Seguimiento a las condiciones de salud, desinfección de herramientas y lavado de manos y uso de tapabocas permanente para disminuir la probabilidad de contagio por Covid 19.</p>

## Enconfrado y Desenconfrado

	<p><b>Físicos</b> (Radiaciones no ionizantes, ruido continuo, vibraciones específicas o de cuerpo completo) <b>Biológicos</b> (Virus, mordeduras, picaduras, Rickettsias, fluidos y excrementos.) <b>Químicos</b> (Polvos Orgánicos e inorgánicos, fibras, material particulado, gases y vapores) <b>Psicosocial</b> (Trabajo en equipo, inducción, capacitación, definición de roles y organización del trabajo) <b>Biomecánico</b> (Movimientos repetitivos, esfuerzo, Manipulación de cargas) <b>Mecánico</b>: Maquinas (Retroexcavadora) y otras. Locativo (Superficies de trabajo irregulares, condiciones de orden y aseo, accidente de tránsito) <b>Público</b> (Robo, asaltos, atentados, y otros de orden público) <b>Fenómenos naturales</b> (Sismos, terremotos, vendaval, precipitaciones, lluvias) <b>Contagio por COVID 19</b></p>	<p><b>Físico</b>: Cefalea, sordera, deshidratación <b>Biológico</b>: mordeduras, reacciones alérgicas, Lesiones en la piel. <b>Químico</b>: Quemaduras, intoxicaciones y otras afectaciones de la piel y vías respiratorias. <b>Psicosocial</b>: Estrés, Diferencias personales. <b>Biomecánicos</b>: lesiones musculares y sistemas en sistema musculoesquelético, inflamaciones, dolores articulares pueden ser de espalda o de otras extremidades. <b>Mecánico</b>: Cortadas, punzadas, atrapamiento de alguna parte del cuerpo, aplastamiento, atropellamiento. Locativo: tropezones, machucones, obstrucción de áreas, caídas. <b>Público</b>: Delincuencia común. <b>Fenómenos naturales</b>: Resfriados, neumonía, muerte Covid 19: Fiebre, dolor de garganta, congestión nasal, decaimiento y otros síntomas asociados a la pandemia.</p>	<p>Charla preoperacional con la socialización de riesgos y peligros asociados a la tarea a realizar, Capacitación en temas de manejo defensivo para maquinaria, Inspección preoperacional de maquinaria (Volqueta, retroexcavadora), control de mantenimientos preventivos, uso de los EPP (Botas de seguridad, casco de seguridad, guantes de vaqueta, gafas de seguridad, así mismo vigilar que trabajen con ropa de trabajo (Pantalón Jeans, Camisa o blusa manga larga), Pausas activas, hidratación continua, identificación del terreno antes de ejecutar la tarea, Verificación por medio de recorrido en obra actos y condiciones inseguras, señalización en el área a intervenir, Seguimiento a las condiciones de salud, desinfección y lavado de manos y uso de tapabocas permanente para disminuir la probabilidad de contagio por Covid 19.</p>
--	--	---	--

## Fundidas en concreto

**Físico:** Ruido, radiaciones ionizantes. **Químico:** Gases y vapores, polvos inorganicos, **Psicosocial:** Distribución de las tareas, **Biomecanico:** Posturas prolongadas, esfuerzo, manipulación de cargas. **Condiciones de seguridad:** Trabajo en alturas, orden y aseo, mecanico por herramientas o equipos **fenomenos naturales:** Sismo, terremoto, lluvias, salud publica: Covid 19.

**Físico:** Cefalea, **Químico:** Quemaduras, inhalación de gases y vapores, intoxicaciones, y otras afectaciones de la piel y vias respiratorias. **Psicosocial:** Estrés, Diferencias personales. **Biomecanicos:** lesiones musculares y sistemas en sistema musculoesqueletico, inflamaciones, dolores articulares pueden ser de espalda o de otras extremidades. **Mecanico:** Cortadas, punzadas, machucones. **Condiciones de seguridad:** Tropezones, obstrucción de areas, caldas, **Fenomenos naturales:** Resfriados, neumonia, muerte Covid 19: Fiebre, dolor de garganta, congestión nasal, decaimiento y otros sintomas asociados a la pandemia.


Charla preoperacionales con la socialización de riesgos y peligros asociados a la tarea a realizar, Capacitación en temas Riesgo Locativo y manipulación de sustancias químicas., inspeccionar y hacer entrega de elementos protección personal ( Botas de seguridad, casco de seguridad, guantes de vaqueta, protector respiratorio gafas de seguridad, así mismo vigilar que trabajen con ropa de trabajo (Pantalon Jeans, Camisa o buso manga larga), Pausas activas, hidratación continua, identificación del terreno antes de ejecutar la tarea, Verificación por medio de recorrido en obra actos y condiciones inseguras, señalización en el area a intervenir si se requiere, Seguimiento a las condiciones de salud, desinfección y lavado de manos y uso de tapabocas permanente para disminuir la probabilidad de contagio por Covid 19.

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)

Cristhie Jennifer Rojas Moreno

Firma



 <p><b>CONSORCIO SECTOR 6</b> Nit: 901490724-4</p>	<p>“Rehabilitación y/o Recuperación y/o Reposición de las redes de acueducto y alcantarillado para garantizar la continuidad del servicio en los sectores comprendido para el distrito hidráulico No6 ubicado dentro del perímetro hidro sanitario del IBAL SA”</p> <p>DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</p>	SG-SST/INF:006
		Fecha Marzo de 2022
		Versión: 01

## 10.8 PERMISOS DE TRABAJO SEGURO EN ALTURA.



 <b>COMERCIO SECTOR 3</b>		SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Código Formulario: 001
		PROCEDIMIENTO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS		Versión: 001
		PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS		Fecha: Julio 2021
PROYECTO - AREA:		Hacienda Puchra Pintada		
FECHA DE EXPEDICIÓN (dd-mm-aa):		07-03-2022		Hora inicio tarea: 7:00 Am.
VÁLIDO HASTA (dd-mm-aa):		12-03-2022		Hora terminación tarea: 5:00 Pm.
NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARÁN EL TRABAJO				
Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA TRABAJADOR	Nº	NOMBRES Y APELLIDOS
1	STECAR, UIR A.	[Firma]	6	
2	BRONDA, MOINA	[Firma]	7	
3	CH...	[Firma]	8	
4			9	
5			10	

STI VIGIA	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NA	Nombre del Vigia	Paula Martinez	Firma del Vigia	[Firma]
-----------	---	------------------	----------------	-----------------	---------

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación, para instalación de tubería de alcantarillado

ESTADO DE SALUD  Esta en condiciones óptimas de salud para realizar el trabajo?  Actualmente toma medicamentos que causen sueño, ejemplo: antiepilépticos?  Sufrir de epilepsia, mareos o vértigo? Alado a las alturas (acrofobia)? Ha recibido capacitación en trabajo de alturas? Actualmente se encuentra afiliado a seguridad social?	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Dícas? Cual?

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL																							
<table border="0"> <tr> <td>LINEA DE VIDA VERTICAL</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NA</td> </tr> <tr> <td>LINEA DE VIDA HORIZONTAL</td> <td><input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NA</td> </tr> <tr> <td>ESLINGA DE CIONAMIENTO</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NA</td> </tr> <tr> <td>CONector con ASORREDORES DE IMPACTO (Solo para trabajos a más de 6 m de altura)</td> <td><input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NA</td> </tr> <tr> <td>ARNES</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NA</td> </tr> <tr> <td>CONTROL O SISTEMA CADA DE OBJETOS</td> <td><input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NA</td> </tr> </table>	LINEA DE VIDA VERTICAL	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NA	LINEA DE VIDA HORIZONTAL	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NA	ESLINGA DE CIONAMIENTO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NA	CONector con ASORREDORES DE IMPACTO (Solo para trabajos a más de 6 m de altura)	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NA	ARNES	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NA	CONTROL O SISTEMA CADA DE OBJETOS	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NA	<table border="0"> <tr> <td>ANCLAJE</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NA</td> </tr> <tr> <td>CABLEO CON ENDOQUELLO (5 puntos)</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NA</td> </tr> <tr> <td>GAFAS de seguridad o monogafas</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NA</td> </tr> <tr> <td>GUANTES</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NA</td> </tr> <tr> <td>SEÑALIZACIÓN - DEMARCACIÓN</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NA</td> </tr> </table>	ANCLAJE	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NA	CABLEO CON ENDOQUELLO (5 puntos)	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NA	GAFAS de seguridad o monogafas	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NA	GUANTES	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NA	SEÑALIZACIÓN - DEMARCACIÓN	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NA
LINEA DE VIDA VERTICAL	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NA																						
LINEA DE VIDA HORIZONTAL	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NA																						
ESLINGA DE CIONAMIENTO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NA																						
CONector con ASORREDORES DE IMPACTO (Solo para trabajos a más de 6 m de altura)	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NA																						
ARNES	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NA																						
CONTROL O SISTEMA CADA DE OBJETOS	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NA																						
ANCLAJE	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NA																						
CABLEO CON ENDOQUELLO (5 puntos)	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NA																						
GAFAS de seguridad o monogafas	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NA																						
GUANTES	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NA																						
SEÑALIZACIÓN - DEMARCACIÓN	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NA																						

HERRAMIENTAS, OTROS EQUIPOS: Bonete, pala, pica.

Se requiere de permisos adicionales? Trabajo en espacios confinados SI ☐ NO ☒ Trabajo con energías peligrosas SI ☐ NO ☒  
 Trabajos de izaje de cargas SI ☐ NO ☒ Trabajos en caliente SI ☐ NO ☒

SISTEMA DE ASCENSO																																													
<table border="0"> <tr> <td>ESCALERA</td> <td>SI</td> <td>NO</td> <td>N.A.</td> </tr> <tr> <td>Apoyos de seguridad</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Esquinas y largueros en buen estado</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Inspección (H4)</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	ESCALERA	SI	NO	N.A.	Apoyos de seguridad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Esquinas y largueros en buen estado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Inspección (H4)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<table border="0"> <tr> <td>ANDAMIOS</td> <td>SI</td> <td>NO</td> <td>N.A.</td> </tr> <tr> <td>Asegurado</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Módulos en buen estado</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Tablones o plataformas en buen estado y asegurados</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Cuenta con rodapiés</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Superficie o base nivelada y firme</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Existe distancia mínima evitando líneas energizadas</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </table>	ANDAMIOS	SI	NO	N.A.	Asegurado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Módulos en buen estado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Tablones o plataformas en buen estado y asegurados	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Cuenta con rodapiés	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Superficie o base nivelada y firme	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Existe distancia mínima evitando líneas energizadas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ESCALERA	SI	NO	N.A.																																										
Apoyos de seguridad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																										
Esquinas y largueros en buen estado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																										
Inspección (H4)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																										
ANDAMIOS	SI	NO	N.A.																																										
Asegurado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																																										
Módulos en buen estado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																																										
Tablones o plataformas en buen estado y asegurados	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																																										
Cuenta con rodapiés	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																																										
Superficie o base nivelada y firme	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																																										
Existe distancia mínima evitando líneas energizadas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																																										

OBSERVACIONES GENERALES:

NOMBRE: <u>Leufes Rojas</u> cargo: <u>Coord. de Alturas</u> IDENTIFICACION: <u>68702045</u>	 FIRMA
---	-----------

Escaneado con CamScanner

# SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

## PROYECTO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

### PLAN DE TRABAJO EN ALTURAS

PROYECTO: APTA

FECHA DE EMISIÓN (dd-mm-aa): 19-03-2023

VÁLIDA HASTA (dd-mm-aa): 19-03-2023

Ubicación: C/11-88

Monitoreo de: Retorno

Horario: 07:00 am  
05:00 pm

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA TRABAJADOR	EP	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA TRABAJADOR
1	Francisco Juan Salas	Francisco Juan Salas	C		
2	Carlos Alarcón	Carlos Alarcón	Y		
3	Angelo Rodríguez	Angelo Rodríguez	S		
4			O		
5			10		

EXEJECUTIVA	NA	Nombre del Vigia	Paula Martínez
NA	NA	Firma del Vigia	Paula Martínez

#### DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Se realiza excavación a una profundidad de 2 mts para instalación de tubería de alcantarillado.

#### ESTADO DE SALUD

¿Está en condiciones físicas de salud para realizar el trabajo?

¿Sufre de alguna enfermedad que cause dolor o molestias durante el trabajo?

¿Sufre de alguna lesión, morete o vendaje?

¿Padece de alguna discapacidad?

¿Ha realizado capacitación en trabajo en alturas?

¿Actualmente se encuentra afiliado a seguridad social?

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Otros? CUAL?

#### EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

LINEA DE VIDA VERTICAL	SI	NA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LINEA DE VIDA HORIZONTAL	SI	NA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LINEA DE VIDA DE ALICATADO	SI	NA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LINEA DE VIDA DE ALICATADO DE ALICATADO	SI	NA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ARNES	SI	NA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTROLES Y SISTEMA CADA DE CUESTOS	SI	NA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ANCLAJE	SI	NA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CABLE SIN DIFERENCIAL (ALICATADO)	SI	NA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CAFAS de seguridad o monogafas	SI	NA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
GUANTES	SI	NA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SEÑALIZACIÓN - DEMARCACIÓN	SI	NA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

REQUISITOS OTRAS EQUIPOS: Barro, pala, pica, Refo excavadora.

Se requiere de permisos adicionales?

Trabajo en espacios confinados SI ☐ NO ☒

Trabajos de izaje de cargas SI ☐ NO ☒

Trabajo con energías peligrosas SI ☐ NO ☒

Trabajos en caliente SI ☐ NO ☒

#### SISTEMA DE ASCENSO

##### ESCALERA

Repuestas de seguridad

Perforación y seguridad en buen estado

Indicación (H)

SI NO N.A.

☒ ☐ ☐

☒ ☐ ☐

☒ ☐ ☐

##### ANDAMIOS

Assegurado

Módulos en buen estado

Tablones o plataformas en buen estado y asegurados

Cuanta con rodapiés

Superficie o base nivelada y firme

Exista distancia mínima evitando líneas energizadas

SI NO N.A.

☐ ☐ ☒

☐ ☐ ☒

☐ ☐ ☒

☐ ☐ ☒

☐ ☐ ☒

☐ ☐ ☒

OTROS? CUAL?


SI NO N.A.

☐ ☐ ☐

#### OBSERVACIONES GENERALES:

NOMBRE	Jesús Rojas
CARGO	Coord de Obras
IDENTIFICACIÓN	65707045


FIRMA

		SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Código: SST-001
		PROCEDIMIENTO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS		Versión: 001
		PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS		Fecha: 14-03-2022
PROYECTO - AREA:		Jardín cil 88		
FECHA DE EXPEDICIÓN (dd-mm-aa):		14-03-2022		
VALIDO HASTA (dd-mm-aa):		14-03-2022		
		Hora inicio tarea:	07:00 Am.	
		Hora terminación tarea:	05:00 pm.	

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA TRABAJADOR	NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARÁN EL TRABAJO	
			N°	FIRMA TRABAJADOR
1	Luis Castiblanco		6	
2	Wilson Hernandez		7	
3	Wilson Rey		8	
4	Anderson Jaime Alejandro S.		9	
5			10	Steven Cruz

	SI <input type="checkbox"/> N.A. <input type="checkbox"/>	Nombre del Vigía: <u>Paula Martinez</u>	Firma del Vigía: <u>[Firma]</u>
--	--	---	---------------------------------

**DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:**

Se realiza excavación a una profundidad de 2 mts para instalación de tubería de alcantarillado.


  

ESTADO DE SALUD	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
¿Está en condiciones físicas de salud para realizar el trabajo?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
¿Actualmente toma medicamentos que causen sueño, ejemplo: antiepilépticos?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
¿Sufre de epilepsia, mareos o vértigo?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
¿Miedo a las alturas (acrofobia)?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
¿Ha recibido capacitación en trabajo de alturas?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
¿Actualmente se encuentra afiliado a seguridad social?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Otros? Cual?

**EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL**

LINEA DE VIDA VERTICAL <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> N.A.		ANCLAJE <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> N.A.
LINEA DE VIDA HORIZONTAL <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> N.A.		CABLES DE SUSPENSIÓN <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> N.A.
CORDÓN DE POSICIONAMIENTO <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> N.A.		GAFAS DE SEGURIDAD O PROTECCIÓN <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> N.A.
¿CON APOYADORO DE UN AUTO (Cable para trabajo a más de 6 mts de altura) <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> N.A.		GUANTES <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> N.A.
ARNÉS <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> N.A.		SEÑALIZACIÓN - DEMARCACIÓN <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> N.A.
CONTROL O SISTEMA CAIDA DE OBJETOS <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> N.A.		

**herramientas, OTROS EQUIPOS** Pala, pala, pica, Peto Excavadora.

Se requiere de permisos adicionales?

Trabajo en espacios confinados	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	Trabajo con energías peligrosas	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
Trabajos de izaje de cargas	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	Trabajos en caliente	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>

**SISTEMA DE ASCENSO**

	SI	NO	N.A.
<b>ESCALERA</b>			
Zapatas de seguridad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Peldaños y largueros en buen estado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inclinación (90°)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>OTROS? CUÁL?</b>			
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


  

	SI	NO	N.A.
<b>ANDAMIOS</b>			
Asegurado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Módulos en buen estado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Tablones o plataformas en buen estado y asegurados	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Cuenta con rodapiés	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Superficie o base nivelada y firme	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Existe distancia mínima evitando líneas energizadas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

**OBSERVACIONES GENERALES:**

NOMBRE	Javier Rojas	
CARGO	COORD. ALTURAS	
IDENTIFICACION	65707015	

CONSEJO SECTOR 6		SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				PROCEDIMIENTO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS		PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	
PROYECTO - APSA:		Laredo 28				FECHA DE EXPEDICIÓN (dd-mm-aa):		22-03-2022	
VALIDO HASTA (dd-mm-aa):		26-03-2022				Hora inicio tarea:		7:00 pm	
						Hora terminación tarea:		5:00 pm	
N°		NOMBRES Y APELLIDOS		FIRMA TRABAJADOR		N°		NOMBRES Y APELLIDOS	
1	Braven Salinas	B. S. S. M.		6	Luis				
2	Enson Rey	Y. G. S. R. E. Y.		7	Indira S.				
3	Geon Alvarado	V. A. L. V. A. D. O.		8	Angel				
4	Leon Aguiar	L. A. G. U. I. A. R.		9	Isabel Molina				
5	Carlos Alvarado	C. A. L. V. A. R. A. D. O.		10					
COPASST/ VIGIA		Nombre del Vigia		Firma del Vigia					
SI <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>		P. M. A. S. M. A. S. M. A. S.							
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:									
Se realiza excavación a una profundidad de 2mts para instalación de tubería de alcantarillado.									
ESTADO DE SALUD									
Esta en condiciones óptimas de salud para realizar el trabajo?		1		2		3		4	
SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
Actualmente toma medicamentos que causen sueño o somnolencia?		SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>		SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>		SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>		SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	
Sufre de caídas, mareos o vértigos?		SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>		SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>		SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>		SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	
Miedo a las alturas (acrofobia)?		SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>		SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>		SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>		SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	
Ha recibido capacitación en trabajo de alturas?		SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
Actualmente se encuentra afiliado a seguridad social?		SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
OTROS? CUAL?									
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL									
SI		NA		SI		NA		SI	
LINEA DE VIDA VERTICAL		<input type="checkbox"/>		LINEA DE VIDA HORIZONTAL		<input type="checkbox"/>		ANCLAJE	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
ESTRANGULA DE SEGURIDAD		<input type="checkbox"/>		CAPAC DE SEGURIDAD O EQUIVALENTE		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
ARNES		<input type="checkbox"/>		GUANTES		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
CINTA O CABLE DE CASCOS		<input type="checkbox"/>		SEÑALIZACIÓN - TRAFICACIÓN		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
HERRAMIENTAS, OTROS EQUIPOS									
Se requiere de permisos adicionales?									
Trabajo en espacios confinados		SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>		Trabajo con energías peligrosas		SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>			
Trabajos de línea de corras		SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>		Trabajos en caliente		SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>			
SISTEMA DE ASCENSO									
ESCALERA		SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N.A. <input type="checkbox"/>		ANDAMIOS		SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N.A. <input type="checkbox"/>			
Estructura de seguridad		<input type="checkbox"/>		Asegurado		<input type="checkbox"/>			
Poleas y largueros en buen estado		<input type="checkbox"/>		Módulos en buen estado		<input type="checkbox"/>			
Instalación y uso		<input type="checkbox"/>		Tablones o plataformas en buen estado y asegurados		<input type="checkbox"/>			
		<input type="checkbox"/>		Cuerdas con rodapiés		<input type="checkbox"/>			
OTROS? CUAL?		SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N.A. <input type="checkbox"/>		Superficie o base nivelada y firme		<input type="checkbox"/>			
		<input type="checkbox"/>		Existe o estarán presentes evitando líneas energizadas		<input type="checkbox"/>			
OBSERVACIONES GENERALES:									
NOMBRE		F. R. O. J. A. S.							
CARGO		COORD. ALTURAS							
IDENTIFICACION		68709010							
		FIRMA							



## SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

## PROCEDIMIENTO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

## PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

PROYECTO - AREA:

Hacienda Piedra Pintada

FECHA DE EXPEDICIÓN (dd-mm-aa):

02-28-2022

VALIDO HASTA (dd-mm-aa):

03-05-2022

Hora inicio tarea:

7:00 AM

5:00 PM

NOMBRES Y APELLIDOS		FIRMA TRABAJADOR		NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARÁN EL TRABAJO		FIRMA TRABAJADOR	
1	Diego Castañeda	Diego C		6	Steven Cruz	Diego Castañeda	
2	Bayan Hume Solor	Bayan		7	Yason May	Yason May	
3	Carlos Andres Alarcon	Carlos		8	Angelo Rodriguez	Angelo Rodriguez	
4	WLS EUCIO	WLS		9	Leonel Hernandez	Leonel Hernandez	
5	Anderson Sainento	Anderson		10	Carlos Jara	Carlos Jara	
Nombre del Vigia		Firma del Vigia		Nombre del Vigia		Firma del Vigia	
Paula Martinez		Paula Martinez		Paula Martinez		Paula Martinez	

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Obra "Empalmes"

Instalacion de tuberia, conexon de

## ESTADO DE SALUD

Esta en condiciones óptimas de salud para realizar el trabajo?

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Actualmente toma medicamentos que causen sueño (ejemplo, antihipertensivos)?

Sufrir de epilepsia, mareos o vértigo?

Miedo a las alturas (acrofobia)?

Ha recibido capacitación en trabajo de alturas?

Actualmente se encuentra afiliado a seguridad social?

Otros? Cual?

## EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

LÍNEA DE VIDA VERTICAL	SI	NA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL	SI	NA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ESCALERA DE VINCIONAMIENTO	SI	NA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CON ABSORBEDOR DE CHOQUE para trabajos a más de 6m de altura	SI	NA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ARNES	SI	NA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTROL O SISTEMA CAIDA DE OBJETOS	SI	NA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ANCLAJE	SI	NA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CASCOS CON BURENQUEO O PUNTA	SI	NA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CAFAS de seguridad o monopatines	SI	NA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
GUANTES	SI	NA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SEÑALIZACIÓN - DEMARCACIÓN	SI	NA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

HERRAMIENTAS  
OTROS EQUIPOS

Placa, Pica, Bara.

Se requiere de permisos adicionales?

Trabajo en espacios confinados

SI

NO

☒

Trabajo con energías peligrosas

SI

NO

☒

Trabajos de izaje de cargas

SI

NO

☒

Trabajos en caliente

SI

NO

☒

## SISTEMA DE ASCENSO

## ESCALERA

Zapatas de seguridad

SI

NO

N.A.

Peldaños y largueros en buen estado

☒

Inclinación (H/V)

☒

## ANDAMIOS

Asegurado

SI

NO

N.A.

Módulos en buen estado

☐

Tablones o plataformas en buen estado y asegurados

☐

Cuerda con rodapiés

☐

Superficie o base nivelada y firme

☐

Existe distancia mínima evitando líneas energizadas

☐

OTROS? CUAL?

SI

NO

N.A.

## OBSERVACIONES GENERALES:

NOMBRE	Juan Carlos Rojas
CARGO	Coordinador de Alturas
IDENTIFICACION	63707015
FIRMA	Juan Carlos Rojas

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PROCEDIMIENTO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

PROYECTO - AREA

FECHA DE EXPEDICIÓN (dd-mm-aa)

VALIDO HASTA (dd-mm-aa)

26-03-2022

03-04-2022

Nº NOMBRES Y APELLIDOS

FECHA TRABAJADOR Nº

NOMBRES Y APELLIDOS

1 Yelson Rey

YELSON REY

Alfonso Alarcón

2 Juan Solares

12-2-2017

Alfonso Alarcón

3 Steven Cruz

12-2-2017

Alfonso Alarcón

4 Oscar Poma

12-2-2017

Alfonso Alarcón

5 Yelson Hernández

12-2-2017

Alfonso Alarcón

CORASST. VICIA

SI

NA

Nombre del Vigia

Paula Martínez

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Se realiza excavación de 2.20 mts. para instalación de tubería de extratubulada de 14"

ESTADO DE SALUD

Esta en condiciones físicas de salud para realizar el trabajo?

¿Actualmente toma medicamentos que estén fuera de control o especiales?

¿Sufrir de espasmos, mareos o vértigos?

¿Miedo a las alturas (acrofobia)?

¿Ha realizado capacitación en trabajo de alturas?

¿Actualmente se encuentra afiliado a seguridad social?

Otros? Cúal?

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

LÍNEA DE VIDA VERTICAL

SI

NA

LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL

SI

NA

ESCALERA DE SEGURIDAD

SI

NA

ESCALERA CON ASISTENCIA DE CONTACTO

SI

NA

ARNÉS

SI

NA

¿CÓMO SE ENLACE LA CADA DE LOS CABLES?

SI

NA

¿CÓMO SE ENLACE LA CADA DE LOS CABLES?

SI

NA

¿CÓMO SE ENLACE LA CADA DE LOS CABLES?

SI

NA

¿CÓMO SE ENLACE LA CADA DE LOS CABLES?

SI

NA

¿CÓMO SE ENLACE LA CADA DE LOS CABLES?

SI

NA

¿CÓMO SE ENLACE LA CADA DE LOS CABLES?

SI

NA

¿CÓMO SE ENLACE LA CADA DE LOS CABLES?

SI

NA

¿CÓMO SE ENLACE LA CADA DE LOS CABLES?

SI

NA

¿CÓMO SE ENLACE LA CADA DE LOS CABLES?

SI

NA

¿CÓMO SE ENLACE LA CADA DE LOS CABLES?

SI

NA

¿CÓMO SE ENLACE LA CADA DE LOS CABLES?

SI

NA

¿CÓMO SE ENLACE LA CADA DE LOS CABLES?

SI

NA

¿CÓMO SE ENLACE LA CADA DE LOS CABLES?

SI

NA

¿CÓMO SE ENLACE LA CADA DE LOS CABLES?

SI

NA

¿CÓMO SE ENLACE LA CADA DE LOS CABLES?

SI

NA

¿CÓMO SE ENLACE LA CADA DE LOS CABLES?

SI

NA

¿CÓMO SE ENLACE LA CADA DE LOS CABLES?

SI

NA

¿CÓMO SE ENLACE LA CADA DE LOS CABLES?

SI

NA

¿CÓMO SE ENLACE LA CADA DE LOS CABLES?

SI

NA

¿CÓMO SE ENLACE LA CADA DE LOS CABLES?

SI

NA

¿CÓMO SE ENLACE LA CADA DE LOS CABLES?

SI

NA

¿CÓMO SE ENLACE LA CADA DE LOS CABLES?

SI

NA

¿CÓMO SE ENLACE LA CADA DE LOS CABLES?

SI

NA

¿CÓMO SE ENLACE LA CADA DE LOS CABLES?

SI

NA

¿CÓMO SE ENLACE LA CADA DE LOS CABLES?

SI

NA

¿REQUIERE OTRAS OTRAS EQUIPOS? Bata, pala, pica.

Se requiere de permisos adicionales?

Trabajo en espacios confinados

SI

NO

1

Trabajo con energías peligrosas

SI

NO

X

Trabaja de modo de altura

SI

NO

7

Trabaja en caliente

SI

NO

X

SISTEMA DE ASCENSO

ESCALERA

SI

NO

NA

¿Seguro de seguridad?

X

¿Redes y conexiones en buen estado?

X

¿Trabaja en grupo?

X

OTROS? CUAL?

SI

NO

NA

OBSERVACIONES GENERALES:

NOMBRE


Juarez Rojas

CARGO

Coord. Obras

IDENTIFICACION

65707015

 <p><b>CONSORCIO SECTOR 6</b> NIT: 901490124-4</p>	<p>“Rehabilitación y/o Recuperación y/o Reposición de las redes de acueducto y alcantarillado para garantizar la continuidad del servicio en los sectores comprendido para el distrito hidráulico No6 ubicado dentro del perímetro hidro sanitario del IBAL SA”</p>	<p>SG-SST/INF:006</p>
	<p>DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</p>	<p>Fecha Marzo de 2022</p> <p>Versión: 01</p>

## 10.9 INSPECCIÓN DE KIT DE EMERGENCIA.





255518-016  
 VIGILANCIA  
 10/01/2011

CONSEJO SECTORIAL  
 10/01/2011  
 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  
 INSTITUCIÓN DE EXHIBICIÓN


6  
 10/01/2011

ASISTENTE: *Andrés Nolasco*


No.	DESCRIPCIÓN	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		OBSERVACIONES
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1	TVO													
2	COMUNICACION													
3	SEÑALIZADO													
4	INSTALACIÓN EN SITIO													
5	PESO													
6	ULTIMA CARGA													
7	MANGUERA													
8	BOMBUILLA													
9	MANEJO DE TRANSPORTE													
10	MANEJO DE DESCARGA													
11	PASADOR													
12	SELLO SEGURIDAD													
13	ROTULO													
14	ASEO													


Referencia: SI - No - N/A (No aplica)

VBO:  
 FIRMA: *[Firma]*  
 NOMBRE: *Andrés Nolasco*


 <b>SECTORES</b>	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		CODIGO:SG-SST-D-016
	PLAN DE EMERGENCIA		VERSION:001
	INSPECCIÓN CAMILLA		FECHA: DIC-21

FECHA DE INSPECCION:			AREA:		FRENTE DE TRABAJO:	
No.	DEPENDENCIA	BRIGADISTA RESPONSABLE	Estado Estructura (Sujeta a carga)	Estado correa seguridad	inmovilizador de cabeza	OBSERVACIONES
1	Compartimento	Paula Martinez	B.	B	B	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

NOMBRE	Paula Martinez	CARGO	Ases. SST.	FIRMA	
--------	----------------	-------	------------	-------	---

 <p><b>CONSORCIO SECTOR 6</b> Nit: 901490124-4</p>	<p>“Rehabilitación y/o Recuperación y/o Reposición de las redes de acueducto y alcantarillado para garantizar la continuidad del servicio en los sectores comprendido para el distrito hidráulico No6 ubicado dentro del perímetro hidro sanitario del IBAL SA”</p>	<p>SG-SST/INF:006</p>
	<p>DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</p>	<p>Fecha Marzo de 2022</p> <p>Versión: 01</p>

## 10.10 ENTREGA DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.

 <b>MINISTERIO DE SALUD</b> <b>SECRETARÍA DE SALUD</b> <b>UNIDAD DE GESTIÓN EN SALUD</b>	PROCESO	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		CÓDIGO	CÓDIGO SSTF 10					
	FORMATO	REGISTRO ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCIÓN		FECHA:	1					
	DATOS FUNCIONARIO		RECIBIDO							
NOMBRE	DOCUMENTO IDENTIDAD	PROCESO/ARENSEDE	ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL					FIRMA	FECHA	
			Casco Seguridad	Guantes	Tapa oídos	Gafas	Tapa bocas	Protección Cuerpo	Protección Pies	
Sergio Garcia	4405151916		X	X	X	X	X			03-03-2022
Carlos Alarcon	2-235-480					X	X			03-03-2022
Walter Ospina	440825437	0203 41							X	07-03-2022
Brayan Rojas	443348437		X	X	X	X				14-03-2022
Jhon Canasal	50482870			X	X	X				15-03-2022
Anderson Tamayo	4407931818		X	X	X	X				15-03-2022
Shiven Cruz	101010 2338		X	X						15-03-2022
Jhon Carrasquel	104827820	Guantes cuerpo	X	X						16-03-2022
Pedro Urteola	93121370		X	X						16-03-2022
Carlos Alarcon	2-235-480	Guantes cuerpo	X	X			X			16-03-2022
Angelito Rodriguez	44296.892		X	X						16-03-2022
Luis Lopez Alfidanco	5824217			X						16-03-2022
Brayan Salinas	4407428214		X	X						16-03-2022
Shiven Cruz	101010 2338		X	X						16-03-2022


DECLARO HABER RECIBIDO LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL AQUÍ SEÑALADOS, ASÍ COMO LAS INSTRUCCIONES PARA SU CORRECTO USO Y ACEPTO EL COMPROMISO DE:

SE SOLICITA DE:

a. Utilizar el elemento durante la jornada de trabajo en las áreas cuya obligatoriedad de uso se encuentra señalizado.

b. Conservar el elemento en perfecto estado y conservación.



 <p><b>CONSORCIO SECTOR 6</b> Nit: 901490124-4</p>	<p>“Rehabilitación y/o Recuperación y/o Reposición de las redes de acueducto y alcantarillado para garantizar la continuidad del servicio en los sectores comprendido para el distrito hidráulico No6 ubicado dentro del perímetro hidro sanitario del IBAL SA”</p>	<p>SG-SST/INF:006</p>
	<p>DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</p>	<p>Fecha Marzo de 2022</p> <p>Versión: 01</p>

## 10.11 PREOPERACIONALES DE VEHICULOS- MAQUINARIA-EQUIPOS



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD  
EN EL TRABAJO - SG-SST  
INSPECCIÓN PREOPERACIONAL CORTADORA DE  
CONCRETO.


FECHA: 12-07-2021

CODIGO: SG-SST-F-012


Fecha:	04-03-2022		Marca:	makita.	
Operador:	OMAR Cortez		Serial:	10 visible	
Ayudante:	Oficial		Modelo:	No visible	

DESCRIPCIÓN	LUN.		MART		MIER C.		JUEV.		VIERN.		SAB.		DOMIN	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Soporte de Ruedas delanteras/traseras									X					
Chasis									X					
Carcasa del disco									X					
Sistema de agua									X					
Manija de ascenso y descenso									X					
Motor de gasolina									X					
Tapa de tanque de gasolina									X					
Palanca de aceleración (acelerador).									X					
Botón de ON/OFF del motor.									X					
Palanca de ahogamiento.									X					
Filtro de aire									X					
Bujía.									X					
Silenciador.									X					
Polea retráctil.									X					
Palanca de la válvula de gasolina.									X					
Tanque de gasolina									X					
Nivel de Aceite del Motor									X					
Disco de diamante									X					
Tuerca del disco									X					
Plato exterior/ Interior del disco.									X					
Perno de bloqueo del disco									X					
FIRMA Y NOMBRE OPERADOR														
FIRMA DEL AUXILIAR SST														



		CONSORCIO SECTOR 6												Codigo: SG-SSTIF-012						
		SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO														Versión: 01				
		INSPECCION PREOPERACIONAL DE VEHICULOS- MAQUINARIA														Fecha: Agosto de 2021				
NOMBRE DEL OPERADOR-RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN		Daniel Calderon.										SEMANA DEL:		07-03-2022						
TIPO DE VEHICULO O MAQUINARIA		maquin cargador (bobcat)										SEMANA DEL:		12-03-2022.						
No	ORDEN Y ASEO	CRITERIO	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
			C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A
1.	LA CABINA SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO, LIMPIA Y ORDENADA	Se debe identificar libre de derrames líquidos, objetos o material inservible, daños en vidrios y otros.	X			X			X			X			X			X		
No	SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	CRITERIO	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A
2	LAS LLANTAS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO	Cada día antes de comenzar la marcha, Verificar su estado, profundidad del labrado y presión	X			X			X			X			X			X		
3	LA PRESION DE LAS LLANTAS ES LA ADECUADA		X			X			X			X			X			X		
4	EL ESTADO DE LOS FRENOS	Verificar, controlar de manera visual y operativa.	X			X			X			X			X			X		
5	LAS LUCES DE ESTACIONAMIENTO	Funcionamiento de bombillas, cubierta sin rotura, leds no fundidos.	X			X			X			X			X			X		
6	LAS LUCES BAJAS Y ALTAS OPERAN NORMALMENTE		X			X			X			X			X			X		
7	LAS DIRECCIONALES OPERAN	Funcionamiento adecuado, respuesta inmediata	X			X			X			X			X			X		
8	EL PITO OPERA NORMALMENTE	Accionar antes de iniciar la marcha debe responder de forma adecuada.	X			X			X			X			X			X		
9	EL ESTADO DE LA DIRECCION NO MUESTRA SIGNOS DE ANORMALIDAD		X			X			X			X			X			X		
10	EL COMBUSTIBLE ES SUFICIENTE PARA EL RECORRIDO		X			X			X			X			X			X		
12	EL MOTOR OPERA DE MANERA NORMAL		X			X			X			X			X			X		
13	EL LIQUIDO DE FRENOS SE ENCUENTRA EN SU NIVEL DE TRABAJO	Verificar cada día al momento de comenzar la marcha.	X			X			X			X			X			X		
14	EL NIVEL DEL AGUA DE REFRIGERACION ES NORMAL		X			X			X			X			X			X		
15	EL ESTADO DE LOS LIMPIA PARABRISAS ES NORMAL	Plumillas en buen estado (limpieza y estructura)	X			X			X			X			X			X		
16	EL ESTADO DE LOS ESPEJOS RETROVISORES LATERALES ES NORMAL	verificar estado (limpieza, sin rotura, ni opacidad) ubicación acorde a necesidad.	X			X			X			X			X			X		
17	EL ESTADO DEL ESPEJO RETROVISOR CENTRAL ES NORMAL		X			X			X			X			X			X		
18	ESTADO GENERAL DE LA LATONERIA	Identificar golpes y rayones.	X			X			X			X			X			X		
20	LAS CONDICIONES GENERALES DEL		X			X			X			X			X			X		

21	TARJETA DE PROPIEDAD		X		X		X		X		X		X	
22	ULTIMA FECHA DE MANTENIMIENTO GENERAL	Verificar que se encuentren y su fecha de vigencia sea la adecuada	X		X		X		X		X		X	
23	EL BOTIQUIN CUENTA CON TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS Y CON FECHAS VIGENTES	Jabon, gases, curas, venda elastica, micropore rollo, algodón paquete, acetaminofen tabletas, mareol tabletas, sales de rehidratacion oral, baja lenguas, suero fisiologico bolsa, guantes Latex desechables, toallas higienicas, tijeras, termometro oral, yodopovidona solucion antiséptico.	X		X		X		X		X		X	
25	MANGUERA ALTA PRESION	Verificar fisuras, rasgaduras y otros que impidan su funcionamiento.	X		X		X		X		X		X	
26	PUERTA	En buen estado.	X		X		X		X		X		X	
27	APOYA CABEZAS	Graduar ajuste al iniciar la marcha y según indicaciones	X		X		X		X		X		X	
28	CINTURON DE SEGURIDAD	Verificar estados de las partes (hebillas, parte textil entre otras) y ajuste	X		X		X		X		X		X	
29	EL VEHICULO CUENTA CON EXTINTOR EN BUEN ESTADO Y CON	Dia/mes/año de vencimiento Capacidad	X		X		X		X		X		X	
32		Cambio de aceite	X		X		X		X		X		X	
33	ULTIMA FECHA DE MANTENIMIENTO :	Sincronización	X		X		X		X		X		X	
34		Cambio de llantas	X		X		X		X		X		X	
35	EL TRABAJADOR RECIBIÓ CAPACITACION RESPECTO A LOS RIESGOS DEL TRANSITO		X		X		X		X		X		X	
36	EL TRABAJADOR MANIFIESTA NO HABER CONSUMIDO ALCOHOL.		X		X		X		X		X		X	
OBSERVACIONES														
FIRMA DEL OPERADOR		DANIEL C			CEDULA		1110.484.457							
VBO		RESIDENTE DE OBRA			RESIDENTE SST			AUX RESIDENTE SST						

		CONSORCIO SECTOR 6												Codigo: SG-SST/F.012						
		SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO												Versión: 01						
		INSPECCION PREOPERACIONAL DE VEHICULOS- MAQUINARIA												Fecha: Agosto de 2021						
NOMBRE DEL OPERADOR-RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN		Daniel Calderon.										SEMANA DEL:		14-03-2022						
TIPO DE VEHICULO O MAQUINARIA		Mini Cargador (bobcat)										SEMANA DEL:		19-03-2022						
No	ORDEN Y ASEO	CRITERIO	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
			C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A
1.	LA CABINA SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO, LIMPIA Y ORDENADA	Se debe identificar libre de derrames líquidos, objetos o material inservible, daños en vidrios y otros.	X				X			X			X			X			X	
No	SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	CRITERIO	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A
2	LAS LLANTAS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO	Cada día antes de comenzar la marcha, Verificar su estado, profundidad del labrado y presión	X				X			X			X			X			X	
3	LA PRESION DE LAS LLANTAS ES LA ADECUADA		X				X			X			X			X			X	
4	EL ESTADO DE LOS FRENOS	Verificar, controlar de manera visual y operativa.	X				X			X			X			X			X	
5	LAS LUCES DE ESTACIONAMIENTO	Funcionamiento de bombillas, cubierta sin rotura, leds no fundidos.	X				X			X			X			X			X	
6	LAS LUCES BAJAS Y ALTAS OPERAN NORMALMENTE		X				X			X			X			X			X	
7	LAS DIRECCIONALES OPERAN	Funcionamiento adecuado, respuesta inmediata	X				X			X			X			X			X	
8	EL PITO OPERA NORMALMENTE	Accionar antes de iniciar la marcha debe responder de forma adecuada.	X				X			X			X			X			X	
9	EL ESTADO DE LA DIRECCION NO MUESTRA SIGNOS DE ANORMALIDAD		X				X			X			X			X			X	
	EL COMBUSTIBLE ES SUFICIENTE PARA EL RECORRIDO		X				X			X			X			X			X	
12	EL MOTOR OPERA DE MANERA NORMAL		X				X			X			X			X			X	
13	EL LIQUIDO DE FRENOS SE ENCUENTRA EN SU NIVEL DE TRABAJO	Verificar cada día al momento de comenzar la marcha.	X				X			X			X			X			X	
14	EL NIVEL DEL AGUA DE REFRIGERACION ES NORMAL		X				X			X			X			X			X	
15	EL ESTADO DE LOS LIMPIA PARABRISAS ES NORMAL	Plumillas en buen estado (limpieza y estructura)	X				X			X			X			X			X	
16	EL ESTADO DE LOS ESPEJOS RETROVISORES LATERALES ES NORMAL		X				X			X			X			X			X	
17	EL ESTADO DEL ESPEJO RETROVISOR CENTRAL ES NORMAL	verificar estado (limpieza, sin rotura, ni opacidad) ubicación acorde a necesidad.	X				X			X			X			X			X	
18	ESTADO GENERAL DE LA LATONERIA	Identificar golpes y rayones.	X				X			X			X			X			X	
20	LAS CONDICIONES GENERALES DEL VEHICULO		X				X			X			X			X			X	





CONSORCIO SECTORIAL  
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  
INSPECCION PRE OPERACIONAL DE VEHICULOS MAQUINARIA

Fecha: 01/07/2021  
Hora: 09:00  
Lugar: Oficina de la Inspección Pre-Operacional

Nombre del Operador:  
El Conductor de la  
Inspección  
Tipo de Vehículo:  
MACHINARIA

Operador: Daniel Calderín  
Máquina: Camión (Bobcat)


SEMANA DEL:


01/07/2021  
02/07/2021

No	ORDEN Y ASO	CRITERIO	LIMPIO			MANTEN			MANTEN			REVIS			MANTEN			REVIS		
			C	NO	NA	C	NO	NA	C	NO	NA	C	NO	NA	C	NO	NA	C	NO	NA
1	LA MAQUINA DE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO, LIMPIA Y ORDENADA	En todo momento se debe de mantener limpia, ordenada y mantener inservible, datos en vidrios y otros	Y			X			X			Y			Y			Y		
No	DALHO, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	CRITERIO	C	NO	NA	C	NO	NA	C	NO	NA	C	NO	NA	C	NO	NA	C	NO	NA
2	LA LANTANA DE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO	Cada día antes de comenzar la marcha, Verificar su estado, profundidad del labrado y presión	Y			Y			Y			Y			Y			Y		
3	LA DIRECCION DE LAS LANTANAS Y LA ALICUADA		Y			X			Y			Y			Y			Y		
4	EL ESTADO DE LOS FRENOS	Verificar, controlar de manera visual y operativa.	Y			Y			Y			Y			Y			Y		
5	LAS LUCES DE ESTACIONAMIENTO	Funcionamiento de bombillas, cubierta sin rotura, leds no fundidos	Y			Y			Y			Y			Y			Y		
6	LAS LUCES NAJAS Y ALTAS OPERAN NORMALMENTE		Y			X			Y			Y			Y			Y		
7	LAS DIRECCIONALES OPERAN	Funcionamiento adecuado, respuesta inmediata	Y			Y			Y			Y			Y			Y		
8	EL PITO OPERA NORMALMENTE	Accionar antes de comenzar la marcha debe responder de forma adecuada	Y			Y			Y			Y			Y			Y		
9	EL ESTADO DE LA DIRECCION NO MUESTRA SIGNOS DE ANORMALIDAD		Y			Y			X			Y			Y			Y		
11	EL COMBUSTIBLE ES SUFICIENTE PARA EL RECORRIDO		Y			Y			Y			Y			Y			Y		
12	EL MOTOR OPERA DE MANERA NORMAL	Verificar cada día al momento de comenzar la marcha.	Y			Y			Y			Y			Y			Y		
13	EL LIQUIDO DE FRENOS SE ENCUENTRA EN SU NIVEL DE TRABAJO		Y			X			Y			Y			Y			Y		
14	EL NIVEL DEL AGUA DE REFRIGERACION ES NORMAL		Y			Y			X			Y			Y			Y		
15	EL ESTADO DE LOS LIMPIA PARABRISAS ES NORMAL	Plumillas en buen estado (limpieza y estructura)	Y			Y			Y			Y			Y			Y		
16	EL ESTADO DE LOS ESPEJOS RETROVISORES LATERALES ES NORMAL	verificar estado (limpieza, sin rotura, ni opacidad) ubicación acorde a necesidad.	X			Y			Y			Y			Y			Y		
17	EL ESTADO DEL ESPEJO RETROVISOR CENTRAL ES NORMAL		Y			Y			Y			Y			Y			Y		
18	ESTADO GENERAL DE LA LATERIA	Identificar golpes y rayones	Y			Y			Y			Y			Y			Y		
20	LAS CONDICIONES GENERALES DEL		Y			Y			Y			Y			Y			Y		

OBSERVACIONES	
---------------	--

Escaneado con CamScanner

		CONSORCIO SECTOR 6												Codigo: SS- SSTF:012						
		SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO															Versión: 01			
		INSPECCION PREOPERACIONAL DE VEHICULOS- MAQUINARIA															Fecha: Agosto de 2021			
NOMBRE DEL OPERADOR- RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN		Jhon. Carvajal										SEMANA DEL:			14-03-2022.					
TIPO DE VEHICULO O MAQUINARIA		Retroexcavadora SEO W (palanca)										SEMANA DEL:			19-03-2022.					
No	ORDEN Y ASEO	CRITERIO	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
			C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A
1.	LA CABINA SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO, LIMPIA Y ORDENADA	Se debe identificar libre de derrames líquidos, objetos o material inservible, daños en vidrios y otros.	X			X			X	<del>X</del>		X			X			X		
No	SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	CRITERIO	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A
2	LAS LLANTAS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO	Cada día antes de comenzar la marcha, Verificar su estado, profundidad del labrado y presión	X			X			X	<del>X</del>		X			X			X		
3	LA PRESION DE LAS LLANTAS ES LA ADECUADA		X			X			X	<del>X</del>		X			X			X		
4	EL ESTADO DE LOS FRENOS	Verificar, controlar de manera visual y operativa.	X			X			X	<del>X</del>		X			X			X		
5	LAS LUCES DE ESTACIONAMIENTO	Funcionamiento de bombillas, cubierta sin rotura, leds no fundidos.	X			X			X	<del>X</del>		X			X			X		
6	LAS LUCES BAJAS Y ALTAS OPERAN NORMALMENTE		X			X			X			X			X			X		
7	LAS DIRECCIONALES OPERAN	Funcionamiento adecuado, respuesta inmediata	X			X			X			X			X			X		
8	EL PITO OPERA NORMALMENTE	Accionar antes de iniciar la marcha debe responder de forma adecuada.	X			X			X			X			X			X		
9	EL ESTADO DE LA DIRECCION NO MUESTRA SIGNOS DE ANORMALIDAD		X			X			X			X			X			X		
10	EL COMBUSTIBLE ES SUFICIENTE PARA EL RECORRIDO		X			X			X			X			X			X		
12	EL MOTOR OPERA DE MANERA NORMAL		X			X			X			X			X			X		
13	EL LIQUIDO DE FRENOS SE ENCUENTRA EN SU NIVEL DE TRABAJO	Verificar cada día al momento de comenzar la marcha.	X			X			X			X			X			X		
14	EL NIVEL DEL AGUA DE REFRIGERACION ES NORMAL		X			X			X			X			X			X		
15	EL ESTADO DE LOS LIMPIA PARABRISAS ES NORMAL	Plumillas en buen estado (limpieza y estructura)	X			X			X			X			X			X		
16	EL ESTADO DE LOS ESPEJOS RETROVISORES LATERALES ES NORMAL	verificar estado (limpieza, sin rotura, ni opacidad) ubicación acorde a necesidad.	X			X			X			X			X			X		
17	EL ESTADO DEL ESPEJO RETROVISOR CENTRAL ES NORMAL		X			X			X			X			X			X		
18	ESTADO GENERAL DE LA LATONERIA	Identificar golpes y rayones.	X			X			X			X			X			X		
20	LAS CONDICIONES GENERALES DEL		X			X			X			X			X			X		

		CONSORCIO SECTOR 6												Codigo: SG-SSIA-012						
		SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO												Version: 01						
		INSPECCION PREOPERACIONAL DE VEHICULOS- MAQUINARIA												Fecha: Agosto de 2021						
NOMBRE DEL OPERADOR- RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN		Jhon Jairo. Cerna										SEMANA DEL:		22-03-2022						
TIPO DE VEHICULO O MAQUINARIA		Petr. Caradover										SEMANA DEL:		26-03-2022						
No	ORDEN Y ASEO	CRITERIO	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
			C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A
1.	LA CABINA SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO, LIMPIA Y ORDENADA	Se debe identificar libre de derrames líquidos, objetos o material inservible, daños en vidrios y otros				X			X			X			X			X		
No	SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	CRITERIO	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A
2	LAS LLANTAS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO	Cada día antes de comenzar la marcha. Verificar su estado, profundidad del labrado y presión				X			X			X			X			X		
3	LA PRESION DE LAS LLANTAS ES LA ADECUADA					X			X			X			X			X		
4	EL ESTADO DE LOS FRENOS	Verificar, controlar de manera visual y operativa				X			X			X			X			X		
5	LAS LUCES DE ESTACIONAMIENTO	Funcionamiento de bombillas, cubierta sin rotura, leds no fundidos.				X			X			X			X			X		
6	LAS LUCES BAJAS Y ALTAS OPERAN NORMALMENTE					X			X			X			X			X		
7	LAS DIRECCIONALES OPERAN	Funcionamiento adecuado, respuesta inmediata				X			X			X			X			X		
8	EL PITO OPERA NORMALMENTE	Accionar antes de iniciar la marcha debe responder de forma adecuada				X			X			X			X			X		
9	EL ESTADO DE LA DIRECCION NO MUESTRA SIGNOS DE ANORMALIDAD					X			X			X			X			X		
10	EL COMBUSTIBLE ES SUFICIENTE PARA EL RECORRIDO					X			X			X			X			X		
12	EL MOTOR OPERA DE MANERA NORMAL					X			X			X			X			X		
13	EL LIQUIDO DE FRENOS SE ENCUENTRA EN SU NIVEL DE TRABAJO	Verificar cada día al momento de comenzar la marcha.				X			X			X			X			X		
14	EL NIVEL DEL AGUA DE REFRIGERACION ES NORMAL					X			X			X			X			X		
15	EL ESTADO DE LOS LIMPIA PARABRISAS ES NORMAL	Piumillas en buen estado (limpieza y estructura)				X			X			X			X			X		
16	EL ESTADO DE LOS ESPEJOS RETROVISORES LATERALES ES NORMAL					X			X			X			X			X		
17	EL ESTADO DEL ESPEJO RETROVISOR CENTRAL ES NORMAL	verificar estado (limpieza, sin rotura, ni opacidad) ubicación acorde a necesidad.				X			X			X			X			X		
18	ESTADO GENERAL DE LA LATONERIA	Identificar golpes y rayones				X			X			X			X			X		
20	LAS CONDICIONES GENERALES DEL VEHICULO					X			X			X			X			X		



21	TARJETA DE PROPIEDAD		X		X		X		X		X		X
22	ULTIMA FECHA DE MANTENIMIENTO GENERAL	Verificar que se encuentren y su fecha de vigencia sea la adecuada	X		X		X		X		X		X
23	EL BOTIQUIN CUENTA CON TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS Y CON FECHAS VIGENTES	Jabon, gases, curas, venda elastica, micropore rollo, algodón paquete, acetaminofen tabletas, mareol tabletas, sales de rehidratacion oral, baja lenguas, suero fisiologico bolsa, guantes Latex desechables, toallas higienicas, tijeras, termometro oral, yodopividona solucion antiseptico.	X		X		X		X		X		X
25	MANGUERA ALTA PRESION	Verificar fisuras, rasgaduras y otros que impidan su funcionamiento.	X		X		X		X		X		X
26	PUERTA	En buen estado.	X		X		X		X		X		X
27	APOYA CABEZAS	Graduar ajuste al iniciar la marcha y según indicaciones	X		X		X		X		X		X
28	CINTURON DE SEGURIDAD	Verificar estados de las partes (hebillas, parte textil entre otras) y ajuste	X		X		X		X		X		X
29	EL VEHICULO CUENTA CON EXTINTOR EN BUEN ESTADO Y CON	Dia/mes/año de vencimiento Capacidad	X		X		X		X		X		X
32		Cambio de aceite	X		X		X		X		X		X
33	ULTIMA FECHA DE MANTENIMIENTO :	Sincronización	X		X		X		X		X		X
34		Cambio de llantas	X		X		X		X		X		X
35	EL TRABAJADOR RECIBIÓ CAPACITACION RESPECTO A LOS RIESGOS DEL TRANSITO		X		X		X		X		X		X
36	EL TRABAJADOR MANIFIESTA NO HABER CONSUMIDO ALCOHOL		X		X		X		X		X		X
OBSERVACIONES													
Vidrio trasero partido y llanta trasera derecha cambiada = FIRMA DEL OPERADOR <i>[Firma]</i> CEDULA 10487890													
VBO RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE SST AUX RESIDENTE SST													

21	TARJETA DE PROPIEDAD	Verificar que se encuentran y su fecha de vigencia sea la adecuada				X		X		X									X
22	ULTIMA FECHA DE MANTENIMIENTO GENERAL					X		X		X									X
23	EL BOTIQUIN CUENTA CON TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS Y CON FECHAS VIGENTES	Jabon, gasas, curas, venda elastica, micropore rolo, algodón paquete, acetaminofen tabletas, mareol tabletas, sales de rehidratacion oral, baja lenguas, suero fisiologico bolsa, guantes Latex desechables, toallas higienicas, tijeras, termometro oral, yodopovidona solucion antiséptico.				X		X		X									X
25	MANGUERA ALTA PRESION	Verificar fisuras, rasgaduras y otros que impidan su funcionamiento.				X		X		X									X
26	PUERTA	En buen estado.				X		X		X									X
27	APOYA CABEZAS	Graduar ajuste al iniciar la marcha y según indicaciones				X		X		X									X
28	CINTURON DE SEGURIDAD	Verificar estados de las partes (hebillas, parte textil entre otras) y ajuste				X		X		X									X
29	EL VEHICULO CUENTA CON EXTINTOR EN BUEN ESTADO Y CON	Dia/mes/año de vencimiento Capacidad				X		X		X									X
32	ULTIMA FECHA DE MANTENIMIENTO :	Cambio de aceite				X		X		X									X
33		Sincronización				X		X		X									X
34		Cambio de llantas				X		X		X									X
35	EL TRABAJADOR RECIBIÓ CAPACITACION RESPECTO A LOS RIESGOS DEL TRANSITO					X		X		X									X
36	EL TRABAJADOR MANIFIESTA NO HABER CONSUMIDO ALCOHOL					X		X		X									X

OBSERVACIONES

pendiente cambio de aceite. 500. h

Vidrio trancero Partido = Llanta trancera derecha - cortada = Varios. partes

FIRMA DEL OPERADOR

*[Firma]*

CEDULA


1049782


VBO


RESIDENTE DE OBRA


RESIDENTE SST


AUX RESIDENTE SST




21	TARJETA DE PROPIEDAD		/		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
22	ULTIMA FECHA DE MANTENIMIENTO GENERAL	Verificar que se encuentren y su fecha de vigencia sea la adecuada	/		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
23	EL BOTIQUIN CUENTA CON TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS Y CON FECHAS VIGENTES	Jabon, gasas, curas, venda elastica, micropore rollo, algodón paquete, acetaminofen tabletas, mareol tabletas, sales de rehidratación oral, baja lenguas, suero fisiológico bolsa, guantes Latex desechables, toallas higienicas, tijeras, termometro oral, yodopovidona solución antiséptico.	/		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
25	MANGUERA ALTA PRESION	Verificar fisuras, rasgaduras y otros que impidan su funcionamiento.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
26	PUERTA	En buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
27	APOYA CABEZAS	Graduar ajuste al iniciar la marcha y según indicaciones	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
28	CINTURON DE SEGURIDAD	Verificar estados de las partes (hebillas, parte textil entre otras) y ajuste	/		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
29	EL VEHICULO CUENTA CON EXTINTOR EN BUEN ESTADO Y CON	Día/mes/año de vencimiento Capacidad	/		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
32		Cambio de aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
33	ULTIMA FECHA DE MANTENIMIENTO :	Sincronización	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
34		Cambio de llantas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
35	EL TRABAJADOR RECIBIÓ CAPACITACION RESPECTO A LOS RIESGOS DEL TRANSITO.		/		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
36	EL TRABAJADOR MANIFIESTA NO HABER CONSUMIDO ALCOHOL.		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
OBSERVACIONES																
FIRMA DEL OPERADOR							CEDULA		19777128							
VBO																
		RESIDENTE DE OBRA					RESIDENTE SST					AUX RESIDENTE SST				

		CONSORCIO SECTOR 6												Codigo SO-5376 012						
		SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO												Versión 01						
		INSPECCION PREOPERACIONAL DE VEHICULOS- MAQUINARIA												Fecha Actualizada 2021						
NOMBRE DEL OPERADOR-RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN		Jose Gilberto Reina										07-03-2022								
TIPO DE VEHICULO O MAQUINARIA		Turbo										12-03-2022								
No	ORDEN Y ASEO	CRITERIO	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
			C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A
1	LA CABINA SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO, LIMPIA Y ORDENADA	Se debe identificar libre de derrames líquidos, objetos o material inervible, daños en vidrios y otros	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
No	SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	CRITERIO	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A
2	LAS LLANTAS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO	Cada día antes de comenzar la marcha, Verificar su estado, profundidad del labrado y presión	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
3	LA PRESION DE LAS LLANTAS ES LA ADECUADA		✓			✓			✓			✓			✓			✓		
4	EL ESTADO DE LOS FRENOS	Verificar, controlar de manera visual y operativa.	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
5	LAS LUCES DE ESTACIONAMIENTO	Funcionamiento de bombillas, cubierta sin rotura, leds no fundidos.	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
6	LAS LUCES BAJAS Y ALTAS OPERAN NORMALMENTE		✓			✓			✓			✓			✓			✓		
7	LAS DIRECCIONALES OPERAN	Funcionamiento adecuado, respuesta inmediata	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
8	EL PITO OPERA NORMALMENTE	Accionar antes de iniciar la marcha debe responder de forma adecuada	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
9	EL ESTADO DE LA DIRECCION NO MUESTRA SIGNOS DE ANORMALIDAD		✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	EL COMBUSTIBLE ES SUFICIENTE PARA EL RECORRIDO		✓			✓			✓			✓			✓			✓		
12	EL MOTOR OPERA DE MANERA NORMAL	Verificar cada día al momento de comenzar la marcha.	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
13	EL LIQUIDO DE FRENOS SE ENCUENTRA EN SU NIVEL DE TRABAJO		✓			✓			✓			✓			✓			✓		
14	EL NIVEL DEL AGUA DE REFRIGERACION ES NORMAL		✓			✓			✓			✓			✓			✓		
15	EL ESTADO DE LOS LIMPIA PARABRISAS ES NORMAL	Plumillas en buen estado (limpieza y estructura)	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
16	EL ESTADO DE LOS ESPEJOS RETROVISORES LATERALES ES NORMAL	verificar estado (limpieza, sin rotura, ni opacidad) ubicación acorde a necesidad.	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
17	EL ESTADO DEL ESPEJO RETROVISOR CENTRAL ES NORMAL		✓			✓			✓			✓			✓			✓		
18	ESTADO GENERAL DE LA LATORERIA	Identificar golpes y rayones.	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
20	LAS CONDICIONES GENERALES DEL VEHICULO		✓			✓			✓			✓			✓			✓		

21	TARJETA DE PROPIEDAD		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
22	ULTIMA FECHA DE MANTENIMIENTO GENERAL	Verificar que se encuentren y su fecha de vigencia sea la adecuada	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
23	EL BOTIQUIN CUENTA CON TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS Y CON FECHAS VIGENTES	Jabon, gases, curas, venda elastica, micropore rollo, algodón paquete, acetaminofen tabletas, mareol tabletas, sales de rehidratacion oral, baja lenguas, suero fisiologico bolsa, guantes Latex desechables, toallas higienicas, tijeras, termometro oral, yodopividona solucion antiseptico.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
25	MANGUERA ALTA PRESION	Verificar fisuras, rasgaduras y otros que impidan su funcionamiento.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
26	PUERTA	En buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
27	APOYA CABEZAS	Graduar ajuste al iniciar la marcha y según indicaciones	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
28	CINTURON DE SEGURIDAD	Verificar estados de las partes (hebillas, parte textil entre otras) y ajuste	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
29	EL VEHICULO CUENTA CON EXTINTOR EN BUEN ESTADO Y CON	Dia/mes/año de vencimiento Capacidad	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
32		Cambio de aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
33	ULTIMA FECHA DE MANTENIMIENTO :	Sincronización	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
34		Cambio de llantas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
	EL TRABAJADOR RECIBIÓ CAPACITACION RESPECTO A LOS RIESGOS DEL TRANSITO.		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
36	EL TRABAJADOR MANIFIESTA NO HABER CONSUMIDO ALCOHOL.		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
OBSERVACIONES																	
FIRMA DEL OPERADOR 																	
CEDULA 1947128																	
VBO																	
RESIDENTE DE OBRA																	
RESIDENTE SST																	
AUX RESIDENTE SST																	

		CONSORCIO SECTOR 6												Codigo: SG-SST/F.012						
		SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO														Versión: 01				
		INSPECCION PREOPERACIONAL DE VEHICULOS- MAQUINARIA														Fecha: Agosto de 2021				
NOMBRE DEL OPERADOR- RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN		Jose Gilberto Reina.										SEMANA DEL:		14-03-2022						
TIPO DE VEHICULO O MAQUINARIA		Turbo.												19-03-2022.						
No	ORDEN Y ASEO	CRITERIO	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
			C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A
1.	LA CABINA SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO, LIMPIA Y ORDENADA	Se debe identificar libre de derrames líquidos, objetos o material inservible, daños en vidrios y otros.	X			X			X			X			X			X		
No	SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	CRITERIO	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A
2	LAS LLANTAS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO	Cada día antes de comenzar la marcha, Verificar su estado, profundidad del labrado y presión	X			X			X			X			X			X		
3	LA PRESION DE LAS LLANTAS ES LA ADECUADA		X			X			X			X			X			X		
4	EL ESTADO DE LOS FRENOS	Verificar, controlar de manera visual y operativa.	X			X			X			X			X			X		
5	LAS LUCES DE ESTACIONAMIENTO	Funcionamiento de bombillas, cubierta sin rotura, leds no fundidos.	X			X			X			X			X			X		
6	LAS LUCES BAJAS Y ALTAS OPERAN NORMALMENTE		X			X			X			X			X			X		
7	LAS DIRECCIONALES OPERAN	Funcionamiento adecuado, respuesta inmediata	X			X			X			X			X			X		
8	EL PITO OPERA NORMALMENTE	Adicional antes de iniciar la marcha debe responder de forma adecuada	X			X			X			X			X			X		
9	EL ESTADO DE LA DIRECCION NO MUESTRA SIGNOS DE ANORMALIDAD		X			X			X			X			X			X		
10	EL COMBUSTIBLE ES SUFICIENTE PARA EL RECORRIDO		X			X			X			X			X			X		
12	EL MOTOR OPERA DE MANERA NORMAL	Verificar cada día al momento de comenzar la marcha.	X			X			X			X			X			X		
13	EL LIQUIDO DE FRENOS SE ENCUENTRA EN SU NIVEL DE TRABAJO		X			X			X			X			X			X		
14	EL NIVEL DEL AGUA DE REFRIGERACION ES NORMAL		X			X			X			X			X			X		
15	EL ESTADO DE LOS LIMPIA PARABRISAS ES NORMAL	Piumillas en buen estado (limpieza y estructura)	X			X			X			X			X			X		
16	EL ESTADO DE LOS ESPEJOS RETROVISORES LATERALES ES NORMAL	verificar estado (limpieza, sin rotura, ni opacidad) ubicación acorde a necesidad	X			X			X			X			X			X		
17	EL ESTADO DEL ESPEJO RETROVISOR CENTRAL ES NORMAL		X			X			X			X			X			X		
18	ESTADO GENERAL DE LA LATONERIA	Identificar golpes y rayones.	X			X			X			X			X			X		
20	LAS CONDICIONES GENERALES DEL VEHICULO		X			X			X			X			X			X		

21	TARJETA DE PROPIEDAD																		
22	ULTIMA FECHA DE MANTENIMIENTO GENERAL	Verificar que se encuentren y su fecha de vigencia sea la adecuada																	
23	EL BOTIQUIN CUENTA CON TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS Y CON FECHAS VIGENTES	Jabon, gases, curas, venda elastica, micropore rollo, algodón paquete, acetaminofen tabletas, mareol tabletas, sales de rehidratacion oral, baja lenguas, suero fisiologico bolsa, guantes Latex desechables, toallas higienicas, tijeras, termometro oral, yodopovidona solucion antiséptico.																	
25	MANGUERA ALTA PRESION	Verificar fisuras, rasgaduras y otros que impidan su funcionamiento.																	
26	PUERTA	En buen estado.																	
27	APOYA CABEZAS	Graduar ajuste al iniciar la marcha y según indicaciones																	
28	CINTURON DE SEGURIDAD	Verificar estados de las partes (hebillas, parte textil entre otras) y ajuste																	
29	EL VEHICULO CUENTA CON EXTINTOR EN BUEN ESTADO Y CON:	Dia/mes/año de vencimiento Capacidad																	
32		Cambio de aceite																	
33	ULTIMA FECHA DE MANTENIMIENTO:	Sincronización																	
34		Cambio de llantas																	
35	EL TRABAJADOR RECIBIÓ CAPACITACION RESPECTO A LOS RIESGOS DEL TRANSITO																		
36	EL TRABAJADOR MANIFIESTA NO HABER CONSUMIDO ALCOHOL																		
OBSERVACIONES																			
FIRMA DEL OPERADOR										CEDULA		99-117713							
VBO		RESIDENTE DE OBRA								RESIDENTE SST								AUX RESIDENTE SST	



		CONSORCIO SECTOR 6												Codigo: SG- SST/F-012						
		SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO												Versión: 01						
		INSPECCION PREOPERACIONAL DE VEHICULOS- MAQUINARIA												Fecha: Agosto de 2021						
NOMBRE DEL OPERADOR- RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN		Jose Gilberto Pema.										SEMANA DEL:		28-03-2022.						
TIPO DE VEHICULO O MAQUINARIA		Turbo.												02-04-2022.						
No	ORDEN Y ASEO	CRITERIO	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
			C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A
1.	LA CABINA SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO, LIMPIA Y ORDENADA	Se debe identificar libro de iderrames liquidos, objetos o material inservible, daños en vidrios y otros.	X						X			X			X			X		
No	SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	CRITERIO	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A
2	LAS LLANTAS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO	Cada día antes de comenzar la marcha, Verificar su estado, profundidad del labrado y presion	X			X			X			X			X			X		
3	LA PRESION DE LAS LLANTAS ES LA ADECUADA		X			X			X			X			X			X		
4	EL ESTADO DE LOS FRENOS	Verificar, controlar de manera visual y operativa .	X			X			X			X			X			X		
5	LAS LUCES DE ESTACIONAMIENTO	Funcionamiento de bombillas, cubierta sin rotura, leds no fundidos.	X			X			X			X			X			X		
6	LAS LUCES BAJAS Y ALTAS OPERAN NORMALMENTE		X			X			X			X			X			X		
7	LAS DIRECCIONALES OPERAN	Funcionamiento adecuado, respuesta inmediata	X			X			X			X			X			X		
8	EL PITO OPERA NORMALMENTE	Accionar antes de iniciar la marcha debe responder de forma adecuada	X			X			X			X			X			X		
9	EL ESTADO DE LA DIRECCION NO MUESTRA SIGNOS DE ANORMALIDAD		X			X			X			X			X			X		
	EL COMBUSTIBLE ES SUFICIENTE PARA EL RECORRIDO		X			X			X			X			X			X		
12	EL MOTOR OPERA DE MANERA NORMAL	Verificar cada día al momento de comenzar la marcha.	X			X			X			X			X			X		
13	EL LIQUIDO DE FRENOS SE ENCUENTRA EN SU NIVEL DE TRABAJO		X			X			X			X			X			X		
14	EL NIVEL DEL AGUA DE REFRIGERACION ES NORMAL		X			X			X			X			X			X		
15	EL ESTADO DE LOS LIMPIA PARABRISAS ES NORMAL	Plumillas en buen estado (limpieza y estructura)	X			X			X			X			X			X		
16	EL ESTADO DE LOS. ESPEJOS RETROVISORES LATERALES ES NORMAL	verificar estado (limpieza, sin rotura, ni opacidad) ubicación acorde a necesidad.	X			X			X			X			X			X		
17	EL ESTADO DEL ESPEJO RETROVISOR CENTRAL ES NORMAL		X			X			X			X			X			X		
18	ESTADO GENERAL DE LA LATONERIA	Identificar golpes y rayones.	X			X			X			X			X			X		
20	LAS CONDICIONES GENERALES DEL VEHICULO		X			X			X			X			X			X		

21	TARJETA DE PROPIEDAD																		
22	ULTIMA FECHA DE MANTENIMIENTO GENERAL	Verificar que se encuentren y su fecha de vigencia sea la adecuada																	
23	EL BOTIQUIN CUENTA CON TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS Y CON FECHAS VIGENTES	Jabon, gases, curas, venda elastica, micropore rollo, algodón paquete, acetaminofen tabletas, mareol tabletas, sales de rehidratacion oral, baja lenguas, suero fisiologico bolsa, guantes Latex desechables, toallas higienicas, tijeras, termometro oral, yodopovidona solucion antiséptico.																	
25	MANGUERA ALTA PRESION	Verificar fisuras, rasgaduras y otros que impidan su funcionamiento.																	
26	PUERTA	En buen estado.																	
27	APOYA CABEZAS	Graduar ajuste al iniciar la marcha y según indicaciones																	
28	CINTURON DE SEGURIDAD	Verificar estados de las partes (hebillas, parte textil entre otras) y ajuste																	
29	EL VEHICULO CUENTA CON EXTINTOR EN BUEN ESTADO Y CON:	Día/mes/año de vencimiento Capacidad																	
32		Cambio de aceite																	
33	ULTIMA FECHA DE MANTENIMIENTO :	Sincronización																	
34		Cambio de llantas																	
35	EL TRABAJADOR RECIBIO CAPACITACION RESPECTO A LOS RIESGOS DEL TRANSITO																		
35	EL TRABAJADOR MANIFIESTA NO HABER CONSUMIDO ALCOHOL																		
OBSERVACIONES																			
FIRMA DEL OPERADOR		CEDULA								79777 718									
VSO		RESIDENTE DE OBRA								RESIDENTE SST								AUX RESIDENTE SST	

# INSPECCION DE EQUIPO VIBROCOMPACTADOR - RAMA-CANGURO

LE CUYUVA  
De. 201308266

SERIE

UNIVERSITY ROAD BELLER

MARCA

Vibro Compactador

EQUIPO  
FRONTE

Nº	DESCRIPCION	LUN			MAR			MIE			JUE			VE			SAB			DOM		
		C	NO	NA	C	NO	NA	C	NO	NA	C	NO	NA	C	NO	NA	C	NO	NA	C	NO	NA
1	NIVEL DE LA CIERTE EN EL MOTOR																					
2	NIVEL DE COMBUSTIBLE																					
3	BASE DE LA RAMA																					
4	PUNTO DE APOYO																					
5	ENCENDIDO																					
6	RECARGA DE ALIMENTACION																					
7	FUNCIONAMIENTO EN GENERAL																					
8	GRADO Y LIMPIEZA																					
FIRMA OPERADOR																						

*[Signature]*

WATERBURY

**DATE:**

2004

Western Food Policy

[illegible]

100

Nº	DESCRIPCION	LIV		FAN		MIL		JEF		DE		CAF		FOS		
		C	NO	SA	C	NO	SA	C	NO	SA	C	NO	SA	C	NO	SA
1	ANALISIS MATERIAL EN EL LUGAR de la zona de estudio			X					X					X		
2	ANALISIS DE LA ZONA			X					X					X		
3	ANALISIS DE LA ZONA DE LA ZONA DE ESTUDIO			X					X					X		
4	ANALISIS DE LA ZONA DE LA ZONA DE ESTUDIO			X					X					X		
5	ANALISIS DE LA ZONA DE LA ZONA DE ESTUDIO			X					X					X		
6	ANALISIS DE LA ZONA DE LA ZONA DE ESTUDIO			X					X					X		
7	ANALISIS DE LA ZONA DE LA ZONA DE ESTUDIO			X					X					X		
8	ANALISIS DE LA ZONA DE LA ZONA DE ESTUDIO			X					X					X		

*[Handwritten signature]*

# INSPECCION DE EQUIPO VIBROCOMPACTADOR - RAMA-CANGURO

18.201308266

SERIE

Vibratory Road Roller

Marca

Vibrocompactador

EQUIPO:  
FOLANTE:

14-03-2022 15:03-22

N°	DESCRIPCION	LUN			MAR			MIE			JUE			VIE			SAB			DOM			OBSERVACION
		C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	
1	NIVEL DE ACEITE EN EL MOTOR	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
2	NIVEL DE COMBUSTIBLE	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
3	BASE DE LA RAMA	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
4	PUNTOS DE APOYO	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
5	ENCENDIDO	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
6	RESORTES DE ARTICULACION	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
7	FUNCIONAMIENTO EN GENERAL	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
8	CALEN Y LIBREZA	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			

FIRMA OPERADOR

Personas Sergio

# REVISOR CALIFICADO DE CALIDAD VIDEOCOMPACTADOR - RAYON-SCANNING

18.05.1980

18.05.1980

18.05.1980

18.05.1980

18.05.1980

PUNTO DE INSPECCION	DESCRIPCION	LUBI			MARE			TME			JUL			AUG			SEPT			OCT		
		C	HC	HA	C	HC	HA	C	HC	HA	C	HC	HA	C	HC	HA	C	HC	HA	C	HC	HA
1	BASE DE LA LENTE UTILIZACION																					
2	BASE DE LA LENTE CONSTRUCTIVA																					
3	BASE DE LA LENTE																					
4	PUNTOS DE APOYO																					
5	ENCENDIDO																					
6	RESORTES DE AMORTIGUACION																					
7	FUNCIONAMIENTO EN GENERAL																					
8	ORDEN Y LIMPIEZA																					
FIRMA OPERADOR		<div>10-03-22</div> <div>10-03-22</div> <div>10-03-22</div> <div>10-03-22</div> <div>10-03-22</div> <div>10-03-22</div> <div>10-03-22</div> <div>10-03-22</div> <div>10-03-22</div> <div>10-03-22</div> <div>10-03-22</div> <div>10-03-22</div> <div>10-03-22</div> <div>10-03-22</div> <div>10-03-22</div> <div>10-03-22</div> <div>10-03-22</div> <div>10-03-22</div> <div>10-03-22</div> <div>10-03-22</div> <div>10-03-22</div> <div>10-03-22</div> <div>10-03-22</div>																				

Anderson S

Yerenaider

# INSPECCION DE EQUIPO VIBROCOMPACTADOR - RANA-CANGURO

EQUIPO: Cangures MARCA: Honda SERIE: AW 5516K

21-01-22

Nº	DESCRIPCION	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM		OBSERVACION
		C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	
1	NIVELES DE ACEITE EN EL MOTOR Verificar que los niveles este dentro de la cantidad de la varilla marca de que este limpio y correcto.	✓														
2	NIVEL DE COMBUSTIBLE Nivel de combustible	✓														
3	BASE DE LA RAMA Sin rupturas ni perforaciones, bien asegurado.	✓														
4	PUNTOS DE APOYO Bien sujetos a la superficie de la roca, sin entredaderas ni superficies irregulares con facilidad de movimiento.	✓														
5	ENCENDIDO Guarda en buen estado. La palanca de accionamiento sin rupturas, sin fisuras. El eje bien enroscado, limpio. Para girar sin dificultad.	✓														
6	RESORTES DE AMORTIGUACION En perfecto estado, limpios, libre de aceites y grasas, si fisuras no deben generar ruidos anormales.	✓														
7	FUNCIONAMIENTO EN GENERAL Sin ruidos anormales, escuchado perfecto.	✓														
8	ORDEN Y LIMPIEZA Libre de superficies aceitosas, engrasadas o combustibles que puedan generar incendio.	✓														
FIRMA OPERADOR		Jeson Remondel														

# INSPECCION DE EQUIPO VIBROCOMPACTADOR - RANA-CANGURO

EQUIPO: Canguro

FUENTE:

Marca: Atanda

SERIE: 120 2316

N°	DESCRIPCION	LUN			MAR.			MIE.			JUE.			VIE.			SAB.			DOM.			OBSERVACIÓN
		C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	
1	NIVELES DE ACEITE EN EL MOTOR	Verifique que los niveles este dentro de la cuadrícula de la vanilla medidora Que este limpio y viscoso.																					
2	NIVEL DE COMBUSTIBLE	Nivel de combustible.																					
3	DACE DE LA RAMA	Sin rupturas ni perforaciones, bien asegurada.																					
4	PUNTOS DE APOYO	Bien ajustados a la superficie de la zona, sin compactaciones ni superficies irregulares con facilidad de movimiento.																					
5	ENCENDIDO	Guarda en buen estado. La palanca de accionamiento sin rupturas, sin flechas. El yoyo bien engrasado, limpio. Para estar sin dificultad.																					
6	RESORTES DE AMORTIGUACION	En perfecto estado, limpios, libre de aceites y grasas, si flaccos no deben generar ruidos anormales.																					
7	FUNCIONAMIENTO EN GENERAL	Sin ruidos anormales, encendido perfecto.																					
8	ORDEN Y LIMPIEZA	Libre de superficies resacasas, engrasadas o contaminables que puedan generar incendio.																					

FIRMA OPERADOR

05.03.22.



065

Category	Frequency
1. <i>Adaptation</i>	10
2. <i>Evolution</i>	15
3. <i>Extinction</i>	5
4. <i>Speciation</i>	12
5. <i>Hybridization</i>	8
6. <i>Genetic Drift</i>	18
7. <i>Gene Flow</i>	14
8. <i>Phenotypic Plasticity</i>	9
9. <i>Epigenetics</i>	11
10. <i>Environmental Influence</i>	13

## Index

1000

**Figure 1**

1000000

07-03-2022 08:03:22.

[illegible]

# HOW TO WIN

Yves Leroy  
Leon Hernandez

*[Handwritten signature]*

*W. B. Baker*

*Isabelle*

## Escaneado con CamScanner

CODIGO: LAPSG-GST 040  
Versión: 1

[illegible]

[illegible]

[illegible]



CONSORCIO  
SECTOR 6  
NIT 501490124-4

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST  
FORMATO DE INSPECCION PREVENTIVA DE COMPRESOR

CODIGO: FAPSG-  
Versión: 1.0

	31-03-2022		24-03-2022		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA	
	ESTADO B R M	OBSERVACIONE	ESTADO B R M	OBSERVACIÓN	ESTADO B R M	OBSERVACION	ESTADO B R M	OBSERVACION	ESTADO B R M	OBSERVACION	ESTADO B R M	OBSERVACION
Revisar nivel de aceite	/		/		/		/		/		/	
Revisar correa del motor	/		/		/		/		/		/	
Revisar poleas	/		/		/		/		/		/	
Revisar correa de la polea	/		/		/		/		/		/	
Revisar nivel de agua	/		/		/		/		/		/	
Revisar si hay fuga de aire	/		/		/		/		/		/	
Reparaciones fugas tubos de aceite.	/		/		/		/		/		/	
Revisar la medida de presión (Max 120 psi)	/		/		/		/		/		/	
Revisión de válvula de seguridad	/		/		/		/		/		/	
Revisión del toma corriente y circuito eléctrico.	/		/		/		/		/		/	
Revisar breaker	/		/		/		/		/		/	
Verificar si hay ruidos extraños.	/		/		/		/		/		/	
Revisar funcionamiento de pistola de aire.	/		/		/		/		/		/	
Revisar el estado del tanque (sin oxido u/o roturas)	/		/		/		/		/		/	
PERSONA QUE REALIZA LA REVISION	Steven Cruz		Angelo Rodriguez									
OBSERVACIONES	Ayudante.											

Aprobado por

Nombre

Diego Chanaga.

CC







CODIGO: IAPSG-SSY 040  
Versión: 1

[illegible]


**SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ISO 9001  
FORMATO DE INSPECCIÓN PREVENTIVA DE COMPRADOR**

[illegible]

*[The page contains extremely faint, illegible text.]*

100-443887-100

[illegible]



COPIES: 1056957020  
Version: 1

	07-03-2022		08-03-2022		09-03-2022		10-03-2022		11-03-2022		12-03-2022		13-03-2022		14-03-2022		15-03-2022		16-03-2022		17-03-2022		18-03-2022		19-03-2022		20-03-2022		21-03-2022		22-03-2022		23-03-2022		24-03-2022		25-03-2022		26-03-2022		27-03-2022		28-03-2022		29-03-2022		30-03-2022		31-03-2022		01-04-2022		02-04-2022		03-04-2022		04-04-2022		05-04-2022		06-04-2022		07-04-2022		08-04-2022		09-04-2022		10-04-2022		11-04-2022		12-04-2022		13-04-2022		14-04-2022		15-04-2022		16-04-2022		17-04-2022		18-04-2022		19-04-2022		20-04-2022		21-04-2022		22-04-2022		23-04-2022		24-04-2022		25-04-2022		26-04-2022		27-04-2022		28-04-2022		29-04-2022		30-04-2022		01-05-2022		02-05-2022		03-05-2022		04-05-2022		05-05-2022		06-05-2022		07-05-2022		08-05-2022		09-05-2022		10-05-2022		11-05-2022		12-05-2022		13-05-2022		14-05-2022		15-05-2022		16-05-2022		17-05-2022		18-05-2022		19-05-2022		20-05-2022		21-05-2022		22-05-2022		23-05-2022		24-05-2022		25-05-2022		26-05-2022		27-05-2022		28-05-2022		29-05-2022		30-05-2022		31-05-2022		01-06-2022		02-06-2022		03-06-2022		04-06-2022		05-06-2022		06-06-2022		07-06-2022		08-06-2022		09-06-2022		10-06-2022		11-06-2022		12-06-2022		13-06-2022		14-06-2022		15-06-2022		16-06-2022		17-06-2022		18-06-2022		19-06-2022		20-06-2022		21-06-2022		22-06-2022		23-06-2022		24-06-2022		25-06-2022		26-06-2022		27-06-2022		28-06-2022		29-06-2022		30-06-2022		01-07-2022		02-07-2022		03-07-2022		04-07-2022		05-07-2022		06-07-2022		07-07-2022		08-07-2022		09-07-2022		10-07-2022		11-07-2022		12-07-2022		13-07-2022		14-07-2022		15-07-2022		16-07-2022		17-07-2022		18-07-2022		19-07-2022		20-07-2022		21-07-2022		22-07-2022		23-07-2022		24-07-2022		25-07-2022		26-07-2022		27-07-2022		28-07-2022		29-07-2022		30-07-2022		31-07-2022		01-08-2022		02-08-2022		03-08-2022		04-08-2022		05-08-2022		06-08-2022		07-08-2022		08-08-2022		09-08-2022		10-08-2022		11-08-2022		12-08-2022		13-08-2022		14-08-2022		15-08-2022		16-08-2022		17-08-2022		18-08-2022		19-08-2022		20-08-2022		21-08-2022		22-08-2022		23-08-2022		24-08-2022		25-08-2022		26-08-2022		27-08-2022		28-08-2022		29-08-2022		30-08-2022		31-08-2022		01-09-2022		02-09-2022		03-09-2022		04-09-2022		05-09-2022		06-09-2022		07-09-2022		08-09-2022		09-09-2022		10-09-2022		11-09-2022		12-09-2022		13-09-2022		14-09-2022		15-09-2022		16-09-2022		17-09-2022		18-09-2022		19-09-2022		20-09-2022		21-09-2022		22-09-2022		23-09-2022		24-09-2022		25-09-2022		26-09-2022		27-09-2022		28-09-2022		29-09-2022		30-09-2022		01-10-2022		02-10-2022		03-10-2022		04-10-2022		05-10-2022		06-10-2022		07-10-2022		08-10-2022		09-10-2022		10-10-2022		11-10-2022		12-10-2022		13-10-2022		14-10-2022		15-10-2022		16-10-2022		17-10-2022		18-10-2022		19-10-2022		20-10-2022		21-10-2022		22-10-2022		23-10-2022		24-10-2022		25-10-2022		26-10-2022		27-10-2022		28-10-2022		29-10-2022		30-10-2022		31-10-2022		01-11-2022		02-11-2022		03-11-2022		04-11-2022		05-11-2022		06-11-2022		07-11-2022		08-11-2022		09-11-2022		10-11-2022		11-11-2022		12-11-2022		13-11-2022		14-11-2022		15-11-2022		16-11-2022		17-11-2022		18-11-2022		19-11-2022		20-11-2022		21-11-2022		22-11-2022		23-11-2022		24-11-2022		25-11-2022		26-11-2022		27-11-2022		28-11-2022		29-11-2022		30-11-2022		01-12-2022		02-12-2022		03-12-2022		04-12-2022		05-12-2022		06-12-2022		07-12-2022		08-12-2022		09-12-2022		10-12-2022		11-12-2022		12-12-2022		13-12-2022		14-12-2022		15-12-2022		16-12-2022		17-12-2022		18-12-2022		19-12-2022		20-12-2022		21-12-2022		22-12-2022		23-12-2022		24-12-2022		25-12-2022		26-12-2022		27-12-2022		28-12-2022		29-12-2022		30-12-2022		31-12-2022	
	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION	ESTADO	OBSERVACION																																																																																																																																																																																																																																																																																								

PERSONA QUE REALIZA  
ELACION  
OBSERVACIONES

Sergio Garcia Aguirre

۱۰۰

August 6, 1961

10

1940  
1941  
1942  
1943  
1944  
1945  
1946  
1947  
1948  
1949  
1950  
1951  
1952  
1953  
1954  
1955  
1956  
1957  
1958  
1959  
1960  
1961  
1962  
1963  
1964  
1965  
1966  
1967  
1968  
1969  
1970  
1971  
1972  
1973  
1974  
1975  
1976  
1977  
1978  
1979  
1980  
1981  
1982  
1983  
1984  
1985  
1986  
1987  
1988  
1989  
1990  
1991  
1992  
1993  
1994  
1995  
1996  
1997  
1998  
1999  
2000  
2001  
2002  
2003  
2004  
2005  
2006  
2007  
2008  
2009  
2010  
2011  
2012  
2013  
2014  
2015  
2016  
2017  
2018  
2019  
2020  
2021  
2022  
2023  
2024  
2025  
2026  
2027  
2028  
2029  
2030  
2031  
2032  
2033  
2034  
2035  
2036  
2037  
2038  
2039  
2040  
2041  
2042  
2043  
2044  
2045  
2046  
2047  
2048  
2049  
2050  
2051  
2052  
2053  
2054  
2055  
2056  
2057  
2058  
2059  
2060  
2061  
2062  
2063  
2064  
2065  
2066  
2067  
2068  
2069  
2070  
2071  
2072  
2073  
2074  
2075  
2076  
2077  
2078  
2079  
2080  
2081  
2082  
2083  
2084  
2085  
2086  
2087  
2088  
2089  
2090  
2091  
2092  
2093  
2094  
2095  
2096  
2097  
2098  
2099  
2100  
2101  
2102  
2103  
2104  
2105  
2106  
2107  
2108  
2109  
2110  
2111  
2112  
2113  
2114  
2115  
2116  
2117  
2118  
2119  
2120  
2121  
2122  
2123  
2124  
2125  
2126  
2127  
2128  
2129  
2130  
2131  
2132  
2133  
2134  
2135  
2136  
2137  
2138  
2139  
2140  
2141  
2142  
2143  
2144  
2145  
2146  
2147  
2148  
2149  
2150  
2151  
2152  
2153  
2154  
2155  
2156  
2157  
2158  
2159  
2160  
2161  
2162  
2163  
2164  
2165  
2166  
2167  
2168  
2169  
2170  
2171  
2172  
2173  
2174  
2175  
2176  
2177  
2178  
2179  
2180  
2181  
2182  
2183  
2184  
2185  
2186  
2187  
2188  
2189  
2190  
2191  
2192  
2193  
2194  
2195  
2196  
2197  
2198  
2199  
2200  
2201  
2202  
2203  
2204  
2205  
2206  
2207  
2208  
2209  
2210  
2211  
2212  
2213  
2214  
2215  
2216  
2217  
2218  
2219  
2220  
2221  
2222  
2223  
2224  
2225  
2226  
2227  
2228  
2229  
2230  
2231  
2232  
2233  
2234  
2235  
2236  
2237  
2238  
2239  
2240  
2241  
2242  
2243  
2244  
2245  
2246  
2247  
2248  
2249  
2250  
2251  
2252  
2253  
2254  
2255  
2256  
2257  
2258  
2259  
2260  
2261  
2262  
2263  
2264  
2265  
2266  
2267  
2268  
2269  
2270  
2271  
2272  
2273  
2274  
2275  
2276  
2277  
2278  
2279  
2280  
2281  
2282  
2283  
2284  
2285  
2286  
2287  
2288  
2289  
2290  
2291  
2292  
2293  
2294  
2295  
2296  
2297  
2298  
2299  
2300  
2301  
2302  
2303  
2304  
2305  
2306  
2307  
2308  
2309  
2310  
2311  
2312  
2313  
2314  
2315  
2316  
2317  
2318  
2319  
2320  
2321  
2322  
2323  
2324  
2325  
2326  
2327  
2328  
2329  
2330  
2331  
2332  
2333  
2334  
2335  
2336  
2337  
2338  
2339  
2340  
2341  
2342  
2343  
2344  
2345  
2346  
2347  
2348  
2349  
2350  
2351  
2352  
2353  
2354  
2355  
2356  
2357  
2358  
2359  
2360  
2361  
2362  
2363  
2364  
2365  
2366  
2367  
2368  
2369  
2370  
2371  
2372  
2373  
2374  
2375  
2376  
2377  
2378  
2379  
2380  
2381  
2382  
2383  
2384  
2385  
2386  
2387  
2388  
2389  
2390  
2391  
2392  
2393  
2394  
2395  
2396  
2397  
2398  
2399  
2400  
2401  
2402  
2403  
2404  
2405  
2406  
2407  
2408  
2409  
2410  
2411  
2412  
2413  
2414  
2415  
2416  
2417  
2418  
2419  
2420  
2421  
2422  
2423  
2424  
2425  
2426  
2427  
2428  
2429  
2430  
2431  
2432  
2433  
2434  
2435  
2436  
2437  
2438  
2439  
2440  
2441  
2442  
2443  
2444  
2445  
2446  
2447  
2448  
2449  
2450  
2451  
2452  
2453  
2454  
2455  
2456  
2457  
2458  
2459  
2460  
2461  
2462  
2463  
2464  
2465  
2466  
2467  
2468  
2469  
2470  
2471  
2472  
2473  
2474  
2475  
2476  
2477  
2478  
2479  
2480  
2481  
2482  
2483  
2484  
2485  
2486  
2487  
2488  
2489  
2490  
2491  
2492  
2493  
2494  
2495  
2496  
2497  
2498  
2499  
2500  
2501  
2502  
2503  
2504  
2505  
2506  
2507  
2508  
2509  
2510  
2511  
2512  
2513  
2514  
2515  
2516  
2517  
2518  
2519  
2520  
2521  
2522  
2523  
2524  
2525  
2526  
2527  
2528  
2529  
2530  
2531  
2532  
2533  
2534  
2535  
2536  
2537  
2538  
2539  
2540  
2541  
2542  
2543  
2544  
2545  
2546  
2547  
2548  
2549  
2550  
2551  
2552  
2553  
2554  
2555  
2556  
2557  
2558  
2559  
2560  
2561  
2562  
2563  
2564  
2565  
2566  
2567  
2568  
2569  
2570  
2571  
2572  
2573  
2574  
2575  
2576  
2577  
2578  
2579  
2580  
2581  
2582  
2583  
2584  
2585  
2586  
2587  
2588  
2589  
2590  
2591  
2592  
2593  
2594  
2595  
2596  
2597  
2598  
2599  
2600  
2601  
2602  
2603  
2604  
2605  
2606  
2607  
2608  
2609  
2610  
2611  
2612  
2613  
2614  
2615  
2616  
2617  
2618  
2619  
2620  
2621  
26

Diego Chavaza

10670233056





## PREOPERACIONAL DE TALADRO Y PULIDORA

Formato: SG SST-F-018

Version: 01

Fecha: Julio de 2021

Pagina: 1-1

Quien Realiza la Inspeccion

Fecha:

Yelson Hernandez  
02-03-2022

## TALADRO

Marca	Serial	Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sabado	Modelo del Equipo	Observaciones
Semana		B - M - R	B - M - R	B - M - R	B - M - R	B - M - R	B - M - R		
Check List - Preoperacional									
Cable de corriente									
clavija de tres patas									
manguito guia de profundidad									
mango lateral									
mandril									
porta brocas									
llave para portar brocas									
protector de cable con sujeta llaves									
selector de modalidad									
mango lateral									
In									
carcasa									

## PULIDORA

Marca	Serial	Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sabado	Modelo del Equipo	Observaciones
Semana		B - M - R	B - M - R	B - M - R	B - M - R	B - M - R	B - M - R		
Check List - Preoperacional									
Carcasa									
tuercas de sujecion de disco									
boton de encendido									
mango lateral									
guarda de seguridad del disco									
llave para sujecion de tuercas del disco									
cable de corriente									
disco									



CONTRALORIA  
SECTOR 6  
FBI, COLOMBIA

SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PREOPERACIONAL DE TALADRO Y PULIDORA

Formato: SG SST-F-018

Version: 01

Página: 1-1

Fecha: Julio de 2021

OSCAR AGUIRRE

Cuñon Realiza la Inspección

01-03-2022

Fecha:


TALADRO

Marca	Serial	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Modelo del Equipo
Semana		B - M - R	B - M - R	B - M - R	B - M - R	B - M - R	B - M - R	Observaciones
Check List - Preoperacional								
Cable de corriente								
clavija de tres patas								
manguito guía de profundidad								
mango lateral								
mandril								
porta brocas								
llave para portar brocas								
protector de cable con sujeta llaves								
selector de modalidad								
mango lateral								
Interruptor								
Carcasa								

PULIDORA

Marca	Serial	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Modelo del Equipo
Semana		B - M - R	B - M - R	B - M - R	B - M - R	B - M - R	B - M - R	Observaciones
Check List - Preoperacional								
Carcasa								
tuercas de sujeción de disco								
botón de encendido								
mango lateral								
guardia de seguridad del disco								
llave para sujeción de tuercas del disco								
Cable de corriente								
disco								
Firma:								

01-03-22



## PREOPERACIONAL DE TALADRO Y PULIDORA

Formato: SG SST-F:018

三六

## oalrta j

## Observa

ESBUE

**1. Introduction**

disco

## Escaneado con CamScanner





CONSORCIO  
SECTOR 6  
N.º 004430244

SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PREOPERACIONAL DE TALADRO Y PULIDORA

Formato: SG SST-F:018

Versión: 01

Fecha: Julio de 2021

Página: 1-1

Quien Realiza la Inspección

OMAR Cortez

Fecha:

05-03-2022

TALADRO

Marca	Serial	Lunes B - M - R	Martes B - M - R	Miércoles B - M - R	Jueves B - M - R	Viernes B - M - R	Sábado B - M - R	Modelo del Equipo	Observaciones
Samana									
Check List -Preoperacional									
Cable de corriente									
clavija de tres patas									
manguito guía de profundidad									
mango lateral									
mandril									
porta brocas									
llave para portar brocas									
protector de cable con sujeta llaves									
selector de modalidad									
mango lateral									
Interruptor									
carcasa									

PULIDORA

Marca	Serial	Lunes B - M - R	Martes B - M - R	Miércoles B - M - R	Jueves B - M - R	Viernes B - M - R	Sábado B - M - R	Modelo del Equipo	Observaciones
Samana									
Check List -Preoperacional									
Carcasa									
tuerca de sujecion de disco									
boton de encendido									
mango lateral									
guarda de seguridad del disco									
llave para sujecion de tuerca del disco									
cable de corriente									
disco									
Firma:									



# THE UNIVERSITY OF CHICAGO

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

2. The second step is to gather relevant information and data. This can involve research, consultation with experts, or collecting data from various sources.

3. The third step is to analyze the information and data collected. This involves identifying patterns, trends, and relationships that can help in understanding the problem.

4. The fourth step is to develop a solution or answer. This involves applying the knowledge and skills gained from the previous steps to create a response that addresses the problem.

5. The fifth step is to evaluate the solution or answer. This involves checking the results against the original problem and requirements to ensure that the solution is effective and accurate.

6. The sixth step is to communicate the solution or answer. This involves presenting the findings in a clear and concise manner that is easy for others to understand.

7. The seventh step is to reflect on the process. This involves thinking about what was learned from the experience and how it can be applied to future problems.

8. The eighth step is to seek feedback. This involves asking others for their thoughts and suggestions on the solution and the process used to develop it.


9. The ninth step is to implement the solution. This involves putting the solution into practice and monitoring its effectiveness over time.

10. The tenth step is to review the results. This involves evaluating the outcomes of the implementation and making any necessary adjustments to improve the solution.

[illegible][illegible]

Modelo	Tipos	Mantos	Mancollos	luaves	Sorjal	A.D.C. (N) (P) Sa	Modelo del Equipo	Observaciones
	B - M - R	B - M - R	B - M - R	B - M - R	B - M - R	B - M - R		
Alta A								
Setena								
Charkist Proporcional								
Adivisa								
fuertes de sugeton de disco								
Protesta de encendido								
manga lateral								
Guanda de seguridad del disco								
Guaya para sugeton de fuerza del disco								
Cable de corriente								
Ala								
Ala								
Ala								

200-607-3001







# SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

## PREOPERACIONAL DE TALADRO Y PULIDORA

Formato: SG- SST-F-018

Página: 1-1

Fecha: Julio de 2021

Versión: 01

Elaborado: *Victor Hernandez*

Revisado: *20-03-2021*

### TALADRO

Actividad	Serial				Modelo del Equipo
	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	
Check list Preoperacional	B - M - R	B - M - R	B - M - R	B - M - R	B - M - R
Cable de sujeción					
Cable de tres partes					
Manguito guía de profundidad					
Mango lateral					
Mandril					
Porta brocas					
Llave para portar brocas					
Conector de cable con sujeta llaves					
Selector de velocidad					
Mango lateral					
Motor					
Carcasa					

### PULIDORA

Actividad	Serial				Modelo del Equipo
	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	
Check list Preoperacional	B - M - R	B - M - R	B - M - R	B - M - R	B - M - R
Carcasa					
Tuerca de sujeción de disco					
Botón de encendido					
Mango lateral					
Guarda de seguridad del disco					
Llave para sujeción de tuerca del disco					
Cable de corriente					
Disco					

FIRMA: