





- ❖ Se realizaron las refacciones en el bebedero, Ajuste y cambio de logo de plaqueta informativa según la información suministrada.






- ❖ Se realizo lavado de bebedero, limpieza de todo el conjunto de acero inoxidable, limpieza y sondeo de tubería, se reemplaza mangueras ya que presentaban deterioro y se cambian dos filtros purificador de agua.





- ❖ Antes de iniciar la actividad se verifica estado de bebedero se detecta bebedero se encuentra dentro de una obra que esta realizando la escuela normal superior y se encuentra deshabilitado del punto hidraulico.

VALVULA DE PASO





No. ITEG-0482 30 03 2022

CONTRATO No.	023
CLIENTE	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
CONTACTO	DR. JAVIER PIEDRAHITA
DIRECCION	LA POLA CR 3 CLL 1

BEBEDERO


**ESCUELA NORMAL
SUPERIOR DE
IBAGIE AV AMBALA**



MOTIVO VISITA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO BEBEDEROS

- ❖ De acuerdo al contrato establecido con la empresa de acueducto y alcantarillado Ibal con objeto de contrato para el mantenimiento preventivo de los Bebederos ubicados en toda la ciudad de Ibagué nos complace informarle las actividades que se realizaron para su ejecución





OBSERVACIONES

- ↓ Se deja bebedero en buen funcionamiento en el punto donde se encontraba anteriormente instalado se deja la recomendación de habilitar un punto hidraulico.

Cordialmente,

ELVIS CULMA GALLEGO


Gerente Comercial

Ing. electromecanico


Tel: 316 392 5224 - (57) (8) 266 44 68


Cra 13A No. 36-01 Ibaguè - Tolima

E-mail: gerencia@electropowergeneration.com



- ❖ Se realizaron las refacciones en el bebedero, Ajuste y cambio de logo de plaqueta informativa según la información suministrada y se deja nuevamente en las instalaciones del cliente.





- ❖ Se realizo lavado de bebedero, limpieza de todo el conjunto de acero inoxidable, limpieza y sondeo de tubería, se reemplaza mangueras ya que presentaban deterioro y se cambian dos filtros purificador de agua.





- ❖ Antes de iniciar la actividad se verifica estado de bebedero se detecta bebedero con material de obra civil, golpeado su estructura levemente y desconectado del punto hidraulico.

VALVULA DE PASO



No. ITEG-0481 30 03 2022

CONTRATO No. 023
CLIENTE EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
CONTACTO DR. JAVIER PIEDRAHITA
DIRECCION LA POLA CR 3 CLL 1

BEBEDERO


LICEO NACIONAL CRA 5




MOTIVO VISITA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO BEBEDEROS

- ❖ De acuerdo al contrato establecido con la empresa de acueducto y alcantarillado Ibal con objeto de contrato para el mantenimiento preventivo de los Bebederos ubicados en toda la ciudad de ibague nos complace informarte las actividades que se realizaron para su ejecución





OBSERVACIONES

- ⚡ Se deja bebedero operativo con válvulas push nuevas y se deja nuevamente en el punto donde se encontraba instalado y habilitado para su uso.


Cordialmente,

ELVIS CULMA GALLEGO
Gerente Comercial
Ing. electromecánico
Tel: 316 392 5224 - (57) (8) 266 44 68
Cra 13A No. 36-01 Ibaguè - Tolima
E-mail: gerencia@electropowergeneration.com





- ❖ Se realizo lavado de bebedero, limpieza de todo el conjunto de acero inoxidable, limpieza y sondeo de tuberia, se reemplaza mangueras ya que presentaban deterioro, se cambian valvulas push y se deja operativo.





- ❖ Se realizo lavado de bebedero, limpieza de todo el conjunto de acero inoxidable, limpieza y sondeo de tubería, se reemplaza mangueras ya que presentaban deterioro y se instalan seis (6) valvulas push nuevas dejandose atornilladas para evitar ser vandalizadas.





- ❖ Antes de iniciar la actividad se verifica estado de bebedero se detecta bebedero totalmente golpeado sin las seis (6) valvulas push y le falta una puerta de acero inoxidable por lo tanto se procede a retirar para su respectivo mantenimiento.



No. **ITEG-0460** **30 03 2022**

CONTRATO No. **023**
CLIENTE **EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO**
CONTACTO **DR. JAVIER PIEDRAHITA**
DIRECCION **LA POLA CR 3 CLL 1**

BEBEDERO

**CICLO RUTA
MEDICADIZ**


**VIA AEROPUERTO
LA SAMARIA**



MOTIVO VISITA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO BEBEDEROS

- ❖ De acuerdo al contrato establecido con la empresa de acueducto y alcantarillado Ibai con objeto de contrato para el mantenimiento preventivo de los Bebederos ubicados en toda la ciudad de Ibagué nos complace informarle las actividades que se realizaron para su ejecución





OBSERVACIONES

- 4 Se deja bebedero operativo válvulas push se encuentran en buen funcionamiento.

Cordialmente,

ELVIS CULMA GALLEGO

Gerente Comercial

Ing. electromecánico

Tel: 316 392 5224 - (57) (8) 266 44 68

Cra 13A No. 36-01 Ibagué - Tolima


E-mail: gerencia@electropowergeneration.com




- ❖ Se realizaron las refacciones en el bebedero, Ajuste y cambio de logo de plaqueta informativa según la información suministrada



CAMBIO LOGO PLAQUETA




- ❖ Se realizo lavado de bebedero, limpieza de todo el conjunto de acero inoxidable, limpieza y sondeo de tuberia, se reemplaza mangueras ya que presentaban deterioro ajustandose.





- ❖ Antes de iniciar la actividad se verifica estado de bebedero se detecta que debido a una obra que estan realizando en las instalaciones de la empresa de acueducto y alcantarillado dejaron a un costado el bebedero por lo tanto se procede a retirar para su respectivo mantenimiento.



No. ITEG-0459 30 03 2022

CONTRATO No. 023
CLIENTE EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
CONTACTO DR. JAVIER PIEDRAHITA
DIRECCION LA POLA CR 3 CLL 1

BEBEDERO

LA POLA

**INSTALACIONES
IBAL**



MOTIVO VISITA


MANTENIMIENTO PREVENTIVO BEBEDEROS

- ❖ De acuerdo al contrato establecido con la empresa de acueducto y alcantarillado Ibal con objeto de contrato para el mantenimiento preventivo de los Bebederos ubicados en toda la ciudad de ibague nos complace informarle las actividades que se realizaron para su ejecución





CAMBIO LOGO PLAQUETA



OBSERVACIONES

- ⚡ Se deja bebedero del parque de hacienda piedra pintada operativo y en servicio se detecta que hay gran parte del lodo que cae hacia el bebedero por la temporada de lluvia.

Cordialmente,

ELVIS CULMA GALLEGO


Gerente Comercial

Ing. electromecánico


Tel: 316 392 5224 - (57) (8) 266 44 68

Cra 13A No. 36-01 Ibagué - Tolima


E-mail: gerencia@electropowergeneration.com




- ❖ Se realizo destaponamiento y cambio de desague ya que presentaba deterioro, cambio de mangueras plastificadas internas, se realizo limpieza y lavado de todo el conjunto del bebedero.



- ❖ Se realizaron las refacciones en pintura del area del bebedero, Ajuste y refacciones de puerta de acceso dejando operativo.



- ❖ Antes de iniciar la actividad se detecta que puerta de acceso de bebedero esta deteriorada, se encuentra totalmente tapado desague y con basura al interior. Se verifica que bebedero esta operativo



No. ITEG-0458 30 03 2022

CONTRATO No.	023
CLIENTE	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
CONTACTO	DR. JAVIER PIEDRAHITA
DIRECCION	LA POLA CR 3 CLL 1

BEBEDERO

**HACIENDA PIEDRA
PINTADA**



MOTIVO VISITA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO BEBEDEROS

- ✦ De acuerdo al contrato establecido con la empresa de acueducto y alcantarillado Ibal con objeto de contrato para el mantenimiento preventivo de los Bebederos ubicados en toda la ciudad de Ibagué nos complace informarle las actividades que se realizaron para su ejecución





CAMBIO LOGO PLAQUETA



RECOMENDACIONES


- ⚡ Se encuentra valvula push de bebedero de la Parque salado regular estado por lo tanto se requiere contemplar su reemplazo ya que este no esta incluido en el objeto y/o alcance del contrato.

OBSERVACIONES


- ⚡ Se deja bebedero de parque salado operativo y en servicio.

Cordialmente,


ELVIS CULMA GALLEGO
Gerente Comercial
Ing. electromecanico
Tel: 316 392 5224 - (57) (8) 266 44 68
Cra 13A No. 36-01 Ibague - Tolima
E-mail: gerencia@electropowergeneration.com




- ❖ Se realizo destaponamiento y cambio de desague ya que presentaba deterioro, cambio de mangueras plásticas internas, se realizo limpieza y lavado de todo el conjunto del bebedero.



- ❖ Se realizaron las refacciones en pintura del area del bebedero, Ajuste y refacciones de puerta de acceso dejando operativo <.



- ❖ Antes de iniciar la actividad se detecta que puerta de acceso de bebedero esta deteriorada, se encuentra totalmente tapado desague y con basura al interior. Se verifica que valvula de paso esta cerrada



No. ITEG-0457 30 03 2022

CONTRATO No.	023
CLIENTE	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
CONTACTO	DR. JAVIER PIEDRAHITA
DIRECCION	LA POLA CR 3 CLL 1

BEBEDERO

PARQUE SALADO



MOTIVO VISITA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO BEBEDEROS

- ♦ De acuerdo al contrato establecido con la empresa de acueducto y alcantarillado Ibal con objeto de contrato para el mantenimiento preventivo de los Bebederos ubicados en toda la ciudad de Ibagué nos complace informarle las actividades que se realizaron para su ejecución





CAMBIO LOGO PLAQUETA




OBSERVACIONES


- ↓ Se deje bebedero habilitado y en servicio.

Cordialmente,

ELVIS CULMA GALLEGO
Gerente Comercial
Ing. electromecánico
Tel: 316 392 5224 - (57) (8) 266 44 68
Cra 13A No. 36-01 Ibagué - Tolima
E-mail: gerencia@electropowergeneration.com




- ❖ Se realizo cambio destaponamiento, cambio de desague ya que presentaba deterioro, cambio de mangueras plastificadas internas, se realizo limpieza y lavado de todo el conjunto del bebedero.




- ❖ Se realizaron las refacciones en pintura del area del bebedero, sellado nuevamente de puerta de acceso como se encontraba anteriormente.



PUERTA DE ACCESO SELLADA



❖ Antes de iniciar la actividad se detecta que puerta de acceso esta sellada y se encuentra totalmente tapado desagüe



VALVULA CERRADA