	SOPORTES DOCUMENTALES PARA TRAMITE DE CUENTA	CÓDIGO: GJ-R-050
		FECHA VIGENCIA: 2016-10-12
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN: 02
		Página 1 de 1

Ibagué, 7 de Junio de 2022

Doctor(a)
Olga Lucia Liévano Rodríguez
Secretario(a) General
(Empresa)
(Ciudad)

A Dileys
14-06-22

REF: ENVIO SOPORTES PARA TRAMITE DE CUENTA DEL CONTRATO N°040 de 27 de enero del 2022.

Cordial Saludo:

Por medio de la presente me dirijo a usted con el fin de allegarle los soportes documentales originales para que obren dentro de la carpeta del archivo de gestión de la secretaria general, así como también las copias de los documentos que son requeridos por la oficina de contabilidad para el respectivo tramite de cuenta, para lo cual me permito relacionar al detalle los documentos que adjunto, de la siguiente manera:

DOCUMENTOS ACTA PARCIAL N°4:

- Informe de actividades de actividades.
- Planilla integrada autoliquidación aportes.
- Cuenta de cobro N°4.
- Ficha técnica de evaluación y reevaluación de proveedores.

Atentamente

Diley Vanessa Barrero O.



DILEY VANESSA BARRERO OLAYA - LIDER DE ACUEDUCTO



ACTA PARCIAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-033

FECHA VIGENCIA:
2022-01-12

VERSIÓN: 07

Página 1 de 2

Contrato No.	040 de 27 de enero de 2022
Objeto	APOYO A LA GESTIÓN DE PERSONAL ASISTENCIAL GRADO II, PARA EL GRUPO GESTIÓN ACUEDUCTO DEL IBAL S.A ESP OFICIAL.
Valor total	NUEVE MILLONES TRECIENTOS MIL PESOS (\$9.300.000) IVA INCLUIDO
Contratista	GILDARDO GALINDO FLÓREZ
Supervisor	DILEY VANESSA BARRERO OLAYA
Fecha de Inicio	8 DE FEBRERO DE 2022
Fecha de terminación	7 DE AGOSTO DE 2022
Plazo de Ejecución	SEIS (6) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO

FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA PARCIAL	Año	Mes	Día
	2022	junio	7


En la ciudad de Ibagué, en la fecha antes indicada, contratista y supervisor suscriben la presente Acta Parcial No.04 del contrato antes identificado. Para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago.





Periodo informado	8 de mayo– 7 de junio de 2022
--------------------------	-------------------------------

Informe de las actividades desarrolladas y avaladas por el supervisor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Visitas técnicas a los tanques de almacenamiento, para dar inicio al plan de recuperación y actualización de información de sistema de entradas y salidas y el sistema de válvulas. 2. Apoyar visitas de socialización en diferentes barrios de la ciudad, con el fin de concientizar a la comunidad en los procesos de cambios de redes hidrosanitarias, que intervendrá el IBAL. 3. Visitas de apoyo y levantamientos planimétricos en diferentes barrios de la ciudad, para el plan de cambio de redes del sistema hidro-sanitario y la carpeta asfáltica, que intervendrá infraestructura. 4. Adelantar y entregar toda la documentación actualizada de lo ejecutado en el desarrollo del contrato a la dependencia Gestión Acueducto. 5. Apoyo de gestión en correspondencia y archivo. 6. Apoyo en cargue de agua trata en carro tanques para suministro en diferentes barrios de la ciudad, debido a la emergencia invernal. <p>(se adjunta cronograma detallado de actividades desarrolladas desde mayo 8 hasta junio 7 del 2022)</p>
--	---

Evidencias de la ejecución del contrato	ANEXO DOCUMENTO CON EVIDENCIAS DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:																											
	-cronograma detallado de actividades desarrolladas desde mayo 8 hasta junio 7 del 2022																											
	ITEM	DETALLE DEL BIEN	CPC		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR SOLICITADO PRESUPUESTALMENTE	VALOR ACTA	SALDO PRESUPUESTAL	CODIGO	DESCRIPCION	1	Apoyo a la gestión	85954	servicios de preparación de documentos y otros servicios	1	\$1.550.000,00	\$4.650.000,00	\$1.550.000,00	\$3.100.000,00	VALOR PRESENTE ACTA							\$1.550.000,00
ITEM			DETALLE DEL BIEN	CPC						CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR SOLICITADO PRESUPUESTALMENTE	VALOR ACTA	SALDO PRESUPUESTAL														
	CODIGO	DESCRIPCION																										
1	Apoyo a la gestión	85954	servicios de preparación de documentos y otros servicios	1	\$1.550.000,00	\$4.650.000,00	\$1.550.000,00	\$3.100.000,00																				
VALOR PRESENTE ACTA							\$1.550.000,00	\$3.100.000,00																				

ESTADO DE CUENTA

	ACTA PARCIAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GJ-R-033 FECHA VIGENCIA: 2022-01-12 VERSIÓN: 07 Página 2 de 2
---	--	--

Valor Contrato			\$9.300.000,00
Valor Acta No. 1			\$1.550.000,00
Valor Acta No. 02			\$1.550.000,00
Valor Acta No. 03			\$1.550.000,00
Valor Acta No. 04			\$1.550.000,00
Saldo (Valor pendiente para pago)			\$3.100.000,00
APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL			
PERSONA JURIDICA			
El contratista presentó certificación suscrita por el revisor fiscal o el representante legal acreditando que se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y pagos de parafiscales a que hubiere lugar.			
APORTA CERTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	SI <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> NO x
APORTA CERTIFICACION REVISOR FISCAL (En caso de aportar certificación del revisor fiscal deberá adjuntar con ella, copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes de la Junta Central de Contadores)	SI <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> NO x
PERSONA NATURAL			
Entidad en donde se realiza el pago.	BANCOMEVA EFECTY		Valor total del aporte \$ 285.000.00
Planilla No.	4446845781		Salud \$ 125.000
Periodo cotizado	De:	01/05/2022	Pensión \$ 160.000
	Hasta:	31/05/2022	ARL N/A
ANEXOS:			Marque con x
Recibo de pago de seguridad social.			x
Copias planillas de aporte			x
Firma			 
Nombre	GILDARDO GALINDO FLÓREZ		
Contratista		Supervisor	
V° B° Profesional Salud Ocupacional IBAL	CLAUDIA COMBITA ZAMBRANO		


**INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR GILDARDO
GALINDO FLOREZ C.C No. 14.269.349
CONTRATO 040 APOYO A LA GESTION CORRESPONDIENTE
DEL 8 DE MAYO AL 7 DE JUNIO DE 2022**

Mayo 9 de 2022
Se realiza visita al sector barrio villa café, sector 1 manzana 25, casa 25 en el cual se puede confirmar que tiene servicio continuo de agua con baja presión.
Mayo 10 de 2022
Se realiza visita de apoyo y levantamiento en el sector barrio el Jordán 9 etapa <ul style="list-style-type: none"> - Carrera 10B, entre calles 67 y 68, manzanas W, Y - Barrio aparco calles 115, entre carreras 49 sur y avenida mirolindo (placas verdes) carrera 21 sur, calle 111
Mayo 11 de 2022
Se realiza visita de apoyo y levantamiento en el sector barrio viveros <ul style="list-style-type: none"> - Carrera 12bis, entre calles 32 y 33
Mayo 12 de 2022
Se realiza la visita de apoyo y levantamiento en el sector barrio jordan 9 etapa <ul style="list-style-type: none"> - Carrera 11, entre calles 67 y 68 manzana Y, T
Mayo 13 de 2022
Se realiza visita de apoyo y levantamiento en el sector barrio piedra pintada <ul style="list-style-type: none"> - Calles 53; entre carreras 8 y avenida guavinal - Carrera 9 A; entre calles 31 32 barrio san simon - Carrera 10b, entre calles 67 y 68 manzana U, T
Mayo 17 de 2022
Se realiza visita de apoyo y levantamiento en el sector barrio el Eden <ul style="list-style-type: none"> - Carrera 13, entre calles 67 y 69 (placas verdes) carrera 11B, entre calles 67 468) - Carrera 13; entre calles 67 y 69 - Calle 69; entre carreras 13
Mayo 20 de 2022
Se realiza visita de apoyo y de levantamiento en el sector barrio centro <ul style="list-style-type: none"> - Carrera 7 entre calles 13 y 14
Mayo 24 de 2022
Se realiza visita de apoyo y de levantamiento en el sector barrio Alaska <ul style="list-style-type: none"> - Carrera 12; entre calles 1 y 1A.

.....

.....

Mayo 24 de 2022
Se realiza visita de apoyo y de levantamiento en el sector barrio Alaska - Calles 2; entre carreras 121 y 12ª
Mayo 25 de 2022
Se realiza visita de apoyo y de levantamiento en el sector barrio Ancón - Carrera 12; entre transversal 10B, calle 14B transversal 10c cerro pan de azúcar
Mayo 26 de 2022
Se realiza visita de apoyo y de levantamiento en el sector barrio granada - Calle 19; entre carrera 24 sur
Mayo 27 de 2022
Se realiza visita de apoyo y de levantamiento en el sector barrio limonar - Carrera 6B, entre calles 57 y 58 (placas verdes cra. 6A; Calles 57 y 58)
Junio 01 de 2022
Se realiza visita de apoyo y de levantamiento en el sector barrio pedregal - Carrera 12, entre calles 81 y 83
Junio 03 de 2022
Se realiza visita en el sector barrio macarena - Carrera 4H esquina entre calles 40: con el objetivo de recibir tramo de reposición de red matriz de 12 pulgadas puc blanco Largo: 8.00 ML Ancho: 0,86 ML Profundo: 1.30 ML Volumen Excavación 8,32 M3 - Carrera 4c entre calles 38 y 39 Con el objetivo de recibir tramo de reposición de red matriz de 12 pulgadas en puc blanco Largo: 89,50 ml Ancho: 0,83 ml Profundo: 1,50 ml Volumen excavación: 111,43m3 Esta visita se hace con la ingeniera Diley Vanessa Barrero
Junio 07 de 2022
Se realiza visita de apoyo y de levantamiento en el sector barrio Prado 2 - Manzana E; entre lotes 47 y 51



PLANILLA DE VISITA TÉCNICA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CODIGO: PA-R-GA-00
FECHA VIGENTE:
05/10/2018
VERSION:04

Radicado IBAL: _____

Radicado Gerencia: _____

Reporte Call-Center: _____

Otros Radcados: _____

Peticionario: _____

Fecha Visita: MAYO 9/22

Dirección: BARRIO VILLACAFE 1. SECTOR

Observaciones de la visita:

SE REALIZA VISITA AL SECTOR VILLACAFE SECTOR 1, MAS
ESPECIFICAMENTE EN LA MANZANA 25 CASA 25
EN EL CUAL SE PUEDE CONFIRMAR QUE HAY SERVICIO
CONTINUO CON BAJA PRESION, POR LO CUAL NO SUBE
EL AGUA AL SEGUNDO PISO.

Gildardo Galindo Flores

Nombre de la persona que atendió la visita

Firma:

C.C.

Teléfono:

Gildardo Galindo Flores
14289349 Aru
316 2700668

Lucía Rodríguez Castro

Nombre del funcionario IBAL

Firma:

Móvil

[Firma]
65747361



FORMATO DE LEVANTAMIENTOS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: PA-R-GA-022

FECHA DE VIGENCIA:
2022-03-17

VERSIÓN: 00

Página 1 de 1


FECHA: MAYO, 10 DE 2022.

DIRECCION: CALLE 115, ENTRE CRA 49^{SUR} y AVDA MIRCOLINDO. B/ APARCO.
PLACAS: CARRERA 21^{SUR}, CALLE 111.
VERDES: B/ APARCO.

DATOS DE LA VIA

Total Intervención L(MI)	
Ancho De La Via (MI)	6.00 MTS.
Ancho De Los Andenes (MI)	1.50 - 2.30 MTS.
N° De Acometidas Largas	2.
N° De Acometidas Cortas	4.
N° De Usuarios Totales	6.
Acometidas Largas (MI)	8.00 MTS.
Acometidas Cortas (MI)	4.50 MTS.
Espesor Pavimento Flexible	0.10 c.ms.
Espesor Pavimento Rígido	-
Profundidad (M)	1.20 MTS.
Material De La Vía	ASFALTO - DESTROYIDO.
Material Tubería	A.C.
Diámetro Tubería	3".

DIAGRAMA



OBSERVACIONES GENERALES (estado de la via y otros):

NOMBRE DEL FUNCIONARIO: Ruis Antonio PEÑAT. Gilberto Galindo
 FIRMA RESPONSABLE: [Signature]
 CARGO Y DEPENDENCIA: Supervisor - Gestión de Obras.



FORMATO DE LEVANTAMIENTOS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: PA-R-GA-022

FECHA DE VIGENCIA:

2022-03-17

VERSIÓN: 00

Página 1 de 1


FECHA: MAYO, 10 DE 2.022.

DIRECCION: MANZANA "W Y V", PLACAS VERDES, CARRERA 10^B, ENTRE CALLES 67 Y 68, B/JORDAN, 9 ETAPA.

DATOS DE LA VIA

Total Intervención L(MI)	108.40 MTS.
Ancho De La Via (MI)	5.50 MTS.
Ancho De Los Andenes (MI)	1.30 - 1.60 MTS.
Nº De Acometidas Largas	26.
Nº De Acometidas Cortas	26.
Nº De Usuarios Totales	52.
Acometidas Largas (MI)	7.00 MTS.
Acometidas Cortas (MI)	4.00 MTS.
Espesor Pavimento Flexible	-
Espesor Pavimento Rígido	0.14 cms.
Profundidad (M)	1.22 MTS.
Material De La Vía	CONCRETO - DETERIORADO.
Material Tubería	A.C.
Diámetro Tubería	3".

DIAGRAMA



OBSERVACIONES GENERALES (estado de la vía y otros):

NOMBRE DEL FUNCIONARIO:


Luis Augusto Peña T. Guido Galindo

FIRMA RESPONSABLE:

[Signature]

CARGO Y DEPENDENCIA:

Supervisor - Gestión de Obras



FORMATO DE LEVANTAMIENTOS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: PA-R-GA-022

FECHA DE VIGENCIA:
2022-03-17

VERSIÓN: 00

Página 1 de 1


FECHA: Mayo, 11 De 2.022.

DIRECCION: CARRERA 12 BIS, ENTRE CALLES 32 Y 33. B/VIVEROS.

DATOS DE LA VIA

Total Intervención L(MI)	86.00 MTS.
Ancho De La Vía (MI)	8.00 MTS.
Ancho De Los Andenes (MI)	1.20 + 1.65 = 2.85 MTS.
N° De Acometidas Largas	13.
N° De Acometidas Cortas	22.
N° De Usuarios Totales	35.
Acometidas Largas (MI)	10.00 MTS.
Acometidas Cortas (MI)	4.50 MTS.
Espesor Pavimento Flexible	-
Espesor Pavimento Rígido	0.14 cms.
Profundidad (M)	1.20 MTS.
Material De La Vía	CONCRETO - DETERIORADO.
Material Tubería	P.V.C. BLANCO.
Diámetro Tubería	3"

DIAGRAMA



OBSERVACIONES GENERALES (estado de la vía y otros):

NOMBRE DEL FUNCIONARIO: Diego Antonio Peña T. Gilberto Galindo
 FIRMA RESPONSABLE: [Signature]
 CARGO Y DEPENDENCIA: Supervisor de Obra





FORMATO DE LEVANTAMIENTOS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: PA-R-GA-022

FECHA DE VIGENCIA:
2022-03-17

VERSIÓN: 00

Página 1 de 1


FECHA: MAYO, 12 DE 2022.

DIRECCION: MANZANAS "Y" Y "T": CARRERA 11, ENTRE CALLES 67 Y 68. B/JORDAN 9. ETAPA

DATOS DE LA VIA

Total Intervención L(M)	82.60 MTS.
Ancho De La Vía (M)	5.50 MTS.
Ancho De Los Andenes (M)	1.40 - 1.50 - 1.60 MTS.
Nº De Acometidas Largas	17.
Nº De Acometidas Cortas	22.
Nº De Usuarios Totales	39.
Acometidas Largas (M)	7.00 MTS.
Acometidas Cortas (M)	4.00 MTS.
Espesor Pavimento Flexible	0.10 cms.
Espesor Pavimento Rígido	0.14 cms.
Profundidad (M)	1.20 MTS.
Material De La Vía	ASFALTO - DETERIORADO.
Material Tubería	A.C.
Diámetro Tubería	3"

DIAGRAMA



OBSERVACIONES GENERALES (estado de la vía y otros):

NOMBRE DEL FUNCIONARIO: José Antonio PEÑATE Galdino Galdino
 FIRMA RESPONSABLE: [Signature]
 CARGO Y DEPENDENCIA: Supervisor - Gestión Acondicionamiento



FORMATO DE LEVANTAMIENTOS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: PA-R-GA-022

FECHA DE VIGENCIA:
2022-03-17

VERSIÓN: 00

Página 1 de 1


FECHA: MAYO-13-2022.

DIRECCION: CARRERA 9A, ENTRE CALLES 31 Y 32, B/ SAN SIMÓN.

DATOS DE LA VIA

Total Intervención L(MI)	124.00 MTS.
Ancho De La Vía (MI)	10.00 MTS.
Ancho De Los Andenes (MI)	2.30 - 2.40 - 2.60 MTS.
N° De Acometidas Largas	6.
N° De Acometidas Cortas	11.
N° De Usuarios Totales	17.
Acometidas Largas (MI)	12.00 MTS.
Acometidas Cortas (MI)	5.00 MTS.
Espesor Pavimento Flexible	-
Espesor Pavimento Rígido	0.14 cms.
Profundidad (M)	1.20 MTS.
Material De La Vía	CONCRETO- DETERIORADO.
Material Tubería	P.V.C. Blanco.
Diámetro Tubería	3"

DIAGRAMA



OBERVACIONES GENERALES (estado de la vía y otros):

NOMBRE DEL FUNCIONARIO:

San Antonio Peña T. Orlando Peña

FIRMA RESPONSABLE:

[Signature]

CARGO Y DEPENDENCIA:

Supervisor. Obras Fenduro.



FORMATO DE LEVANTAMIENTOS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: PA-R-GA-022

FECHA DE VIGENCIA:
2022-03-17

VERSIÓN: 00

Página 1 de 1


FECHA: MAYO-13-2022.

DIRECCION: CALLE 53, ENTRE CALLES B Y AVDA GUASIMAL. B/Piedra Pintada.

DATOS DE LA VIA

Total Intervención L(MI)	133.90 MTS.
Ancho De La Vía (MI)	8.50 - 9.50 MTS.
Ancho De Los Andenes (MI)	1.50 - 3.00 MTS.
N° De Acometidas Largas	-
N° De Acometidas Cortas	-
N° De Usuarios Totales	-
Acometidas Largas (MI)	-
Acometidas Cortas (MI)	-
Espesor Pavimento Flexible	0.10 cms.
Espesor Pavimento Rígido	-
Profundidad (M)	1.20 MTS.
Material De La Vía	ASFALTO - DESTROZADO.
Material Tubería	-
Diámetro Tubería	-

DIAGRAMA



OBSERVACIONES GENERALES (estado de la via y otros):

NOMBRE DEL FUNCIONARIO:

FIRMA RESPONSABLE:

CARGO Y DEPENDENCIA:

Luis Antonio PEÑAT. Galindo Galindo
Supl.
Supervisor - Gestión Ambiental.



FORMATO DE LEVANTAMIENTOS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: PA-R-GA-022

FECHA DE VIGENCIA:
2022-03-17

VERSIÓN: 00

Página 1 de 1


FECHA: MAYO, 13 De 2022.

DIRECCION: CARRERA 10^D, ENTRE CALLES 67 Y 68. y MANZANAS U Y T "B/JORDAN 9 ETAPA

DATOS DE LA VIA

Total Intervención L(MI)	90.50
Ancho De La Vía (MI)	5.80 MTS.
Ancho De Los Andenes (MI)	1.30 - 1.40 - 1.50 MTS.
N° De Acometidas Largas	21.
N° De Acometidas Cortas	23.
N° De Usuarios Totales	44.
Acometidas Largas (MI)	6.50 MTS.
Acometidas Cortas (MI)	4.50 MTS.
Espesor Pavimento Flexible	-
Espesor Pavimento Rígido	0.14 cms.
Profundidad (M)	1.20 MTS.
Material De La Vía	CONCRETO - DETERIORADO.
Material Tubería	A.C.
Diámetro Tubería	3".

DIAGRAMA



OBSERVACIONES GENERALES (estado de la vía y otros):

NOMBRE DEL FUNCIONARIO:

FIRMA RESPONSABLE:

CARGO Y DEPENDENCIA:

Luis Antonio Peña Gilberto Galindo
Supervisor - Gestión de Recursos





FORMATO DE LEVANTAMIENTOS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: PA-R-GA-022

FECHA DE VIGENCIA:
2022-03-17

VERSIÓN: 00

Página 1 de 1

FECHA: MAYO, 17 DE 2022.


DIRECCION: CARRERA 13, ENTRE CALLES 67 Y 69. B/EL EDEN.

PLACAS: CARRERA 11 B, ENTRE CALLES VERDES: 67 Y 68. B/EL EDEN.

DATOS DE LA VIA

Total Intervención L(MI)	113.00 MTS.
Ancho De La Via (MI)	4.00 - 5.00 MTS.
Ancho De Los Andenes (MI)	1.00 MT.
N° De Acometidas Largas	4.
N° De Acometidas Cortas	21.
N° De Usuarios Totales	25.
Acometidas Largas (MI)	9.00 MTS.
Acometidas Cortas (MI)	4.50 MTS.
Espesor Pavimento Flexible	-
Espesor Pavimento Rígido	0.14 cms.
Profundidad (M)	1.20 MTS.
Material De La Vía	CONCRETO DESTRUÍDO.
Material Tubería	P.V.C. Blanco.
Diámetro Tubería	3".

DIAGRAMA



OBSERVACIONES GENERALES (estado de la via y otros):

- NOTA: EN ESTE TRAMO NO HAY ALCANTARILLADO, DESECIAN POR ATARAL A LA MANITA - EL ESCANTE - EL EDEN. (CHICALO).

NOMBRE DEL FUNCIONARIO:

FIRMA RESPONSABLE:

CARGO Y DEPENDENCIA:

Supervisor - Gestión Ambiental



FORMATO DE LEVANTAMIENTOS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: PA-R-GA-022

FECHA DE VIGENCIA:

2022-03-17

VERSIÓN: 00


Página 1 de 1

FECHA: MAYO, 17 de 2022.

DIRECCION: CARRERA 13, ENTRE CALLES 67 Y 69. B/EL EDEN.

DATOS DE LA VIA

Total Intervención L(Ml)	119.40 MTS.
Ancho De La Via (Ml)	4.00 - 5.50 - 9.50 MTS.
Ancho De Los Andenes (Ml)	0.80 - 1.00 - 1.50 - 1.60 - 3.00 MTS.
Nº De Acometidas Largas	-
Nº De Acometidas Cortas	13.
Nº De Usuarios Totales	13.
Acometidas Largas (Ml)	-
Acometidas Cortas (Ml)	5.00 MTS.
Espesor Pavimento Flexible	-
Espesor Pavimento Rígido	CONCRETO - 0.14 CM - DESTRUIDO.
Profundidad (M)	1.20 MTS.
Material De La Vía	CONCRETO - DESTRUIDO.
Material Tubería	PVC.
Diámetro Tubería	3"



OBSERVACIONES GENERALES (estado de la vía y otros):

NOMBRE DEL FUNCIONARIO:

FIRMA RESPONSABLE:

CARGO Y DEPENDENCIA:

Luis Antonio Peña T. Gilberto Gaudin
Supervisora - Gestión Acueducto.



FORMATO DE LEVANTAMIENTOS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: PA-R-GA-02

FECHA DE VIGENCIA:
2022-03-1

VERSIÓN: 0

Página 1 de

FECHA: MAYO, 17 DE 2022.


DIRECCION: CALLE 69, CARRERA 13.B/EL EDEN.

TRAMO: 1
DATOS DE LA VIA

TRAMO: 2.

Total Intervención L(MI)	43.80 MTS.	47.30 MTS.
Ancho De La Via (MI)	6.50 - 7.50 MTS.	5.00 - 9.50 MTS.
Ancho De Los Andenes (MI)	1.30 - 1.50 MTS.	0.80 - 1.50 MTS.
N° De Acometidas Largas	-	-
N° De Acometidas Cortas	9.	7.
N° De Usuarios Totales	9.	7.
Acometidas Largas (MI)	-	-
Acometidas Cortas (MI)	4.50 MTS.	4.50 MTS.
Espesor Pavimento Flexible	-	-
Espesor Pavimento Rígido	0.14 cms.	0.14 cms.
Profundidad (M)	1.20 MTS.	1.20 MTS.
Material De La Vía	CONCRETO - DESTRUIDO.	CONCRETO - DESTRUIDO.
Material Tubería	P.V.C. Blanco.	P.V.C. Blanco.
Diámetro Tubería	3".	3".

DIAGRAMA




OBSERVACIONES GENERALES (estado de la via y otros):

NOMBRE DEL FUNCIONARIO:

FIRMA RESPONSABLE:

CARGO Y DEPENDENCIA:

Diego Antonio Peña y Roberto Gaudin
Supervisor - Gestión



FORMATO DE LEVANTAMIENTOS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: PA-R-GA-022

FECHA DE VIGENCIA:
2022-03-17

VERSIÓN: 00

Página 1 de 1


FECHA: MAYO, 20, DE 2022.

DIRECCION: CARRERA 7, ENTRE CALLES 13 Y 14. B/ CENTRO.

DATOS DE LA VIA

Total Intervención L (Ml)	99.00 MTS.
Ancho De La Via (Ml)	7.00 MTS.
Ancho De Los Andenes (Ml)	1.42 - 1.75 - 2.15 - 2.20 MTS.
Nº De Acometidas Largas	18.
Nº De Acometidas Cortas	15.
Nº De Usuarios Totales	33.
Acometidas Largas (Ml)	9.00 MTS.
Acometidas Cortas (Ml)	4.00 MTS.
Espesor Pavimento Flexible	0.10 cms.
Espesor Pavimento Rígido	-
Profundidad (M)	1.20 MTS.
Material De La Vía	ASFALTO - DETERIORADO.
Material Tubería	A.C.
Diámetro Tubería	3"


DIAGRAMA




OBSERVACIONES GENERALES (estado de la via y otros):

NOTA: Por el centro de la via pisa la red de φ: 16" A.C. -

NOMBRE DEL FUNCIONARIO: Jos Antonio Peña T. Galdino Galdino
 FIRMA RESPONSABLE: [Signature]
 CARGO Y DEPENDENCIA: SUPERVISOR - Gestión de Recursos





FORMATO DE LEVANTAMIENTOS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: PA-R-GA-022

FECHA DE VIGENCIA:

2022-03-17

VERSIÓN: 00

Página 1 de 1


FECHA: MAYO, 24, de 2.022.

DIRECCION: CARRERA 12, ENTRE CALLES 1 Y 1A. B/ALASKA.

DATOS DE LA VIA

Total Intervención L(MI)	54.20 MTS.
Ancho De La Vía (MI)	7.00 MTS.
Ancho De Los Andenes (MI)	1.00 - 1.40 MTS.
Nº De Acometidas Largas	6.
Nº De Acometidas Cortas	4.
Nº De Usuarios Totales	10.
Acometidas Largas (MI)	9.00 MTS.
Acometidas Cortas (MI)	4.50 MTS.
Espesor Pavimento Flexible	-
Espesor Pavimento Rígido	0.14 cms.
Profundidad (M)	1.20 MTS.
Material De La Vía	CONCRETO - DESTRUIDO.
Material Tubería	A.C.
Diámetro Tubería	3"

DIAGRAMA




OBSERVACIONES GENERALES (estado de la vía y otros):

NOMBRE DEL FUNCIONARIO:

FIRMA RESPONSABLE:

CARGO Y DEPENDENCIA:

Señor Antonio Pesa T. Galdino Guevara
 SUPERVISOR GESTIÓN DE OBRAS



FORMATO DE LEVANTAMIENTOS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: PA-R-GA-022

FECHA DE VIGENCIA:
2022-03-17

VERSIÓN: 00

Página 1 de 1


FECHA: MAYO 24 DE 2022

DIRECCION: CALLE 2, ENTRE CARRETERAS 12 Y 12A. B/ALASKA.

DATOS DE LA VIA

Total Intervención L(MI)	53.50 MTS.
Ancho De La Vía (MI)	6.00 MTS.
Ancho De Los Andenes (MI)	1.00 MTS.
N° De Acometidas Largas	7.
N° De Acometidas Cortas	5.
N° De Usuarios Totales	12.
Acometidas Largas (MI)	8.00 MTS.
Acometidas Cortas (MI)	4.00 MTS.
Espesor Pavimento Flexible	0.10 cms.
Espesor Pavimento Rígido	-
Profundidad (M)	1.20 MTS.
Material De La Vía	ASFALTO - DETERIORADO.
Material Tubería	A.C.
Diámetro Tubería	3"

DIAGRAMA




OBSERVACIONES GENERALES (estado de la vía y otros):

NOMBRE DEL FUNCIONARIO:

FIRMA RESPONSABLE:

CARGO Y DEPENDENCIA:

Luis Antonio Pérez T. Gilardo González
Auditor
 Supervisor - Gestión Ambiental



FORMATO DE LEVANTAMIENTOS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: PA-R-GA-022

FECHA DE VIGENCIA:

2022-03-17

VERSIÓN: 00


Página 1 de 1

FECHA: MAYO, 25, DE 2022.

DIRECCION: CARRERA 12, ENTRE TRANSV 10^B, CALLE 14^B, TRANS. 10^E, CERRO PAN DE AZÚCAR, B/ ANEÓN.

DATOS DE LA VIA

Total Intervención L(MI)	70.90 MTS.
Ancho De La Via (MI)	7.00-8.50 MTS.
Ancho De Los Andenes (MI)	1.20-1.30-1.50 MTS.
Nº De Acometidas Largas	13.
Nº De Acometidas Cortas	10.
Nº De Usuarios Totales	23.
Acometidas Largas (MI)	10.00 MTS.
Acometidas Cortas (MI)	5.00 MTS.
Espesor Pavimento Flexible	0.10 cm.
Espesor Pavimento Rígido	-
Profundidad (M)	1.20 MT.
Material De La Vía	ASFALTO - DESTRUÍDO.
Material Tubería	A.C.
Diámetro Tubería	3"



OBSERVACIONES GENERALES (estado de la vía y otros): 13 USUARIOS.

NOMBRE DEL FUNCIONARIO: Luis Antonio Peña T. Gilardo González
 FIRMA RESPONSABLE: [Signature]
 CARGO Y DEPENDENCIA: Supervisor - Gestión Operativa



CONSTANCIA RECIBO DE MEDIDOR
GESTION DE CONTROL PERDIDAS
TELEFONO: (8) 2756000 EXT 155-125

CLIENTE: OKAN Rincon Espinoza		FECHA ENTREGA: 16-03/021
DIRECCION: 219001952		MATRICULA: CUN3 = 169 F=2
MEDIDOR A INSTALAR		
NUMERO SERIAL: AN d n / C I X N	DIAMETRO: Y2	
MARCA:	LECTURA: —e	
CAJA SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	TAPA SI <input type="checkbox"/>
NO <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
MOTIVO DE INGRESO		
DIRECTO <input type="checkbox"/>	INDEPENDIZACION <input checked="" type="checkbox"/>	TPO <input type="checkbox"/>
HURTO <input type="checkbox"/>	CAMBIO <input type="checkbox"/>	TP SALA DE VENTAS <input type="checkbox"/>
MATRICULA NUEVA <input type="checkbox"/>	OTRO <input type="checkbox"/>	CUAL?
NOTA: SI PASADOS 30 DIAS, NO SE HA REALIZADO LA INSTALACION DEL MEDIDOR POR REPOSICION PUEDE ACERCARSE A LA OFICINA DE GESTION DE CONTROL PERDIDAS UBICADA EN LA CARRERA 3 No.1-04 B/ LA POLA, O COMUNICARSE A LA LINEA TELEFONICA 2 75 6000 EXT 125 O 155 PARA SOLICITAR INFORMACION AL RESPECTO O CALL CENTER LINEA DIRECTA 116.		QUIEN RECIBE AUGUSTAN

314.403.6725



FORMATO DE LEVANTAMIENTOS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: PA-R-GA-022

FECHA DE VIGENCIA:

2022-03-17

VERSIÓN: 00


Página 1 de 1

FECHA: JUNIO - 01 DE 2022.

DIRECCION: CARRERA 12, ENTRE CALLE 81 Y 83. B3. PEDREGAL.

DATOS DE LA VIA

Total Intervención L(Ml)	128.00 MTS.
Ancho De La Vía (Ml)	4.00 MTS.
Ancho De Los Andenes (Ml)	1.00 MT.
N° De Acometidas Largas	22
N° De Acometidas Cortas	18.
N° De Usuarios Totales	40.
Acometidas Largas (Ml)	6.00 MTS.
Acometidas Cortas (Ml)	3.00 MT.
Espesor Pavimento Flexible	0.10 CMS.
Espesor Pavimento Rígido	-
Profundidad (M)	1.10 MTS.
Material De La Vía	ASFALTO - DETERIORADO.
Material Tubería	A.C.
Diámetro Tubería	3".



OBSERVACIONES GENERALES (estado de la vía y otros):


NOMBRE DEL FUNCIONARIO:

José Antonio Peña y Gilberto Galindo

FIRMA RESPONSABLE:

Supervisor - Gestión Aveduto

CARGO Y DEPENDENCIA:



FORMATO DE LEVANTAMIENTOS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: PA-R-GA-022

FECHA DE VIGENCIA:
2022-03-17

VERSIÓN: 00

Página 1 de 1


FECHA: Junio - 07. 2022

DIRECCION: MANZANA "E", ENTRE LOTES 47 Y 51. B/PRADO 2.

BATOS DE LA VIA

Total Intervención L(MI)	15.40 MTS.
Ancho De La Vía (MI)	7.00
Ancho De Los Andenes (MI)	0.80 - 1.00 MT.
N° De Acometidas Largas	-
N° De Acometidas Cortas	-
N° De Usuarios Totales	-
Acometidas Largas (MI)	-
Acometidas Cortas (MI)	-
Espesor Pavimento Flexible	-
Espesor Pavimento Rígido	0.14 cms.
Profundidad (M)	1.20 MT.
Material De La Vía	HAY UN TRAMO DE 2.00MT X 15.00 CONCRETO. EL RESTO EN BASE GRANADA.
Material Tubería	A.C.
Diámetro Tubería	3".

PLAZA
TARJON
DIAGRAMA



OBERVACIONES GENERALES (estado de la vía y otros):

EL TRAMO EN CONCRETO ESTA AL LADO DE LA CASA # 47. EL RESTO DE VIA TIENE UNA CAPA DE BASE GRANADA A LA PARZANTE.

NOTA: LA RED VA POR EL ANDEN DE LA CASA # 47. 3" A.C.

NOMBRE DEL FUNCIONARIO:


FIRMA RESPONSABLE:

CARGO Y DEPENDENCIA:

Jos Antonio Peña y Gelardo Galindo
Supervisor - Gestión Heurvero.

501

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



INFORMACIÓN GENERAL: NOMBRE DE LA EMPRESA: [] DIRECCIÓN: [] TELÉFONO: [] RUT: [] NOMBRE DEL REPRESENTANTE: [] CARGO: [] FECHA DE EMISIÓN: []		DATOS DEL EMPLEADO: NOMBRE: [] DIRECCIÓN: [] TELÉFONO: [] RUT: [] NOMBRE DEL REPRESENTANTE: [] CARGO: [] FECHA DE EMISIÓN: []		DATOS DEL APORTANTE: NOMBRE: [] DIRECCIÓN: [] TELÉFONO: [] RUT: [] NOMBRE DEL REPRESENTANTE: [] CARGO: [] FECHA DE EMISIÓN: []	
---	--	--	--	---	--

TOTAL APORTES PERIÓDICOS										
PERIÓDICOS	NO PERIÓDICOS	OTROS	CONTRIBUCIÓN	RENTAS	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

TOTAL APORTES A LA OBLIGACIÓN										
PERIÓDICOS	NO PERIÓDICOS	OTROS	CONTRIBUCIÓN	RENTAS	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

DETALLE DE APORTES PERIÓDICOS															
PERIÓDICOS	NO PERIÓDICOS	OTROS	CONTRIBUCIÓN	RENTAS	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	

TOTAL \$ 285.000

501

Planilla Integrada

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT. 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogota

ORDEN DE SERVICIO

No OS: 9227011516 DV: 553817

Cajero: HIALPIPI

Cliente beneficiario:
110263 PILA RECAUDO

Fecha: 08/06/2022 08:33:16

PS Recaudador:
911023 CALLE 11 MURILLO TORO

Cantidad cupones:

Identificacion: 14269349

Nombre: GILDARDO

Apellido 1: BALINDA

Apellido 2: N/A

Tipo documento: CEDULA DE CIUDADANIA

TELEFONO: 1111111111

Codigo Planilla: 444684578

Periodo Pago: 2022/05

Valor Comision: 0

Valor Iva Comision: 0

Referencia: 14269349 Valor \$285.000.00

Valor recibido: \$285.000.00

Forma de pago: EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Con la solicitud y aceptacion de mi parte, de la prestacion de este servicio, entienda que manifiesto verbalmente mi autorizacion para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda., Estos datos pueden ser utilizados: unica y exclusivamente para la prestacion del servicio convenido.
Linea de servicio al cliente: (1) 6510101
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co



FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES

CÓDIGO: GJ-R-056

FECHA VIGENCIA:

2021/07/15

VERSIÓN: 01

Página 1 de 4

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Evaluación: Fecha evaluación: 8/06/2022 Reevaluación: Fecha reevaluación: _____
 Acta Parcial N° 4 Acta Final _____

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: 040 DEL 27 DE ENERO DE 2022
 NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA: GILDARDO GALINDO FLÓREZ NIT: C.C.14269349
 FECHA DE INICIO: 8 DE FEBRERO DEL 2022 FECHA DE TERMINACION: 7 DE AGOSTO DEL 2022
 OBJETO DEL CONTRATO: APOYO A LA GESTIÓN DE PERSONAL ASISTENCIAL GRADO II, PARA EL GRUPO GESTIÓN ACUEDUCTO DEL IBA S.A ESP OFICIAL.

CLASE DE CONTRATO	1. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION	X
	2. SUMINISTRO Y ADQUISICION	
	3. ARRENDAMIENTO	
	4. CONSULTORIA E INTERVENTORIA	
	5. SERVICIO	
	6. SEGUROS	
	7. INTERMEDIARIO DE SEGUROS	
	8. OBRA PÚBLICA	

ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA

PUNTAJE	2= MALO	3= REGULAR	4= BUENO	5= EXCELENTE
1. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION				
CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD		PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	
PUNTAJE		PUNTAJE		PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN EL SERVICIO	5	PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE	5	
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	5	ATENCION DE REQUERIMIENTOS	5	
CUMPLIMIENTO EN LOS TERMINOS PARA LEGALIZAR EL CONTRATO Y SUS ADICIONES	5	PAGO OPORTUNO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5	
TOTAL PROMEDIO	5,00	ENTREGA OPORTUNA DE FACTURA	5	
		CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	5	
		CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	5	
CRITERIOS DE CALIDAD	PUNTAJE	TOTAL PROMEDIO		5,00
CALIDAD Y/O CONFORMIDAD EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	5	EVALUACION TOTAL		5,00
TOTAL PROMEDIO	5,00			
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE BIENES	5	ATENCION DE REQUERIMIENTOS POR LA CALIDAD DEL SUMINISTRO ADQUIRIDO	5	
CANTIDADES DE ENTREGA DE BIENES	5	SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS	5	
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	5	ALMACENAMIENTO Y BODEGAJE	5	
CUMPLIMIENTO EN LOS TERMINOS PARA LEGALIZAR EL CONTRATO Y SUS ADICIONES	5	SERVICIO POSTVENTA	5	
TOTAL PROMEDIO	5,00	ENTREGA OPORTUNA DE FACTURA	5	
		CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	5	
CRITERIOS DE CALIDAD	PUNTAJE	TOTAL PROMEDIO		5,00
CALIDAD Y/O CONFORMIDAD EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	5	EVALUACION TOTAL		5,00
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE MERCANCIA Y GARANTIAS	5			
FUNCIONAMIENTO	5			
TOTAL PROMEDIO	5,00			

ANALISIS DEL RESULTADO DE LA EVALUACION X REEVALUACION _____ POR PARTE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR (Cuando un contrato cuente con interventor y supervisor, este criterio debe ser diligenciado por los dos, en sus respectivas calidades):



FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES

CÓDIGO: GJ-R-056

FECHA VIGENCIA:

2021/07/15

VERSIÓN: 01

Página 1 de 4

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

OBSERVACIONES AL RESULTADO DE LA EVALUACION REEVALUACION POR PARTE DEL CONTRATISTA:

INTERPONE RECURSO DE REPOSICION SI NO

INTERPONE RECURSO DE APELACION SI NO

NOTA INFORMATIVA: (Aplica unicamente para la reevaluacion) De conformidad con el articulo 7 de la resolucion que reglamenta el procedimiento para la evaluacion y reevaluacion de proveedores la calificacion de la reevaluacion de proveedores, tendra los siguientes efectos: El contratista o Proveedor que obtenga como resultado de la reevaluacion puntaje de 3 o superior, sera tenido en cuenta para contratar con el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. El contratista que en el proceso de reevaluacion obtenga un promedio de calificacion inferior a tres (3), sera suspendido por un termino igual al plazo total del contrato ejecutado. En todo caso el termino de suspension no podra ser inferior a seis (6) meses. Durante el termino de la suspension el contratista no se podra presentar a participar como proponente individual o plural (Consortio, Union Temporal, Promesa de Sociedad Futura u otra) en procesos de seleccion que adelante el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.

La Suspension a que hace referencia el presente articulo se extendera por igual termino a cada uno de los integrantes de Consortios o Uniones Temporales que en el proceso de reevaluacion hayan obtenido una calificacion inferior a tres (3).

Los efectos mencionados en la nota anterior aplican para la reevaluacion de este contrato, de acuerdo con la fecha de su suscripcion.

SI NO

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR- LIDER DE ACUEDUCTO ING.DILEY VANESSA BARRERO OLAYA

[Handwritten signature of Diley Vanessa Barrero Olaya]

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL CONTRATISTA- GILDARDO GALINDO FLÓREZ

[Handwritten signature of Gildardo Galindo Flórez]

CUENTA DE COBRO No. 04
IBAL SA ESP OFICIAL
Empresa ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado

DEBE A:
GILDARDO GALINDO FLOREZ
C.C. 14269349

LA SUMA DE: Un millón quinientos cincuenta mil pesos moneda corriente
(\$1.550.000,00)

POR CONCEPTO DE: Prestación de servicios
y apoyo a la gestión del
08 de mayo de 2022
al 07 de junio de 2022

Cordialmente,



Gildardo Galindo Flórez
C.C. 14269349

