

	SOPORTES DOCUMENTALES PARA TRAMITE DE CUENTA	CÓDIGO: GJ-R-050
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	FECHA VIGENCIA: 2016-10-12
		VERSIÓN: 02
		Página 1 de 1

Ibagué, 7 de abril de 2022

Doctor(a)
Olga Lucia Liévano Rodríguez
Secretario(a) General
(Empresa)
(Ciudad)

REF: ENVIO SOPORTES PARA TRAMITE DE CUENTA DEL CONTRATO N°040 de 27 de enero del 2022.


Cordial Saludo:

Por medio de la presente me dirijo a usted con el fin de allegarle los soportes documentales originales para que obren dentro de la carpeta del archivo de gestión de la secretaria general, así como también las copias de los documentos que son requeridos por la oficina de contabilidad para el respectivo trámite de cuenta, para lo cual me permito relacionar al detalle los documentos que adjunto, de la siguiente manera:

DOCUMENTOS ACTA PARCIAL N°2:

- Informe de actividades de actividades.
- Planilla integrada autoliquidación aportes.
- Cuenta de cobro N°2.
- Ficha técnica de evaluación y reevaluación de proveedores.

Atentamente,



DILEY VANESSA BARRERO OLAYA - LIDER DE ACUEDUCTO

R/SANOVA
ABRIL 19/2022



ACTA PARCIAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-033

FECHA VIGENCIA:
2022-01-12

VERSIÓN: 07

Página 1 de 3

Contrato No.	040 de 27 de enero de 2022		
Objeto	APOYO A LA GESTIÓN DE PERSONAL ASISTENCIAL GRADO II, PARA EL GRUPO GESTIÓN ACUEDUCTO DEL IBAL S.A ESP OFICIAL.		
Valor total	NUEVE MILLONES TRECIENTOS MIL PESOS (\$9.300.000) IVA INCLUIDO		
Contratista	GILDARDO GALINDO FLÓREZ		
Supervisor	DILEY VANESSA BARRERO OLAYA		
Fecha de inicio	8 DE FEBRERO DE 2022		
Fecha de terminación	7 DE AGOSTO DE 2022		
Plazo de Ejecución	SEIS (6) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO		
FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA PARCIAL	Año	Mes	Día
	2022	abril	7
En la ciudad de Ibagué, en la fecha antes indicada, contratista y supervisor suscriben la presente Acta Parcial No.02 del contrato antes identificado. Para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago.			
Periodo informado	8 de marzo – 7 de abril de 2022		
Informe de las actividades desarrolladas y avaladas por el supervisor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Visitas técnicas a los tanques de almacenamiento, para dar inicio al plan de recuperación y actualización de información de sistema de entradas y salidas y el sistema de válvulas. 2. Apoyar visitas de socialización en diferentes barrios de la ciudad, con el fin de concientizar a la comunidad en los procesos de cambios de redes hidrosanitarias, que intervendrá el IBAL. 3. Visitas de apoyo y levantamientos planimétricos en diferentes barrios de la ciudad, para el plan de cambio de redes del sistema hidro-sanitario y la carpeta asfáltica, que intervendrá infraestructura. 4. Adelantar y entregar toda la documentación actualizada de lo ejecutado en el desarrollo del contrato a la dependencia Gestión Acueducto. 5. Apoyo de gestión en correspondencia y archivo. 6. Apoyo en cargue de agua trata en carro tanques para suministro en diferentes barrios de la ciudad, debido a la emergencia invernal. <p>(se adjunta cronograma detallado de actividades desarrolladas desde marzo 8 hasta abril 7 del 2022)</p>		
Evidencias de la ejecución del contrato	<p align="center">ANEXO DOCUMENTO CON EVIDENCIAS DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:</p> <p align="center">-cronograma detallado de actividades desarrolladas desde marzo 8 hasta abril 7 del 2022</p>		
ITEM	DETALLE DEL BIEN	CPC	CANTIDAD
		CODIGO DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO
			VALOR SOLICITADO PRESUPUESTALMENTE
			VALOR ACTA
			SALDO PRESUPUESTAL

m



ACTA PARCIAL
SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-033

FECHA VIGENCIA:

2022-01-12

VERSIÓN: 07

Página 2 de 3

1	Apoyo a la gestión	85954	servicios de preparación de documentos y otros servicios	1	\$1.550.000,00	\$7.750.000,00	\$1.550.000,00	\$6.200.000,00
VALOR PRESENTE ACTA							\$1.550.000,00	\$6.200.000,00

ESTADO DE CUENTA

Valor Contrato	\$9.300.000,00
Valor Acta No. 01	\$1.550.000,00
Valor Acta No. 02	\$1.550.000,00
Saldo (Valor pendiente para pago)	\$6.200.000,00

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

PERSONA JURIDICA

El contratista presentó certificación suscrita por el revisor fiscal o el representante legal acreditando que se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y pagos de parafiscales a que hubiere lugar.

APORTA CERTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	SI <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO x
APORTA CERTIFICACION REVISOR FISCAL (En caso de aportar certificación del revisor fiscal deberá adjuntar con ella, copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes de la Junta Central de Contadores)	SI <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO x

PERSONA NATURAL

Entidad en donde se realiza el pago.	BANCOMEVA EFECTY	Valor total del aporte	\$ 285.000.00	
Planilla No.	4438863452	Salud	\$ 125.000	
Periodo cotizado	De:	01/03/2022	Pensión	\$ 160.000
	Hasta:	31/03/2022	ARL	N/A


ANEXOS:

	Marque con x
Recibo de pago de seguridad social	x
Copias planillas de aporte	x

Firma	
-------	--


02

	ACTA PARCIAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GJ-R-033
		FECHA VIGENCIA: 2022-01-12
		VERSIÓN: 07
		Página 3 de 3

Nombre	GILDARDO GALINDO FLÓREZ	 DILEY VANESSA BARRERO OLAYA
	Contratista	Supervisor
V° B° Profesional Salud Ocupacional IBAL	 CLAUDIA COMBITA ZAMBRANO	



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE:
 CÉDULA DE CIUDADANÍA: 4438883452 TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES 2022
 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: GILBERTO GALINDO FLORES TOLEMA INDEPENDIENTE 2022
 DIRECCIÓN: MZ JT CS 20 ETAPA 2 CIUDAD LA SIMON BOLI TELEFONO: 2665556 H-INDEPENDIENTE 2022
 TIPO APORTANTE: 06-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE: PLAN UNICO
 FORMA DE PRESENTACIÓN: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEANA E CBSF (REFORMA TRIBUTARIA).
 APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEANA E CBSF (REFORMA TRIBUTARIA).
 NÚMERO PLANILLA: 4438883452 TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES 2022
 PERÍODO COTIZACIÓN OTROS: 2022 PERÍODO COTIZACIÓN SALUD: 2022
 FECHA PAGO (base de datos): 2022/04/04 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 9999331619

TOTAL APORTES A FONDO		APORTES VOLUNTARIOS		SOLIDARIDAD		FSP		SUSISTENCIA		COTIZACIÓN		MORA		TOTAL	
NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COTIZANTE	NO. COTIZANTES	VALOR										
1	\$ 160,000			1	\$ 160,000	1	\$ 160,000	1	\$ 160,000	1	\$ 160,000	1	\$ 160,000	1	\$ 160,000
TOTAL															

TOTAL APORTES A FONDO		APORTES VOLUNTARIOS		SOLIDARIDAD		FSP		SUSISTENCIA		COTIZACIÓN		MORA		TOTAL	
NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COTIZANTE	NO. COTIZANTES	VALOR										
1	\$ 160,000			1	\$ 160,000	1	\$ 160,000	1	\$ 160,000	1	\$ 160,000	1	\$ 160,000	1	\$ 160,000
TOTAL															

TOTAL APORTES A FONDO		APORTES VOLUNTARIOS		SOLIDARIDAD		FSP		SUSISTENCIA		COTIZACIÓN		MORA		TOTAL	
NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COTIZANTE	NO. COTIZANTES	VALOR										
1	\$ 160,000			1	\$ 160,000	1	\$ 160,000	1	\$ 160,000	1	\$ 160,000	1	\$ 160,000	1	\$ 160,000
TOTAL															

TOTAL APORTES A FONDO		APORTES VOLUNTARIOS		SOLIDARIDAD		FSP		SUSISTENCIA		COTIZACIÓN		MORA		TOTAL	
NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COTIZANTE	NO. COTIZANTES	VALOR										
1	\$ 160,000			1	\$ 160,000	1	\$ 160,000	1	\$ 160,000	1	\$ 160,000	1	\$ 160,000	1	\$ 160,000
TOTAL															

TOTAL APORTES A FONDO		APORTES VOLUNTARIOS		SOLIDARIDAD		FSP		SUSISTENCIA		COTIZACIÓN		MORA		TOTAL	
NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COTIZANTE	NO. COTIZANTES	VALOR										
1	\$ 160,000			1	\$ 160,000	1	\$ 160,000	1	\$ 160,000	1	\$ 160,000	1	\$ 160,000	1	\$ 160,000
TOTAL															

TOTAL APORTES A FONDO		APORTES VOLUNTARIOS		SOLIDARIDAD		FSP		SUSISTENCIA		COTIZACIÓN		MORA		TOTAL	
NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COTIZANTE	NO. COTIZANTES	VALOR										
1	\$ 160,000			1	\$ 160,000	1	\$ 160,000	1	\$ 160,000	1	\$ 160,000	1	\$ 160,000	1	\$ 160,000
TOTAL															

TOTAL APORTES A FONDO		APORTES VOLUNTARIOS		SOLIDARIDAD		FSP		SUSISTENCIA		COTIZACIÓN		MORA		TOTAL	
NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COTIZANTE	NO. COTIZANTES	VALOR										
1	\$ 160,000			1	\$ 160,000	1	\$ 160,000	1	\$ 160,000	1	\$ 160,000	1	\$ 160,000	1	\$ 160,000
TOTAL															

TOTAL APORTES A FONDO		APORTES VOLUNTARIOS		SOLIDARIDAD		FSP		SUSISTENCIA		COTIZACIÓN		MORA		TOTAL	
NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COTIZANTE	NO. COTIZANTES	VALOR										
1	\$ 160,000			1	\$ 160,000	1	\$ 160,000	1	\$ 160,000	1	\$ 160,000	1	\$ 160,000	1	\$ 160,000
TOTAL															

TOTAL APORTES A FONDO		APORTES VOLUNTARIOS		SOLIDARIDAD		FSP		SUSISTENCIA		COTIZACIÓN		MORA		TOTAL	
NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COTIZANTE	NO. COTIZANTES	VALOR										
1	\$ 160,000			1	\$ 160,000	1	\$ 160,000	1	\$ 160,000	1	\$ 160,000	1	\$ 160,000	1	\$ 160,000
TOTAL															

TOTAL APORTES A FONDO		APORTES VOLUNTARIOS		SOLIDARIDAD		FSP		SUSISTENCIA		COTIZACIÓN		MORA		TOTAL	
NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COTIZANTE	NO. COTIZANTES	VALOR										
1	\$ 160,000			1	\$ 160,000	1	\$ 160,000	1	\$ 160,000	1	\$ 160,000	1	\$ 160,000	1	\$ 160,000
TOTAL															

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT. 800.751.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogota

ORDEN DE SERVICIO

No OS: 919926719E DU: 676759

Cajero: JOIGALBA

Cliente beneficiario:
110263 PILA RECAUDO

Fecha: 02/04/2022 16:01:12

PS Recaudador:
993524 CRA 5 CALLE 69 LA ALAMEDA (T)

Cantidad cupones: 1

Identificacion: 14269349

Nombre: GILVARDO

Apellido 1: GALINDO

Apellido 2: N. B.

Tipo Documento: CEDULA DE CIUDADANIA

Telefono: 2666991

Codigo Planilla: 4438863452

Periodo Pago: 2022/03

Valor Comision: 0

Valor Iva Comision: 0

Referencia Valor

14269349 \$285.000,00

Valor recibido: \$285.000,00

Forma de pago: EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el

cliente beneficiario

Conserve este recibo, es el unico

soporte valido para atender cualquier

reclamacion.

Con la solicitud y aceptacion de mi

parte, de la prestacion de este

servicio, entienda que manifiesto

verbalmente mi autorizacion para el

tratamiento de los datos personales que

voluntariamente le entregado a Efectivo

Ltda., estos datos pueden ser utilizados

unica y exclusivamente para la

prestacion del servicio convenido.

Linea de servicio al cliente: (1)

510101

servicioalcliente@efecty.com.co

www.efecty.com.co

	FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES		CÓDIGO: GJ-R-056	
			FECHA VIGENCIA: 2021/07/15	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		VERSIÓN: 01	
			Página 1 de 4	
Evaluación: <input checked="" type="checkbox"/> Fecha evaluación <u>7/04/2022</u>	Reevaluación: <input type="checkbox"/> Fecha reevaluación: _____			
Acta Parcial N° <u>2</u>	Acta Final _____			
INFORMACION DEL CONTRATO				
NUMERO Y FECHA: 040 DEL 27 DE ENERO DE 2022				
NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA: GILDARDO GALINDO FLÓREZ			NIT: C.C. 14269349	
FECHA DE INICIO: 8 DE FEBRERO DEL 2022			FECHA DE TERMINACION: 7 DE AGOSTO DEL 2022	
OBJETO DEL CONTRATO: APOYO A LA GESTIÓN DE PERSONAL ASISTENCIAL GRADO II, PARA EL GRUPO GESTIÓN ACUEDUCTO DEL IBAL S.A ESP OFICIAL.				
CLASE DE CONTRATO	1. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION		X	
	2. SUMINISTRO Y ADQUISICION			
	3. ARRENDAMIENTO			
	4. CONSULTORIA E INTERVENTORIA			
	5. SERVICIO			
	6. SEGUROS			
	7. INTERMEDIARIO DE SEGUROS			
	8. OBRA PUBLICA			
ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA				
PUNTAJE	2= MALO	3= REGULAR	4= BUENO	5= EXCELENTE
1. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION				
CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD		PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	
OPORTUNIDAD EN EL SERVICIO		5	PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE	
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS		5	ATENCION DE REQUERIMIENTOS	
CUMPLIMIENTO EN LOS TERMINOS PARA LEGALIZAR EL CONTRATO Y SUS ADICIONES		5	PAGO OPORTUNO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	
TOTAL PROMEDIO		5,00	ENTREGA OPORTUNA DE FACTURA	
			CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	
			CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	
CRITERIOS DE CALIDAD		PUNTAJE	TOTAL PROMEDIO	
CALIDAD Y/O CONFORMIDAD EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS		5		
TOTAL PROMEDIO		5,00	EVALUACION TOTAL	
			ATENCION DE REQUERIMIENTOS POR LA CALIDAD DEL SUMINISTRO ADQUIRIDO	
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE BIENES		5		
CANTIDADES DE ENTREGA DE BIENES		5	SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS	
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS		5	ALMACENAMIENTO Y BODEGAJE	
CUMPLIMIENTO EN LOS TERMINOS PARA LEGALIZAR EL CONTRATO Y SUS ADICIONES		5	SERVICIO POSTVENTA	
TOTAL PROMEDIO		5,00	ENTREGA OPORTUNA DE FACTURA	
			CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	
CRITERIOS DE CALIDAD		PUNTAJE	TOTAL PROMEDIO	
CALIDAD Y/O CONFORMIDAD EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS		5		
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE MERCANCIA Y GARANTIAS		5		
FUNCIONAMIENTO		5		
TOTAL PROMEDIO		5,00	EVALUACION TOTAL	
ANALISIS DEL RESULTADO DE LA EVALUACION <input checked="" type="checkbox"/> REEVALUACION <input type="checkbox"/> POR PARTE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR (Cuando un contrato cuente con interventor y supervisor, este criterio debe ser diligenciado por los dos, en sus respectivas calidades):				



FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES

CÓDIGO: GJ-R-056

FECHA VIGENCIA:

2021/07/15

VERSIÓN: 01

Página 1 de 4

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

OBSERVACIONES AL RESULTADO DE LA EVALUACION REEVALUACION POR PARTE DEL CONTRATISTA:

INTERPONE RECURSO DE REPOSICION SI NO

INTERPONE RECURSO DE APELACION SI NO

NOTA INFORMATIVA: (Aplica unicamente para la reevaluacion) De conformidad con el artículo 7 de la resolución que reglamenta el procedimiento para la evaluación y reevaluación de proveedores la calificación de la reevaluación de proveedores, tendrá los siguientes efectos: El contratista o Proveedor que obtenga como resultado de la reevaluación puntaje de 3 o superior, será tenido en cuenta para contratar con el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. El contratista que en el proceso de reevaluación obtenga un promedio de calificación inferior a tres (3), será suspendido por un término igual al plazo total del contrato ejecutado. En todo caso el término de suspensión no podrá ser inferior a seis (6) meses. Durante el término de la suspensión el contratista no se podrá presentar a participar como proponente individual o plural (Consortio, Unión Temporal, Promesa de Sociedad Futura u otra) en procesos de selección que adelante el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.

La Suspensión a que hace referencia el presente artículo se extenderá por igual término a cada uno de los integrantes de Consortios o Uniones Temporales que en el proceso de reevaluación hayan obtenido una calificación inferior a tres (3).

Los efectos mencionados en la nota anterior aplican para la reevaluación de este contrato, de acuerdo con la fecha de su suscripción. SI NO

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL SUPERVISOR-YO INTERVENTOR- LIDER DE ACUEDUCTO ING.DILEY VANESSA BARRERO OLAYA

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL CONTRATISTA- GILDARDO GALINDO FLÓREZ

INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR GILDARDO GALINDO FLÓREZ
CC. 14269349 CONTRATO 040 APOYO A LA GESTIÓN CORRESPONDIENTE
DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL DE 2022

Marzo 8 y 9 de 2022

Actividad:

Se realizo visita de apoyo y levantamiento en el sector Los Tunjos.

- Calles 142, 144, carrera 18B supermanzana 6 manzana 7 y supermanzana 6 manzana 3
- Calles 141, 142, carrera 18B supermanzana 5 manzana 7 y supermanzana 5 manzana 5

En el plan de cambio de redes hidrosanitarias (Ibal) y carpeta asfáltica de concreto rígido (infraestructura)

Desarrollo:

Se desarrolla número de usuarios, estado de la red, diámetro de la vía. Se realizó visita en compañía del señor Luis Peña, según lo ordenado por el Ing. Sebastián Hernández.

Marzo 10 de 2022

Actividad:

Se realizo visita de apoyo y levantamiento en el sector:

- Barrio Venecia, transversal 11 sur No. 13-25 calle La María.
- Barrio Ricaurte, carrera 13 sur calles 21 y 22. Calle 21E carreras 13 y 14 sur.

En el plan de cambio de redes hidrosanitarias (Ibal) y carpeta asfáltica de concreto rígido (infraestructura)

Desarrollo:

Se desarrolla número de usuarios, estado de la red, diámetro de la vía. Se realizó visita en compañía del señor Luis Peña, según lo ordenado por el Ing. Sebastián Hernández.

Marzo 12 de 2022

Actividad:

Se realizó visita de apoyo en compañía del señor Manuel Amado, al sector del barrio Arkamónica, con el fin de determinar el hundimiento en la vía, por el posible daño ocasionado por la red de acueducto.

Desarrollo:

Se inspeccionó la red de acueducto con geófono y se determina que la anomalía la presenta la red de alcantarillado intradomiciliario.

SW

Marzo 14 de 2022

Actividad:

Se realizo visita de apoyo y levantamiento en el sector:

- Barrio Alaska, calles 12, 12^a y 12B
- Urbanización Villa Adriana y Santa Barbara, calles 12 y 12^a, carreras 1 y 1^a
- Barrio Alaska, carrera 11^a bis, calle 2^a

Desarrollo:

Se desarrolla número de usuarios, estado de la red, diámetro de la vía. Se realizó visita en compañía del señor Luis Peña, según lo ordenado por el Ing. Sebastián Hernández.

Marzo 15 de 2022

Actividad:

Se realizo visita de apoyo y levantamiento en el sector:

Barrio Las Vegas parte baja, carrera 5 sur, calle 21

Desarrollo:

Se desarrolla número de usuarios, estado de la red, diámetro de la vía. Se realizó visita en compañía del señor Luis Peña, según lo ordenado por el Ing. Sebastián Hernández.

Marzo 16 de 2022

Actividad:

Se realizo visita de apoyo y levantamiento en el sector:

Sector Barrio Venecia, carrera 11 sur, calles 14 y 15

Desarrollo:

Se desarrolla número de usuarios, estado de la red, diámetro de la vía. Se realizó visita en compañía del señor Luis Peña, según lo ordenado por el Ing. Sebastián Hernández.

Marzo 17 de 2022

Actividad:

Se realizo visita de apoyo y levantamiento en el sector:

Barrio San Pedro Alejandrino, calle 24 carrera 1^a.

Desarrollo:

Se desarrolla número de usuarios, estado de la red, diámetro de la vía. Se realizó visita en compañía del señor Luis Peña, según lo ordenado por el Ing. Sebastián Hernández.

Marzo 18 de 2022

Actividad:

Se realizo visita de apoyo y levantamiento en el sector:
Barrio San Pedro Alejandrino, calle 23 carreras 1ª. Y 1

Desarrollo:

Se desarrolla número de usuarios, estado de la red, diámetro de la vía. Se realizó visita en compañía del señor Luis Peña, según lo ordenado por el Ing. Sebastián Hernández.

Marzo 21 de 2022

Actividad:

Se realizo visita de apoyo y levantamiento en el sector:
Barrio San Pedro Alejandrino, carrera 1ª. Calles 22 y 23

Desarrollo:

Se desarrolla número de usuarios, estado de la red, diámetro de la vía. Se realizó visita en compañía del señor Luis Peña, según lo ordenado por el Ing. Sebastián Hernández.

Marzo 22 de 2022

Actividad:

Se realizo apoyo en planta, tanqueo de carro tanques y en la sección de archivo.

Marzo 23 de 2022

Actividad:

Se realizo visita de apoyo y levantamiento en el sector:

- Barrio Versalles, carrera 2ª calles 47 y 48
- Barrio Malabar, carrera 2ª. Calles 14 y 15

Desarrollo:

Se desarrolla número de usuarios, estado de la red, diámetro de la vía. Se realizó visita en compañía del señor Luis Peña, según lo ordenado por el Ing. Sebastián Hernández.

Marzo 24 de 2022

Actividad:

Se realizo visita de apoyo y levantamiento en el sector:
Barrio Versalles, carrera 2ª, calles 47 y 48

Desarrollo:

Se desarrolla número de usuarios, estado de la red, diámetro de la vía. Se realizó visita en compañía del señor Luis Peña, según lo ordenado por el Ing. Sebastián Hernández.

Marzo 25 de 2022

Actividad:

Se realizo visita de apoyo y levantamiento en el sector:

- Barrio Ancón, carrera 11 cales 16 y 17
- Barrio Malabar, carrera 11 calles 14ª y 15

Desarrollo:

Se desarrolla número de usuarios, estado de la red, diámetro de la vía. Se realizó visita en compañía del señor Luis Peña, según lo ordenado por el Ing. Sebastián Hernández.

Marzo 28 de 2022

Actividad:

Se realizo visita de apoyo y levantamiento en el sector:

Barrio San Antonio, calle 57, carreras 21 y 22. Carrera 16B calles 56 y 57

Desarrollo:

Se desarrolla número de usuarios, estado de la red, diámetro de la vía. Se realizó visita en compañía del señor Luis Peña, según lo ordenado por el Ing. Sebastián Hernández.

Marzo 29 de 2022

Actividad:

Se realizo visita de apoyo y levantamiento en el sector:

Barrio Praderas del Norte, carrera 15 calles 120 y 121. Carrera 16ª calles 121A y 122

Desarrollo:

Se desarrolla número de usuarios, estado de la red, diámetro de la vía. Se realizó visita en compañía del señor Luis Peña, según lo ordenado por el Ing. Sebastián Hernández.

Marzo 30 de 2022

Actividad:

Se realizo visita de apoyo y levantamiento en el sector:

Barrio Popular, carrera 4ª. Sur calles 27B Y 28 bis

Desarrollo:

Se desarrolla número de usuarios, estado de la red, diámetro de la vía. Se realizó visita en compañía del señor Luis Peña, según lo ordenado por el Ing. Sebastián Hernández.

Marzo 31 de 2022

Actividad:

Se realizo visita de apoyo y levantamiento en el sector:
Barrio Calarcá, carrera 10ª calles 41,42,43 y 44

Desarrollo:

Se desarrolla número de usuarios, estado de la red, diámetro de la vía. Se realizó visita en compañía del señor Luis Peña, según lo ordenado por el Ing. Sebastián Hernández.

Abril 1 de 2022

Actividad:

Se realizo visita de apoyo y levantamiento en el sector:
Barrio Piedra Pintada, calle 58ª carreras 2 y 3

Desarrollo:

Se desarrolla número de usuarios, estado de la red, diámetro de la vía. Se realizó visita en compañía del señor Luis Peña, según lo ordenado por el Ing. Sebastián Hernández.

Abril 4 de 2022

Actividad:

Se realizo visita de apoyo y levantamiento en el sector:
Barrio Belén, calle 4ª carrera 7. Calle 4ª carreras 6 y 7

Desarrollo:

Se desarrolla número de usuarios, estado de la red, diámetro de la vía. Se realizó visita en compañía del señor Luis Peña, según lo ordenado por el Ing. Sebastián Hernández.

Abril 5 de 2022

Actividad:

Se realizo visita de apoyo y levantamiento en el sector:

- Barrio Hacienda Piedra Pintada, carrera 2ª calles 57, 57ª, 58 y 59

- Barrio Arkalá ETII, carrera 9ª calle 97. Calle 100 carreras 9, 10, 10ª y 11
- Barrio Santa Helena, calle 42 carrea 4B

Desarrollo:

Se desarrolla número de usuarios, estado de la red, diámetro de la vía. Se realizó visita en compañía del señor Luis Peña, según lo ordenado por el Ing. Sebastián Hernández.

Abril 6 de 2022

Actividad:

Se realizo visita de apoyo y levantamiento en el sector:
Barrio Pacandé, carrera 13 calles 111, 112 y 113

Desarrollo:

Se desarrolla número de usuarios, estado de la red, diámetro de la vía. Se realizó visita en compañía del señor Luis Peña, según lo ordenado por el Ing. Sebastián Hernández.

Gilberto Golindo Flores

cc 14269349 Armas
PERSONAL ASISTENCIAL grado 2
Grupo de Acueducto Ibal. S.A.E.P.S oficial



IBAGUÉ VIBRÁ


Sede Administrativa: Carrera 3 No. 1-04 B/La Pola
 - Pbx: (8) 2756000 - Fax: (8) 2618982
 P.O.R: Carrera 5 No. 39-30 B/La Macarena
 LÍNEA DE ATENCIÓN (116) Ibagué - Tolima /
www.ibal.gov.co - sistemas@ibal.gov.co

FECHA: 14 OCTO-10-2022

DIRECCION: CALLE 21E, ENTRE CARRERAS 1341A, B/ RICAURTE.

	DATO
Total intervención L(ml)	72.80 MTS.
Ancho de vía (ml)	6.00 MTS.
Ancho de Andenes (ml)	1.10 - 1.20 MTS.
No. Acometidas Largas	6.
No. Acometidas cortas	7.
No. Usuarios Totales	13.
Acometidas largas L(ml)	8.80 MTS.
Acometidas cortas L(ml)	3.50 MTS.
Espesor Pavimento flexible	-
Espesor Pavimento rígido	0.14 cms - DESTRUIDO.
Profundidad(m)	1.32 MTS.
Material de la Vía	CONCRETO - DESTRUIDO
Material Tubería	P.V.E. Blanco.
Diámetro Tubería	3"

DIAGRAMA



OBSERVACIONES GENERALES (Estado de la y otros):

ESTA VIA FUE INTERVENIDA RECENTEMENTE

NOMBRE FUNCIONARIO
 FIRMA RESPONSABLE:
 CARGO Y DEPENDENCIA

José Antonio Peñar
 Supervisor - Gestión Acueducto
 ARDYO Gilardo Galindo



IBAGUÉ VIBRÁ

Sede Administrativa: Carrera 3 No. 1-04 B/La Pola

- Pbx: (8) 2756000 - Fax: (8) 2618982

P.O.R: Carrera 5 No. 39-30 B/La Macarena

LÍNEA DE ATENCIÓN (116) Ibagué - Tolima /


www.ibal.gov.co - sistemas@ibal.gov.co

FECHA: MARZO - 10 - 2022.

DIRECCION: CARRERA 13 SUR, ENTRE CALLES 21 Y 22. B/RICAURTE.

DATO	A.
Total intervención L(ml)	135.80 MTS.
Ancho de vía (ml)	7.50 MTS.
Ancho de Andenes (ml)	1.10 - 1.30 - 1.60 MTS.
No. Acometidas Largas	18.
No. Acometidas cortas	12.
No. Usuarios Totales	30.
Acometidas largas L(ml)	10.00 MTS.
Acometidas cortas L(ml)	3.80 MTS.
Espesor Pavimento flexible	0.10 C.M.
Espesor Pavimento rígido	-
Profundidad(m)	1.20 MTS.
Material de la Vía	ASFALTO - DESTRUÍDO. -
Material Tubería	A.C.
Díámetro Tubería	3"

DIAGRAMA



OBSERVACIONES GENERALES (Estado de

Vía y otros):

NOMBRE FUNCIONARIO

FIRMA RESPONSABLE:

CARGO Y DEPENDENCIA

Supervisor *Andrés Peña T.*

Supervisor *Gestión Acueducto*
Apoyo Gestión *Gildardo Calvo T.*



IBAL
INSTITUTO DE BÚSQUEDA Y ACREDITACIÓN

IBAGUÉ VIBRÁ

Sede Administrativa: Carrera 3 No. 1-04 B/La Pola

- Pbx: (8) 2756000 - Fax: (8) 2618982

P.O.R: Carrera 5 No. 39-30 B/La Macarena
 LÍNEA DE ATENCIÓN (116) Ibagué - Tolima /


www.ibal.gov.co - sistemas@ibal.gov.co

FECHA: MARZO 24. 2022

DIRECCION: CARRERA 2, ENTRE CALLES: 47 Y 48 B/VERSALLES.

DATO	A.
Total intervención L(ml)	50.90 MTS.
Ancho de vía (ml)	7.00 MTS.
Ancho de Andenes (ml)	1.60 - 1.90 MTS.
No. Acometidas Largas	5.
No. Acometidas cortas	5.
No. Usuarios Totales	10.
Acometidas largas L(ml)	
Acometidas cortas L(ml)	3.50 MTS.
Espesor Pavimento flexible	0.10 CMS.
Espesor Pavimento rígido	-
Profundidad(m)	1.22 MTS.
Material de la Vía	ASfalto - DESTRUIDO.
Material Tubería	P.V. C. BLANCOS.
Diámetro Tubería	3"

DIAGRAMA



OBSERVACIONES GENERALES (Estado de

Vía y otros):

NOMBRE FUNCIONARIO


FIRMA RESPONSABLE:

CARGO Y DEPENDENCIA

Andrés Antonio Peña

Supervisor - Gestión Asesoría

Apoyado por: A.D. Gestión Gilberto Salazar





FORMATO DE LEVANTAMIENTOS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: PA-R-GA-02

FECHA DE VIGENCIA
2022-03-1

VERSIÓN: 0

Página 1 de


FECHA: MARZO-25-2022.

DIRECCION: CARRERA 12, ENTRE CALLES 16 Y 17. B/ANCÓN.

DATOS DE LA VIA

Total Intervención L(M)	93.00 MTS.
Ancho De La Vía (M)	7.00 MTS.
Ancho De Los Andenes (M)	0.70chs - 1.00 - 1.10 - 1.20 - 1.40. MTS.
N° De Acometidas Largas	13.
N° De Acometidas Cortas	19.
N° De Usuarios Totales	32.
Acometidas Largas (M)	9.00 MTS.
Acometidas Cortas (M)	4.00 MTS.
Espesor Pavimento Flexible	-
Espesor Pavimento Rígido	0.14 CHS.
Profundidad (M)	1.20 MTS.
Material De La Vía	CONCRETO - DESTROZADO.
Material Tubería	A.C.
Diámetro Tubería	3".

DIAGRAMA



OBSERVACIONES GENERALES (estado de la vía y otros):

NOMBRE DEL FUNCIONARIO:

Luis Antonio Peñate

FIRMA RESPONSABLE:

[Handwritten signature]

CARGO Y DEPENDENCIA:

SUPERVISOR - GESTIÓN DE OBRAS.

APOTO AIB Gestión Ciudadela Cabanay



FORMATO DE LEVANTAMIENTOS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: PA-R-GA-022

FECHA DE VIGENCIA:
2022-03-17

VERSIÓN: 00

Página 1 de 1


FECHA: MAZZO - 25 - 2022.

DIRECCION: CARRERA 11, ENTRE CALLES 14A Y 15. B/ MALABAR.

DATOS DE LA VIA

Total Intervención L(MI)	116.20 MTS.
Ancho De La Via (MI)	6.30 y 5.70 MTS.
Ancho De Los Andenes (MI)	0.80-0.90CHS. - 1.20 - 1.40 MTS.
N° De Acometidas Largas	11.
N° De Acometidas Cortas	28.
N° De Usuarios Totales	39.
Acometidas Largas (MI)	7.50 MTS.
Acometidas Cortas (MI)	3.50 MTS.
Espesor Pavimento Flexible	-
Espesor Pavimento Rígido	0.14CHS.
Profundidad (M)	1.20 MTS.
Material De La Vía	CONCRETO DETERIORADO.
Material Tubería	A.C.
Diámetro Tubería	3"

DIAGRAMA



OBERVACIONES GENERALES (estado de la via y otros):

NOMBRE DEL FUNCIONARIO:

Luis Antonio Peña T.

FIRMA RESPONSABLE:

Dada

CARGO Y DEPENDENCIA:

Supervisor - Gestión de Obras.

Apoyo OIG Gestión Eduardo G. Lugo P



FORMATO DE LEVANTAMIENTOS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: PA-R-GA-022
FECHA DE VIGENCIA:
2022-03-17
VERSIÓN: 00
Página 1 de 1


FECHA: MARZO 28 2022

DIRECCION: CARRERA 16^B, ENTRE CALLES 56 Y 57, 13/ SAN ANTONIO.

DATOS DE LA VIA

Total Intervención L(MI)	64.70 MTS.
Ancho De La Vía (MI)	6.20 MTS.
Ancho De Los Andenes (MI)	1.20 - 1.50 MTS.
Nº De Acometidas Largas	6.
Nº De Acometidas Cortas	9.
Nº De Usuarios Totales	15.
Acometidas Largas (MI)	9.00 MTS.
Acometidas Cortas (MI)	4.50 MTS.
Espesor Pavimento Flexible	-
Espesor Pavimento Rígido	-
Profundidad (M)	1.20 MTS.
Material De La Vía	TERRENO NATURAL.
Material Tubería	P.V.C.
Diámetro Tubería	3"

DIAGRAMA



OBSERVACIONES GENERALES (estado de la vía y otros):

NOMBRE DEL FUNCIONARIO: José Antonio Peña T.

FIRMA RESPONSABLE: [Signature]

CARGO Y DEPENDENCIA: Supervisora - Gestión Acueducto
Apoyo O&M del fien Roldando Calvino



FORMATO DE LEVANTAMIENTOS

CÓDIGO: PA-R-GA-01

FECHA DE VIGENCIA
2022-03-

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

VERSIÓN:


Página 1 de

FECHA: MARZO-28-2022.

DIRECCION: CALLE 57, ENTRE CARRERAS 21922. B/SAN ANTONIO.

DATOS DE LA VÍA

Total Intervención L(MI)	118.50 MTS.
Ancho De La Vía (MI)	4.10 - 6.20 MTS.
Ancho De Los Andenes (MI)	1.00 MT.
N° De Acometidas Largas	6.
N° De Acometidas Cortas	7.
N° De Usuarios Totales	13.
Acometidas Largas (MI)	8.00 MTS.
Acometidas Cortas (MI)	4.00 MTS.
Espesor Pavimento Flexible	-
Espesor Pavimento Rígido	0.14 cms.
Profundidad (M)	1.20 MTS.
Material De La Vía	CONCRETO - DETERIORADO.
Material Tubería	A.C.
Diámetro Tubería	3".



OBERVACIONES GENERALES (estado de la via y otros):

NOMBRE DEL FUNCIONARIO:

José Antonio Peña T.

FIRMA RESPONSABLE:

[Signature]

CARGO Y DEPENDENCIA:

Supervisor - Gestión Asumiendo.

Apoyo a la Gestión Ciudadanos



FORMATO DE LEVANTAMIENTOS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: PA-R-GA-022

FECHA DE VIGENCIA:
2022-03-17

VERSIÓN: 00

Página 1 de 1


FECHA: MARZO-31-2022.

DIRECCION: CARRERA 10A, ENTRE CALLES: 41 Y 42. B / CALARCA. PLACAS, CALLE 42 VERDES ERA 8A

DATOS DE LA VIA

Total Intervención L(MI)	100.50 MTS.
Ancho De La Vía (MI)	7.00 - 7.50 MTS.
Ancho De Los Andenes (MI)	1.00 - 1.30 - 1.50 MTS.
N° De Acometidas Largas	17.
N° De Acometidas Cortas	19.
N° De Usuarios Totales	36.
Acometidas Largas (MI)	11.00 MTS.
Acometidas Cortas (MI)	5.00 MTS.
Espesor Pavimento Flexible	0.10 cms.
Espesor Pavimento Rígido	-
Profundidad (M)	1.20 MTS.
Material De La Vía	ASFALTO - DETERIORADO.
Material Tubería	A.C.
Diámetro Tubería	3".

DIAGRAMA



OBSERVACIONES GENERALES (estado de la via y otros):

NOMBRE DEL FUNCIONARIO:

RUI ANTONIO PEÑA T.

FIRMA RESPONSABLE:

[Signature]

CARGO Y DEPENDENCIA:

SUPERVISOR - Gestión Avenideto.
MOJO DIA Gestión Gildardo Calindore



FORMATO DE LEVANTAMIENTOS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: PA-R-GA-022

FECHA DE VIGENCIA:
2022-03-17

VERSIÓN: 00

Página 1 de 1


FECHA: MARZO 31 - 2022.

DIRECCION: CARRERA 10A, ENTRE CALLES 42 Y 43. B/CALARCA. PLACAS: CALLES: 44746
VERDES: CRA: 8A.

DATOS DE LA VIA

Total Intervención L(MI)	100.40 MTS.
Ancho De La Via (MI)	7.00 MTS.
Ancho De Los Andenes (MI)	1.00 - 1.15 - 1.30 MTS.
N° De Acometidas Largas	14.
N° De Acometidas Cortas	21.
N° De Usuarios Totales	35.
Acometidas Largas (MI)	11.00 MTS.
Acometidas Cortas (MI)	5.00 MTS.
Espesor Pavimento Flexible	0.10 cms.
Espesor Pavimento Rígido	-
Profundidad (M)	1.20 MTS.
Material De La Vía	ASFALTO - DETERIORADO.
Material Tubería	A.C.
Diámetro Tubería	3".

DIAGRAMA



OBERVACIONES GENERALES (estado de la via y otros):

NOMBRE DEL FUNCIONARIO:

Luis Antonio Peña T.

FIRMA RESPONSABLE:

[Signature]

CARGO Y DEPENDENCIA:

SUPERVISOR - Gestión Operativa.

Apoyo A la Gestión G. Orlando Galindo R



FORMATO DE LEVANTAMIENTOS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: PA-R-GA-022

FECHA DE VIGENCIA:
2022-03-17

VERSIÓN: 00

Página 1 de 1


FECHA: MARZO-31-2022.

DIRECCION: CARRERA 10A, ENTRE CALLES: 4344.B/KALARCA. PLACAS: CALLE: 43-48
VERDES: CRA: 8A.

DATOS DE LA VIA

Total Intervención L(MI)	92.70 MTS.
Ancho De La Via (MI)	7.00 MTS.
Ancho De Los Andenes (MI)	1.00-1.10-1.20-1.30 MTS.
Nº De Acometidas Largas	16.
Nº De Acometidas Cortas	21.
Nº De Usuarios Totales	37.
Acometidas Largas (MI)	11.00 MTS.
Acometidas Cortas (MI)	5.00 MTS.
Espesor Pavimento Flexible	0.10 cms.
Espesor Pavimento Rígido	-
Profundidad (M)	1.20 MTS.
Material De La Vía	ASFALTO. DETERIORADO.
Material Tubería	A.C.
Diámetro Tubería	3".

DIAGRAMA



OBSERVACIONES GENERALES (estado de la via y otros):

NOMBRE DEL FUNCIONARIO:

Luis Antonio Peña T.

FIRMA RESPONSABLE:

[Signature]

CARGO Y DEPENDENCIA:

Supervisor - Gestión de usuarios.
apoyo dia con el equipo de trabajo



FORMATO DE LEVANTAMIENTOS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: PA-R-GA-022

FECHA DE VIGENCIA:

2022-03-17

VERSIÓN: 00

Página 1 de 1


FECHA: MARZO-31-2022.

DIRECCION: CARRERA 10A, ENTRE CALLES 44 Y 45. B/CALARCA: PLACAS, CALLES 48-50 VERDES, CRA: B.A.

DATOS DE LA VIA

Total Intervención L(MI)	117.20 MTS.
Ancho De La Via (MI)	7.00 MTS.
Ancho De Los Andenes (MI)	0.90 - 1.00 MT.
N° De Acometidas Largas	24.
N° De Acometidas Cortas	24.
N° De Usuarios Totales	48.
Acometidas Largas (MI)	11.00 MTS.
Acometidas Cortas (MI)	5.00 MTS.
Espesor Pavimento Flexible	0.10 cms.
Espesor Pavimento Rígido	-
Profundidad (M)	1.20 MTS.
Material De La Vía	ASFALTO - DETERMINADO.
Material Tubería	A.C.
Diámetro Tubería	3".

DIAGRAMA



OBSERVACIONES GENERALES (estado de la via y otros):

NOMBRE DEL FUNCIONARIO: Juis Antonio Peña T.

FIRMA RESPONSABLE: [Signature]

CARGO Y DEPENDENCIA: Supervisor - Bestin Acuña B.
SPYO de Gestión Calles y Obras Públicas



FORMATO DE LEVANTAMIENTOS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: PA-R-GA-022

FECHA DE VIGENCIA:
2022-03-17

VERSIÓN: 00

Página 1 de 1

FECHA: ABRIL - 05 - 2022.

DIRECCION: CALLE - 97, ENTRE CRAS 949A. B/ARKALA, 2ª ETAPA. -

DATOS DE LA VIA


Total Intervención L(Ml)	63.00 MTS.
Ancho De La Via (Ml)	5.00 MTS.
Ancho De Los Andenes (Ml)	1.10 MTS.
N° De Acometidas Largas	8
N° De Acometidas Cortas	8.
N° De Usuarios Totales	16.
Acometidas Largas (Ml)	8.00 MTS.
Acometidas Cortas (Ml)	4.00 MTS.
Espesor Pavimento Flexible	0.10 cm
Espesor Pavimento Rígido	-
Profundidad (M)	1.20 MTS.
Material De La Vía	ASFALTO - DESTRUÍDO.
Material Tubería	P.V.C. BLANCO.
Diámetro Tubería	3".

DIAGRAMA

INSTITUCION
EDUCATIVA

CIUDAD
"ARKALA"

CARRERA - 9A.



OBSERVACIONES GENERALES (estado de la vía y otros):

NOMBRE DEL FUNCIONARIO:

FIRMA RESPONSABLE:

CARGO Y DEPENDENCIA:

Luis Agostino Peña T.
Supervisor - Gestión Ambiental
 Apoyo a la gestión ambiental



FORMATO DE LEVANTAMIENTOS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: PA-R-GA-022

FECHA DE VIGENCIA:
2022-03-17

VERSIÓN: 00

Página 1 de 1


FECHA: ABRIL-05-2022.

DIRECCIÓN: CARRERA 4B, ENTRE CALLES 41 Y 42. B/SANTA HELENA.

DATOS DE LA VIA

Total Intervención L(MI)	102.00 MTS.
Ancho De La Via (MI)	4.00 MTS.
Ancho De Los Andenes (MI)	1.00- 1.10 MTS.
N° De Acometidas Largas	-
N° De Acometidas Cortas	9.
N° De Usuarios Totales	9.
Acometidas Largas (MI)	-
Acometidas Cortas (MI)	4.50 MTS.
Espesor Pavimento Flexible	0.10 cms.
Espesor Pavimento Rígido	-
Profundidad (M)	1.20 MTS.
Material De La Vía	ASFALTO- REGULAR ESTADO.
Material Tubería	A.C.
Diámetro Tubería	3".

DIAGRAMA



OBSERVACIONES GENERALES (estado de la via y otros):

NOMBRE DEL FUNCIONARIO:

Luis Antonio Peña T.

FIRMA RESPONSABLE:

[Firma]

CARGO Y DEPENDENCIA:

Supervisor - Gestión Acueducto.

Appto 010 Galton / El Centro Galton P



FORMATO DE LEVANTAMIENTOS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: PA-R-GA-022

FECHA DE VIGENCIA:
2022-03-17

VERSIÓN: 00

Página 1 de 1


FECHA: ABRIL - 06 - 2022.

DIRECCION: CARRERA 13, ENTRE CALLES 111 Y 113 B/ PACANDÉ.

DATOS DE LA VIA

Total Intervención L(MI)	69.50 MTS.
Ancho De La Via (MI)	4.00 MTS.
Ancho De Los Andenes (MI)	1.15 - 1.20 - 1.46 - 1.55 - 1.60 - 1.70.
N° De Acometidas Largas	-
N° De Acometidas Cortas	-
N° De Usuarios Totales	-
Acometidas Largas (MI)	-
Acometidas Cortas (MI)	-
Espesor Pavimento Flexible	-
Espesor Pavimento Rígido	-
Profundidad (M)	-
Material De La Vía	TERRENO NATURAL.
Material Tubería	-
Diámetro Tubería	-

DIAGRAMA



OBSERVACIONES GENERALES (estado de la via y otros):

NOMBRE DEL FUNCIONARIO: José Antonio PERAZA

FIRMA RESPONSABLE: [Signature]

CARGO Y DEPENDENCIA: Supervisor - Gestión Ambiental.

Apoyo Gestión Ecológica Corredor E



FORMATO DE LEVANTAMIENTOS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: PA-R-GA-022

FECHA DE VIGENCIA:
2022-03-17

VERSIÓN: 00

Página 1 de 1


FECHA: ABRIL-04-2022.

DIRECCION: CALLE 4A, ENTRE CRAS 746. B/BELEN.

DATOS DE LA VIA

Total Intervención L(MI)	86.70 MTS.
Ancho De La Via (MI)	10.30 MTS.
Ancho De Los Andenes (MI)	1.60 - 2.40 - 2.50 MTS.
N° De Acometidas Largas	9.
N° De Acometidas Cortas	12.
N° De Usuarios Totales	21.
Acometidas Largas (MI)	13.00 MTS.
Acometidas Cortas (MI)	5.00 MTS.
Espesor Pavimento Flexible	0.10 cms.
Espesor Pavimento Rígido	—
Profundidad (M)	1.20 MTS.
Material De La Vía	ASFALTO- DETERIORADO.
Material Tubería	A.C.
Diámetro Tubería	3".

DIAGRAMA



OBSERVACIONES GENERALES (estado de la via y otros):

NOMBRE DEL FUNCIONARIO: Juan Antonio Peña T.

FIRMA RESPONSABLE: [Signature]

CARGO Y DEPENDENCIA: Supervisor. Gestión Avenidero

Oficina Gestión Gestión de Obras




IBAGÜÉ VIE
 Sede Administrativa: Carrera 3 No. 1-04 B/La
 - Pbx: (8) 2756000 - Fax: (8) 261
 P.Q.R: Carrera 5 No. 39-30 B/La Maca
 LÍNEA DE ATENCIÓN (116) Ibagüé - Tolí
 www.ibal.gov.co - sistemas@ibal.gov.co

FECHA: _____
 DIRECCION: CALLE 24, ENTRE CARRETAJAS 1 A Y 1. B / San Pedro Alejandre

DATOS VÍA	
Total intervención L(ml)	111.60 MTS.
Ancho de vía (ml)	10.50 - 11.00 MTS.
Ancho de Andenes (ml)	2.50 - 2.60 - 3.00 MTS.
No. Acometidas Largas	11.
No. Acometidas cortas	11.
No. Usuarios Totales	22.
Acometidas largas L(ml)	13.50 MTS.
Acometidas cortas L(ml)	4.50 MTS.
Espesor Pavimento flexible	- 0.10 cms.
Espesor Pavimento rígido	-
Profundidad(m)	1.20 MTS.
Material de la Vía	ASFALTO DETERIORADO.
Material Tubería	A.C.
Diámetro Tubería	3"

DIAGRAMA



OBSERVACIONES GENERALES (Estado de la Vía y otros):

NOMBRE FUNCIONARIO: Juan Antonio Peña T.
 FIRMA RESPONSABLE: [Signature]
 CARGO Y DEPENDENCIA: Supervisora - Acueducto y Alcantarillado
Oficina Acueducto y Alcantarillado




IBAGÜÉ VIE

Sede Administrativa: Carrera 3 No. 1-04 B/La
 -- Pbx: (8) 2756000 -- Fax: (8) 261
 P.Q.R: Carrera 5 No. 39-30 B/La Maca
 LÍNEA DE ATENCIÓN (116) Ibagué - Toll
 www.ibal.gov.co - sistemas@ibal.gov.co

FECHA: _____
 DIRECCION: CALLE 23, ENTRE CARRERAS 1A Y 1-B / SAN PEDRO ALEJANDRIA

DATOS VÍA	
Total intervención L(ml)	115.60 MTS.
Ancho de vía (ml)	9.20 MTS.
Ancho de Andenes (ml)	2.00 - 2.40 - 3.50 MTS.
No. Acometidas Largas	3.
No. Acometidas cortas	14.
No. Usuarios Totales	17.
Acometidas largas L(ml)	11.00 MTS.
Acometidas cortas L(ml)	4.00 MTS.
Espesor Pavimento flexible	0.10 cms.
Espesor Pavimento rígido	-
Profundidad(m)	1.20 MTS.
Material de la Vía	ASFALTO - DETERIORADO.
Material Tubería	A.C.
Díámetro Tubería	3"

DIAGRAMA



OBSERVACIONES GENERALES (Estado de la Vía y otros):

NOMBRE FUNCIONARIO: Juan Antonio Pesant
 FIRMA RESPONSABLE: [Signature]
 CARGO Y DEPENDENCIA: Supervisor Gestión Acueducto
Apoyo Gestión: Elvardo Betancos






IBAGUÉ VIB

Sede Administrativa: Carrera 3 No. 1-04 B/La I
 - Pbx: (8) 2756000 - Fax: (8) 2618
 P.O.R: Carrera 5 No. 39-30 B/La Maca
 LÍNEA DE ATENCIÓN (116) Ibagué- Toli
 www.ibal.gov.co - sistemas@ibal.gov.co

FECHA: _____
 DIRECCION: CARRERA 1A, ENTRE CALLES 22 Y 23: B/SAN PEDRO ALEJANDRIA

DATOS VÍA	
Total intervención L(ml)	93.00 MTS.
Ancho de vía (ml)	11.50 MTS.
Ancho de Andenes (ml)	2.40 - 2.50 - 2.55 - 2.70 MTS.
No. Acometidas Largas	13
No. Acometidas cortas	9
No. Usuarios Totales	22
Acometidas largas L(ml)	15.00 MTS.
Acometidas cortas L(ml)	5.50 MTS.
Espesor Pavimento flexible	0,10 cms.
Espesor Pavimento rígido	-
Profundidad(m)	1,20 MTS.
Material de la Vía	ASFALTO DETERIORADO.
Material Tubería	A.C.
Diámetro Tubería	3"

DIAGRAMA



OBSERVACIONES GENERALES (Estado de la Vía y otros):

NOMBRE FUNCIONARIO: Luis Antonio PESA T.
 FIRMA RESPONSABLE: [Signature]
 CARGO Y DEPENDENCIA: Supervisor - Gestión Acueducto.
 Apoyo: Esteban Sillardo Calvo p




IBAGUÉ VIB

Sede Administrativa: Carrera 3 No. 1-04 B/La I
 - Pbx: (8) 2756000 - Fax: (8) 2618
 P.O.R: Carrera 5 No. 39-30 B/La Maca
 LÍNEA DE ATENCIÓN (116) Ibagué- Tolit
 www.ibal.gov.co - sistemas@ibal.gov.co

FECHA: _____
 DIRECCION: CARRERA 1A, ENTRE CALLES 22 Y 23: B/SAN PEDRO ALEJANDRIA

DATOS VÍA	
Total intervención L(ml)	93.00 MTS.
Ancho de vía (ml)	11.50 MTS.
Ancho de Andenes (ml)	2.40 - 2.50 - 2.55 - 2.70 MTS.
No. Acometidas Largas	13
No. Acometidas cortas	9
No. Usuarios Totales	22
Acometidas largas L(ml)	15.00 MTS.
Acometidas cortas L(ml)	5.00 MTS.
Espesor Pavimento flexible	0.10 cms.
Espesor Pavimento rígido	-
Profundidad(m)	1.20 MTS.
Material de la Vía	ASFALTO- DETERIORADO.
Material Tubería	A.C.
Diámetro Tubería	3"

DIAGRAMA



OBSERVACIONES GENERALES (Estado de la Vía y otros):

NOMBRE FUNCIONARIO: Luis Antonio Pesa T.
 FIRMA RESPONSABLE: [Signature]
 CARGO Y DEPENDENCIA: Supervisor Gestión Acueducto.
 Apoyo Gestión Gerardo Galindo






IBAGUÉ VIB

Sede Administrativa: Carrera 3 No. 1-04 B/La I
 - Pbx: (8)2756000 - Fax: (8) 2618
 P.Q.R: Carrera 5 No. 39-30 B/La Maca
 LÍNEA DE ATENCIÓN (116) Ibaqué - Toli
 www.ibal.gov.co - sistemas@ibal.gov.co

FECHA: _____
 DIRECCION: CARRERA 1A, ENTRE CALLES 22 Y 23: B/SAN PEDRO ALEJANDRIA

DATOS VÍA	
Total intervención L(ml)	93.00 MTS.
Ancho de vía (ml)	11.50 MTS.
Ancho de Andenes (ml)	2.40 - 2.50 - 2.55 - 2.70 MTS.
No. Acometidas Largas	13
No. Acometidas cortas	9
No. Usuarios Totales	22
Acometidas largas L(ml)	15.00 MTS.
Acometidas cortas L(ml)	5.50 MTS.
Espesor Pavimento flexible	0,10 cms.
Espesor Pavimento rígido	-
Profundidad(m)	1,20 MTS.
Material de la Vía	ASFALTO - DETERIORADO.
Material Tubería	A.C.
Diámetro Tubería	3"

DIAGRAMA



OBSERVACIONES GENERALES (Estado de la Vía y otros):

NOMBRE FUNCIONARIO: Luis Antonio Peña T.
 FIRMA RESPONSABLE: [Signature]
 CARGO Y DEPENDENCIA: Supervisor - Gestión de Usuarios
 apoyo Gestión de Usuarios

CUENTA DE COBRO No. 02
IBAL SA ESP OFICIAL
Empresa ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado

DEBE A:
GILDARDO GALINDO FLOREZ
C.C. 14269349

LA SUMA DE: Un millón quinientos cincuenta mil pesos moneda corriente
(\$1.550.000,00)

POR CONCEPTO DE: Prestación de servicios
y apoyo a la gestión del
08 de marzo de 2022
al 07 de abril de 2022

Cordialmente,


Gildardo Galindo Flórez
C.C. 14269349

