

BARRIO PRADO T
VIADUCTO CALLE 103

PERSONAL BOCATOMA

PERSONAL BOCATOMA



**PREACTA DE OBRA
ACTA FINAL DE OBRA No.01**

CONTRATO DE OBRA N° 083 DEL 9 DE MARZO DE 2022

Direccion: PERSONAL BOCATOMA COMBEIMA - CAI
Contratista: ING: MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ
Supervisor: ING: DILEY VANESSA BARRERO OLAYA
Fecha Inicio: MARZO DE 2022 **Fecha Terminación:** JULIO DE 2022

LOCALIZACIÓN



MEMORIAS DE CALCULO

DESCRIPCIÓN	FECHA	DIA ORDINARIO	DIA DOMINICAL O FESTIVO	BOCATOMA	CANTIDAD
ITEMS NO PREVISTOS					
Jornal Dia Ordinario Ayudante	28/03/2022	X		COMBEIMA/CAI	10,00
	30/03/2022	X		COMBEIMA	8,00
	31/03/2022	X		COMBEIMA/CHEMBE	10,00
	5/04/2022	X		COMBEIMA/CHEMBE	8,00
	7/04/2022	X		COMBEIMA/CAI/ CHEMBE	12,00
	8/04/2022	X		COMBEIMA/CAI/ CHEMBE	12,00
	19/04/2022	X		COMBEIMA/CAI	8,00
	20/04/2022	X		COMBEIMA/CAI	10,00
	23/04/2022	X		CAI/CHEMBE	8,00
	25/04/2022	X		COMBEIMA/CAI/ CHEMBE	10,00
	27/04/2022	X		COMBEIMA/CHEMBE	12,00
	28/04/2022	X		COMBEIMA/CAI/ CHEMBE	8,00
	2/05/2022	X		COMBEIMA/CAI	10,00
	3/05/2022	X		COMBEIMA/CAI	10,00
	6/05/2022	X		COMBEIMA	8,00
	12/05/2022	X		COMBEIMA/CHEMBE	8,00
	13/05/2022	X		COMBEIMA/CAI	10,00
	16/05/2022	X		COMBEIMA	6,00
	19/05/2022	X		COMBEIMA/CAI	8,00
	20/05/2022	X		COMBEIMA/CHEMBE	8,00
	28/05/2022	X		COMBEIMA	6,00
	2/06/2022	X		COMBEIMA/CAI	10,00
	3/06/2022	X		COMBEIMA/CAI	8,00
	4/06/2022	X		COMBEIMA/CHEMBE/CAI	10,00
	8/06/2022	X		COMBEIMA/CAI	8,00
	9/06/2022	X		COMBEIMA/CAI	8,00
	14/06/2022	X		COMBEIMA/CHEMBE/CAI	12,00
	17/06/2022	X		COMBEIMA/CHEMBE/CAI	12,00
	18/06/2022	X		COMBEIMA/CAI	10,00
	22/06/2022	X		COMBEIMA/CHEMBE	8,00
	2/07/2022	X		COMBEIMA/CAI	12,00
					285,00
Jornal Dia Dominical o Festivo Ayudante	27/03/2022		X	COMBEIMA/CAI/CHEMBE	12,00

DILEY VANESSA BARRERO O.

Year	Value	Category	Notes
1980	100
1981	120
1982	150
1983	180
1984	200
1985	220
1986	250
1987	280
1988	300
1989	320
1990	350
1991	380
1992	400
1993	420
1994	450
1995	480
1996	500
1997	520
1998	550
1999	580
2000	600
2001	620
2002	650
2003	680
2004	700
2005	720
2006	750
2007	780
2008	800
2009	820
2010	850
2011	880
2012	900
2013	920
2014	950
2015	980
2016	1000
2017	1020
2018	1050
2019	1080
2020	1100
2021	1120
2022	1150
2023	1180
2024	1200
2025	1220
2026	1250
2027	1280
2028	1300
2029	1320
2030	1350

30/1/2024

1000

INICIO OBRAS	FIN ARRIBO	FIN REPARACIÓN	DIAGRAMA


NOMBRE DEL USUARIO: **Cicuenta G. Luis Enrique**
 DIRECCIÓN DEL CENTRO: **CARRIS SUR #218-04 Las Vegas**
 MATRÍCULA: **36107**
 REPORTE DE REPARACIÓN


ÍTEM REPARADO E INFORMACIÓN:
 MATERIAL COMPLEMENTARIO EN USO
Registro Inesp. 1/2 (1)
llave peso mc 1/2 (1)
Manguera 1/2 (450ml)

PRUEBA	INTERNA		EXTERNA		GEOFÓNIA	
	SI	NO	SI	NO	SUSPENDIDA	NO SUSPENDIDA
PAUSE						
HARTADO						
SERVICIO CONJUNTOR						

DATOS DEL MEDIDOR Nº MEDIDOR LECTURA	Tipo de cable No. de conductores Material de aislamiento Características	binito No. de conductores Material de aislamiento Características	binito No. de conductores Material de aislamiento Características
--	---	--	--

OBSERVACIONES:
Se cambia red principal en asbesto cemento
x cambia la domiciliada e idada por
la gerente vivienda pensarse sala







SECTOR DEL TRÁFICO DE AUTOMÓVILES

SECTOR SUBA INTERCOMUNICACION

05/01/2011
SECCION DE
PAGINA 3 DE 7

INICIO OBRAS					
FIN OBRAS					
FIN REPARACION					

INVENTARIOS DEL USUARIO

DIRECCION CALI CENTES

DIRECCION DEL DANO C 3135 SUC # 218-20 B/Los Vagos PISO 1

MATERIA 32770

REPORTE DE REPARACION

ITEM REPARADO E INFORMACION

MATERIAL COMPLEMENTARIO EN USO

Regist Inesp. 1/2 (L)

llave paso PVC 1/2 (L)

Manguera 1/2 (58ml)

TRUJA	INTERNA	EXTERNA	GEFONO
FRASE	SI	NO	SUSPENDIDA
HABITADO	SI	NO	
SERVICIO COMPRESOR	SI	NO	

DAÑOS DEL MEDIDOR

Nº MEDIDOR

LECTURA

TIEMPO COMPROBADO

REPARACIONES

gambio de red de acueducto y cambio de domiciliación solo dado por el Iba


LARGO	ANCHO	PROFUNDO
770	038	0,90

AUTORIZO A LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCAANTILLADO DEL S.A. S.T.C. OFICIAL A LIQUIDAR LOS COSTOS CORRESPONDIENTES A LA REPARACION DE LA ALCOMETRIA DOMICILIARIA QUE SERA CARGADO EN SU FACTURA, UNA VEZ SE HAYAN LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE DEL 142 DE 1994 ARTICULO 20, DE, EL INCISO SEGUNDO DEL ARTICULO 20 DEL DECRETO 302 DE 2007 Y DEMAS NORMAS CONCERNIENTES.

MEMBRE Y C.C. DE USUARIO

MEMBRE SUPERVISOR CONTRATISTA

MEMBRE USUARIO



INICIO OJIVA
 FIN ABRILLO
 FIN REPARACIÓN

NOMBRE DEL USUARIO: Dalana Morales Pulido
 DIRECCIÓN DEL CENTRO: 172090
 DIRECCIÓN DEL OJIVO: 13 bis sur #218-20 Pz. Las Vegas
 MATRÍCULA: 172090

REPORTE DE REPARACIÓN
 ÍTEM REPARADO E INFORMACIÓN


MATERIAL COMPLEMENTARIO EN USO
Registro 1/2 (1)
Llave de peso 1/2 (1)
Margura 1/2 (3 cent)


PUJCA	INTERNA	EXTERNA	GEOMÉTRICO
FRASE	SI	NO	SUBSTANCIADO
HABITADO	SI	NO	
SERVICIO COMPRESOR	SI	NO	

TIPO DE CIERRE	OPORTUNIDAD
TIPO DE CIERRE	OPORTUNIDAD
TIPO DE CIERRE	OPORTUNIDAD

RESERVA DE TIPO DE CIERRE
 OBSERVACIONES
cambio de acuerdo de 1/2 por el cambio
de la red principal autorizada por la
Gerente

AUTORIZADO A LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCAANTARILLADO DEL S.A. U.P. OFICIAL A
 LIQUIDAR LOS COSTOS CORRESPONDIENTES A LA REPARACIÓN DE LA ALCOMETRA
 QUIMICARIA QUE SEHA CAPICADO EN SU FACTURA, UNA VEZ SE HAYAN LOS TRABAJOS
 ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA
 NORMATIVA VIGENTE LEY 142 DE 1994 ARTICULO 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.





INICIO OBRAS
FIN OBRAS
FIN REPARACION

INSTRUMENTO: 03A bis #218-30 D/Las Vegas

PROFUNDIDAD: 0.990

ANCHO: 0.38

LARGO: 3.50

MAQUINARIA: 32554

REPORTE DE REPARACION

ITEM REPARADO e INFORMACION

MATERIAL COMPLEMENTARIO EN USO

Registro nivel 1/2 (1) collar derivacion 3x1/2 (1)
llave peso PVC 1/2 (1) 8 F Rodos 1/2 (1)
Manguera 1/2 (5,80mt)

PUGA	INTERNA		EXTERNA		GEOFONO	
	SI	NO	SI	NO	SUSPENDIDA	NO
FRASE						
HABITADO						
SERVICIO CON PRESOR						

UNIDAD DE MEDIDA

Nº MEDIDOR

LECTURA

TIEMPO DE REPARACION

COORDENADAS ESTAS


OBSERVACIONES

se realiza cambio de armadura x cambio de la red principal q' se encontraba en Asfalto con muy mal estado antes de ser colocado

se realiza cambio de armadura x cambio de la red principal q' se encontraba en Asfalto con muy mal estado antes de ser colocado

se realiza cambio de armadura x cambio de la red principal q' se encontraba en Asfalto con muy mal estado antes de ser colocado

AUTORIZO A LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO URAL S.A. C.S.F. OFICIAL A EQUIVAR LOS COSTOS CORRESPONDIENTES A LA REPARACION DE LA ANOMETRIA DEMONSTRATIVA QUE SERA CARGADO EN SU FACTURA, UNA VEZ SE HAYAN LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE LEY 142 DE 1984 ARTICULO 8, 118, 119, 120 MEDIO SEGURO DEL ARTICULO 20 DEL DECRETO 202 DE 2000 Y DEMAS NORMAS CONCERNIENTES.



INICIO OBRAS
 FIN OBRAS
 FIN REPARACION

NOMBRE DEL USUARIO: Floralba Gutierrez
 DIRECCIÓN DEL CENTRO:
 DIRECCIÓN REAL DEL DAÑO: 43 Abiza # 2836 Blos Lagos
 MATRÍCULA: 35576
 REPORTE DE REPARACIÓN

ITEM REPARADO Y INFORMACION
 MATERIAL COMPLEMENTARIO EN USO


1 Registro de inspección y, lane de paso Puc 1/2
 de largo de 1/2 5.80 mt, column de derivación
 3x 1/2 (1), 8 F Macho 1/2 (1)

PUGA	INTERNA	EXTERNA	GEOFONO
FRANDE	SI	NO	SUSPENDIDO
SERVICIO COMPRESOR	SI	NO	

Nº MEDIDOR
 LECTURA

TIPO DE REPARACIÓN
 MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES: Se realiza el cambio de la
 acometida X cambio de la red pasada
 que estaba en estado de
 en mal estado debido por la
 obra



INICIO OMBIA

FIN ASESORO

FIN REPARACION

COMUNICACION

MONITOREO

REVISIONES

NOMBRE DEL USUARIO: *Nelson Varages*

DIRECCION DEL CENTRO: *CI BASC #25-03 Los Vegas*

DIRECCION DEL OMBIA: *34579*

MATRICULA: *34579*

REPORTE DE REPARACION

ITEM REPARADO E INFORMACION

MATERIAL COMPLEMENTARIO EN USO

Registro rep. 1/2 (1)

collarín 3x1/2 (1)

PF Rodete 1/2 (1)

Margelisa 1/2 (50 ml)

RUSSA	INTERNA	EXTERNA	GEOLOGIA
FRASE	SI	NO	SUSPENDIDA
HABITADO	SI	NO	
SERVICIO COMPRESOR	SI	NO	

Nº MEDIDOR

LECTURA

TIPO DE COMPRESOR

MATERIAL

TIPO DE CUBIERTA

TIPO DE CUBIERTA

TIPO DE CUBIERTA

TIPO DE CUBIERTA


CONSERVACIONES


cambio de aceite de

RODAPEDANES

6

AUTORIZO A LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCAANTARILLADO DE B.A. S.A. U.S.P. OFICIAL, A LIQUIDAR LOS GASTOS CORRESPONDIENTES A LA REPARACION DE LA ACOMETIDA DE LA CANTONERIA QUE SERA CARGADO EN SU FACTURA, UNA VEZ SE HAYAN LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES, DE CONFORMACION CON LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION VIGENTE EN LA FECHA DE 1994 ARTICULO 20, DEL DECRETADO EN LA LEY 137 DE 1994 Y EN EL ARTICULO 303 DE 2000 Y DEMAS NORMAS CONCERNIENTES.





INICIO OBRA	FECHA DE ERGON	TIPO DE ERGON	FECHA DE ERGON
FIN ARRREGLO			
FIN RECUPERACION			

NOMBRE DEL USUARIO	Linea Paralela		
DIRECCION CALL CENTER			
DIRECCION REAL DEL DAÑO	R-3 casa 6 Pudo 1		
MATRICULA	61982		
REPORTE DE REPARACION			
ITEM REPARADO E INFORMACION			
MATERIAL COMPLEMENTARIO EN USO			

Registro Inop. 1/2 (1)	colacin 3x1/2 (1)
llave paso PVC 1/2 (1)	RF Hacho 1/2 (1)
Manguera de 1/2 (50 mt)	

FUGA	INTERNA	EXTERNA	RECORDADO
FRASIDE	SI	NO	NO
HABITADO	SI	NO	SUSPENDIDO
SERVICIO COMPRESOR	SI	NO	

N° MEDIDOR	
LECTURA	
TIPO DE COMPRESOR	
MARTIN	

COORDENADAS	
-------------	--

OBSERVACIONES
Se cambia Red Hacia de Asbesto cemento
x cambio la acometida a codo de
autoflexa la bscasia

* Linea Paralela
NOMBRE Y C.T. DE USUARIO

NO DE REG. REPOSICION SUPERVISION CENTRAL U.S.A
NO SUPERVISOR RNL

AUTORIZO A LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IRAL S.A. C.S.P. OFICIAL A
LIQUIDAR LOS COSTOS CORRESPONDIENTES A LA REPARACION DE LA ACOMETIDA
DOMICILIARIA QUE SERA CARGADO EN SU FACTURA, UNA VEZ SE HAYAN LOS TRAMITES
ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA
NORMATIVA VIGENTE LEY 142 DE 1994 ARTICULO 28, LIT. EL INCISO SEGUINDO DEL
ARTICULO 20 DEL DECRETO 302 DE 2000 Y DEMAS NORMAS CORRESPONDIENTES.

1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800

1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

INICIO OBRA	FECHA DE ERICION:	TIPO DE ERICION:
FIN ARRIBLO		
FIN RECUPERACION		

DIAGRAMA

LARGO	ANCHO	PROFUNDO
6.10	0.140	0.90

NOMBRE DEL USUARIO: Mildred Moreno Gomez

DIRECCION CALL CENTER: Hat B 97 Pared 1

MATERIAL COMPLEMENTARIO EN USO:

Registro Incep 1/2 (1)

Llave peso 1/2 Ave (1)

Languiza 1/2 (6130mt)

ITEM REPARADO E INFORMACION	INTERNA		EXTERNA		GEOLOGIA
	SI	NO	SI	NO	
FUGA					
FRAYDE					
HABITADO					
SERVICIO COMPRESOR					

TIPO DE CERRJE	OTRO
TIPO DE CERRJE	OTRO
TIPO DE CERRJE	OTRO

COMENTARIOS:

Cambio de red motoriz en Asbesto cemento
y cambia la armadora de asbesto-flo
autorigo la base

Mildred Moreno G

AUTORIZO A LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO RIAL S.A. U.P. OFICIAL, A
EJECUTAR LOS COSTOS CORRESPONDIENTES A LA REPARACION DE LA ACOMETIDA
DOMICILIARIA QUE SERA CARGADO EN SU FACTURA, UNA VEZ SE HAYAN HECHO LOS TRAMITES
ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES, CE CORRESPONDIA CON LO ESTABLECIDO EN LA
NORMATIVIDAD VIGENTE LEY 142 DE 1994 ARTICULO 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

INICIO OBRA	FIN ARREGLO	FIN RECUPERACION

FECHA DE ERGACION	ESPESOR DE LA CUBIERTA

NOMBRE DEL USUARIO	Pablo Emilio Trujillo		
DIRECCION CAL/CENTRO			
DIRECCION REAL DEL DAÑO	Mz B casa B.	Prado	
MATRICULA	52256		

REPORTE DE REPARACION	Nº
ITEM REPARADO E INFORMACION	
MATERIAL COMPLEMENTARIO EN USO	

Registro Inco 1/2 (1)	callera 3 1/2 (1)
llave pozos puc 1/2 (1)	PF Macho 1/2 (1)
Manguera de 1/2 (620)	

PRUGA	INTERNA	EXTERNA	GEOMERIA
FRASQUE	SI	NO	
HABITADO	SI	NO	
SERVICIO COMPRESOR	SI	NO	SUSPENDIDO

Nº MEDIDOR	
LECTURA	
TIEMPO COMPRESOR (MINUTOS)	
COORDENADAS ESTE	

DIAGRAMA

LARGO	ANCHO	PROFUNDO
0,80	0,40	0,90

AUTORIZO A LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCAANTARILLADO URAL S.A. S.P. OFICIAL A LIQUIDAR LOS COSTOS CORRESPONDIENTES A LA REPARACION DE LA AGOMETRIA DEMONSTRARIA QUE SERA CARGADO EN SU FACTURA, UNA VEZ SE HAYAN LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE LEY 142 DE 1994 ARTICULO 28, MS, EL INCISO SEGUNDO DEL ARTICULO 30 DEL DECRETO 302 DE 2009 Y DEMAS NORMAS CONCORDANTES.

Pablo Emilio Trujillo
 INGENIERO Y C.C. DE URUBARA

INGENIERO SUPERVISOR CONTRATISTA

INGENIERO BAL

Se cambio red de acueducto en Asfalto.
 cemento y cambio la acueducto
 anterior lo creado

1990-1991

1991-1992

1992-1993

1993-1994

1994-1995

1995-1996

1996-1997

1997-1998





MODIFICACION	FECHA DE EJECUCION	TIPO DE EJECUCION

MAGRAMA		
LARGO	ANCHO	PROFUNDO
6,00	0,40	0,90

NOMBRE DEL USUARIO: Molina Casado
 DIRECCION CALL CENTER: MZB casa 9 Prado 1
 MATRICULA: 61813

REPORTE DE REPARACION
 ITEM REPARADO E INFORMACION
 MATERIAL COMPLEMENTARIO EN USO

Registro Incep 1/2 (1) collar 3X1/2 (1)
llave de peso 1/2 Mc (1) PF Rodado 1/2 (1)
Mano de 1/2 (6,20mt)

FUGA	INTERNA	EXTERNA	GEOFONO
FRATIDE	SI	NO	
HABITADO	SI	NO	SUSPENDIDO
SERVICIO COMPRESOR	SI	NO	

N° MEDIDOR		TIPO DE CERRAJE	
LECTURA		TIPO DE CERRAJE	
TIPO DE COMPRESOR		TIPO DE CERRAJE	
MARTIN		TIPO DE CERRAJE	

OBSERVACIONES
se cambia la red de acueducto y la
domiciliada q se encuentra en Asfalto
autorizo la garantía


PAULSON TRUJILLO

MEMBRE V.C.C. DE USUARIO

MEMBRE SUPERVISOR CONTRATISTA

MEMBRE SUPERVISOR RAL

AUTORIZO A LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IRL S.A. C.I.P. OFICIAL, A
 LIQUIDAR LOS COSTOS CORRESPONDIENTES A LA REPARACION DE LA ALCOMETRA
 DOMICILIARIA QUE SERA CARGADO EN SU FACTURA, UNA VEZ SE HAYAN LOS TRAMITES
 ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA
 NORMATIVIDAD VIGENTE LEY 142 DE 1994 ARTICULO 29, LIS, EL INCISO SEGUNDO DEL
 ARTICULO 20 DEL DECRETO 302 DE 2009 Y DEMAS NORMAS CONCORDANTES.



INICIO OBRA	SEÑAL DE ERCCIÓN	SEÑAL DE ERCCIÓN	SEÑAL DE ERCCIÓN
FIN ARRIBO			
FIN RECUPERACION			

NOMBRE DEL USUARIO: **Ases Mario Ruiz**
 DIRECCION CALL CENTER: **MZA A S13 Pudo 1**
 MATRÍCULA: **69170**
 REPORTE DE REPARACION

ÍTEM REPARADO E INFORMACION: **collana 3/2 (I)**
 MATERIAL COMPLEMENTARIO EN USO: **PF modo de 1/2 (I)**

Registro Incep 1/2 (I)

llave de Paso de 1/2 (I)

Mangueo de 1/2 (I)

PUZOS	INTERNA	EXTERNA	GEOLÓGICO
TRABAJE	SI	NO	SUSPENDIDO
HABITADO	SI	NO	
SERVICIO COMPRESOR	SI	NO	

DATOS DEL MEDIDOR

N° MEDIDOR

LECTURA

TIPO DE CIERRE	OTRO	OTRO
¿HAY SOLICITUD DE REPARACION?	SI	NO
¿HAY SOLICITUD DE REPARACION?	SI	NO

OBSERVACIONES:
Se cambia red de acueducto q se entregaba en Asbesto cemento y se cambia la domingana actualizada la gerencia

NOMBRE Y C.E. DE USUARIO: **Edmundo Ruiz**
 NOMBRE Y C.E. DE SUPERVISOR: **Edmundo Ruiz**
 NOMBRE Y C.E. DE SUPERVISOR: **Edmundo Ruiz**

LARGO	ANCHO	PROFUNDO
0,50	0,40	0,90

AUTORIZO A LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IRL S.A. C.E.P. OFICIAL, A LIQUIDAR LOS COSTOS CORRESPONDIENTES A LA REPARACION DE LA ANCOMETRIA QUIMICARIA QUE SERA CARGADO EN SU FACTURA, UNA VEZ SE HAYAN LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES, CE CORREMIENDAS CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE LEY 142 DE 1994 ARTICULO 28, 135, EL INCISO SEGUNDO DEL ARTICULO 20 DEL DECRETO 302 DE 2009 Y DEMAS MEDIDAS CONCORDANTES.

Department of Public Health and
Community Services
3800 Central Expressway
San Jose, CA 95128

(408) 291-1111

San Jose, CA 95128
(408) 291-1111
(408) 291-1111

SCIP

San Jose, CA 95128

(408) 291-1111

San Jose, CA 95128

(408) 291-1111

INCHOCOMA
 FIN ANCHICO
 FIN REPARACION
 MONEDERA DEL MARAVINO
 DIRECCION C.A.L. REYES
 DIRECCION REAL DEL OJANO
 MATRIMONIO 142000
 REPORTE DE REPARACION


LARGO ANCHO PROFUNDO
 MATRIMONIO


ITEM REPARADO E INFORMACION
 MATERIAL COMPROMETIDO EN USO
 Registro de Inca poracion (R.I.) collar 1/2 (I)
 P.F. Union 1/2 (I)
 Mangosa 1/2 (I.M.)


TIPO DE CIERRE	TIPO DE CIERRE	TIPO DE CIERRE	TIPO DE CIERRE
NO	NO	NO	NO
NO	NO	NO	NO
NO	NO	NO	NO

N° MEDIDOR 16508952
 LECTURA
 OBSERVACIONES

El sensor no forma parte de la selección
 casi todos los días







COMUNICACION DE TRABAJO DE SERVICIO
 08/04/2011
 COMISION DE
 SERVICIO DE
 SERVICIO DE

COMISION DE TRABAJO DE SERVICIO
 08/04/2011
 COMISION DE
 SERVICIO DE
 SERVICIO DE

COMISION DE TRABAJO DE SERVICIO
 08/04/2011
 COMISION DE
 SERVICIO DE
 SERVICIO DE

INICIO OMBIA					
FIN OMBIA					
FIN REPARACION					

NOMBRE DEL USUARIO: **Pablo Dorado**
 DIRECCION DEL CENTRO: **DIAGRAMA**
 DIRECCION DEL OMBIA: **PROFUNDO**

MATRICULA: **40832**
 REPORTE DE REPARACION: **131-42 B/Moncalos**

ITEM REPARADO E INFORMACION: **collar 1/2 (1)**
 MATERIAL COMPLEMENTARIO EN USO: **Regist incipit (1)**
P F Union 1/2 (1)
Manguera de 1/2 (0,50m)

BUGA	INTERNA	EXTERNA	GEFONO
FRANJE	SI	NO	SUSPENDIDA
HABITADO	SI	NO	
SERVICIO COMPRESOR	SI	NO	


TIPO DE CIERRE	BITING
TIPO DE COMPRESOR	COMPRESOR
TIPO DE BOMBAS	COMPRESOR
TIPO DE BOMBAS	COMPRESOR

N° MEDIDOR: **0000000000**
 LECTURA: **0000000000**

COMENTARIOS: **comple case act 1/2 del**

Pablo Dorado

AUTORIZO A LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL S.A. U.P. OFICIAL A LIQUIDAR LOS COSTOS CORRESPONDIENTES A LA REPARACION DE LA ACOMETIDA DOMICILIARIA QUE SERA CARGADO EN SU FACTURA, UNA VEZ SE HAYAN LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE LEY 142 DE 1994 ARTICULO 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.



INICIO OBRAS							
FIN ARRREGLO							
FIN REPARACION							


NOMBRE DEL USUARIO: **Glody's Costillo**
DIRECCION CALI: **LEDRES**
DIRECCION ZONAL DEL OMBRO: **C1 24 #131-47 B/Montecarlo**
MATRICULA: **48731**

REPORTE DE REPARACION
ITEM REPARADO E INFORMACION: **Registro Incol 1/2 (T) columna 1/2 (T)**
MATERIAL COMPLEMENTARIO EN USO: **RF Union 1/2 (T)**
Manguera 1/2 (0,50mt)

RUIA	INTERNA	EXTERNA	GEOFONO
FRANJE	SI	NO	SUSPENDIDO
HABITADO	SI	NO	
SERVICIO COMPRESOR	SI	NO	

TIPO DE CIERRE	TIPO DE TUBERIA
	TIPO BOUTONNE
	TIPO BOUTONNE ALTERNADO
	COPIRESERVAS
	NOBITE

COMENTARIOS: **No fuma porq' no esta de acuerdo se cambia la red metrie contra de cuilivarla**



INICIO OPERACION
 FIN RECUPERACION
 INICIO OPERACION
 FIN RECUPERACION
 INICIO OPERACION
 FIN RECUPERACION
 INICIO OPERACION
 FIN RECUPERACION
 INICIO OPERACION
 FIN RECUPERACION

INOMBRE DEL USUARIO *Martine castillo*
 DIRECCION CALL CENTER
 DIRECCION REAL DEL DAÑO *S114 #151-50 B1 Montecristo*
 MATRICULA *92750*
 REPORTE DE REPARACION

ITEM REPARADO E INFORMACION
 MATERIAL COMPLEMENTARIO EN USO
Regista incip 1/2 (1)
PF union 1/2 (1)
Mangera 1/2 (0,50m)

RUJA	INTERNA	EXTERNA	GEOMERIA
FRAUDE	SI	NO	SUSPENDIDO
HABITANDO	SI	NO	
SERVICIO CONJUNTOR	SI	NO	

Tipo de cliente	OTRO
TIPO DE OPERACION	OTRO
TIPO DE SOLICITUD	OTRO
CONDICIONES	OTRO

N° MEDIDOR
 LECTURA
 TIPO DE OPERACION
 MATRICULA

RESERVA CIENTOS

Cambio de domiciliaria y led metrik
condato no firma sin autorizacion
les dexar se vive en Ibague

LARGO ANCHO PROFUNDO
 MATRICULA
 RESERVA CIENTOS
 MATRICULA
 RESERVA CIENTOS
 MATRICULA
 RESERVA CIENTOS
 MATRICULA
 RESERVA CIENTOS
 MATRICULA
 RESERVA CIENTOS

