### **DOCUMENTOS ACTA 01 CONT 148-22 CONSORCIO INTERBONTRAB**



**Fecha** 2023-05-15 09:32

ADJUNTO DOCUMENTOS PAR A TRÁMITE PERTINENTE



### SOPORTES DOCUMENTALES PARA TRAMITE DE CUENTA

CÓDIGO: GJ-R-050 FECHA VIGENCIA: 2016-10-12

2016-10-12

VERSIÓN: 02 Página 1 de 1

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Ibagué, 05 de Mayo de 2023

Doctor

LUIS ALEJANDRO GIRALDO MONTOYA

Secretario General

Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. OF

Ciudad

REF: ENVIO SOPORTES PARA TRAMITE DE CUENTA DEL CONTRATO Nº 148 de 2022.

Cordial Saludo:

Por medio de la presente me dirijo a usted con el fin de allegarle los soportes documentales originales para que obren dentro de la carpeta del archivo de gestión de la secretaria general, así como también las copias de los documentos que son requeridos por la oficina de contabilidad para el respectivo tramite de cuenta, para lo cual me permito relacionar al detalle los documentos que adjunto, de la siguiente manera:

### DOCUMENTOS ACTA PARCIAL Nº 1:


- Factura
- Acta parcial No 1
- Informe de actividades y soportes
- · Planillas seguridad social
- Ficha técnica de evaluación
- CDP y CRP

Atentamente,

JMG. JORGE ELMER DIAZ MORALES

DIRECTOR DE PLANEACION IBAL S.A.S. E.S.P.

SUPERVISOR DEL CONTRATO 148 de 2022





### **ACTA PARCIAL**

# SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-033 FECHA VIGENCIA: 2022-11-28 VERSIÓN: 08

Página 1 de 4

		de octubre de 2022		J. U.C.LVI	
Objeto	OBJETO DEL CONTRATO: INTER FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE CANTIDADES DE OBRA NECESARIA DEL PROYECTO ACUEDUCTO CO CÓCORA HASTA LA PTAP LA POL DISTRIBUCIÓN DEL TANQU	E Y AMBIENTAL PAR IS PARA LA PUESTA IMPLEMENTARIO DE LA Y LAS LÍNEAS DE	A LA CONSTR EN FUNCIONA ESDE LA BOCA ABASTECIME	JCC MIE TON	IÓN NTO MA
Valor total	MIL CUATROCIENTOS OCHENTA MILL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PE			Y D	OS MIL
Contratista	CONSORCIO	O INTERBONTRABE			
Supervisor	ING. JORGE EI	LMER DIAZ MORALE	s	4	
Fecha de Inicio	26 de NO\	/IEMBRE de 2022	da x		
Fecha de terminación	25 de A0	GOSTO de 2023	134 4		
Plazo de Ejecución	NUEVE (9) MESES				
-0.00		Año	Mes		Día
FECHA DE I	ELABORACIÓN DEL ACTA PARCIAL	2023	5		5 *
informado	En el informe de interventoría anexos a la	a presente acta, se m	uestran los pro	cedi	mientos
	y acciones realizadas por el CONSORCI vigilar el desarrollo adecuado del contra	O INTERBONTRABE	para asegurar,	COL	
Informe de las actividades desarrolladas y avaladas por el supervisor	CONSORCIO COCORA IBALTOL den CANTIDADES DE OBRA NECESAI FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO A BOCATOMA COCORA HASTA LA PTAP Y DISTRIBUCION DEL TANQUE SUR EI La interventoría realiza labores de administrativos, financieros y ambientale altos estándares de calidad. De igual ma normas técnicas ambiental y de seguridad legislación vigente con el fin de reducir el Dentro de las actividades realizadas se de Validación y rectificación de los periodo, así como también la lo actividades iniciadas y desarrolla especificaciones técnicas del dis	atro del objeto del co RIAS PARA LA ACUEDUCTO COMP LA POLA Y LAS LINE N LA CIUDAD DE IBA control y seguimie es para asegurar que anera, se tiene como d industrial y salud en l riesgo y el impacto a rescriben las siguiente levantamientos topo ocalización y replante adas por el contratista eriales y procesos	pontrato "CONTR PUESTA EN PUESTA EN PLEMENTARIO EAS DE ABASTE AGUÉ" Into a factore se ejecuten la objetivos hacer el trabajo de la mbiental al míni es: gráficos ejecuta o correspondier a de obra.	ntadd RATA M DES SECIM s to s ob cur enti mo.	ntrolar y por el AR LAS ARCHA SDE LA MIENTO Secnicos, ras con applir las dad y la





### ACTA PARCIAL

# SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-033 FECHA VIGENCIA: 2022-11-28

> VERSIÓN: 08 Página 2 de 4

- Acompañamiento y análisis, técnico y administrativo en cada uno de los procesos ejecutados para el desarrollo del objeto del contrato.
- Registro fotográfico de todas las actividades de obra, sociales, y/o acciones que se implemente en ejecución del contrato.
- Documentación de los eventos y actividades diarias del contratista de obra.
- Seguimiento al impacto social generado por la ejecución de las obras en desarrollo del contrato.
- Control y seguimiento al cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental.
- Control y seguimiento a la implementación del Plan de manejo de Tránsito.
- Control y seguimiento a los ensayos de laboratorio de los materiales utilizados en obra.

De acuerdo a la CLAUSULA CUARTA. FORMA DE PAGO del contrato 0148 de 2022 se cancelará el valor del contrato por avance de las obras objeto de seguimiento de la siguiente manera:

- a) El 90% del valor del contrato será cancelado a través de actas parciales mensuales o acta final, de acuerdo al porcentaje de avance de ejecución del contrato de obra y el recibo a satisfacción de las actividades desarrolladas dentro del periodo por parte del supervisor.
- El 10% del valor total del contrato se cancelará mediante la suscripción del acta de liquidación

A la fecha el contratista de obra realizado un cobro del 9,38% del total del valor del contrato suscrito. Así las cosas, continuación se presenta el cuadro consolidado de cobro para la interventoría.

CONTRATO	DE INTERVENTORÍA 14	48 de 2022
DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
ACTA PARCIAL No1	\$ 119,940,139.75	9 %
SALDO POR EJECUTAR	\$1.341.857.865.66	91%
TOTAL DEL CONTRATO	\$1.480.752.445	100%

### Evidencias de la ejecución del contrato

- Informe de Interventoría No 1 reposa en el archivo del Ibal (remitidos al supervisor)
  - Informe de interventoría No 2 reposa en el archivo del Ibal (remitidos al supervisor)
- Informe de interventoría No 3 reposa en el archivo del Ibal (remitidos al supervisor)
- Informe de interventoría No 4 reposa en el archivo del Ibal (remitidos al supervisor)
   Informe de interventoría No 5 reposa en el archivo del Ibal (remitidos al supervisor)

### **ESTADO DE CUENTA**

Valor Contrato	MIL CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS MCTE (\$1.480.752.445,00)
Valor Acta No. 01	CIENTO DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS MCTE (\$119,940,139.75)
Saldo (Valor pendiente	MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTITRÉS CON CINCUENTA Y NUEVE PESOS MCTE

VALOR A CANCELAR EN ACTA PARCIAL N° 1: CIENTO DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS MCTE (\$119,940,139.75)

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

PERSONA JURIDICA



donde

realiza pago.

Planilla No.

Periodo cotizado

**Entidad** 

donde

realiza

pago.

Planilla No.

Periodo

cotizado

**BANCOLOMBIA** 

BANCOLOMBIA

De:

De:

en

se

el

Hasta:

9446897629

9447742922

2023-01

2023-02

2023-02

### **ACTA PARCIAL**

## SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-033 FECHA VIGENCIA:

\$ 11.956.100

\$ 3.337 500

\$ 4.357 000

\$ 1.858 600

\$ 10.963.100

\$ 3.058 000

\$ 4.000 200

2022-11-28

VERSIÓN: 08 Página 3 de 4

El contratista presentó certificación suscrita por el revisor fiscal o el representante legal acreditando que se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y pagos de parafiscales a que hubiere lugar. CERTIFICACION **APORTA** NO SI X REPRESENTANTE LEGAL CERTIFICACION **APORTA** REVISOR FISCAL (En caso de aportar certificación del revisor fiscal deberá adjuntar con ella, copia NO X SI de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes de la Junta Central de Contadores) PERSONA NATURAL **Entidad** en donde se **BANCOLOMBIA** Valor total del aporte \$ 1.974 400 realiza el pago. Planilla No. \$ 554.900 9445444234 Salud De: 2022-11 Pensión \$ 710.300 Periodo cotizado Hasta: 2022-12 ARL \$ 309.000 **Entidad** en donde se **BANCOLOMBIA** Valor total del aporte \$ 11.023.100 realiza pago. \$ 3.075 100 Planilla No. 9445461338 Salud De: 2022-12 Pensión \$ 4.021 300 Periodo cotizado Hasta: 2023-01 ARL \$ 1.712 400 **Entidad** 

Valor total del aporte

Valor total del aporte

Salud

Pensión

ARL

Salud

Pensión





### **ACTA PARCIAL**

# SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-033 FECHA VIGENCIA: 2022-11-28 VERSIÓN: 08 Página 4 de 4

	Hasta:	2023-03	ARL	\$ 1.703.000
Entidad en donde se realiza el pago.	BANCOLOMI	BIA	Valor total del aporte	\$ 10.966.400
Planilla No.	9449	537128	Salud	\$ 3.059.000
Periodo	De:	2023-02	Pensión	\$ 4.000.800
cotizado	Hasta:	2023-03	ARL	\$ 1.703.600
·	L. h	ANEXOS:		Marque con x
	Copi	as planillas de apo	orte	X
	Certifi	cación de parafisc	ales	X
Firma	Less &	Nos Joseph	Desces -	4
Nombre	ING. JUA	AN CARLOS TRIA	NA ING. JORGE ELM	ER DIAZ MORALES
		IO INTERBONTR		ervisor
V° B° Profesional Salud Ocupacional BAL		UDIA COMBITA	Justin 1	A (E)



ETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINA	NCIERA, JURÍDICA, C	CONTABLE Y AN	IBIENTAL PARA LA CONSTR	UCCIÓN CANTID	ADES DE		PLAZO				9 MESES	
OBRA NECESARIAS PARA LA PLESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO ACUEDUCTO COMPLEMENTARIO DESDE LA BOCATOMA COCORA HASTA LA PTAP LA POLA Y LAS LÍNEAS DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DEL TANQUE SUR EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ.	DEL PROYECTO ACI BUCIÓN DEL TANQUI	UEDUCTO CON E SUR EN LA CI	IPLEMENTARIO DESDE LA B UDAD DE IBAGUÉ.	OCATOMA COCO	DRA HASTA LA		FECHA INICIACIÓN	NĢI			26/11/2022	
CONTRATISTA: CONSORCIO INTERBONTRABE							FECHA TERMINACIÓN	ción			25/11/2023	
R.L. JOAN CARLOS INIANA CASTILLO NIT: 901.641,469-9						FECH	FECHA ELABORACIÓN PRESENTE ACTA	ESENTE ACTA			5/05/2023	
	A O IAGI adiagon	10101000				FECHA PE	FECHA PERIODO DE EJECUCIÓN PRESENTE ACTA	N PRESENTE	ACTA		26/11/2022 al 04/05/2023	
SUPERVISOR: JORGE ELMER DIAZ MORALES- Director de rigneaccor- IDAL S.A. E.S.F OFFICIAL	neacion- IBAL 5.A. E.S	S.P. OFICIAL					VALOR PRESENTE ACTA	ACTA		*		119,940,139.75
- 60	SOO	COSTOS DE PERSONAL					PRES	SENTE ACTA			ACUMULADO	
PERSONAL	CATEGORIA	CANT.	SALARIO BASICO MENSUAL	DEDICACION	DEDICACION	VALOR MENSUAL	CANT. DEDICA	DEDICACION TOTAL	VALOR MENSUAL	CANT.	DEDICACION TOTAL	VALOR MENSUAL
Inc. Disputes de plote	P3.08.05		00 000 000 8	MENSUAL (%)	TOTAL (MESES)	\$ 76 500 000 00	-	MESES) 4 S	34,000,000,00		4	\$ 34,000,000.00
Especialista Hidraulico	P4 06-04	,	\$ 4 500 000 00		8	Н						
Especialista Geotecnia	P4 06-04	- 6	3 500 000 000		<b>10</b> 01	24,320,000,00			ALL SCHOOL SECTION		No.	
II NOS BOLO CATAL A CREATOR NO				1 2		П		The second second				100
Especialista en Estructuras	P4 06-04	2	\$ 4,500,000,00	100%	8	\$ 72,000,000,00						
4	06.04.03		3 000 000 0	F.0%.	α	00 000 000 00	01					
Profesional SISOMA	P4 06-04	7	\$ 2,200,000,00	100%	0	\$ 35,200,000,00						
Ingeniero Ambiental	P5 04-03		\$ 3,500,000,00	20%	80	\$ 14,000,000,00				4.7		
				W								
SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL												
2, PERSONAL TÉCNICO	1		000000000000000000000000000000000000000	100%	o	000000000000000000000000000000000000000		3 8	00 000 000 9	NAME OF TAXABLE PARTY.	8	\$ 6,600,000.00
1 opodrato impetitor	•											
SUBTOTAL PERSONAL TECNICO												
3. PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO	¥	,	1,500,000,00		o	13500,000,00						
Cadenero II	3	-		100%	o	\$ 13.500,000.00			000000000		0	4 600 000 00
Inspectores de interventoria	2	3	1,500,000,00	100%	6	\$ 40,500,000,00		2	4 30 000			
SUBTOTAL PERSONAL AUXILIAR												
4: PERSONAL ADMINISTRATIVO												W. W.
Auxiliar administrativo	F		1,100,000,00	100%	0	00 000 006 6	Management of the State of the		College Town		0	
SUBTOTAL PERSONA ADMINISTRATIVO	T ME THE SAME	(A) (A) (A)							100000000000000000000000000000000000000		200 6 2000	
VALOR TOTAL MENSUAL	VALOR TOTAL MENSUAL ANTES DE MULTIPLICADOR	DR.		4		\$ 461,720,000,00		*			The second	\$ 45,100,000
FACTOR MULTIPLICADOR VALOR PROVISIÓN COSTOS DE PERSONAL ANTES DE IVA	ULTIPLICADOR S DE PERSONAL ANTES DE	EIVA		B C≖A*B		\$ 1,025,018,400.00		*	100.122.000.00			\$ 100,122,000.00
				COSTOS DIRECT	TOS RELACIONADOS							
CONCEPTO	NO	CANT	VALOR	APLICACIÓN MENSUAL	APLICACIÓN MENSUAL	VALOR PARCIAL	CANT AP	APLICACIÓN MENSUAL	VALOR PARCIAL	CANT	APLICACIÓN MENSUAL	VALOR PARCIAL
Equipo de Topografia (incluye: estaciones de topografia completas,	Mes		6,150,000	6		\$ 55,350,000.00	0	0			0	49
Edición de informes y planos (en medio físico y en medio digital,	Mos		3800,000	a	100000000000000000000000000000000000000	\$ 34,200,000,00	•	0.18	668,033.40		1 0.18	\$ 668,033.40
	Mes	•	1,200,000	a			0				0	9
Comunicaciones (telefono, fax. correo, infernet)	Mes	·	617,000			ы	0	0			0	
Arrendamiento oficina, dotación y otros servicios públicos Vehicala (hertava conductor e institutos a fodo costo)	Mes	- 00	5,000,000	o o	1000000	\$ 23,400,000,00	0 0	0 0			0	0 00
			SUMA SUMA					v	4 00			\$ 668,033,40
	STATE WAS TO SE	VALOR TOTAL COSTOS	COSTOS DIRECTOS ANTES DE IVA	C=A-B		\$ 219,303,000.00	3	•	0.899			\$ 668,033.40
	VALORES	VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO	RATO	1				ļ		N. I.		
PROVISION COSTOS DE PERSONAL RELACIONADOS CON LA CONSULTORIA DE PARTICIDADOS CON LA CONSULTORIA DE PARTICIDADOS CON LA CONSULTORIA	CONCEPTO	0				\$ 1,025,018.400.00		171	Vr. PARCIAL 100,122,000.00			\$ 100,122,000,00 \$ 668,033,40
PROVISION COSTOS URECTOS RELACIONAÇÃO CON LA CONST	CIONA					00,000,000,00		]				
			Α,	VALOR (ANTES DE IVA)				**	100,790,033.40			\$ 100,790,033.40
				200	19%	•		7				


VALOR ANTICIPO	S		
/ALOR AMORTIZADO PRESENTE ACTA		9	*:
SALDO POR AMORTIZAR		s	
SUMAS IGUALES	~	•	

148,074,246.60 119,940,139,75 1,212,728,079,65 1,480,742,466.00

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR A PAGAR EN ACTA DE LIQUIDACIÓN
VALOR ACTA PARCIAL
VALOR POR EJECUTAR
SUMAS IGUALES

VALOR DEL CONTRATO






Authority or Comment and the comment of the comment		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 148 de 13 de octubre de 2022	VALOR CONTRATO	1,480,742,466.00
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN CANTIDADES DE ORDEA NECESARIAS PARA LA DIJESTA EN EL INCINNAMIENTO DEL PROVECTO ACLIENTICIO COMBIENEMADIO DESDE LA BOCATAMA CACADA LIASTA IA	PLAZO	9 MESES
PTAP LA POLA Y LAS LINEAS DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DEL TANQUE SUR EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ.	FECHA INICIACIÓN	26/11/2022
CONTRATISTA. CONCOSCIO UNITALISTA CONTRABE	FECHA TERMINACIÓN	25/11/2023
INTEGRAL CARLOS ITAMAS CAS ILLEO	FECHA ELABORACIÓN PRESENTE ACTA	5/05/2023
CIDEDVISOR: INDECE EL MED DIAZ MODALES. Dissolve de Blansocia. IBAL S. A. E. O OFICIAL	FECHA PERIODO DE EJECUCIÓN PRESENTE ACTA	26/11/2022 al 04/05/2023
OCT ENVIOUS CONCERTMENT OF MICHAEL OF MICHAEL CONCERTMENT OF CONCE	VALOR PRESENTE ACTA	37 051 050 011


BALANCE PRESENTE ACTA	
MALOR ACTA PARCIAL	\$ 119,940,139.75
MENOS AMORTIZACIÓN ANTICIPO	
ALOR NETO A CANCELAR EN ESTA ACTA	\$ 119,940,139.75

CONSORCIO INTERBONTABLE
R.L. JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO
CONTRATISTA

V\* B\* Profesional Salud Ocupacional IBAL

ING JORGE ELMER DIAZ MORALES
DIRECTOR DE PLANEACION
SUPERVISOR







# N F O R M E

PERIODO: 26-NOV-22 AL 25-DIC-22









### INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nº. 0148 DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2022.

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION CANTIDADES DE OBRA NECESARIAS PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO ACUEDUCTO COMPLEMENTARIO DESDE LA BOCATOMA CÓCORA HASTA LA PTAP LA POLA Y LAS LINEAS DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION DEL TANQUE SUR EN LA CIUDAD DE IBAGUE.

CONSORCIO INTERBONTRABE.

REPRESENTANTE LEGAL JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.

CEDULA DE CIUDADANIA 5.829.473 DE IBAGUE.

PERIODO CORRESPONDIENTE

26 DE NOVIEMBRE A 25 DICIEMBRE 2022







Tabla	de contenido INTRODUCCIÓN
1.	RESUMEN DEL PRESENTE INFORME
	COMPONENTE ADMINISTRATIVO
	PERSONAL DEL CONTRATISTA 6
3.1.1.	T ENGOTALE BEE CONTINUED TO THE PROPERTY OF TH
3.1.2.	
3.1.3.	EQUIPO Y MAQUINARIA DEL CONTRATISTA DE OBRA9
3.1.4.	RELACIÓN DE OFICIOS ENVIADOS POR LA INTERVENTORÍA 11
3.1.5.	RELACIÓN DE OFICIOS RECIBIDOSPOR LA INTERVENTORÍA 15
3.1.6.	COMITÉS REALIZADOS18
3.1.7. OBRA	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATISTA DE 20
3.1.8.	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA INTERVENTORÍA25
4.	COMPONENTE JURÍDICO
4.1.	INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE LA INTERVENTORÍA 25
4.2.	INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA
4.3.	REVISIÓN DE PÓLIZAS Y DOCUMENTOS SUSCRITOS
4.3.1.	ANALISIS POLIZAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 26
4.3.2.	ANALISIS DE POLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA
5.	COMPONENTE AMBIENTAL
	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL COMPONENTE POR PARTE CONTRATISTA DE OBRA27
5.1.1.	PROGRAMA PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 27
5.1.2.	MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS
5.1.3.	PROGRAMA PARA EL CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS 28
5.1.4. MATE	PROGRAMA DE USO Y ALMACENAMIENTO ADECUADO DE RIALES DE CONSTRUCCIÓN29
5.1.5. EQUIF	PROGRAMA PARA EL MANEJO DE MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y PO EN OBRA29
5.1.6. CUER	PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN EN POS DE AGUA Y REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS
5.1.7.	PROGRAMA PARA LA GESTIÓN DE LA FAUNA Y LA FLORA 30







	B. PROGRAMA PARA EL MANEJO DE CAMPAMENTOS E ALACIONES TEMPORALES	30
5.2. LA IN	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL COMPONENTE POR PART	
6.		
6.1.	LOCALIZACIÓN GENERAL Y DEL PROYECTO	32
6.2.	SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE OBRA	32
6.3.	CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS	56
6.3.1	. ÍTEM 1.1.1 LOCALIZACION Y REPLANTEO	56
6.3.2	ÍTEM 2.1.1.1EXCAVACIONES DE ANCLAJES EJECUTADAS	56
6.3.3	. ÍTEM 2.2.1I RELLENOS DE ANCLAJES	58
6.3.4		
6.3.5	. ÍTEM 2.5.2 DEMOLICIONES	59
6.3.6	. ÍTEM 2.3.4I CARGUE DE SOBRANTES A MAQUINA	60
6.4.	ANÁLISIS DE PUNTOS CRITICOS	60
6.5.	SEGUIMIENTO DE TRABAJO SOCIAL	64
7.	COMPONENTE FINANCIERO Y CONTABLE	
7.1.	BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA	69
7.2.	AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO DE OBRA	71
7.3.	BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	71
7.3.1	. ANÁLISIS DE EJECUCION DEL CONTRATO DE INTERVENTOI 71	RÍA.
8.	CONCLUSIONES	
9.	RECOMENDACIONES	
10.	ANEXOS	74











### LISTADO DE TABLAS

	1
Tabla 1. Análisis de exigencias de personal del contratista	 (
Tabla 2: Personal del Consorcio Interbontrabe	 9
Tabla 2: Personal del Consorcio Interbontrabe	 . 10
Tabla 4. oficios elaborados	 . 12
Tabla 5. Oficios recibidos.	. 15
Tabla 6. comités realizados.	. 18
Tabla 7 Relación de soportes allegados por cada uno de los trabajadores	
contratados del contratista de obra	 . 24
Tabla 8. Información contrato de interventoría	. 2
Tabla 9. Información contrato de obra	
Tabla 10. Pólizas de la interventoría.	. 26
Tabla 11. Pólizas del contratista	. 27
Tabla 12. Ejecución del contrato.	
Tabla 13. Actividades ejecutadas	. 33
Tabla 14: Cantidades de excavación ejecutadas	. 56
Tabla 15. Cantidades de excavación ejecutadas	
Tabla 16. cantidades de rellenos ejecutados	. 58
Tabla 17: Cantidades de excavación ejecutadas	 . 59
Tabla 18. Cantidades de demolición ejecutadas	. 59
Tabla 19. Cantidades de retiro de material ejecutado	. 60
Tabla 20. Análisis programación y puntos críticos de acción	 . 60
Tabla 21. Relación de actas de vecindad realizadas	 . 64
Tabla 22. Balance del contrato	
Tabla 23. Balance del anticipo del contrato de obra	 . 70
Tabla 24: Plan inversión del anticipo	
Tabla 25. Ejecución de interventoría.	 .7
LISTADO DE ILUSTRACIONES	
LISTADO DE ILUSTRACIONES	
Ilustración 1: Registro fotográfico zona de acopio	 . 29
Ilustración 2: Registro fotográfico zona manejo de agua	
Ilustración 3: Registro fotográfico campamento de obra contratistal	 . 3
Ilustración 4. Ubicación del proyecto.	
Ilustración 5: Registro fotográfico socializaciones	 . 67







### 1. INTRODUCCIÓN

La alcaldía de Ibagué por medio de la Empresa Ibaguereña de acueducto y alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL y en su compromiso de asegurar la eficiencia en la prestación del servicio público, así como la garantía de una óptima calidad y continuidad de dichos servicios. A través de estas directrices el consorcio COCORA IBALTOL se encuentra desarrollando el contrato de obra No. 0144 de 2022 en el cual ejecuta las obras necesarias para la puesta en funcionamiento del proyecto acueducto complementario, esto con el fin de brindar un mejor y continuo servicio a la ciudad de Ibagué y ampliar su servicio de agua potable a las zonas desarrolladas (comuna 12 y 13) y de expansión, a partir de la fuente hídrica Río Cócora como sistema alterna a las existentes.

### 2. RESUMEN DEL PRESENTE INFORME

El consorcio INTERBONTRABE en desarrollo del contrato No 148 de 2022 de interventoría de obra, presenta este informe como seguimiento de los trabajos, compromisos y obligaciones del contratista de obra No 144 de 2022 en el periodo del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2022, con base a los ordenamientos y normas de la entidad contratante, analizando todas los componentes administrativos, jurídicos, técnicos, ambientales y financieros verificables dentro del contrato, como lo son actividades de obra, cumplimiento del sistema SST y el PEGMA, control y seguimiento de la programación de obra. buen manejo de los recursos y legalizaciones del contrato.

### 3. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

### 3.1.1. PERSONAL DEL CONTRATISTA

El contratista de obra presenta el personal mínimo según el proceso contractual como lo establece la *cláusula No 10. Obligaciones específicas Numeral 30.* Del contrato de obra 144 de 2022, y se relaciona en la siguiente tabla con el estado de cumplimiento y observaciones:

Tabla 1. Análisis de exigencias de personal del contratista.

CARGO	NOMBRE	EXPERIENCIA	TIEMPO DE DEDICACION	Cumplimiento	Observación
DIRECTOR DE OBRA	CARLOS ARMANDO ALARCON CAMPOS	Ingeniero Civil (25 Años) Sin Especialización	100%	No cumple Requisito Especialización, pero según normas de IBAL se realiza	No se ha radicado cambio oficial del anterior director de obra al











CARGO	NOMBRE	EXPERIENCIA	TIEMPO DE DEDICACION	Cumplimiento	Observación
				homologación por tiempo de experiencia	presente, ni se ha remitido hoja de vida para su aprobación por la interventoría
ESPECIALISTA EN HIDRAULICO	JOAQUIN ALBERTO ALVAREZ DELGADILLO	Ingeniero Civil (5 Años) – Magister en ingeniería Civil con Énfasis de Hidráulica e Hidrología (10 Años)	50%	Cumple	Sin novedød
ESPECIALISTA EN AMBIENTAL	CECILIA LEAL FRANCO	Ingeniería Forestal (30 Años) Especialización en Licitaciones y captación de recursos (18 Años)	30%	Pendiente por aprobación.	Sin navedad
RESIDENTE DE OBRA NO I	DIANA MALLERLY MORA URREA	Ingeniera Civil (17años)	100%	Cumple	Pendiente: certificados tanto laborales como académicos, indicar el valor de los contratos y asociar la instalación de tuberías en los contratos de obras hidráulicas
RESIDENTE DE OBRA NO2	JUAN CARLOS TOVAR		100%		No se ha recibido la hoja de vida ni los soportes.
INGENIERO RESIDENTE AMBIENTAL	HECTOR ALFONSO LOZANO	Ingeniero de petróleos (24 Años)	100%	No cumple Titulo IBAL SA ESP autoriza sea aceptado Verbal	No se evidencia la presencia en obra.
PROFESIONAL SISOMA	ADRIANA LORENA YARA	Profesional en Salud Ocupacional (14 años)	100%	Cumple Parcial	Pendiente certificados laborales. No se evidencia











CARGO	NOMBRE	EXPERIENCIA	TIEMPO DE DEDICACION	Cumplimiento	Observación
A CONTRACTOR					presencia constante en obra.
TOPOGRAFO	LUIS ALVARAO SANCHEZ CUEVAS	Topógrafo Profesional (27 AÑOS)	100%	Cumple	Sin novedad
INSPECTOR DE OBRA	JORGE ALBERTO LLANO GOMEZ	Ingeniero Civil (21 años)	100%	Cumple	NO SE EVIDENCIA PRESENCIA EN OBRA.
INSPECTOR SISO	LEIDY JOHANNA RODRIGUEZ JARA	Profesional en salud ocupación (4 Años)	100%	Cumple	Sin novedad
CADENERO No1	MIGUEL ANGEL TIJO SILVA	Tecnólogo en Topografía (1 año)	100%	Cumple	Sin novedad
CADENERO No2	MICHAEL SERGEY GRANADOS	Técnico	100%	Cumple	Sin novedad

Fuente, Consorcio Interbontrabe

A partir del análisis de la información suministrada por el contratista de obra, se presenta el resumen de las novedades pendientes por resolver por el contratista:

- Director de obra: Se requiere que para su aprobación se anexe los certificados laborales donde especifique la actividad de instalación de tubería mayor o igual a 24" y que el contrato sea mayor o igual al 40% del presupuesto oficial.
- Especialista Ambiental: Se solicita realizar el cambio del personal por la negativa de la aprobación por homologación de la profesión ingeniería forestal, ya que solo se aprueba las carreras de ingeniería civil.
- Residente de obra No. 1: se requiere que para su aprobación se anexen certificados tanto laborales como académicos, indicar el valor de los contratos los cuales deben tener relación con instalación de tubería mayor o igual a 24" y que el contrato sea mayor o igual al 40% del presupuesto oficial.
- Residente de obra No. 1: Se requiere que para su aprobación se anexe los certificados laborales donde especifique la actividad de instalación de tubería mayor o igual a 24" y que el contrato sea mayor o igual al 40% del presupuesto oficial.
- Residente ambiental: no se evidencia presencia en obra ni se ha notificado cambio de personal









- Profesional SISOMA: Se requiere que para su aprobación se ahexe los certificados laborales donde especifique la actividad de instalodión de tubería mayor o igual a 24" y que el contrato sea mayor o igual a 40% del presupuesto oficial.
- Inspector de obra: no se evidencia presencia en obra ni se ha notificado cambio de personal

### 3.1.2. PERSONAL DE INTERVENTORÍA

El consorcio INTERBONTRABE dando cumplimiento a lo establecido en el personal mínimo de interventoría, presenta a continuación su equipo de trabajo para realizar control y supervisión del contratista de obra.

Tabla 2: Personal del Consorcio Interbontrabe

CARGO	NOMBRE	TIEMPO DE DEDICACION	
Director de Interventoría	Juan Carlos Bonilla	100%	
Residente de Obra No1	Juan Carlos Triana	100%	N THE
Residente de Obra No2	Miguel Santiago Lasso Watson	100%	
Residente de Obra No3	Santiago Cañón	100%	
Inspector de Obra No1	Franklin Góngora Arias	100%	
Inspector de Obra No2	Sebastián Rincón Peña	100%	ns. T
Inspector de Obra No3	Juan de Dios Patiño	100%	
Topógrafo	Wilson Andrade	100%	
Cadenero No1	Jorge Eliecer Leonel	100%	56
Cadenero No2	Eder Rodríguez	100%	
Especialista Hidráulico	Rodulfo Exceder Velasco Burgos	100%	
Especialista Estructural No1	Jairo Andrés Rubio	100%	
Especialista Estructural No1	Julián Ramírez	100%	1 12
Especialista Geotecnia	Franklin Carlos Suta	76%	
Ingeniero Ambiental	Silvia Patricia Guerrero Vera	50%	
Profesional SISOMA No1	Manuel Antonio Manjarrez	100%	
Profesional SISOMA No2	Luz Alba Hernández	100%	- 197
Abogado	Eisenhower Cabezas	50%	
Auxiliar Administrativo	María Alejandra Osorio	100%	

Fuente. Consorcio Interbontrabe

### 3.1.3. EQUIPO Y MAQUINARIA DEL CONTRATISTA DE OBRA

En la siguiente tabla se ilustra la maquinaria y equipos presentados por el dontratista de obra según lo requerido en el contrato de obra 144 de 2022 en su cláusula No 10. Numeral 31; como también la verificación de su presencia en obra por la interventoría.











### Tabla 3. Análisis de exigencias de equipos del contratista.

EXIGENCIA	CARACTERÍSTIC AS	CANTIDA D EXIGIDA	DOCUMENTO PRESENTADOS	EVALUACIÓN REQUISITOS CONTRACTUAL ES	PRESENTAD O EN OBRA
Maquinas retro excavadoras tipo oruga tipo 320 o Equivalente	Modelo igual o superior a 2012	2	EXCAVADORA KOMATSU PC800LC-800 2013 EXCAVADORA KOBELCO SK210LC-10 2021	NO CUMPLE	1
Máquinas Retroexcavador as tipo Backhoe o Equivalente	Modelo igual o superior a 2012	2	RETROEXCAVADO RA CASE 580SN 2020 RETROEXCAVADO RA CASE 580SN 2014	CUMPLE	3
Volqueta con capacidad mínima de carga de 15 m3	Modelo igual o superior a 2012	8	VOLQUETA TIPO INTERNACIONAL 7600 SB 6X4 GTM489 (2021) VOLQUETA WORKSAR 7600 SBA WCX056 (2014) VOLQUETA INTERNACIONAL 7600 SBA SSZ288 (2012) VOLQUETA INTERNACIONAL WORKSTAR 7600 SB TGU264 (2015)	NO CUMPLE	3
Camionetas doble cabina 4x4	Modelo 2015 de adelante	2	CAMIONETA HILUX 2017 (DRP441) CAMIONETA FOTON DOBLE CABINA MODELO 2017 (THP840)	CUMPLE	2
Motobombas	N/A	6	6 MOTOBOMBAS	NO CUMPLE	2
Mezcladoras	N/A	8	8 MEZCLADORAS	NO CUMPLE	
Apisonador tipo saltarín	Peso de operaciones (KG.) 52 Fuerza de impacto por golpe (KN) 12	4	4 SALTARINES	NO CUMPLE	
Compactadore s tipo canguro	N/A	4	6 CANGUROS	NO CUMPLE	1







EXIGENCIA	CARACTERÍSTIC AS	CANTIDA D EXIGIDA	DOCUMENTO PRESENTADOS	EVALUACIÓN REQUISITOS CONTRACTUAL ES	PRESENTAD O EN OBRA
Equipo de Topografía (Estación total y Nivel de Precisión)	Para la estación; Precisión angular de 5" a 10", para el nivel la precisión=1 mm Modelo 2010 en adelante	1	1 ESTACION COMPLETA Y 2 NIVELES DE PRECISION	CUMPLE	2
Herramienta menor suficiente y elementos necesarios para la ejecución del contrato	Picas, palas, carretillas, barra, nivel de mano (burbuja) Flexómetro, arco y segueta, etc.	Varias	2 CORTADORA DE CONCRETO, 3 VIBRADORES DE CONCRETO	CUMPLE	Varios

Fuente, Consorcio Interbontrabe

A continuación, se relacionan los ítems en lo que no cumple el contratista respecto a las obligaciones del contrato de obra y en el pliego de condiciones:

- Maquinas retro excavadoras tipo oruga tipo 320 o Equivalente
- Volqueta con capacidad mínima de carga de 15 m3
- Motobombas
- Mezcladoras
- Apisonador tipo saltarín
- Compactadores tipo canguro

A la fecha del presente informe el contratista de obra ha sido requerido por parte de la interventoría para que incluya en las actividades diarias la maquinaria y equipo requeridos en los pliegos de condiciones la cual debe hacer presencia en obra.

### 3.1.4. RELACIÓN DE OFICIOS ENVIADOS POR LA INTERVENTORÍA.

La interventoría en el desarrollo de sus obligaciones y funciones, ha remitido 29 oficios, de los cuales a la fecha el contratista de obra aún no ha dado respuesta a 4 oficios en relación a solicitudes de información administrativa, financiera y







técnica. En la siguiente tabla se presentan la relación de oficios enviados y su asunto (Ver anexo numero 1):

Tabla 4. oficios elaborados.

N°	Fecha	Asunto
001- 2022	19-oct- 22	Legalización del contrato y documentación para inicio por parte de los contratistas de obra
002- 2022	28-oct- 22	Legalización de póliza y estampillas de la Interventoría
003- 2022	29-oct- 22	Revisión cumplimiento hojas de vida, maquinaria y equipos de los contratistas de obra
004- 2022	29-oct- 22	Respuesta comité aclaración temas técnico (Diseños del proyecto) del contrato para inicio de obra
005- 2022	11-nov- 22	Solicitud remisión documentación SG-SST a la entidad contratante y aprobación de los mismo para dar inicio al contrato
006- 2022	16-nov- 22	Observaciones programación de obra del contratista y solicitud de la misma.
007- 2022	22-nov- 22	Revisión cumplimiento hojas de vida, maquinaria y equipos de los contratistas de obra
008- 2022	25-nov- 22	Aprobación de programación de obra de acuerdo con el compromiso de la subsanación o modificación a partir de las observaciones
009- 2022	26-nov- 22	Pautas y parámetros para el desarrollo del contrato de obra establecidos por la entidad contratante para el efectivo funcionamiento del contrato
010- 2022	28-nov- 22	Supervisión del inicio de actividades del contrato de obra para reprogramación de actividades contractuales efectivas
011- 2022	26-nov- 22	Solicitud cumplimiento de las obligaciones del contrato de obra, frentes de trabajo dando cumplimiento a las obligaciones
012- 2022	2-dic-22	Cumplimiento del PEGMA y obligaciones del contrato de obra, observaciones evidencia de trabajo de campo
013- 2022	5-dic-22	Solicitud copia contestación oficio de contestación al IBAL S.A. E.S.P
014- 2022	6-dic-22	Solicitud de información suministro de elementos
015- 2022	6-dic-22	Solicitud respuesta a oficios enviados por la interventoría
016- 2022	6-dic-22	Solicitud de cumplimiento del contrato 144 de 2022
017- 2022	7-dic-22	Reiteración del cumplimiento de las obligaciones del contrato de obra 144 de 2022
018- 2022	9-dic-22	Inicio obras civiles en predio del señor Plinio Reyes.







N°	Fecha	Asunto
019- 2022	10-dic- 22	Reitero del cumplimiento de las obligaciones del contrato de obra 144 de 2022
020- 2022	10-dic- 22	Citación a comité presencial
021- 2022	14-dic- 22	Reiteración del cumplimiento del PEGMA y obligaciones del contrato de obra 144 de 2022
022- 2022	14-dic- 22	Reiteración de solicitud de información de suministro de elementos
023- 2022	15-dic- 22	Definición de Cimentación de tubería
024- 2022	19-dic- 22	Cumplimiento de la bitácora y personal de obra
025- 2022	19-dic- 22	Actividades de obra
026- 2022	20-dic- 22	Metodología de ingreso a los predios objeto del presente contrato
027- 2022	20-dic- 22	Suministros de empaques para tubería GRP de 36" y 24"
028- 2022	20-dic- 22	Estado de ejecución de actividades del contrato de obra 144 de 2022
029- 2022	21-dic- 22	Aprobación proposición trazado tubería K9+000 al K9+800

Fuente. Consorcio Interbontrabe

A continuación, hacemos el seguimiento de las solicitudes y los requerimientos realizados al contratista, actividades y acciones realizadas de manera formal mediante oficios remitidos por esta interventoría.

### 3.1.4.1 PROGRAMACIÓN DE OBRA.

Se ha realizado el seguimiento a las actividades que se presentan en la programación identificando cuales se encuentran en ejecución y cuales no se han iniciado estas referenciadas en la Tabla 16. Análisis programación y puntos críticos de acción. También se ha solicitado en reiteradas ocasiones la actualización de la programación para un correcto seguimiento de los frentes de trabajo, las obligaciones y responsabilidades inherentes. A través de comité del 17 de diciembre de 2022, se realizó revisión y observaciones a la programación de obra, que el contratista debía subsanar o ajustar y ser entregada a la brevedad del asunto. El día 22 de diciembre se allego por parte del contratista dicho documento, el cual no presenta los ajustes correspondientes en su totalidad que se acordaron en previo comité; Es por ello que la interventoría solicitud nuevamente por medio de oficio 034-2022 del 30 de diciembre de 2022, el ajuste de la programación (Ver anexo numero 7).









### 3.1.4.2 SUMINISTRO DE ACCESORIOS.

El contratista de obra a la fecha no ha remitido la orden de compra ni soportes que ratifiquen la veracidad de la adquisición de los suministros especiales y la fabricación de estos. Esta interventoría ha realizado solicitudes mediante oficios 014-2022 y 022-2022; donde a la fecha no se ha tenido respuesta por parte del contratista.

A continuación, se relaciona los elementos a suministrar según el presupuesto de obra:

- Válvula mariposa doble excentricidad con contrapeso hidráulico PN 40 diámetro 36" cierre automático.
- Manómetro Digital Caja en Aluminio 4", Conexión Vertical 1/2" NPT en Acero Inoxidable. 500 PSI.
- 3. Válvula Mariposa de 14" PN 10.
- 4. Válvula Mariposa de 10" PN10 y PN25.
- Válvula mariposa de 24" PN16.
- 6. Válvula Mariposa de 12".
- 7. Válvula mariposa 6".
- 8. Válvula mariposa 4".
- 9. Válvula Ventosa (Cámara doble) 6" Brida.
- 10. Tubería y accesorios material GRP Ø24" y Ø36".
- 11. Tubería y accesorios material CCPØ 36".
- 12. Válvula de retención (cheque) Ø24" y Ø36".
- 13. Válvula anular Ø24".
- 14. Válvula reguladora de nivel Ø14".
- 15. Macromedidores electromagnéticos de Ø36", Ø24", Ø14" y Ø12".
- Válvula de compuerta de vástago no ascendente 8" (200 mm) Sello de Bronce.
- 17. Accesorios en hierro dúctil Ø36" (tee, niples, uniones).
- 18. Fabricación de viaductos (Puente 12 y Paso 2 conducción).

### 3.1.4.3 FRENTES DE TRABAJO.

Según el contrato de obra en la Cláusula 10. Obligaciones específicas 29. Desarrollar las actividades en horario diurno y nocturno dependiendo de la localidad de las actividades de obra y adicionalmente se debe contar como mínimo con 6 frentes de obra de actividades principales, dado que la extensión de las líneas de aducción, conducción y distribución superan los 25 kilómetros de longitud, conforme a las actividades por ejecutar y alcance del proyecto descritos







en anexo 1 (Anexo técnico) del proceso LP-150-2022, que hace parte integral del presente contrato.

A la fecha del presente informe el contratista de obra ha hecho caso omiso a esta obligación dado que en obra solo se cuenta con 3 frentes de trabajo, como lo son:

- K0+000 AL K2+000: Frente de anclajes.
- K7+520 AL K7+620: Frente Puente Coello (VIADUCTO 7 Y 8).
- K7+630 AL K9+000: Frente de anclajes.

La interventoría realizo la solicitud de los frentes de trabajo por medio del dficio 017-2022, por lo tanto, el contratista no ha justificado a la fecha el incumplimiento frente a esta implementación. Es de resaltar que la implementación del mínimo de frentes de trabajo ayudara al buen desarrollo y cumplimiento del tiempo previsto para la ejecución del contrato.

### 3.1.5. RELACIÓN DE OFICIOS RECIBIDOSPOR LA INTERVENTORÍA.

A continuación, En la tabla No 5 se evidencian los 38 correos electrónicos recibidos con documentación de la entidad contratante IBAL S.A. E.S.P. Oficial y el contratista de obra el consorcio Cócora Ibaltol (Ver anexo numero 2).

Tabla 5. Oficios recibidos.

No	Fecha	Entidad que remite	Asunto
COECC 26102022-001	26-oct-22	Consorcio Cócora IBALTOL	Remisión parcial de documentos para la legalización del contrato 144 de 2022
COECC 26102022-002	27-oct-22	Consorcio Cócora IBALTOL	Solicitud y claridad de temas tales como: topografía del proyecto, plano hidráulico, puntos de arranque, planos, tubería CCP, con el fin de dar inicio de obra
COECC 26102022-003	27-oct-22	Consorcio Cócora IBALTOL	Solicitud de aclaraciones varias sobre válvula mariposa de 36" PN 40 y válvulas de flujo anular. Macro medidores electromagnéticos, niples de conexión para los accesorios
110	28-oct-22	IBAL	Solicitud legalización contrato de interventoría, radicación estampillas y pólizas









No	Fecha	Entidad que remite	Asunto
COECC 10112022-004	10-nov-22	Consorcio Cócora IBALTOL	Solicitud técnica a partir de la reunión con interventoría 9 noviembre del 2022: -Referencias topográficas -Especialista ambiental -Cotización de trabajos de la bocatoma -Inventario de codos y otros accesorios de GRP -Requerimientos ambientales -Aclaraciones varias
COECC 111120212-006	11-nov-22	Consorcio Cócora IBALTOL	Remisión documentación SG- SST contratistas de obra
COECC11112022-007	11-nov-22	Consorcio Cócora IBALTOL	Programa de obra
COECC22112022-012	22-nov-22	Consorcio Cócora IBALTOL	Aclaraciones y tramites en proceso constructivo
COECC 24112022-014	24-nov-22	Consorcio Cócora IBALTOL	Solicitud acompañamiento en el proceso constructivo (replanteo topográfico y excavación de las obras)
200-724	28-nov-22	IBAL	Citación Comité técnico
COECC 03122022-022	2-dic-22	Consorcio Cócora IBALTOL	Solicitud diseños de actividades por ejecutar en la línea de aducción y conducción
COECC 03122022-021	3-dic-22	Consorcio Cócora IBALTOL	Solicitud envió de información para remisión a proveedor con respecto válvula mariposa de 36" doble excentricidad con contrapeso hidráulico PN 40 cierre automático Hidroconsulting para dar cumplimiento al compromiso adquirido
COECC 03122022-023	3-dic-22	Consorcio Cócora IBALTOL	Solicitud definición de estructura de rellenos a utilizar en los diferentes tramos de tubería para instalar
Dimensión de anclajes Conducción V6 Dimensión de anclajes Aducción V8	3-dic-22	Ivonne Orjuela Supervisora IBAL	Hoja de redimensionamiento de anclajes
Detalle viaducto  Combeima	7-dic-22	Jorge Díaz Supervisora IBAL	Trazabilidad arandelas cónicas









No	Fecha	Entidad que remite	Asunto
Diseño de silletas Viaducto Combeima	7-dic-22	Jorge Díaz Supervisora IBAL	APU silletas para 32" y 24"
Circular 110-063 Cumplimiento deberes manual	13-dic-22	Secretaria General IBAL	COMUNICACIÓN CIRCULAR 1 10-063 DE 2022. CUMPLIMIENTO DE DEBERES MANUAL DE INTERVENTORÍA Y SUPERVISION.
Adu-Est- Ancl_Com_Piezas_Unicas- 01-12	13-dic-22	Jorge Díaz Supervisora IBAL	DISEÑOS DE ANCLAJES NUEVOS ACUEDUCTO COMPLEMENTARIO
COECC 15122022-029	15-dic-22	Consorcio Cócora IBALTOL	PROGRAMACION DE OBRA
COECC 16122022-030	16-dic-22	Consorcio Cócora IBALTOL	SOLICITUD AUTORIZACION TRAMO K9+000 AL K9+800
COECC 16122022-031	16-dic-22	Consorcio Cócora IBALTOL	SOLICITUD RESOLUCION PERMISOS DE LA ANI INTERVENCION PUENTE COELLO
COECC 16122022-032	16-dic-22	Consorcio Cócora IBALTOL	SUSPENSION DE ACTIVIDADES INSTALACIONTUBERIA K9+000 - K9+800 POR FALTA DE EMPAQUES PARA TUBER A 36" GRP
2.C389-IBA-ACU-ADU- PLAPERFDET-01-24, V2-24- 2	19-dic-22	Consorcio Cócora IBALTOL	PLANTA PERFIL K19+ IBAL
ANCLAJES	20-dic-22	Consorcio Cócora IBALTOL	ANCLAJES PARA DISEÑO (5)
Válvula D-4	20-dic-22	Consorcio Cócora IBALTOL	ANCLAJES PARA DISEÑO (5)
PLAN INVERSION DE ANTICIPO	21-dic-22	LUIS EGIMIO BARON VARGAS	PLAN INVERSION DE ANTICIPO
cumplimiento PEGMA	21-dic-22	LUIS EGIMIO BARON VARGAS	cumplimiento PEGMA
COECC 03122022-025 COECC 03122022-024 COECC 02122022-019 COECC 01122022-017 COECC 03122022-026 COECC 22122022-036 COECC 26102022-002 COECC 26102022-003	22-dic-22	Consorcio Cócora IBALTOL	respuesta misiva 0015-2022
COECC 22122022-037	22-dic-22	Consorcio Cócora IBALTOL	Respuesta misiva 0014-2022







No	Fecha	Entidad que remite	Asunto
COECC 22122022-038	22-dic-22	Consorcio Cócora IBALTOL	Respuesta misiva 0016-2022
COECC 22122022-039	22-dic-22	Consorcio Cócora IBALTOL	Respuesta misiva 0017-2022
COECC 22122022-040	22-dic-22	Consorcio Cócora IBALTOL	PROGRAMACION
COECC 22122022-041	22-dic-22	Consorcio Cócora IBALTOL	Respuesta misiva 0019-2022
COECC 22122022-042	22-dic-22	Consorcio Cócora IBALTOL	Respuesta misiva 0024-2022
COECC 22122022-043	22-dic-22	Consorcio Cócora IBALTOL	Respuesta misiva 0025-2022
COECC 22122022-034	22-dic-22	Consorcio Cócora IBALTOL	Respuesta misiva 0021-2022
COECC 22122022-044	22-dic-22	Consorcio Cócora IBALTOL	Respuesta misiva 0026-2022
COECC 22122022-045	22-dic-22	Consorcio Cócora IBALTOL	Respuesta misiva 0027-2022

Fuente. Consorcio Interbontrabe

A la fecha del presente informe esta interventoría ha dado respuesta a los diferentes requerimientos de la entidad contratante como del contratista; respuestas emitidas por medio de oficios enviados por correo electrónico.

### 3.1.6. COMITÉS REALIZADOS.

En el desarrollo del proyecto la entidad contratante, el contratista de obra e interventoría han realizado 10 comités los cuales se relacionan a continuación (Ver anexo numero 3):

Tabla 6, comités realizados.

FECHA	TIPO DE COMITÉ	ASUNTO	ASISTENTES
11/11/2022	Comité de alcance del contrato	Socialización del alcance del contrato de obra 0144 de 2022	IBAL, CONTRATISTA E INTERVENTORÍA
11/11/2022	Comité técnico	Inventario de tubería y accesorios para el contrato de obra 0144 de 2022	IBAL, CONTRATISTA E INTERVENTORÍA
15/11/2022	Comité reconocimiento	Reconocimiento de puntos de georreferenciación para amarre de topografía	CONTRATISTA E
18/11/2022	Comité de entrega de sitios de obra	Entrega y reconocimiento de los sitios de Obra para inicio de	IBAL, CONTRATISTA E INTERVENTORÍA









		Actividades por parte del contratista.	
23/11/2022	Comité técnico	Aclaración de dudas técnicas sobre las especificaciones de accesorios especiales	IBAL, CONTRATISTA E INTERVENTORÍA
29/11/2022	Comité de avance de	Socialización del alcance del contrato de obra 0144 de 2022	IBAL, CONTRATISTA E INTERVENTORÍA
4/12/2022	Comité de Socialización a la comunidad	Socialización del contrato de obra 144 de 2022 en el sector la tigrera	IBAL, CONTRATISTA E INTERVENTORÍA
13/12/2022	Comité de obra	Avance de obra 19 puntos a intervenir	IBAL, CONTRATISTA E INTERVENTORÍA
17/12/2022	Comité de Socialización a la	Socialización del contrato de obra 144 de 2022 en el sector Santa Ana	IBAL, CONTRATISTA E INTERVENTORÍA
17/12/2022	Comité técnico	Programación de obra y avance de los trabajos	IBAL, CONTRATISTA E INTERVENTORÍA

Fuente. Consorcio Interbontrabe

Durante la ejecución de estos comités se han adquirido los siguientes compromisos:

- Entrega de la programación de obra ajustada con las observadiones y solicitudes de la gerente y supervisor del IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, ly la interventoría.
- Realizar una inspección técnica de la tubería a suministrar por el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL ubicada en el predio de la PLANTA DE LA POLA y el predio del IBAL EN BOQUERÓN.
- Abrir frentes de trabajo según lo establecido en la entrega de los 19 puntos de intervención
- Ejecutar las socializaciones en los sectores de la tigrera, Coello y cócord.
- Estricto cumplimiento a los lineamientos aprobados por la entidad contratante y la interventoría respecto al plan de gestión de seguridad y salud en el trabajo, el programa de ejecución de la guía de manejo y plan de manejo de tránsito.
- Se debe ver reflejado en campo la relación de equipos y maquinaria propuestos por el contratista para poder evitar contratiempos y cumplif con el plazo de ejecución estimado del proyecto
- Ajustar la programación de los 19 frentes de trabajo con base a las directrices dadas por la gerente de la entidad contratante.







A la fecha de presentación del informe solo falta realizar el ajuste a la programación de obra del proyecto denominado acueducto complementario de lbagué.

### 3.1.7. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATISTA DE OBRA

A continuación, se relaciona descripción de acuerdo al seguimiento de cumplimiento del contratista al sistema de seguridad y salud en el trabajo que fue aprobado por la entidad contratante, para el desarrollo de sus actividades en campo. Igualmente se reporta el resultado a la validación de los soportes allegados.

### 3.1.7.1 INSPECCION SST

Elementos de atención de emergencia: El contratista cuenta con los elementos de emergencia (Botiquín, camilla, extintor).

Dotación y EPP: Se evidencia uso de dotación y elementos de protección personal del personal, igual se tiene evidencia de elementos de dotación y EPP entregados a colaboradores.

Señalización- Cerramiento perimetral: La señalización preventiva, informativa se viene implementando y al cerramiento perimetral se le realiza mantenimiento.

Orden y aseo: Se requieren realizar jornadas de orden y aseo con mayor frecuencia en obra.

La interventoría realizo la solicitud de los frentes de trabajo por medio del oficio 017-2022, por lo tanto, el contratista no ha justificado a la fecha el incumplimiento frente a esta implementación. Es de resaltar que la implementación del mínimo de frentes de trabajo ayudara al buen desarrollo y cumplimiento del tiempo previsto para la ejecución del contrato.

### 3.1.7.2 MEDICINA PREVENTIVA Y LABORAL

Durante el periodo referido el contratista cuenta con soportes de exámenes médicos ocupacionales practicado a colaboradores, aunque no se realizaron de forma continua se cuenta con los mismos. En oficio se solicitó la presentación estricta de dichos exámenes, toda vez que algunos colaboradores no se los habían practicado, es necesario contar con soporte de exámenes practicados pues aún no se tienen.

Con relación a exámenes médicos ocupacionales de ingreso, igual que el caso anterior aparecen algunas recomendaciones médicas ocupacionales, las cuales no se ven reflejadas en tabla, ellas son:







Simón Molano: No transportar cargas en flexión, tampoco mayores a 7 kilos, evitar posiciones forzadas, requiere control por trastorno metabólico.

Con referencia a exámenes médicos ocupacionales se puede evidenciar que existen varios colaboradores a los que se les realizaron recomendaciones médicas y las mismas no aparecen relacionadas en cuadro adjunto en el informe recibido, en detalle son:

Julio A Panche: Hipoacusia mixta, hiperlipidemia mixta.

José Darío Rincón: Hipertrigliceridemia severa.

Alejandro Sánchez: Hipoacusia Conductiva, hipertrigliceridemia moderadd.

Álvaro López: Hipoacusia conductiva

Oscar Sánchez: Hiperlipidemia mixta moderada.

Yesid Molano: Restricción absoluta para el cargo, valoración por ortopedid.

Los resultados de exámenes ocupacionales practicados a personal directo tienen recomendaciones médicas, las cuales se deben colocar en tabla entre otras ellas son:

Rodrigo Cardozo Melo: Valoración por optometría, control visual.

Miguel Tijo: Alteración Disfonía aguda, valoración por EPS.

Luis Téllez: Trastorno metabólico, Valoración por optometría.

De acuerdo a lo anterior se le solicita al contratista realizar las medidas y seguimientos necesarios al personal de acuerdo a recomendaciones medicas determinadas en los exámenes ocupacionales, Igualmente se solicita el soporte de cumplimiento de las afiliaciones al sistema general de seguridad social en salud según ley 100 del 93.

### 3.1.7.3 HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

El contratista está realizando uso de los baños fijos de las instalaciones de cada centro de trabajo o frente de obra, se cuenta con accesorios para logro efectivo de una buena higiene (papel higiénico, jabón de manos) se cuenta también con carteles alusivos a evitar contagios por Covid-19 y elementos de bio seguridad (gel anti bacterial y alcohol).







### 3.1.7.4 COPASST Y COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

Se cuenta con conformación del CCL, las actas se deben reformar o cambiar toda vez que quienes las firman no aparecen en las afiliaciones al sistema de seguridad social, igual hay unas que se realizan y colocan fecha de próxima reunión la misma de la conformación.

Se tiene conformado el COPASST, para la obra por parte del contratista, igual que el anterior se observan inconsistencias por quienes firman el acta ya que no aparecen afiliados.

### 3.1.7.5 INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO

Durante el mes periodo 26-11-2022 al 26-12-2022 se presentó 1 accidente de trabajo leve (13/12/2022) por parte del contratista generando 4 días de incapacidad. El contratista cuenta con soportes requeridos (FURAT, investigación del accidente, epicrisis e incapacidad emitidas por clínica asotrauma).

### 3.1.7.6 PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

Se vienen realizando actividades de prevención para el adecuado manejo frente a las medidas preventivas del Covid-19, como lavado de manos, es necesario que se realice una charla de concientización de prevención del covid como tal igual se tenga un registro de asistencia general de capacitación de este tema tan importante; que en cada frente de trabajo se cuente con elementos básicos completos incluidos carteles para la prevención del contagio de covid-19.

### 3.1.7.7 TRABAJOS DE ALTO RIESGO

Antes del inicio de las labores el contratista realiza el análisis de trabajo seguro; con relación a las charlas diarias de seguridad es necesario que se realicen de forma puntual diariamente, toda vez que no se tiene registro completo de las mismas y algunas de ellas cuentan con asistencia de muy bajo número de trabajadores participando.

Se solicita tener mejor orden de los materiales acopiados en obra.

Se tienen identificados puntos de encuentro, importante es modificarlos y/o cambiarlos a medida que avancen actividades.

No están señalizados-demarcados los senderos peatonales.

No se ha conformado la brigada de emergencias.

No tienen publicado listado de teléfonos de emergencia en obra.







En algunos sitios, el contratista no cuenta con el esquema de señalización temporal de obra para la entrada y salida de volquetas.

Aunque se realizaron Inspección SSTA, no se cumplió en su totalidad con lo programado.

El contratista cuenta con el profesional SST en obra con un tiempo de dedicación muy bajo teniendo en cuenta los frentes de trabajo que existen, la profesional Adriana Yara firma soportes, permisos y demás documentos, pero no aparece relacionada aportando al sistema de seguridad social, tampoco cuenta con proceso de inducción y demás.

Aunque se cuenta con paleta Pare-Siga, hace falta un banderero para que realice apoyo en entrada y salida de volquetas y vehículos a obra en algunos frentes.

### 3.1.7.8 INDICADORES DE SEGUIMIENTO SST

Durante el periodo de noviembre a diciembre de 2022 el contratista cuenta con apoyo de interventoría y realiza desarrollo de los indicadores mínimos del SG-SST, solo se ve alterado el ausentismo por el accidente ocurrido a un trabajador.

### 3.1.7.9 SEGURIDAD SOCIAL Y EXÁMENES OCUPACIONALES

Hace falta allegar el examen ocupacional del señor Carlos Alarcón Campos

El contratista realizo entrega incompleta de las afiliaciones del personal que ingreso durante el periodo referido del presente informe, igual los pagos de aportes de seguridad social del personal antiguo.

Con relación a personal afiliado al sub contratista "Jaime Suarez Construcciones SAS" la interventoría refiere que existe incumplimiento de parte del contratista toda vez que en minuta del IBAL existe una cláusula en la minuta del contrato, obligaciones específicas, Numeral 5, Cláusula 10; que enuncia que no se permiten subcontrataciones a excepción de los trabajos especializados que requiera el contratista (Ver anexo numero 4).





Tabla 7 Relación de soportes allegados por cada uno de los trabajadores contratados del contratista de obra

Ş	NOMBBEC Y ABELLINOS	VIII COLO	EXAMEN INGRESO	INGRESO		AFILIACIONES SGSSS	ONES SGS	SSS
•	coordinate of Garden	CEDOLA	IS	ON.	SALUD	PENSION	ARL	CAJA COMP
	DIANA MALLERLY MORA URREA	28550650	×		Falta	×	×	×
7	LUIS ALVARO SANCHEZ CUEVAS	13267718	×		×	×	×	×
3	MIGUEL ANGEL TIJO SILVA	1234645931	×		×	×	×	×
4	RAMIRO BERNAL	14241362	×		×	×	×	×
	MICHAEL SERGEY GRANADOS PRADA	1110577591	×		×	×	×	×
0.7	HERNANDO BARRAGAN ROMERO	93011339	×		×	×	×	×
	LUIS ESTEVEN TELLEZ LOPEZ	1005814348	×		×	×	×	×
-	RODRIGO CARDOZO MELO	93363480	×		Falta	Falta	×	
	ALVARO LOPEZ LONCHEROS	1006456265	×		×	×	×	
10	JOSE HUGO BENAVIDEZ QUINTERO	19412279	×		×	×	×	
Ξ	OSCAR MAURICIO SANCHEZ MANRIQUE	1110512496	×		×	×	×	
12	JULIO ALFREDO PANCHE RODRIGUEZ	93393082	×		×	×	×	
13	JEFERSON ANDRES PELAEZ HORTA	1110543715	×		×	×	×	
14	JOSE DARIO RINCON ALARCON	10181532	×		×	×	×	
15	LEYDY JOHANA RODRIGUEZ	1110508329	×		×	×	×	
91	CARLOS ALARCON CAMPOS	79347679		Falta	×	×	×	×
17	LEONARDO MORENO ORTIZ	93365231	×	The second	×	×	×	
18	HECTOR FABIAN GOMEZ ROJAS	1110576098	×		×	×	×	
19	MARLON RAMIREZ	1110596855	×		×	×	×	
20	JAIDER HUMBERTO PEÑUELA	1005814314	×		×	×	×	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR
	JORGE RIOS	5994936	×		×	×	×	
22	JHONATHAN BARRERO	1005719956	×		×	×	×	
23	SIMON MOLANO TOVAR	19313051	×		×	×	Falta	
24	YESID MOLANO TOVAR	14215891	×		×	×	Falta	
25	ALEJANDRO SANCHEZ MANRIQUE	1007420066	×		×	×	×	
26	RAFAFI SANCHET MANRIOLIF	1110535103	×		×	×	>	

CONSORCIO INTERBONTRABE

24













### 3.1.8. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA INTERVENTORÍA

En el anexo numero 4, se adjunta informe de cumplimiento del presente periodo a las obligaciones de la interventoría en el desarrollo de sus actividades.

### COMPONENTE JURÍDICO

### 4.1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE LA INTERVENTORÍA.

A continuación, se presenta la información general del contrato de interventoría:

Tabla 8. Información contrato de interventoría.

CONTRATO	CONTRATO N°. 0148 DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2022
CONTRATANTE	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P.
NIT.	800.089.809-6.
CONTRATISTA	CONSORCIO INTERBONTRABE.
NIT.	901.641.469-9.
REPRESENTANTE LEGAL	JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.
CEDULA DE CIUDADANIA	5.829.473 DE IBAGUE.
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION CANTIDADES DE OBRA NECESARIAS PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO ACUEDUCTO COMPLEMENTARIO DESDE LA BOCATOMA CÓCORA HASTA LA PTAP LA POLA Y LAS LINEAS DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION DEL TANQUE SUR EN LA CIUDAD DE IBAGUE.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	MIL CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS (\$1.480742.466) M/CTE.
PLAZO INICIAL	NUEVE (9) MESES CONTADOS APARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO QUE SE ADELANTA UNA VEZ CUMPLIDOS LOS REQUISISTOS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION DEL CONTRATO
SUPERVISOR	ING. JORGE ELMER DIAZ MORALES.
ACTA DE INICIO	26 DE NOVIEMBRE DEL 2022.
VENCIMIENTO DEL CONTRATO	26 DE AGOSTO DEL 2023.

Fuente. Contrato de interventoría 144 de 2022







#### 4.2. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA.

A continuación, se presenta la información general del contrato de obra:

Tabla 9. Información contrato de obra.

CONTRATO	CONTRATO N°. 0144 DE 2022		
CONTRATANTE	ONTRATANTE EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S., E.S.P.		
NIT.	800.089.809-6.		
CONTRATISTA	CONSORCIO CÓCORA OBAL TOL.		
NIT.	901.637.146-1.		
REPRESENTANTE LEGAL	LUIS EGIMIO BARON VARGAS.		
CEDULA DE CIUDADANIA	10.545.813 DE POPAYAN.		
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LAS CANTIDADES DE OBRAS NECESARIAS PARA LA		
	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO ACUEDUCTO		
	COMPLEMENTARIO DESDE LA BOCATOMA CÓCORA HASTA LA PTAP		
	LA POLA Y LAS LINEAS DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION DEL		
	TANQUE SUR EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ.		
VALOR INICIAL DEL	VEINTICINCO MIL CUARENTA MILLONES TRECIENTOS NOVENTA Y UN		
CONTRATO	MIL DIECINUEVE PESOS (\$25.040.391.019) M/CTE.		
PLAZO INICIAL	OCHO (8) MESES CONTADOS APARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA		
	DE INICIO QUE SE ADELANTA UNA VEZ CUMPLIDOS LOS REQUISISTOS		
	DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION DEL CONTRATO.		
SUPERVISOR	ING. JORGE ELMER DIAZ MORALES.		
ACTA DE INICIO	26 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		
VENCIMIENTO DEL	26 DE JULIO DEL 2023.		
CONTRATO			

Fuente. Contrato de obra 144 de 2022.

### 4.3. REVISIÓN DE PÓLIZAS Y DOCUMENTOS SUSCRITOS.

### 4.3.1. ANALISIS POLIZAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

A continuación, se presenta el análisis de las pólizas del contrato de interventoría:

Tabla 10. Pólizas de la interventoría.

Amparos	Valor Asegurado	Vigencia		
		Desde	Hasta	
Cumplimiento.	\$148.075.246.60	13-10-2022	13-01-2024	
Calidad del servicio.	\$444.222.739.80	13-07-2023	13-07-2028	
Pago de salarios y prestaciones sociales.	\$74.037.123.30	13-10-2022	13-07-2026	

Fuente. Consorcio Interbontrabe.







### 4.3.2. ANALISIS DE POLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA.

A continuación, se presenta el análisis de las pólizas del contrato de obra:

Tabla 11. Pólizas del contratista.

Amparos	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$2.504.039.101,90	12-10-2022	12-12-2023
Buen manejo del anticipo	\$6.260.097.754,75	21-11-2022	21-07-2023
Pago de salarios y prestaciones sociales	\$1.252.019.550,95	12-10-2022	12-06-2026
Estabilidad de las obras	\$3.389.095.792,80	12-06-2023	12-06-2028
Calidad y Correcto funcionamiento	\$2.428.473.616,80	12-10-2023	12-06-2028
Responsabilidad civil extracontractual	\$1.252.019.550,95	12-10-2022	12-06-2023

Fuente. Consorcio Interbontrabe

#### 5. COMPONENTE AMBIENTAL

# 5.1. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL COMPONENTE POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Se realizó seguimiento y control al componente de sistema de gestión ambiental consignado en el documento del programa de ejecución de la guía de manejo ambiental de obras – (PEGMA) presentado por el contratista sección ambiental del proyecto con base en él; a continuación, se describen las inspecciones realizadas.

#### 5.1.1. PROGRAMA PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

En cada campamento se tiene ubicado un punto ecológico, básico para depositar elementos que resultan después de realizar trabajos en obra, diariamente se trasladan dichos puntos a los sitios donde se desarrollan labores; se realiza disposición final de residuos ordinarios con el servicio público por intermedio de carro recolector de basuras, se cuenta con bolsas de colores para depositar residuos clasificados.

Respecto a los residuos de escombros resultantes de excavaciones que realiza la maquinaria amarilla contratada por contratista, se retiran de obra en volquetas tipo doble troque y son llevados a escombrera el zorro, ubicada en la vía que conduce al Municipio de Alvarado, el contratista informa que cuenta con soportes de







depósito de materiales, pero a la fecha de corte (26 diciembre/22) no han enviado a la interventoría dichos soportes ni la relación de viajes a la escombrera.

#### 5.1.2. MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS

se fijan fichas de seguridad de productos químicos (cemento-ACPM).se debe rotular todos los recipientes, tanques y/o pimpinas que contienen sustancias químicas, además de socializar la información de las fichas de seguridad durante las charlas de seguridad para en caso de emergencia por contacto o derrame se pueda actuar de forma correcta.

# 5.1.3. PROGRAMA PARA EL CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS

Teniendo en cuenta que las actividades se desarrollan en su mayoría en zona rural, se instaló cerramiento perimetral en la obra con poli sombra en algunos sectores, en otros solo se delimitó con plástico verde y cintas de peligro no pase, en ningún momento se presenta contaminación por polución, los vehículos y maquinaria utilizada en obra no generan humo que pueda contaminar el medio ambiente; No se generan emisiones atmosféricas con relación a generación en gran escalar de material particulado; Se cuenta con maquinaria en el periodo, pero no se genera ruido considerable, ni quejas o reclamos, tampoco se ve afectada la comunidad en sectores donde se utiliza el compresor para perforar suelos o piedras.



Cerramiento con polisombra



Cerramiento con polisombra








# 5.1.4. PROGRAMA DE USO Y ALMACENAMIENTO ADECUADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

En el periodo, se presentó ingreso de materiales como materiales pétreos, cemento, acero, entre otros. El cemento se encuentra en bodega de cada campamento, los materiales de rio están debidamente apilados y el acero se tiene también en sitio de bodega; Todos los materiales acopiados en obra se encuentran protegidos, incluso el hierro que cuenta con delimitación y señalización donde se tiene acopiado.

Ilustración 1: Registro fotográfico zona de acopio







Zona acopio material campamento

# 5.1.5. PROGRAMA PARA EL MANEJO DE MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y EQUIPO EN OBRA

Durante el periodo del presente informe, el contratista contó con maquinaria amarilla y volquetas, solamente se envía la relación de inspección operacional de las retroexcavadoras Case 580 y CAT 416C, hace falta la información de los preoperacionales de las volquetas doble troques.

A la fecha de corte del presente informe el contratista no hace efectivo la entrega de planillas de pago de aportes de seguridad de operadores de maquinaria amarilla y volquetas, tampoco se cuenta con certificados de idoneidad de conductores y operadores, requisito que se ha solicitado desde inicio de actividades.







### 5.1.6. PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN EN CUERPOS DE AGUA

#### Y REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS

El contratista está realizando uso de los baños fijos los cuales se encuentran ubicados en oficina principal y en los campamentos de obra en zona rural, las casas que fueron alquiladas cuenta con servicio sanitario lavable, por lo cual no se hace seguimiento disposición de residuos líquidos o vertimientos, se tienen lavamanos y sitio para aseo de quienes laboran en obra; En la zona de ingreso de vehículos y volquetas del proyecto no se cuenta con sumideros. Que puedan resultar afectados o contaminados con residuos de material pétreo.

Ilustración 2: Registro fotográfico zona manejo de agua





Zona lavado de manos campamento

Zona de baño campamento

#### 5.1.7. PROGRAMA PARA LA GESTIÓN DE LA FAUNA Y LA FLORA

En el área de influencia directa del proyecto en la parte rural, se cuenta con cantidades de individuos arbóreos, a los cuales la maquinaria y personal que labora con el contratista no los ha cortado, podado o talado, en todo momento se prohíbe realizar daños a la naturaleza y al medio por donde se desarrollan obras; igual sucede con la fauna, se tiene por parte de interventoría la prohibición estricta a efectuar caza o captura de cualquier especie animal que se encuentre en la zona donde se realizan actividades, propósito que se cumple con efectividad por parte de quienes laboran en obra.

# 5.1.8. PROGRAMA PARA EL MANEJO DE CAMPAMENTOS E INSTALACIONES TEMPORALES

El contratista cuenta con tres bodega - campamentos en el proyecto para desarrollar aspectos administrativos y para uso del personal contratado; tienen una oficina administrativa en zona urbana, donde se conservan equipos electrónicos y












de topografía, igual es destinada para reuniones internas, los otros se enculentran en zona rural y cuentan con espacios para depósito de materiales y herramientas, zonas para tomar alimento los trabajadores, todos cuentan con señalización industrial, servicios sanitarios y kit de emergencias, en el transcurso de las actividades se realizaron recomendaciones sobre señalización y demarcadión de áreas de trabajo y dependencias en general que permitieron mejora en el proceso.


Ilustración 3: Registro fotográfico campamento de obra contratistal




Campamento del contratista



Campamento del contratista



Campamento del contratista



Campamento del contratista

# 5.2. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL COMPONENTE POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

En el anexo 4, se relacionan las actividades que fueron desarrolladas por la interventoría en cumplimiento del contrato 148 de 2022







#### 6. COMPONENTE TÉCNICO

#### 6.1. LOCALIZACIÓN GENERAL Y DEL PROYECTO.

El proyecto se ejecutará sobre toda la línea de aducción desde la bocatoma ubicada en el rio cócora, hasta la planta de tratamiento en la Pola Ibagué, esta línea cuenta con 19.3 Km de recorrido, las estructuras de entrada a la PTAP ubicada en la Pola, la línea de conducción y conexión al tanque sur. Incluye estructuras como viaductos, pasos elevados, anclajes, estructuras disipadoras de presión, estructuras de medición y control, que permitan el funcionamiento y puesta en marcha de este acueducto complementario. La tubería ya instalada se encuentra en diferentes materiales como CCP, GRP Y Acero al Carbón.



Fuente Google Earth.

#### 6.2. SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE OBRA.

El presente informe se presenta el avance detallado de las cantidades de obra ejecutadas a la fecha por el contratista de acuerdo al presupuesto oficial y cantidad contratada.

Tabla 12. Ejecución del contrato.

DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD contratada	Cantidad ejecuta	
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	ml	2728.	1000,00	36.65%
TRANSPORTE DE SOBRANTE	m³. Km	487.45	195.97	0.04%
CARGUE DE SOBRANTES A MAQUINA	m3	16.116,85	195.97	1.22%











LLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN	m³	10.952,61	799.92	7.30%
EXCAVACIONES EN MATERIAL COMÚN DE 0,00 A 2,00M	m3	3.898,84	1238.64	31.77%
DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO	m3	5,66	1.77	31.27%
PORCENTAJE DE AVANCE GEN	ERAL			0.24%

Fuente. Consorcio Interbontrabe

De acuerdo a la programación de obra allegada por el contratista en el presente periodo se debería tener un avance de obra ejecutada igual o superior al 4.44%; Con el seguimiento realizado se determina que el avance a la fecha es del 0.24% aproximado

A continuación, se describe el seguimiento, inspección y control a las labores que desarrolla día a día el contratista de obra con el objetivo de garantizar una correcta ejecución de los trabajos siguiendo los lineamientos emitidos por el consultor y las recomendaciones hechas por la interventoría.

Tabla 13. Actividades ejecutadas.

	ACTIVIDADES DE O	BRA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2022	
UBICACIÓN	ACTIVIDADES	PERSONAL	MAQUINARIA Y/O EQUIPOS
(8+974 - K9+550	VISITA DE CAMPO A PUENTE 17 PREDIO LOS LAGOS Y PREDIO PLINIO	2 TOPOGRAFOS 1 CADENERO	
		DRA CO DE MOVIEMBRE DEL 2002	
	ACTIVIDADES DE O	BRA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022	
UBICACIÓN	ACTIVIDADES	PERSONAL	MAQUINARIA Y/O EQUIPOS











K6+400 TOMA DE MEDIDAS 2 TOPOGRAFOS 2 CADENEROS

EXCAVACIONES 2 CADENEROS

K8+937 EXCAVACION SOBRE VP 15

1 OPERARIO 2 AYUDANTES

RETRO EXCAVAORA HERRAMIENTA MENOR

	ACTIVIDADES D	E OBRA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022	
UBICACIÓN	ACTIVIDADES	PERSONAL	MAQUINARIA Y/O EQUIPOS
Sala DE REUNIONES IBAL	COMITÉ TECNICO	PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE OBRA, IBAL, CONTRATISTA, INTERVENTORIA.	





LOCALIZACION Y REPLANTEO

1 TOPOGRAFO 2 CADENEROS ESTACION TOPOGRAFICA















K6+529.87

**EXCAVACION** CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL

1 OPERARIO 1 AYUDANTE

RETRO EXCAVADORA 2 VOLQUETAS HERRAMIENTA MENOR



**ACTIVIDADES DE OBRA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022** MAQUINARIA Y/O EQUIPOS **ACTIVIDADES** PERSONAL

PLANTA DE TRATAMENTO LA POLA

**UBICACIÓN** 

LOCALIZACION Y **REPLANTEO** 

1 TOPOGRAFO 2 CADENEROS

1 ESTACION DE TOPOGRAFIA





**ACTIVIDADES DE OBRA 01 DE DICIEMBRE DEL 2022** 

UBICACIÓN	ACTIVIDADES	PERSONAL	MAQUINARIA Y/O
PLANTA DE TRATAMENTO LA POLA	LOCALIZACION Y REPLANTEO	1 TOPOGRAFO 2 CADENEROS	1 ESTACION DE TOPOGRAFIA















UBICACIÓN	ACTIVIDADES	PERSONAL	MAQUINARIA Y/O EQUIPOS
K6+529.87	EXCAVACION CARGUE Y RETIRO ANCLAJE H58	1 MAESTRO 1 OFICIAL 1 AYUDANTE 1 OPERADOR 3 CONDUCTORES	4 VOLQUETAS 15 M3 1 RETRO EXCAVADOR.





	ACTIVIDADES DE OBI	RA 03 DE DICIEMBRE DEL 202	2
UBICACIÓN	ACTIVIDADES	PERSONAL	MAQUINARIA Y/O EQUIPOS
K18+091 - K19+300 (LLEGADA A LA POLA) K17+940 - K18+090 (PASO COMBEIMA VIADUCTO 11)	RECORRIDO PLANO EN MANO A LAS ABSCISAS EN MENCIÓN PARA EVALUAR QUE ACCIONES EFECTUAR LUEGO DE LAS ACTIVIDADES DE TOPOGRAFÍA A REALIZAR. EN EL PASO COMBEIMA VIADUCTO 11 SE DETERMINÓ EXCAVAR EL ANCLAJE H134 PARA ENCONTRAR EL EXTREMO DE LA TUBERÍA GRP 24" INSTALADA EN LA FASE ANTERIOR.	1 TOPÓGRAFO 1 MAESTRO 1 AYUDANTE	PLANOS












**EN EL SECTOR** DENOMINADO LLEGADA A LA POLA SE DETERMINÓ HACER DOS APIQUES, EL PRIMERO PARA LOCALIZAR LA TUBERÍA DE GRP24" INSTALADA EN LA FASE ANTERIOR EN LA ABSCISA K19+180; EL SEGUNDO EN LA ABSCISA K19+241 PARA LEVANTAR INFORMACION DE LAS TUBERIAS DE ADUCCION QUE LLEGAN A LA PTAP LA POLA Y PROPONER UNA ALTERNATIVA QUE EVITE EL CRUCE ENTRA LAS TUBERIAS EXISTENTES Y LA TUBERIA A INSTALAR GRP24"







ACTIVIDADES DE OBRA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022					
UBICACIÓN	ACTIVIDADES	PERSONAL	MAQUINARIA Y/O EQUIPOS		
PLANTA DE TRATAMENTO LA POLA	LOCALIZACION Y REPLANTEO	2 TOPOGRAFOS 2 CADENEROS	ESTACION TOPOGRAFICA		















K6+400

**EXCAVACION Y** RETIRO DE MATERIAL

1 OPERARIO 1 AYUDANTE

RETRO EXCAVADORA 2 VOLQUETAS HERRAMIENTA MENOR





**VIADUCTO** COMBEIMA K18+100

LOCALIZACION Y REPLANTEO

2 TOPOGRAFOS 2 CADENEROS

**ESTACION TOPOGRAFICA** 





	ACTIVIDADES DE OBRA 06 DE DICIEMBRE DEL 2022				
UBICACIÓN	ACTIVIDADES	PERSONAL	MAQUINARIA Y/O EQUIPOS		
K7+580 VIADUCTO COELLO	SE REALIZO RECORRIDO CON LA ENTIDAD CONTRATANTE IBAL S.A. E.S.P OFICIAL, LA CONCESIONARIA ALTERNATIVAS VIALES, PERSONAL DEL CONTRATISTA Y PERSONAL DE INTERVENTORÍA, EN LA QUE SE CONCLUYO POR PARTE DE LA CONCESIONARIA QUE SE PUEDE REALIZAR LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION ANCLAJES VIADUCTO	1 RESIDENTE DE OBRA 1 TOPOGRAFO	N/A		











7 Y 8 YA QUE NO VA AFECTAR LA VIA NACIONAL PERO RECOMIENDO **EXCELENTE** SEÑALIZACION EN EL PUNTO DE TRABAJO PARA EVITAR ACCIDENTES VIALES; PARA LOS ANCLAJES A OPTIMIZAR SE DEBE PRESENTAR LA RESOLUCION DE PERMISO OTORGADA POR LA ANI A LA **ENTIDAD** CONTRATANTE PARA PODER INICAR LAS **ACTIVIDADES EN EL SECTOR** 



PLANTA DE TRATAMENTO LA POLA

LOCALIZACION Y **REPLANTEO** 

2 TOPOGRAFOS 2 CADENEROS

ESTACION TOPOGRAFICA



K6+400

**EXCAVACION Y** RETIRO DE MATERIAL

1 OPERARIO 1 AYUDANTE

RETRO EXCAVADORA 2 VOLQUETAS HERRAMIENTA MENOR